



EN INSTRUCTIONS FOR USE

These gloves were designed to protect hands or parts of hands against mechanical risks. They comply with European Regulation (EU) 2016/425 concerning Personal Protective Equipment (PPE) and also comply with the European standards EN 420:2003+A1:2009 for these gloves.

Do not use these gloves when working with chemical products. The gloves may not be used when working with serrated teeth of knives and when there is a probability that they are grabbed by moving parts which they have a large tear resistance. They may also not be used when working with open fire when the result is 1 or under A of the EN 420:2004 standard. Protection levels only apply to the part where the leather or the coating is located on the outside.

As far as we know, these gloves do not contain components that could cause allergies. Certain gloves could, however, contain components (such as latex) of which it is known that they could cause allergies with persons who have a latex allergy and persons who could be sensitive to it. If an allergic reaction should occur, immediately contact a doctor.

EN 388:2016 Considering the blade becomes blunt during the cutting test, the Coup test is only an indication while the TDM demonstrates the actual protection. The glove can lose its insulating properties if level 1 is not achieved for water penetration.

Type B welding gloves in accordance with EN 12477:2001+A1:2005 are recommended if a high finger sensitivity is required, e.g. TIG welding. Type A welding gloves are recommended for other welding processes.

At this moment there is no test method available for determining the extent of wear resistance; the current method of structuring welding gloves will normally not allow UV, ray radiation.

For operational reasons, it is not possible to identify systems to guard all components against direct contact. Gloves consist of two or more layers. They do not necessarily mean that the performance level is higher on the inner layer. For gloves made of two or more layers, the performance level only applies to the fully intact glove. Neither may it be used while working with a naked flame when the result is 1 or 2 under A of the EN 420:2004 standard.

Checks Always check the gloves prior to each use for visual damages or defects, such as holes, tears, faults and discoloration. In case of doubt, the gloves must always be discarded and replaced.

Use gloves can be contaminated with contagious or other hazardous substances. When processing them, always observe local regulations. Dumping and incineration are only allowed under controlled conditions.

Storage instructions The gloves must be stored on a clean, cool and dry location, without being compressed or exposed to direct sunlight. Make sure the packaging and the gloves are not damaged during shipment.

Cleaning: These gloves cannot be washed. For more information about this, please consult the manufacturer.

Marking gloves The label in the gloves or the packaging contains the necessary data for the traceability of the gloves. Item number/P. number/production date.

Notified Body: These gloves are certified by: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom T +31 20 400 4004.

Declaration of conformity For a copy of the Declaration of Conformity, see web link below packaging.

Explanation of symbols

EN388:2016 Protection against mechanical risks A = Abrasion resistance (0-4) B = Cut resistance (0-5) C = Tear resistance (0-4) D = Puncture resistance (0-4) E = Cut resistance (according to EN ISO 13977 (A to F) F = Impact resistance (optional) (P=Passed)


EN511:2006 Protection from cold A = Radiation cold (0-4) B = Contact heat (0-4) C = Water-tightness (0-1)

EN407:2004 Protection against heat A = Flammability (0-4) B = Contact heat (0-4) C = Convection heat (0-4) D = Radiation heat (0-4) E = Small drops of molten metal (0-4) F = Large quantities of molten metal (0-4)

EN12477:2001+A1:2005 Type A = for use during welding work at high temperature (MIG/MAG) Type B = for use during welding work at low temperature (TIG)

Manufacturer: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkenisse, The Netherlands

For more information, please contact the manufacturer. As with all PPE, this product can never protect you against all risks. Always consult your risk analysis before you start working. The manufacturer cannot be held liable for any damages, in whatever form, in case of an importer or importer of use of the gloves when uses are not in accordance with the instructions in this user manual.



EN 420:2003+A1:2009

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Ze voldoen aan de Europese Verordening (EU) 2016/425 betreffende de Bescherming Beschermingsmiddelen (PBM) en voldoen aan de Europese normen EN 420:2003+A1:2009 voor deze handschoenen van toepassing. Het gebruik van deze handschoenen is niet bedoeld voor het gebruik met gekaarde linies van messen en chemische producten. De handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het werken met beschadigde delen van messen en chemische producten. Het gebruik van deze handschoenen is niet bedoeld voor het werken met open vuur wanneer de uitkomst is 1 of 2 onder A van de EN 420:2004 norm. Beschermingsniveaus gelden alleen voor het gedeelte waar het leder of de coating van de buitenzijde zich bevindt.

Voor zeker bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen veroorzaken. Bepaalde handschoenen kunnen echter bestanddelen bevatten (zoals latex) waarvan gekend is dat ze eventueel allergische kunnen veroorzaken bij personen met een latex allergie en personen die er gevoelig voor zijn. Indien er een allergische reactie op zou treden, neem dan direct contact op met een arts.

EN 388:2016: Beweeg het bot worden van het mes bij de slijptest. De coup-test is slechts een indicatie van de werkelijke bescherming. De TDM-test toont de werkelijke bescherming. Het handschoen kan zijn isolerende eigenschappen verliezen indien er geen verband is behaald voor water penetratie.

Type B lashandschoenen conform de EN 12477:2001+A1:2005 worden aangeraden indien een hoge vingergevoeligheid vereist is zoals bijvoorbeeld TIG lassen. Type A lashandschoenen worden aanbevolen voor andere lasprocedures. Op dit moment is er geen standaard test methode voor de weerstand van UV-straling tegen hoge temperaturen (MIG/MAG) en voor lage temperaturen (TIG). Het gebruik van deze handschoenen is niet bedoeld voor het werken met open vuur wanneer de uitkomst is 1 of 2 onder A van de EN 420:2004 norm.

Controles Controleer de handschoenen altijd voor elk gebruik of er geen visuele schade of defecten zijn, zoals gaten, scheuren, haperingen en verkleuring. Bij twijfel moet de handschoen altijd vernietigd en vervangen worden. Gebruik de handschoenen alleen voor het beoogde doel en niet voor andere doeleinden. Respecteer bij de verwerking van de handschoenen de lokale voorschriften. Het gebruik van deze handschoenen is niet bedoeld voor het werken met open vuur wanneer de uitkomst is 1 of 2 onder A van de EN 420:2004 norm.

Deze handschoenen worden ontwikkeld, om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Ze zijn ontworpen in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/425 voor de bescherming van de handen tegen mechanische risico's. Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor het gebruik met gekaarde linies van messen en chemische producten. Het gebruik van deze handschoenen is niet bedoeld voor het werken met open vuur wanneer de uitkomst is 1 of 2 onder A van de EN 420:2004 norm. Beschermingsniveaus gelden alleen voor het gedeelte waar het leder of de coating van de buitenzijde zich bevindt.

EN 388:2016: Wenn man berührt wird, wird das Messer nicht scharf. Die Coup-Test ist nur eine Indikation der tatsächlichen Schutzleistung. Die TDM-Test zeigt die tatsächliche Schutzleistung. Die Handschuh kann seine isolierenden Eigenschaften verlieren, wenn bei der Wasserdichtigkeit nicht die Stufe 1 erreicht wurde.

Schweilhandschuhe Typ B nach EN 12477:2001+A1:2005 werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerempfindlichkeit erforderlich ist, z. B. beim MIG-Schweißen. Schweilhandschuhe Typ A werden für andere Schweißverfahren empfohlen. Auf dem Moment ist es keine Standardtestmethode für die Widerstand gegen UV-Strahlung bei hohen Temperaturen (MIG/MAG) und für niedrige Temperaturen (TIG). Die Handschuhe sind nicht für die Verwendung bei offener Flamme vorgesehen, wenn das Ergebnis 1 oder 2 unter A der EN 420:2004 Norm ist.

Überprüfung Überprüfen Sie die Handschuhe vor jeder Benutzung auf Schäden oder Defekte, wie Löcher, Verschleiß, Fehler und Farbstoffigkeit. Wechseln Sie die Handschuhe im Zweifelsfall aus und entsorgen Sie das alte Paar. Gebrauchte Handschuhe können mit ansteckenden oder anderen gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Beachten Sie bei der Verarbeitung der Handschuhe die lokalen Vorschriften. Die Entsorgung und Verbrennung ist nur unter kontrollierten Bedingungen erlaubt.

Aufbewahrungshinweise: Die Handschuhe müssen an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und in der Originalverpackung (ohne Druck) aufbewahrt werden. Die Handschuhe sind nicht für die Verwendung bei offener Flamme vorgesehen, wenn das Ergebnis 1 oder 2 unter A der EN 420:2004 Norm ist.

Kennzeichnung der Handschuhe: Das Etikett in den Handschuhen oder auf der Verpackung enthält die erforderlichen Angaben zur Nachverfolgbarkeit der Handschuhe. Artikelnummer/Produktnummer/Produktionsdatum. Beachten Sie, dass die Verpackung und Handschuhe beim Transport nicht beschädigt werden.

Prüfstellen: Diese Handschuhe wurden zertifiziert von: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Großbritannien.

Konformitätserklärung: Für eine Kopie der Konformitätserklärung, siehe Weblink auf der Rückseite der Verpackung.

Verklaring pictogrammen

EN388:2016 Bescherming tegen mechanische risico's A = Schuurweerstand (0-4) B = Snijweerstand (0-5) C = Tereerstand (0-4) D = Perforatieweerstand (0-4) E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A to F)) F = Impact weerstand (optioneel) (P=Passed)

EN511:2006 Bescherming tegen koude A = Stralingskoude (0-4) B = Contactkoude (0-4) C = Waterdichtheid (0-1)

EN407:2004 Bescherming tegen hitte A = Ontvlambaarheid (0-4) B = Contacthitte (0-4) C = Convectiehitte (0-4) D = Stralingshitte (0-4) E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4) F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

EN12477:2001+A1:2005 Type A = voor laswerkzaamheden op hoge temperatuur (MIG/MAG) Type B = voor laswerkzaamheden op lage temperatuur (TIG)

Fabrikant: OXSA Safety Gloves, Postbus 80, 3200 AB Spijkenisse, Nederland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant. Zoals bij alle PBM beschermend de product u nooit tegen alle risico's. Raadpleeg altijd uw risicoanalyse voor en aan het werk gaat. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit het gebruik van de handschoenen en wanneer niet in overeenstemming met de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing wordt gehandeld.



EN 420:2003+A1:2009

FR MODE D'EMPLOI

Ces gants sont destinés à vous protéger les mains ou parties de mains contre les risques mécaniques. Ils sont conformes à la Règlement Européen (EU) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI), ainsi qu'aux normes européennes applicables ces gants sûrs.

N'utilisez pas ces gants pour travailler avec des produits chimiques. Ces gants ne peuvent pas être utilisés pour travailler avec des outils à denture dentelée et si c'est un risque de contamination des pièces mobiles. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour travailler avec une flamme nue si le résultat est de 1 ou 2 inférieur A de la norme EN 420:2004. Les niveaux de protection ne s'appliquent qu'à la partie du gant couverte de cuir ou de revêtement.

EN 388:2016: Du fait que la lame s'émousse pendant le test de découpe, l'essai de coupe n'est qu'une indication alors que le TDM démontre une protection réelle. Le gant peut perdre ses propriétés isolantes si le niveau 1 n'est pas atteint pour la pénétration de l'eau.

Les gants pour soudeurs de type B conformes à la norme EN 12477:2001+A1:2005 sont recommandés lorsque une sensibilité élevée au bout des doigts est requise, par ex. pour le soudage TIG. Les gants pour soudeurs de type A sont recommandés pour d'autres processus de soudage.

Nettoyage: Ces gants ne peuvent pas être nettoyés. Pour de plus amples informations à ce propos, veuillez consulter le fabricant.

Marque du fabricant: L'étiquette sur les gants ou leur emballage contient les données nécessaires pour la traçabilité des gants. Numéro de produit/n° de production/date.

Organisme de tests: Ces gants sont certifiés par: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Royaume-Uni.

Déclaration de conformité: Pour obtenir une copie de la Déclaration de Conformité, consultez le lien Internet au dos de l'emballage.

Explication des symboles

EN388:2016 Protection contre les risques mécaniques A = Résistance à l'abrasion (0-4) B = Résistance à la coupe (0-5) C = Résistance à la déchirure (0-4) D = Résistance à la perforation (0-4) E = Résistance à la coupe (conformément à EN ISO 13977 (A à F)) F = Résistance à l'impact (optionel) (P=Passé)


EN511:2006 Protection contre le froid A = Conduction du froid (0-4) B = Contact de l'eau (0-4) C = Capacité de résister à l'eau (0-1)

EN407:2004 Protection contre la chaleur A = Inflammabilité (0-4) B = Chaleur de contact (0-4) C = Chaleur de convection (0-4) D = Chaleur radiante (0-4) E = Pelletes projections de métal en fusion (0-4) F = Importantes projections de métal en fusion (0-4)

EN12477:2001+A1:2005 Type A = pour usage pendant le soudage à haute température (MIG/MAG) Type B = pour usage pendant le soudage à basse température (TIG)

Fabricant: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkenisse, Pays-Bas

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le fabricant. Comme pour tous les EPI, ce produit ne peut vous protéger contre tous les risques. Consultez toujours votre analyse de risques avant de commencer à travailler. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de dommages, sous quelque forme que ce soit, en cas d'usage inapproprié ou non respecté par les utilisateurs des instructions du manuel d'utilisation.



EN 420:2003+A1:2009

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Handschuhe bieten Ihnen Schutz vor mechanischen Risiken. Sie entsprechen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und erfüllen auch die für diesen Handschuhtyp geltenden europäischen Normen.

Diese Handschuhe sind nicht für die Arbeit mit chemischen Produkten tragen. Diese Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Klingen des Messers geschärft sind und wenn die Gefahr besteht, dass die Hände durch das Messer verletzt werden. Diese Handschuhe sind nicht für die Arbeit mit gekanteten Linien von Messern und chemischen Produkten geeignet. Das Tragen dieser Handschuhe ist nicht für die Arbeit mit offener Flamme vorgesehen, wenn das Ergebnis 1 oder 2 unter A der EN 420:2004 Norm ist.

EN 388:2016: Wenn man berührt wird, wird das Messer nicht scharf. Die Coup-Test ist nur eine Indikation der tatsächlichen Schutzleistung. Die TDM-Test zeigt die tatsächliche Schutzleistung. Die Handschuhe können ihre isolierenden Eigenschaften verlieren, wenn bei der Wasserdichtigkeit nicht die Stufe 1 erreicht wurde.

Schweißhandschuhe Typ B nach EN 12477:2001+A1:2005 werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerempfindlichkeit erforderlich ist, z. B. beim MIG-Schweißen. Schweißhandschuhe Typ A werden für andere Schweißverfahren empfohlen.

Überprüfung Überprüfen Sie die Handschuhe vor jeder Benutzung auf Schäden oder Defekte, wie Löcher, Verschleiß, Fehler und Farbstoffigkeit. Wechseln Sie die Handschuhe im Zweifelsfall aus und entsorgen Sie das alte Paar. Gebrauchte Handschuhe können mit ansteckenden oder anderen gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Beachten Sie bei der Verarbeitung der Handschuhe die lokalen Vorschriften. Die Entsorgung und Verbrennung ist nur unter kontrollierten Bedingungen erlaubt.

Aufbewahrungshinweise: Die Handschuhe müssen an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und in der Originalverpackung (ohne Druck) aufbewahrt werden. Die Handschuhe sind nicht für die Verwendung bei offener Flamme vorgesehen, wenn das Ergebnis 1 oder 2 unter A der EN 420:2004 Norm ist.

Prüfstellen: Diese Handschuhe wurden zertifiziert von: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Großbritannien.

Konformitätserklärung: Für eine Kopie der Konformitätserklärung, siehe Weblink auf der Rückseite der Verpackung.

Erläuterung der Symbole

EN388:2016 A = Schutz gegen mechanische Gefahren B = Schürweerstand (0-4) C = Reißweilstand (0-5) D = Perforationswiderstand (0-4) E = Schnitlleistung (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)) F = Schlagleistung (optional) (P=Passed)


EN511:2006 A = Strahlungskälte (0-4) B = Kontaktkälte (0-4) C = Wasserdichtheit (0-1)

EN407:2004 A = Entflammbarkeit (0-4) B = Kontakthitze (0-4) C = Konvektionhitze (0-4) D = Strahlungshitze (0-4) E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4) F = Große Mengen von geschmolzenem Metall (0-4)

EN12477:2001+A1:2005 Typ A = für Schweißarbeiten bei hohen Temperaturen (MIG/MAG) Typ B = für Schweißarbeiten bei niedrigen Temperaturen (TIG)

Hersteller: OXSA Safety Gloves, Postbus 80, 3200 AB Spijkenisse, Niederlande

Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller. Wie alle PSA kann Sie dieses Produkt niemals vor allen Gefahren schützen. Lesen Sie bitte die Risikoanalyse durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden jedweder Art, die durch ungeschickten oder falschen Gebrauch der Handschuhe verursacht werden und wenn Benutzer nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung handelt.



EN 420:2003+A1:2009

HR UPUTE ZA UPOTREBU

Rukavice su dizajnirane kako bi zaštitile ruke ili dijelove ruku od mehaničkih rizika. U skladu su s regulacijom (EU) 2016/425 po pitanju osobne zaštitne opreme te i europskim normama koje se odnose na ove rukavice.

Nemojte koristiti ove rukavice kad radite s kemikalijama. Rukavice se ne smiju koristiti na radovima s razubljenim noževima te ako postoje vjerojatnost da ih zahvate pokretni dijelovi kalina imaju veliku opasnost na kidanje. Također se ne smiju koristiti kada radite s otvorenim plamenom ako je rezultat 1 ili 2 pod A norme HRN EN 420:2004. Razine zaštite primjenjuju se samo na dio na kojem je koža ili zaštitni sloj izmještan.

Koliko manje porotno rukavice se sadrže komponente koje bi mogle uzrokovati alergije. Određene rukavice mogu sadržavati komponente (kao što je lateks) od kojih se zna da mogu izazvati alergijske reakcije kod osoba koje su alergične na lateks i osoba koja su na njega osjetljivi. Ako dođe do alergijske reakcije, odmah se obratite liječniku.

EN 388:2016 Ovisno od oblika oplošnog testa rezanja, 'Coup test' može biti pokazatelj da TDM demonstrira stvarnu zaštitu. Rezultati testa rezanja mogu biti samo pokazatelj zaštite. Rukavica može izgubiti svoja svojstva izolacije ako nije postignuta razina 1 za propusnost vode.

Rukavice za zavarivanje tipa B u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju. Za zavarivanje tipa A preporučuju se rukavice za zavarivanje tipa B u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju. Za zavarivanje tipa B u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju. Za zavarivanje tipa A preporučuju se rukavice za zavarivanje tipa B u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju.

Čišćenje Rukavice se ne smiju prati. Za više informacija na ovu temu, kontaktirajte proizvođača.

Označavanje rukavica Oznake u rukavicama ili na njihovoj ambalaži sadrže podatke potrebne za određivanje podrijetla rukavica: Broj svačemu rukavica/produkt/produktionsdatum.

Upute za ispitivanje Upute za ispitivanje rukavica su u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju. Za zavarivanje tipa B u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju. Za zavarivanje tipa A preporučuju se rukavice za zavarivanje tipa B u skladu s normom HRN EN 12477:2001+A1:2005 preporučuju se ako je potrebna visoka osjetljivost prstiju.

Izjava o skladnosti Izjava o skladnosti rukavica se može pronaći na internetskoj adresi navedenoj na stranici natpis pakiranja.

Objašnjenje simbola

EN388:2016 Zaštita od mehaničkih rizika A = otpornost na abraziju (0-4) B = otpornost na razrezanje (0-5) C = otpornost na loma (0-4) D = otpornost na bušenje (0-4) E = otpornost na razrezanje (u skladu s EN ISO 13977 (A do F)) F = otpornost na udar (opciono) (P=Passed)


EN511:2006 Zaštita od hladnoće A = hladno vodljivost (0-4) B = kontaktna hladnoća (0-4) C = vodonepropusnost (0-1)

EN407:2004 Zaštita od topline A = zapaljivost (0-4) B = dođina topline (0-4) C = konvektivna topline (0-4) D = toplinsko zračenje (0-4) E = male kapi rastaljenog metala (0-4) F = velike količine rastaljenog metala (0-4)

HRN EN12477:2001+A1:2005 Tip A = za upotrebu tijekom zavarivanja pri visokim temperaturama (MIG/MAG) Tip B = za upotrebu tijekom zavarivanja pri niskim temperaturama (TIG)

Proizvođač: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkenisse, Nizozemska

Za više informacija, kontaktirajte proizvođača. Kao i sa svim drugim EPI, ovaj proizvod ne može zaštititi od svih rizika. Uvijek provodite analizu rizika prije početka radova. Proizvođač ne može odgovornost za bilo kakva oštećenja, u bilo kojem obliku, u slučaju nepravilne upotrebe ovog proizvoda ili ako korisnici ne poslušaju upute u skladu s priručnikom za upotrebu.



EN 420:2003+A1:2009

CS NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto rukavice byly navrženy k ochraně rukou nebo částí rukou před mechanickými riziky. Jsou v souladu s evropskou směrnicí 2016/425 týkající se osobních ochranných prostředků (OOP) a také v souladu s evropskými normami, které se na tyto rukavice vztahují.

Tyto rukavice nepoužívejte pro práci s chemickými produkty. Rukavice nesmí být používány při práci s ozubenými noži nebo s křídly nebo pravoslavnými, či mohou být zachyceny pohyblivými díly, jež mají malou výhledovou vzdálenost proti rotaci. Také nesmí být používány při práci s ostrými nástroji, jako jsou například nože, které mohou být zachyceny pohyblivými díly. Ochranné úrovni se vztahují pouze k částem, kde je kůže nebo povrchová úprava na vnější straně.

Pokud si neviete, nechaťte tyto rukavice zkont



