

EC -Type certification, issue by:

0086 : BSI - Maylands Avenue - Hemel Hempstead - HP2 4SQ - United Kingdom

0194 : INSPEC, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

0196 : DIN CERTCO - Gartenstr. 133 - 73430 Aalen - Germany

0530 : CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I - 32013 Longarone BL

2009: A.LU.TEC, c/o Lycée Victor Bérard - 35 quai Aimé Lamy - 39400 Morez - France


0501 : C.R.I.T.T. Sport-Loisirs, 21 rue Albert Einstein - Zone du Sanital - 86100 Châtellerauld - France

## BEDIENUNGSANLEITUNG ENTSPRECHEND EN 166 : 2001 - DIREKTIVE E.I.P. 89/686/CEE -

Niniejsza ochrona oczu odpowiada wymaganiom Dyrektywy europejskiej 89/686/CEE dot. wyposażenia ochrony indywidualnej i jest produkowana zgodnie z wymaganiami normy EN 166 : 2001.

### Obszary stosowania:

Ochrony Bollé są zgodne z referowanymi normami, symbol certyfikatu europejskiego CE oraz numer normy EN są obligatoryjne z różnymi symbolami obszaru stosowania.

Znak identyfikacyjny BOLLE PROTECTION: 

<b>Symbole wytrzymałości mechanicznej:</b> (Znakowanie na szybce i oprawce)	<b>S</b> Podwyższona odporność (12m/s)
	<b>F</b> Uderzenia o niskiej energii (45m/s)
	<b>B</b> Uderzenia o średniej energii (120m/s)
	<b>A</b> Uderzenia o wysokiej energii (190m/s)

Jeśli symbole S, F, B i A nie są takie same dla szybki jak i dla oprawki, to kompletny środek ochrony oczu należy przyporządkować do znakowania dla niższej klasy. Symbol T występujący po symbolu uderzeń pozwala na użytkowanie w warunkach gdy cząsteczki są wyrzucane z dużą prędkością w najwyższych temperaturach. Brak symbolu T oznacza, że ochrona oczu może być używana w temperaturze pokojowej.

<b>Symbole klasy optycznej:</b> (Znakowanie na szybce)	<b>1</b> Praca ciągła
	<b>2</b> Praca nieregularna, z przerwami
	<b>3</b> Praca rzadka, z zakazem ciągłego noszenia ochrony oczu

<b>Symbole obszaru stosowania:</b>	<b>3</b> Krople cieczy i ich rozbryzgi (oprawka)
	<b>4</b> Grube cząstki pyłu > 5 mikrometrów (oprawka)
	<b>5</b> Gaz i drobne cząstki pyłu < 5 mikrometrów (oprawka)
	<b>8</b> Łuk powstający przy zwarciu elektrycznym (szybka i oprawka)
	<b>9</b> Stopione metale i gorące ciała stałe (szybka i oprawka)

<b>Normy wg dziedzin zastosowania:</b>	<b>Kod</b>	<b>Stopień zaciemnienia</b>
(Znakowanie na szybce)		
EN 169 „Filtry spawalnicze”	-	1.7 do 16
EN 170 „Filtry chroniące przed nadfioletem”	2*	1.1 do 5
EN 171 „Filtry chroniące przed podczerwienią”	4*	1.2 do 10
EN 172 „Filtry chroniące przed oślnieniem słonecznym, bez wymagań w podczerwieni”	5	1.1 do 4.1
EN 172 „Filtry chroniące przed oślnieniem słonecznym, z wymaganiami w podczerwieni”	6	1.1 do 4.1
Symbol „C” : dobre postrzeganie kolorów		
Odporność na zniszczenie powierzchni przez małe cząsteczki	<b>K</b>	
Odporność na zaparowanie	<b>N</b>	
Szybka początkowa	<b>O</b>	
Szybka dodatkowa, na wymianę	<b>▼</b>	

### **PRZECZYTAJ UWAGNIE:**

**PIELĘGNACJA:** Szybki muszą być czyszczone takimi produktami jak: woda mydlana, roztwór optyczny lub roztwór z małą zawartością alkoholu.

**UTRZYMANIE:** Tak jak wszystkich produktów ochronnych, żywotność okularów zależy będzie od sposobu użycia, pielęgnacji i utrzymania. Szybka przekłuta, zarysowana lub zniszczona powinna zostać wymieniona na oryginalny produkt. Jeśli oprawka jest zniszczona, należy zmienić okulary. Po użyciu okularów lub maski ochronnej, należy włożyć je do oryginalnego opakowania. W każdym przypadku produkt musi być wymieniony po 2 latach.

**UWAGA:** W szczególnych przypadkach skóra bardzo wrażliwa może reagować alergicznie w następstwie kontaktu naskórka z niektórymi materiałami. Ochrona oczu noszona na okulary korekcyjne może spowodować potencjalne ryzyko.

**WYMIANA SZYBEK:** Sprawdzić czy szybki na wymianę są identyczne jak szybki początkowe.

**TRANSPORT:** Ochrona oczu musi być transportowana w oryginalnym pakowaniu.

**PRZECHOWYWANIE:** między 5 a 40°C, wilgotność < do 90%.