UNIGLOVES
NITREX

HAND PROTECTION RANGE

INSTRUCTIONS FOR USE

295RP

295RP-06 6
295RP-07 7
295RP-08 8
295RP-09 9
295RP-10 10
295RP-11 11

EN388:2016+A1:2018

1	2	3	4	X
4	100	500	2000	8000
X	b	1.2	2.5	10
4	10	25	50	75
2	6	10	100	150
e	e	A	B	C

EN511:2006

1	2	3
0.10 ±0.01	0.15 ± 0.01	0.22 ± 0.01
0.025 ±0 <0.050	0.050 ±0 <0.100	0.100 ±0 <0.150

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T
4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EN407:2020

1	2	3	4	5
20	40	60	80	100
1	4	7	350	350
1	2	4	≥7	≥10
1	2	4	≥20	≥50
1	2	4	≥10	≥15
0	30	60	120	180
X	X	X	X	X

ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN ISO 374-1	EN ISO 374-4 (%)
A	X
B	X
C	X
D	X
E	X
F	X
G	X
H	X
I	X
J	X
K	X
L	X
M	X
N	X
O	X
P	X
R	X
S	X
T	X

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (notified body number 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contact accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the manufacturer recommends a regular change of gloves. Glove suppliers have been unable to be contacted under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the full glove is tested under Liquids) or the glove is of a design that is so different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ. It is also recommended that a risk assessment be undertaken before use. Gloves with sleeves gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, abrasion, flexing, contamination, temperature, glove thickness, glove material, glove design, glove size, glove use, glove age, and chemical mixtures, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in physical properties of the material when tested. Glove suppliers have been unable to obtain samples from glove production under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance - TDM test [Newton] (f) Impact protection (P) Protection against small splashes of molten iron. Glove cuff tests are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with the cut level F or higher). Cut resistance: Glove suppliers have been unable to obtain samples from glove that may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the glove material is at the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (h) Resistance to permanent deformation caused by freezing. **Notes:** Gloves may be tested in suitable properties where well. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For cold-stable, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the type of activity, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Convective heat [Heat Transfer Index - seconds] (l) Radiant heat [Time to a specified level of Radiant Heat] (m) Contact heat [Heat Transfer t_{10} - seconds] (n) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (o) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - grams]. **Notes:** The glove comes into contact with a heat source. Gloves are tested for protection against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, the glove material at the hand shall have the same or better performance than the material used in the cuff of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be ruled out that molten metal may adhere to the glove. Careful removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves are designed for use in low risk mechanical hazards. Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification may be necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Cleaning:** Wash gloves with mild soap and lukewarm water before first use. **Maintenance:** Gloves should be replaced if they are damaged. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Avoid storage in proximity of chemicals. **Storage conditions:** Storage temperature: 10 °C - 40 °C. Relative humidity: 30 % - 70 %. Storage in the original packaging properties do not change from the date of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning methods:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance. For cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use are beyond our control and are the responsibility of the user. **Disposal:** Dispose of the product in accordance with local laws and regulations. **Use:** protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inappropriate glove use:** Tactile sensitivity and dexterity reduce with your fitting of glove causes fatigue in hands and finger. Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection. **Glove donning:** Ensure the selection of appropriate glove size. Pull the glove onto the hand, ensuring the cuff covers the wrist and sleeve if applicable. Adjust the glove for a snug fit and comfort. Avoid tearing or damaging the glove. **Glove removal:** When contaminated or not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove all and right gloves alternately using the glove hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. **Leaflet:** or incorrect under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

Conformity assessment: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, tal como transposto para a legislação do Reino Unido e alterado, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 e EN407:2020. Categoria II

O exame de tipo UE realizado por: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organismo aprovado número 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Contém acelerantes de borracha que podem causar reações alérgicas. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre materiais e produtos químicos puros. A resistência química pode ser alterada quando o produto químico é misturado com outras substâncias químicas. Os fabricantes de luvas não conseguiram obtenção de luvas a partir de amostras retiradas apenas da palma (exceto no caso de as luvas ser igual ou superior a 400 mm - onde o cano também é testado) e do respeito apenas a substâncias puras/ misturas. Pode ocorrer uma redução do desempenho do material devido a alterações das propriedades físicas. Os movimentos, abrasões, flexões, contaminação, temperatura, espessura das luvas, material das luvas, design das luvas, utilização das luvas, idade das luvas e misturas químicas, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da utilização, inspeccione as luvas para detectar qualquer defeito ou imperfeição. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência a perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à perfuração foi avaliada em condições de laboratório e não reflecte as condições específicas do local de trabalho. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no coup-test são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM ou não resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte testa ISO com TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objectos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a protecção não se aplica ao dedo. O acolchoado das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer protecção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento Térmico I_{clo} em m^2 K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m^2 K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração de água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes se ficarem molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a todas as camadas. Para luvas frias, os níveis de desempenho, consoante a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de protecção usadas pela pessoa, tempo de exposição, nível de actividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação limitada da chama [Incandescência (segundos)] (k) Calor de Convecção [Temperatura de contato] °C (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor t_{10} (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (o) Grandes salpicos de metal fundido [Massa fundida - gramas]. Aconselha-se a luva não deve entrar em contato com uma chama nua.

Luvas testadas apenas contra chama não contemplam o "risco de metal fundido" não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a luva. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida. Pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de empreitada. Aconselha-se a não utilizar luvas em ambientes úmidos. Não foram avaliadas as luvas para uso em condições de humidade.

Recomendações: Não utilizar em trabalhos em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas são devem ser usadas quando há risco de arredondamento por partes móveis das máquinas. **Alerta:** contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. **Obsolescência:** Quando armazenado corretamente, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas até 3 anos a partir da data de fabrico. **Limpeza:** Lavar as luvas com sabão suave e água morna antes da primeira utilização. **Manutenção:** Substituir as luvas se estiverem danificadas. **Armazenamento:** Guardar em local seco e protegido da luz e de fontes de ultravioletas e ozono. Evitar armazenamento próximo de produtos químicos. **Condições de armazenamento:** Temperatura de armazenamento: 10 °C - 40 °C. Humidade relativa: 30 % - 70 %. Armazenamento na embalagem original as propriedades mecânicas não se alteram a partir da data de fabrico. **Não** é necessário nenhum embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer plano. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é recomendada, pois as luvas podem perder a sua desempenho inicial. para a limpeza pode ser utilizado um pano húmido. **Nota:** A informação aqui contida e os resultados dos testes laboratoriais destinam-se a ajudar o utilizador a selecionar o EPI. No entanto, deve ser entendido que as condições reais de utilização não podem ser sempre controladas pelo fabricante. **Eliminação:** Eliminar o produto de acordo com as leis e regulamentos locais. **Utilização:** luvas de proteção apenas para a finalidade pretendida e utilizar o tamanho certo. **Uso inapropriado luvas:** A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com a luva ajustada causa fadiga nas mãos e nos dedos. O tamanho errado e a má adaptação levam a uma má proteção das mãos. **Colocação de luvas:** Assegure-se de que a luva tem o tamanho e o ajuste adequados. Puxe a luva para a mão, garantindo que o punho cobre o pulso e a manga, se aplicável. Ajuste a luva para um ajuste confortável e seguro. Evite rasgar ou danificar a luva. **Remoção da luva:** Retirar a luva assim que não for necessária ou quando apresenta um perigo potencial. Quando a contaminação não for eliminável ou apresentar um risco potencial, é aconselhável remover as luvas da esquerda e de direita alternadamente usando a mão com luvas, de modo a que as luvas sejam removidas sem que o contaminante toque na mão. **Higiene das mãos:** Lavar as mãos antes da utilização, após a utilização e periodicamente durante a utilização. **Eliminação:** As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, elimine de acordo com as regulamentos das autoridades locais. Depositão em aterro ou incineração em condições controladas. Para mais informações, consulte o seu fornecedor.

Conformity assessment: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE

Vidoloot aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving, via de Europese normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020. Categorie II

Het EU-keuringsonderzoek wordt verricht door: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (erkend organisatienummer 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dit dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als naslag te bewaren. Bevat versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Deze informatie geeft de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderschat tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden bepaald van de monsters van de handschoen alleen van de handpalm (behalve in geval van handschoenen van 400 mm of meer lang - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de gebruikte chemische stof. Het kan anders zijn dat de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typefest, afhankelijk van temperatuur, schuring en degradatie. Bij bruik kunen bescherming handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysieke eigenschappen. Bewegingen, wasbaarheid, verwarming, dikte van de handschoen, materiaal van de handschoen, ontwerp van de handschoen, gebruik van de handschoen, leeftijd van de handschoen en chemische mengsels, degradatie kan de belangrijkste factor zijn om te overwegen bij de keuze van chemisch resistente handschoenen. Controleer voorafgaand aan het gebruik de handschoenen op elk gebrek of onvolkomenheid. EN ISO 374-4:2019 De degradatieniveaus geven de verandering in de perforatieeigenschappen van de handschoen aan wanneer deze wordt getest. Handschoenfabrikanten hebben geen monsters van de handschoen onder laboratoriumomstandigheden en hebben alleen betrekking op het geteste specimen. Bewaren drong bewaren, buiten bereik van direct zonlicht in een verpakking van karton. U wordt aangeraden deze verpakking te bewaren.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorprikken (e) Weerstand tegen TDM snijdoos. Voor het doorprikken tijdens de snijweerstandstest zijn de coupe-testresultaten slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstand de referentieprestatieresultaten zijn (van toepassing op producten waarvan ook een EN 388-snijweerstandsresultaat van niveau F of hoger wordt vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatieweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij beschermingen tegen stoten is de beschermde zone de rug van de hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers bieden geen bescherming.

EN 511:2006 Beschermingen tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve koude [Thermische isolatie I_{clo} in m^2 K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m^2 K/W] (h) Doorlatendheid van water [Penetratie van water]. Handschoenen kunnen hun isolerende eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximale toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de hele handschoen. Voor koude handschoenen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de hele handschoen, inclusief alle lagen. Pas op voor omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, het effect van andere beschermende kleding die de persoon draagt, de duur van de blootstelling, de activiteitsniveau, de vereiste bewegelijkheid, het contact met koude voorwerpen en het contact met natte of droge voorwerpen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamuitbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactwarmte [Contact temperatuur °C] (l) Convectiewarmte [Thermisch overdrachtsindex (seconden)] (m) Stralingswarmte [Warmteoverdracht t_{10} (seconden)] (n) Kleine spatten gesmolten metaal [Aantal druppels] (o) Grote spatten gesmolten metaal [Gesmolten massa - gram]. **Opmerkingen:** De handschoen komt met een open vlam. Handschoenen die alleen tegen "kleine spatten gesmolten metaal" zijn getest, zijn niet geschikt voor lasactiviteiten. Voor handschoenen die getest zijn op grote hoeveelheden gesmolten metaal, moet het materiaal van de handpalm ten minste dezelfde prestatie of een betere prestatie hebben als het materiaal van de manchet van de handschoen. Bij een spat van gesmolten metaal de werkplek onmiddellijk moet verlaten en de handschoen moet uitbreken. Bij gebruik van de handschoen kan niet worden uitgesloten dat gesmolten metaal aan de handschoen blijft kleven. Voorzichtig verwijderen van de handschoen is aangewezen, kan zij in geval van nood niet geraakbelik werden

Recommandations: Ne pas utiliser en travaux pour lesquels le niveau de risque mécanique à couvrir excède les niveaux de bénéfices indiqués. **Avertissement:** Ces gants sont destinés à être utilisés en présence de risques mécaniques de faible niveau. Ne pas utiliser en présence de risques mécaniques de niveau supérieur à ceux indiqués. Les gants doivent toujours être inspectés par l'utilisateur avant utilisation afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage. Pour les gants à deux couches ou plus, le classement général ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus élevée. **Obsolescence:** Si le produit est stocké correctement, ses propriétés mécaniques ne subiront aucune modification jusqu'à 3 ans après la date de fabrication. **Entretien:** Laver les gants avec un savon doux et de l'eau tiède avant la première utilisation. **Maintenance:** Remplacer les gants en cas de dommages. **Stockage:** Stocker dans un endroit sec et protégé de la lumière et des sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Éviter le stockage à proximité de produits chimiques. **Conditions de stockage:** Température de stockage: 10 °C - 40 °C. Humidité relative: 30 % - 70 %. Stockage dans l'emballage d'origine les propriétés ne changent pas par rapport à la date de fabrication. Aucun emballage spécial n'est nécessaire pour le transport et la conservation, mais le produit doit rester à plat. **Méthodes de nettoyage:** Le lavage n'est pas recommandé car les gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Remarque:** Les informations contenues dans ce document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner l'EPI. Cependant, il convient de comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas toujours être contrôlées par le fabricant. **Élimination:** Éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales. **Utilisation:** gants de protection uniquement à l'usage prévu et utiliser la taille appropriée. **Utilisation inappropriée des gants:** La sensibilité tactile et la dextérité se réduisent lorsque vous ajustez votre gant, ce qui provoque une fatigue des mains et des doigts. Une taille incorrecte et un mauvais ajustement conduisent à une mauvaise protection des mains. **Mise en place des gants:** Choisir la taille appropriée. Tirer le gant sur la main, en veillant à ce que le poignet couvre le poignet et la manche, si nécessaire. Ajuster le gant pour qu'il soit confortable et ajusté. Éviter de déchirer ou endommager le gant. **Retrait du gant:** Retirer le gant dès qu'il est jugé dangereux ou en présence d'un danger potentiel. Si la contamination ne peut pas être éliminée ou présente un danger potentiel, il est recommandé de retirer les gants de la main gauche puis de la main droite en alternant les mains gantées afin que les gants soient retirés sans que le contaminant ne touche la main. **Hygiène des mains:** Se laver les mains avant l'utilisation, après l'utilisation et périodiquement pendant l'utilisation. **Élimination:** Les gants usagés peuvent être contaminés par des matériaux infectieux ou autres matériaux dangereux. Veuillez éliminer conformément aux réglementations des autorités locales. Dépotoir ou incinération dans des conditions contrôlées. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.

Conformity assessment: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE

Cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 para PPE, tal como transpuesto a la legislación del Reino Unido y modificado, a través de las normas europeas EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 y EN407:2020. Categoría II

El examen de tipo UE realizado por: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organismo autorizado número 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Cuando el nivel marcado es X indica que el guante no ha sido probado o que el método de prueba no es adecuado. Los guantes han sido probados en la zona de la palma. Se recomienda conservar este envase como referencia. Contiene aceleratores que pueden provocar reacciones alérgicas. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y diferencia entre materiales y productos químicos puros. La resistencia química puede ser alterada cuando el producto químico se mezcla con otras sustancias químicas. Los fabricantes de guantes no han conseguido obtener muestras de la palma (excepto en los casos en que el guante sea igual o superior a 400 mm, en cuyo caso también se prueba el cono) y se refiere únicamente al producto químico probado. Puede ser diferente si el producto químico utilizado en una mezcla. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la propia de fin en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Cuando se utilizan, los guantes de protección pueden ofrecer menos resistencia al producto químico peligroso debido a los cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los engrapados, los roces, la degradación causada por el contacto con el producto químico, el grosor del guante, el material del guante, el diseño del guante, el uso del guante, la edad del guante y las mezclas químicas, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta en la selección de guantes resistentes a productos químicos. Antes de utilizarlos, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. Almacenamiento: temperatura en condiciones secas, lejos de la luz solar directa y de cualquier fuente de ozono. Ajuste para ofrecer comodidad y evitar la fatiga de las manos y los dedos. Una talla incorrecta y un ajuste deficiente conducen a una mala protección de las manos. **Colocación de guantes:** Asegurar la selección de la talla de guante adecuada. Colocarse la mano dentro del guante, asegurándose de que el puño cubra la muñeca y la manga, si corresponde. Ajustar el guante para que quede cómodo y ajustado. Evitar rasgar o dañar el guante. **Retirada:** Retirar el guante cuando ya no sea necesario o cuando se perciba un peligro potencial. Si la contaminación no puede eliminarse o supone un peligro potencial, se recomienda retirar los guantes de la mano izquierda y la mano derecha alternativamente usando la mano con guante para que los guantes se retiren sin que el contaminante toque la mano. **Higiene de las manos:** Lávese las manos antes de usarlas, después de usarlas y periódicamente durante el uso. **Eliminación:** Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales infecciosos u otros materiales peligrosos. Por favor, deshágase de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales. Depósitos en un vertedero o incinerar en condiciones controladas. Para más información, consulte a su proveedor.

Conformity assessment: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE

Conforme au règlement de l'UE 2016/425 pour les EPI, tel qu'il a été transposé dans la législation du Royaume-Uni et modifié, à travers les normes européennes EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020. Catégorie II

L'examen de type UE a été effectué par: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organisme agréé numéro 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Lorsque le niveau marqué est X, cela indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test n'est pas adéquate. Les gants ont été testés dans la zone de la paume. Nous recommandons de conserver cette emballage à titre de référence. Contient des accélérateurs qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Ces informations ne reflètent pas la durée de la protection sur le lieu de travail et la différence entre matières et produits chimiques purs. La résistance chimique peut être altérée lorsque le produit chimique utilisé en mélange avec d'autres substances chimiques. Les fabricants de gants n'ont pas pu obtenir des échantillons de la paume (sauf dans le cas où le gant est supérieur ou égal à 400 mm, en cas de gant long) et se réfère uniquement au produit chimique testé. Il peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adéquats pour l'utilisation prévue, les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir une moindre résistance au produit chimique dangereux en raison des modifications de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accouchages, les frottements, la dégradation causée par le contact avec le produit chimique, l'épaisseur du gant, le matériau du gant, la conception du gant, l'utilisation du gant, l'âge du gant et les mélanges chimiques, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix des gants résistants aux produits chimiques. Avant de l'utiliser, inspecter les gants pour tout défaut ou imperfection. EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation indiquent le changement des propriétés physiques du matériau lorsqu'il est testé. Les fabricants de gants n'ont pas pu obtenir des échantillons de gants pour production en laboratoire et ne se réfère qu'à l'échantillon testé. Il est recommandé de conserver cette emballage à titre de référence.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à l'abrasion [Rotations] (b) Résistance aux coupures (c) Résistance au déchirure [N] (d) Résistance à la perforation [N] (e) Résistance au test de coupe TDM [N]. En ce qui concerne l'emoussage pendant l'essai de résistance à la coupure, les résultats de l'essai de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que les résultats de l'essai de coupe TDM. En ce qui concerne l'emoussage pendant l'essai de résistance à la coupure, les résultats de l'essai de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que les résultats de l'essai de coupe TDM sont présentés. Les gants répondant à l'exigence de résistance à la perforation peuvent ne pas convenir à l'utilisation avec des aiguilles hypodermiques. Pour la protection contre les impacts, la zone protégée est le dos de la main. **Attention:** la protection ne s'applique pas au doigt. Les rembourrages au dos de la main et des doigts n'offrent aucune protection.

EN 511:2006 Protection contre le froid (f) Résistance au froid de convection [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (g) Résistance au froid de contact [Résistance thermique R en m^2 K/W] (h) Perméabilité à l'eau [Pénétration de l'eau]. Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations sur la détermination de l'exposition maximale admissible de l'utilisateur. **Avertissement:** Pour les gants multicouches, les niveaux de performance s'appliquent à toutes les couches. Pour les gants froids, les niveaux de performance, en fonction de la température ambiante, des conditions atmosphériques, de la vitesse du vent, de la santé et du bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection portés par la personne, du type d'activité, du niveau d'activité, de l'exigence de dextérité requise, du contact avec des objets froids et du contact avec des objets humides ou secs lors du choix de cet EPI.

EN 407:2020 Risques thermiques (i) Propagation limitée de la flamme [Après la flamme (secondes)] (j) Propagation limitée de la flamme [Incandescence (secondes)] (k) Calor de contacto [Température de contact] °C (l) Chaleur convective [Transfert de chaleur HTI (secondes)] (m) Chaleur rayonnante [Transfert de chaleur t_{10} (secondes)] (n) Petites projections de métal en fusion [Nombre de gouttes] (o) Projections importantes de métal en fusion [Masse fondue - grammes]. **Remarques:** Le gant est en contact avec une source de chaleur. Les gants testés pour la protection contre les "petites projections de métal en fusion" ne conviennent pas aux activités de soudage. Pour les gants testés contre de grandes quantités de métal en fusion, en cas de projection de métal en fusion, le gant doit être immédiatement et lieu de travail et retirer le gant. En cas de projection de métal en fusion, le gant peut ne pas éliminer tous les risques de brûlure. Compte tenu de l'application du gant, il ne peut pas être exclu que du métal en fusion adhère au gant. Le gant n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.

Avertissement: Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles de machines. **Avertissement:** Ces gants sont destinés à être utilisés en présence de risques mécaniques de faible niveau. Ne pas utiliser en présence de risques mécaniques de niveau supérieur à ceux indiqués. Les gants doivent toujours être inspectés par l'utilisateur avant utilisation afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage. Pour les gants comportant deux couches ou plus, le classement général ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus élevée. **Obsolescence:** Si le produit est stocké correctement, ses propriétés mécaniques ne subiront aucune modification jusqu'à 3 ans après la date de fabrication. **Entretien:** Laver les gants avec un savon doux et de l'eau tiède avant la première utilisation. **Maintenance:** Remplacer les gants en cas de dommages. **Stockage:** Stocker dans un endroit sec et protégé de la lumière et des sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Éviter le stockage à proximité de produits chimiques. **Conditions de stockage:** Température de stockage: 10 °C - 40 °C. Humidité relative: 30 % - 70 %. Stockage dans l'emballage d'origine les propriétés ne changent pas par rapport à la date de fabrication. Aucun emballage spécial n'est nécessaire pour le transport et la conservation, mais le produit doit rester à plat. **Méthodes de nettoyage:** Le lavage n'est pas recommandé car les gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Remarque:** Les informations contenues dans ce document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner l'EPI. Cependant, il convient de comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas toujours être contrôlées par le fabricant. **Élimination:** Éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales. **Utilisation:** gants de protection uniquement à l'usage prévu et utiliser la taille appropriée. **Utilisation inappropriée des gants:** La sensibilité tactile et la dextérité se réduisent lorsque vous ajustez votre gant, ce qui provoque une fatigue des mains et des doigts. Une taille incorrecte et un mauvais ajustement conduisent à une mauvaise protection des mains. **Mise en place des gants:** Choisir la taille appropriée. Tirer le gant sur la main, en veillant à ce que le poignet couvre le poignet et la manche, si nécessaire. Ajuster le gant pour qu'il soit confortable et ajusté. Éviter de déchirer ou endommager le gant. **Retrait du gant:** Retirer le gant dès qu'il est jugé dangereux ou en présence d'un danger potentiel. Si la contamination ne peut pas être éliminée ou présente un danger potentiel, il est recommandé de retirer les gants de la main gauche puis de la main droite en alternant les mains gantées afin que les gants soient retirés sans que le contaminant ne touche la main. **Hygiène des mains:** Se laver les mains avant l'utilisation, après l'utilisation et périodiquement pendant l'utilisation. **Élimination:** Les gants usagés peuvent être contaminés par des matériaux infectieux ou autres matériaux dangereux. Veuillez éliminer conformément aux réglementations des autorités locales. Dépotoir ou incinération dans des conditions contrôlées. Pour plus amples informations, consulter votre fournisseur.

Conformity assessment: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE

Entsprycht der EU-Verordnung 2016/425 für PSA, der durch die europäischen Normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 und EN407:2020 in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde. Kategorie II

Die EU-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (zugelassene Stelle Nummer 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Wenn der markierte Wert X ist, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht angemessen ist. Die Handschuhe wurden im Bereich der Handfläche getestet. Es wird empfohlen, diese Verpackung zum Nachschlagen aufzubewahren. Der Handschuh enthält Beschleuniger, die allergische Reaktionen verursachen können. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen an Proben der Handschuhe nur an der Handfläche ermittelt (außer bei Handschuhen von 400 mm oder länger – dann wird auch der Stulp getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Substanz. Es ist möglich, dass sich die Leistung des Materials aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften verringert. Es wird empfohl

Megfelel a szerelési előírásoknak vonatkozó 2014/35/EU rendelettel, amelyet az EN IEC 21420:2020, EN308:2016-41:2018 és EN47:2020 szabványok szerint az Egyesült Királyság jogrendjére és módosításai. II. kategória

Az EU-típusvizsgálatot a következők végezték: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (rendeljétszám szervezet száma 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Ha a megjelölt szúrt k, az azt jelzi, hogy a kesztyű nem vízszigetlő, vagy a vízszigetlő módszer nem megfelelő. A kesztyűket a tenyér felületén tesztelték. Javaslok, hogy ezt a csomagolást őrizze meg referenciaként. Kesztyűbőrt használ, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak a bőrön. Tyúk tojásban az oltásban termelődő vírusok előállításával, valamint a kevesebb és a tiszta vegyi anyagok megközelítőleg 1 hónap. Az anyagokat szerintem ellenálltak laboratóriumi körülmények között, kizárólag a tervezett vizsgálatok alatt. Az ellenőrzés (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyű 400 mm-es vagy annál nagyobb - ekkor a kézzel is vizsgáljuk), és csak a vízszigetlő vegyi anyagok esetén van szükség rá. A szem és az arc szemüveg, arcvédő és/vagy arcmaszk viselése. Alkalmas ellenőrzés a kesztyű alkalmas-e a tervezett felhasználásra, mivel a munkahely kockázatának a felmérésére, a kopás és a behatolás figyelembe vételének a fejlődés, valamint a gyártók ajánlásai és a fokozott kockázatok miatt a munkavállalók más módszerekkel mint kisebb elemekkel rendelkezhetnek a veszélyes vegyi anyagokat szemben. A mosószerek, a gyártók utasítása szerint, a munkavállalók a vegyi anyagokat szemben a kesztyűk belsőjét a legfontosabb tényezőt, amelyet figyelembe kell venni a vegyszerekkel kezelő felhasználóknak. Tanácsot adott ellenőrzése a kesztyűk és a kézfej és az ujjak közötti kapcsolat, hogy a kesztyűk tárolja szétválasztva, hogy a kesztyűk nem szennyeződnek szennyeződés és az ellenőrzés, hogy nem szivárog. Ne használja, ha van valami szivárgás van jelen a kesztyűben. Ne szúrja meg a kesztyűt, hogy nem szivárog. EN ISO 374-5:2016 szerint a kesztyűk megfelelnek a vírusok elleni védelem követelményeinek. A kesztyűk nem vízszigetlenek, vagy az anyagnak van egy kisebb szúrása, pattanása vagy szakadása. A szúrásállóság laboratóriumi körülmények között értékelték, és csak a vízszigetlő mintára vonatkozik. Tartsa távol kémiailegyek közelét, közvetlen napfénytől és hőtől vagy lángtól. Javaslom, hogy ezt a csomagolást referenciaként őrizze meg.

EN 388:2016+A1:2016 Mechanical hazards (a) Kopásállóság (b) Vágási ellenállás (c) Szakítószilárdság (d) Szúrásállóság (e) Ütésvédő (f) Vágási ütési szint (szúrás). A vágási ütési szint szúrás. A vágási ütési szint szúrás szúrás szúrás