GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS SK HU RO BG HR ET LT LV SL SR EL

AlphaTec® 2000 STANDARD

Version 07.02.19 (версия инструкции от)

PUAT2OS001

AlphaTec 2000 STANDARD

Ansell

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

Height(H) / Рост	Chest (B) Circumference / Обхват груди	Waist (C) / Талия	Garment Size / Размер одежды
158 - 164	76 - 84	68 - 76	XS 42-44
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S 44-46
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M 46-48
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L 48-50
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL 50-52
182 - 188	116 - 124	108 - 116	2XL 52-54
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL 54-56
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL 56-58
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL 58-60
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL 60-62
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL 62-64

* measurements for trousers only

Protection Levels & Additional Properties

	White/Yellow	Green
Sulphuric Acid (30%)	3 or 3	3 or 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 or 3	3 or 3
o-Xylene	2 or 3	3 or 3
Butan-1-ol	3 or 3	3 or 3

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 16328 Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec 2000 Standard Fabric

	Repellency EN Class* White/Green	Yellow	Penetration EN Class* White/Green	Yellow
Sulphuric Acid (30%)	3	3	3	3
Sodium Hydroxide (10%)	3	3	3	3
o-Xylene	2	3	3	3
Butan-1-ol	3	3	3	3

AlphaTec 2000 Standard Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 L_{TM} ≤ 30% and L_{NaCl} ≤ 15%	Pass
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034: 2005+A1:2009	Pass
a:Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 2
Electrostatic properties	EN 1149-5:2008	Pass t_{50}< 4 s

** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. Resistance to ignition is not tested as garment already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

AlphaTec 2000 Standard Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (20 kPa)	ISO 16604	Class 6 of 6
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 or 3		

Typical Areas of Use

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its integrity (e.g. holes, tears, seam failure, compromised closures, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress. Refer to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respirator, and the entire zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection. The additional tape should also be used to help ensure the hood has an elasticated facial opening and a shoulder coverage of 10 cm that should be worn under the garment. The hood should be fully taped to the coverall
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination with additional PPE for an application, is the responsibility of the user.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical protective boots (sold separately) over the zip flap position, to protect the top of the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in chemical spillage or pooling conditions.
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping, especially on wet or contaminated surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to be walked upon and that they are changed frequently. Leather boots should not be worn, overshoes or attached socks or boots are not for use in environments where there is a risk of slipping hazards.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system where the outer glove is worn over the cuff and the underglove is worn over the top of the glove to then worn over the garment sleeve.
- Warning - if powered breathing apparatus flow is insufficient or the facepiece becomes loose, negative pressure may occur.
- Electrostatic Dissipative ('ESD') protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be worn in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination. ESD clothing shall completely cover all non-conductive materials (including boots and gloves) (where worn and movement) and any hook and loop fasteners on the garment shall be appropriate. Appropriate steps should be taken to ensure that the person and the earth shall be less than 10¹Ω, e.g. by wearing appropriate footwear.
- Models which feature a pass-through to accommodate a fall arrest system; the employer is responsible for ensuring that any person working at height is fully informed regarding the correct use of PPE and fall arrest systems. It is recommended that the user is given training on the safe use and limitations by a competent person, with details of the training recorded. This will be supplemental donning and doffing instructions supplied with these garments.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (unused and uncontaminated) to your distributor
Storage – Do not store in excess heat or direct sunlight
Disposal – Dispose of garments according to local regulations

For questions please contact the Ansell technical team.The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anciennement appelé MICROGARD® 2000 STANDARD
Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie II par SGS Fimko Oy. 3. Numéro d'enregistrement UE 2016/425 mené par SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié n°. 0598 **4.** Vêtement de protection contre produits chimiques liquides Type 3 et produits chimiques en phase vapeur Type 4. Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Tailles. **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Pictogramme de taille à utiliser pour le choix de la taille. **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge.**12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable. Tenir à distance du feu.
Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: **15.** « Types » de protection complète ou incomplète. **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation présente un niveau de classe 1 au lieu de classe 2 requise. **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. Ne pas utiliser en présence de gaz ou vapeurs explosifs. **18.** Non absorbant. **19.** DIN 32781:2010 Protection contre les pesticides. Voir l'insert Pesticides séparé.

Performance physique du tissu AlphaTec® 2000 Standard

	Blanc/Jaune	Classe (en Vert
EN 530 Abrasion (évaluation physique)	2 sur 6	1 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	5 sur 6	6 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	1 sur 6	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6	1 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	3 de 6	3 de 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration de produits chimiques – Tissu AlphaTec® 2000 Standard

Standard	Classe d'imperméabilité Blanc/Vert	Jaune	Classe selon la pénétration EN* Blanc/Vert	Jaune
Sulphuric Acid (30%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
o-Xylene	2 sur 3	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Butan-1-ol	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 2000 Standard

Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Lmm, 82/90 x 30% L ou L, 8/10 x 15 %	Réussite
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009	Réussite
a :Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008	Réussite t_{50}< 4 s

**Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation présente un niveau de classe 1 au lieu de classe 2 requise. La résistance à l'allumage n'est pas testée car le vêtement est déjà pourvu d'un avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

Résultats du tissu AlphaTec® 2000 Standard selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification EN	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Réussite (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Domaines d'utilisations typiques

Les vêtements AlphaTec® Ansell sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques dépendant de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « Type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur avec des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre les procédures de décontamination (par exemple via douche de décontamination) avant de retirer le vêtement.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas prise en compte à l'égard de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison elle-même.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les rabats sur les gants, les chevilles sur les bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhésif de la fermeture à glissière doit également être recouvert de papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du ruban, il faut porter une combinaison de type intégral sur laquelle sont fixés les gants et les bottes. Le ruban supplémentaire doit également être utilisé pour aider à garantir que la capuche soit équipée d'une ouverture faciale élastique et d'une couverture d'épaule de 10 cm au niveau du cou, qui doit être portée sous le vêtement. La capuche doit être entièrement fixée sur la combinaison avec du ruban adhésif.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application, relève de la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de produits.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais ne réalisent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussures offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières, telles que les matières utilisées dans les galoches, chaussures ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban rétléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit ne respecte pas la norme EN ISO 20471.
- Modèles munis de passants ; doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur portant le premier gant par-dessus le poignet et le second gant par-dessous la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques (« ESD ») ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou pendant la manutention de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable d'ingénieur de sécurité responsable. La performance ESD des vêtements de protection peut être affectée par l'usure, le lavage et la contamination possible. Les vêtements ESD doivent couvrir entièrement tous les matériaux non conformes (y compris les bottes et les gants) (lorsqu'ils sont portés et en mouvement) et toutes les fermeture à crochet et boucle sur le vêtement doivent être appropriées. Des mesures appropriées doivent être prises pour que l'utilisateur de la combinaison soit connecté à la terre. La mise à la terre doit être inférieure à 10⁹ Ω, ce qui est possible en portant des chaussures adaptées.
- Pour le modèles dotés de passage pour le harnais de sécurité ; il est recommandé que l'employeur s'assure que toute personne travaillant en hauteur est entièrement informée de l'utilisation correcte des EPI et systèmes d'arrêt de chute. Il est recommandé de fournir avant l'utilisation une formation complète sur l'utilisation sans risque et les restrictions, dispensée par une personne compétente. Les détails de la formation doivent être enregistrés. Consultez les informations supplémentaires pour enfiler et quitter les vêtements fournies avec ces vêtements.

En cas de défaut, ne portez pas le vêtement. Retournez le vêtement défectueux (inutilisé et non contaminé) à votre distributeur
Entreposage – Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil
Élimination - Éliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
Adresser toute question à l'équipe technique Ansell.
Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anteriormente designado MICROGARD® 2000 STANDARD
Agenda: 1. Fabricante do macacão/nome da marca. 2. Marcação CE. Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, organismo notificado nº. 0598 da UE 2016/425 relativo a EPI. 3. Número de registo da UE 2016/425 mantido por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado n.º 0598 **4.** Vestuário de proteção contra produtos químicos líquidos do Tipo 3 e produtos químicos em fase gasosa do Tipo 4. Leia esta folha de instruções antes da utilização **5.** Tamanhos **6.** Mês/ano de fabrico. **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de tamanho a utilizar para escolher o tamanho. **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não utilizar máquina de secar. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.
Níveis de proteção e propriedades adicionais: **15.** "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos. **16.** Material testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas, com exceção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência de Classe 2. **17.** Tecido EN 1149-5 tratado com tratamento antiestático e que oferece proteção eletrostática quando devidamente ligado à terra. Não utilizar na presença de gases ou vapores explosivos. **18.** Não absorvente **19.** Norma ISO 32781:2010 Proteção contra pesticidas. Ver Folheto sobre pesticidas em separado.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Branco/ Amarelo	Classe EN* Verde
EN 530 Abrasão (inspeção visual)	2 de 6	1 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão (inspeção visual)	5 de 6	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao desgarro	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	3 de 6	3 de 6

*Classe EN especificada por EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 2000 Standard

Norma	Classe EN* de repelência Branco/Verde	Amarelo	Classe EN* de penetração Branco/Verde	Amarelo
Ácido sulfúrico (30%)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido de sódio (10%)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
o-Xileno	2 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Butano-1-ol	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 2000 Standard

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 L_{TM}≤ 30% and L_{NaCl} ≤ 15%	Aprovado
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034:2005+A1:2009	Aprovado
a :Partículas radioativas	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008	Aprovado t_{50}< 4 s

**Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas, com exceção da Cláusula 4.2: a resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência de Classe 2. A resistência à ignição não é testada porque o produto já possui uma advertência de inflamabilidade. Nota: não protege contra radiações ionizantes

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® 2000 Standard

Método de ensaio	Classificação EN	Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Áreas típicas de utilização

O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. Normalmente utilizado para proteção contra perigos específicos, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de proteção de "Tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização

- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspecione o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e fechos danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação deverão ser seguidos (por ex., duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de proteção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada roupa interior adequada para minimizar o stress térmico. Consulte o seu fato Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para proteção do "tipo" completo, é necessário selar os punhos das luvas, os tornozelos das luvas, os calcanhares às botas, o capuz ao dispositivo de respiração. A aba do fecho autodesivo também deve ser selada descolando o papel protetor e pressionando bem com cuidado para não enrugar. Após a aplicação da fita, deve ser colocado um fato-macaco completo. Também deve ser utilizada fita adicional para garantir que o capuz tenha uma abertura facial elástica e uma cobertura de ombro de 10 cm que deve ser usada por baixo do fato. O capuz deve ser totalmente unido ao macacão utilizando fita adesiva.
- Nenhum vestuário oferece proteção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, utilizados em combinação com EPI adicional para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de proteção química (vendidas separadamente) sobre a posição do fecho, a botas protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lagos de líquidos.
- O calçado antiderrapante oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente quando ocorrem em superfícies molhadas ou contaminadas. Certifique-se que as meias ou botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não está danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos com bandas refletoras retrorrefletoras com prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos com alças ; destinados a ser utilizados com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva interior e a segunda luva é colocada sobre o punho da manga do vestuário.
- Advertência – se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de proteção com propriedades de dissipação eletrostática ("ESD") não deve ser aberto ou tirado na presença de atmosferas explosivas ou inflamáveis ou enquanto estiver a manusear substâncias explosivas ou inflamáveis. O vestuário de proteção com ESD não deve ser usado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do engenheiro de segurança responsável. O desempenho ESD do vestuário de proteção pode ser afetado pelo desgaste, pela lavagem e possível contaminação.O vestuário ESD deve cobrir completamente todos os materiais não conformes (incluindo botas e luvas) quando utilizados e em movimento) e os fechos hook-and-loop no vestuário não devem ser abertos. Devem ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador e a terra estão devidamente ligado à terra. A resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10⁹ Ω, por ex.: usando calçado adequado.
- Modelos que incluem uma passagem para acomodar um sistema antiqueda; o empregador é responsável por assegurar que qualquer pessoa que realize trabalho em altura está totalmente informada acerca da correta utilização do EPI e de sistemas de proteção contra quedas. É recomendado que seja dada formação completa por uma pessoa competente sobre a utilização segura e as limitações, com pormenores da formação gravados. Estas serão instruções suplementares de como vestir e tirar o fato fornecidas com este vestuário.

Se pessoalmente afetado por defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor
Armazenamento – Não armazene em calor excessivo ou à luz solar direta
Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais.
Toda a produção é controlada de acordo com a norma ISO 9001:2008. Quarenta sesenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização incorreta dos produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD, anteriormente conocido como MICROGARD® 2000 STANDARD
Etiquetado: 1. Fabricante/ marca del mono. 2. Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Fimko al Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificado nº. 0598 **4.** Prenda de protección contra productos químicos líquidos Tipo 3 y productos químicos en fase gaseosa Tipo 4. Lea estas instrucciones antes del uso **5.** Talla 6. Mes/año de fabricación **7.** Identificación del modelo. **8.** El pictograma de talla debe utilizarse para elegir la talla. **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Conservar alejado del fuego.
Niveles de protección y propiedades adicionales: **15.** «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados. **16.** Material probado de acuerdo con la norma EN 1073-2 para determinar la protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 versus a exigencia de Clase 2. **17.** Tejido EN 1149-5 tratado con tratamiento antiestático y que ofrece protección electrostática cuando está correctamente conectado a tierra. No utilizar en presencia de gases o vapores explosivos. **18.** No absorbente **19.** DIN 32781:2010 Protección contra pesticidas. Ver Folleto sobre pesticidas en separado.

Desempeño físico del tejido AlphaTec® 2000 Standard

	Blanco/ Amarillo	Clase EN* Verde
EN 530 Abrasión (inspección visual)	2 de 6	1 de 6
EN ISO 7854 Resistencia a la flexión (inspección visual)	5 de 6	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistencia al bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras	3 de 6	3 de 6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto más elevado sea el número de clase mejor será el rendimiento del producto.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetración de sustancias químicas del tejido del vestuario AlphaTec® 2000 Standard

	Repelencia Clase EN* Blanco/Verde	Amarillo	Penetración Clase EN* Blanco/Verde	Amarillo
Ácido sulfúrico (30 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
o-xileno	2 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Butan-1-ol	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Prestaciones del traje completo AlphaTec® 2000 Standard

Tipo 5: Prueba de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Lmm, 82/90 x 30% y Ls, 8/10 x 15%	Apto
Tipo 6: Prueba de rociado reducido	EN 13034:2005+A1:2009	Apto
a :Partículas radiactivas	EN 1073-2:2002**	Clase 2
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5:2008	Apto t50< 4 s

**El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 frente a la exigencia de Clase 2. La resistencia a la ignición no se ha probado porque el producto ya posee una advertencia de inflamabilidad. Nota: no protege contra radiaciones ionizantes

Resultados EN 14126:2003 relativos a Tecido AlphaTec® 2000 Standard

Método de prueba	Clasificación EN	Método de prueba	Clasificación EN
ISO 16603	Apto (20 kPa)	ISO 16604	Clase 6 de 6
EN ISO 22610	Clase 6 de 6	ISO/DIS 22611	Clase 3 de 3
ISO 22612	Clase 3 de 3		

Áreas de uso típicas

Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para protegerse contra peligros específicos en función de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales alcanzadas de "Tipo".

Limitaciones de uso

- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no tiene ningún daño que pudiera afectar a su función de protección (corte, agujero, costura estropeada, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos descontaminación (por ejemplo, ducha descontaminación) antes de quitarse la prenda.
- En caso de contaminación, desgaste o daño, quítese la prenda y proceda a su debida eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controlan debidamente los factores del entorno de trabajo. Deben usarse prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el daño que pueda sufrir su prenda.
- Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección completa "tipo", es necesario sellar con cinta los puños a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La cinta adhesiva de cierre de la cremallera debe sellarse también, eliminando el papel protector y presionando con firmeza, teniendo cuidado para que no se formen arrugas o pliegues durante la aplicación. Una vez aplicada la cinta, se debe colocar un traje entero. La cinta adhesiva para sellar el conjunto debe colocarse de forma que proporcione una abertura elástica para la cara y una cobertura para los hombros de 10 cm de ancho que debe llevarse por debajo de la prenda. La capucha debe estar totalmente pegada con cinta al traje.
- Ninguna prenda ofrece una protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos Ansell son adecuados, ya sea solos o en combinación con otros equipos de protección individual, para un uso concreto.
- Modelos con calcetines integrados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la solapa exterior doblada sobre la parte superior de la bota, para proteger la abertura superior. Los calcetines integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o charcos de líquidos ni para estar parados sobre ellos.
- El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies húmedas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no esté dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que exista riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retrorreflectante plateada para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Modelos con asas destinados a ser utilizados con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la prenda por el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los modelos con velcro, abrirlo en Ansell-Produkt, se ello en áreas peligrosas.
- La prenda de protección con disipación electrostática («ESD», por sus siglas en inglés) no debe abrirse ni quitarse en atmósferas inflamables o explosivas ni cuando se estén manipulando sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección ESD no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. El rendimiento ESD de la prenda puede verse afectado por el desgaste, el lavado y la posible contaminación. Las prendas de protección ESD deberán cubrir por completo todos los materiales que no cumplen con la norma durante su uso normal (incluso en movimiento y al doblar el cuerpo) y no deben abrirse los cierres de velcro de la prenda. Deben tomarse las medidas oportunas para que el usuario del traje esté correctamente puesto a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10⁹Ω, por ejemplo, mediante el uso de calzado adecuado.
- Modelos que incluyen un pasacintos para el sistema anticaídas; el empresario es responsable de asegurar que todo el personal que trabaje en altura esté totalmente informado acerca del uso correcto del equipo de protección individual y los sistemas anticaídas. Se recomienda que una persona competente imparta un curso completo de formación sobre el uso seguro del producto y sus limitaciones y que se registren los detalles de dicha formación. Consulte las instrucciones complementarias sobre cómo ponerse y quitarse el traje que se facilian con estas prendas.

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.
Almacenaje – No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente alta ni expuesta a la luz solar directa.
Eliminación - elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.
Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El fabricante declina toda garantía no indicada de forma expresa en el embalaje del producto y no se hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DE

EU-Konformitätserklärung steht zum Herunterladen bereit unter www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD früher MICROGARD® 2000 STANDARD
Etikettenkennzeichnung: 1. Schutzanzughersteller/ Markenname. 2. CE-Kennzeichen. Bestätigt Kategorie III durch SGS Fimko (EU-Verordnung (EU) 2016/425 zu Persönlichen Schutzausrüstungen durchgeführt von SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Benannte Stelle Nr. 0598 **4.** Vollschutzanzug gegen flüssige Chemikalien Typ 3 und gasförmige Chemikalien Typ 4. Lesen Sie diese Gebr

Potvrzuje schválení kategorie III společnosti SGS Fimko, podle a předpisu EU 2016/425. Přezkoušený typ byly provedeny společností SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Oznámený subjekt č. 0598 3. Chemický ochranný oblek s omezenou životností. Nevystavujte ohni. Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů. Nelézá. Mikrotrhlin vzroby. 7, Identifikace modelu. 8. Rozměrový piktogram indikuje štělesné míry. 9. Nepřete. 10. Nepoužívejte. 11. Neupínejte v sušičce. 12. Nežíšte chemicky. 13. Nepoužívejte opakovaně. **14.** Hořlavý materiál. Chraňte před ohněm.

Úrovně ochrany a doplňkové vlastnosti: 15. Dosažený „typ" plné ochrany těla **16.** Oblek testovaje podle EN 1073-2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou bodu 4.2. Odolnost proti propichnutí dosahuje třídy 1 oproti požadavku třídy 2. **17.** EN 1149-5 je prevencia elektrostatická sprava lidiky a pokud je oblek používán v explozivním uzemněny, ochranu proti elektrostatické elektřině. **18.** Látka je testována podle EN 14126 jako zábrana pro infekční látky. **19.** DIN 32781:2010 Ochrana proti mechanickým nebezpečím. 19. Označení vložka proti pestřidlem.

Fyzická účinnost AlphaTec® 2000 Standard Fabric Třída EN°

	Bílá/ Žlutá	Zelená
EN 530 Protřenívání (vizuální poruchy)	2 z 6	1 z 6
EN ISO 7854 Praskání v ohybu (vizuální posouzení)	2 z 6	6 z 6
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztržnutí	2 z 6	2 z 6
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu	1 z 6	1 z 6
EN 863 Odolnost vůči propíchnutí	2 z 6	2 z 6
EN 25978 Odolnost proti lepivosti	Žádné lepení	Žádné lepení
EN ISO 13935-2 Pevnost švů	3 z 6	3 z 6

°Třída EN znamenová normou EN 14325:2004. Čím vyšší je číslo třídy, tím lepší je účinnost.

EN ISO 6530 Odolnost proti pronikání chemikálií – AlphaTec® 2000 Standard Fabric

	EN třída odpuzování°		EN třída penetrace°	
	Bílá/ zelená	Žlutá	Bílá/ zelená	Žlutá
Kyselina sírová (30%)	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
Hydrovid sodný (10%)	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
o–Xylene	2 z 3	2 z 3	3 z 3	3 z 3
Butan–1–ol	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Viso „AlphaTec® 2000 Standard" kostiuno savybės

5 tipas: Dalelių testas EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Patvirtinta
Ljmn, 82/90 ≥ 30% ir Ls, 8/10 ≥ 15%

6 tipas: Sumažinto purškimo testas EN 13034:2005+A1:2009 Patvirtinta
a.Radioaktyvaus dalelės EN 1073-2:2002** 2 klasė
Elektrostatinės savybės EN 1149-5:2008 Patvirtinta T_{50} < 4 s

**Oblek testován podle EN 1073–2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou bodu 4.2. Odolnost proti propichnutí dosahuje třídy 1 oproti požadavku třídy 2. Odolnost proti mechanickému nebezpečí testováno, ale nevztahuje se již uvedené kategorie. Nevystavujte ohni. Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů. Nenabíjí. Nechrání před ionizujícím zářením.

AlphaTec® 2000 Standard Fabric EN 14126:2003 - Výsledky

Testovací metoda	Klasifikace EN	Testovací metoda	Klasifikace EN
ISO 16603	Vyhovuje (20 kPa)	ISO 16604	Třída 6 z 6
EN ISO 22610	Třída 6 z 6	ISO/DIS 22611	Třída 3 z 3
ISO 22612	Třída 3 z 3		

Obvykle oblasti použití

Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo citlivými produkty v prostředí bez prachu a/nebo kontaminace částicemi, kde je vyžadována nehořlavými kapalinami. Obvykle se používají k ochraně proti specifickým rizikům, která jsou závislá na toxicitě a podmínkách expozice. Viz dvě uvede „typy" ochrany a další dostažené vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a oblek ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci / např. poškozené švy a prvky příslevení, silné zmačkání, trhliny, propíchnutí, kontaminaci atd.
- Při velkém kontaminovaných části oblečí je třeba dbát na to, aby se uživatel nekontaminoval při svlékání. Kontaminovaný oblek by měl být odložen opatrným způsobem, a třeba před jeho vlékněním protvét dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprcha).
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádné odstranit a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného obleku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nepřizpůsobí teplotním podmínkám. Při práci v chladném prostředí snížit pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vašeho obleku nosit.
- Tam, kde existuje nebezpečí explozivní směsi, oblek musí být v souladu s EN 1149-5.
- Kat „Ansell" produktuji naudojami su kitomis asmeninėmis priemonėmis ir kai būtina tinkamai apsaugoti, rankogalių bintų arba prijungti prie pirštinių, kuriklės prie batų, o gobtuvą prie kvėpavimo prietaiso. Taip pat būtina naudoti lipnų užtrauktuko uždangalą - nurmi užtikrinti, kad užtrauktuko uždangalo lipnusis vengiant susirauklėjimo ir susilankstymo. Priklausomai užtrauktuko uždangalą, būtina užtikrinti papildomos juostos, kas apsaugo kitrai būtų išvirsme. Jei šį bogobnio kombinezona naudojate su atskiru gobtuvu, gobtuvo veido anga turi būti tampriais raiščiais, o apykaklė dengti perlus 10 cm. Gobtuvo dėvėtos po drabužiu ir turi būti viršikai prikliuotas lipnioja juosta prie kombinezono.
- Jokis drabužis nesuteikia visiškos apsaugos nuo visų rūšių pavojingų medžiagų. Pats naudotojas yra atsakingas už „Ansell" produktų tinkamumo nustatymą, juos naudojant atsikrai arba taku su kitomis papildomomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
- Modeliai su privilnytomis kojinėmis: kojinės yra skirtos dėvėti apsaugos nuo chemikalų medžiaga batuose (pardavimo metu nepridedami), ant batų viršaus užsiūtą užvarą. Prietvirtinimo kojinės ar batai yra neskirti vaikščiotai ar stovėti išsiliejusiose chemikalinėse ar skysčio balose.
- Nešlystantį avalynę suteikia tam tikra atsparumą slydimui, bet negali visiškai pašalinti pavojaus ir tarbo parkrinto pavojus, todėl turi būti imtasi tinkamų priemonių.
- Kojinės arba batai suteikia pakankamą mechaninį atsparumą vaikštomam paviršiui ir kad nesitrauktų. Kai kuriose ambulatorinėse aplinkose gali reikėti papildomai arba batuose naudojamos medžiagos yra neskirtos naudoti aplinkoje, kur galima pasižeisti ar kitaip pakrinti pavojus.
- Modeliai su sidabrine kvėpuojančia atspindinčia juosta geresniam matomumui: šis produktas neatitinka EN ISO 20471.
- Modeliai su kilpomis pirštams turėtų būti dėvimi tik su dviem pirštiniais, kai devintysis pirštio kilpa užmauna ant viršinės pirštinės, o ant drabužio rankovės užmaunama antra pirštinė.
- Įspėjimas: ant užsegimų kablio ar kilpelė, jo negalima atsegti dirbant pavojingose zonose.
- Elektrostatinį krūvį išskiadančių (ESD) apsaugnių drabužių negalima averti ar nusivilkti degioje ar sprogioje aplinkoje arba dirbant su degiomis ar sprogiomis medžiagomis. ESD apsaugnių drabužių negalima dėvėti kartu su kitomis asmeninėmis aplinkoje be išankstinio atsakingo saugos inžinieriaus leidimo. Apsaugnių drabužių ESD savybėms įtakos gali turėti nuolatinis netinkamų skalbiklių ar audinių minkštiklių vyšklėsi bei prieš dažnai prieš įrašai naudojant (skaitant lenkimas ir atlenkamas judesiais) vistiek, atsižvelgiant į visas reikalavimų neatitinkančias medžiagas ir negalima atsegti jokių kabliukų ar kilpelė užsegamų drabužio užsegimų. Būtina imtis visų reikiamų saugumo priemonių, siekiant išvengti statinės elektros arsenos įžeminimą. Varža tarp asmens ir žemės turi būti ne didesnė nei 10⁸ Ω, prvz., devint tinkamą avalynę.
- Modelius ar jų sudedamąsias sistemas nuimkite prieš valydami ar vedžiodami visi auksčiye drabžiamės asmeny būtų geraі informuoti apie tinkamą asmeninių apsaugos priemonių ir kitinių saugumo priemonių naudojimą. Rekomendavimo, kad prieš naudojimą kompetentingas asmuo privalotų išsamų mokymą apie naudojimo ir aprūpinimo, ir priežiūrą. Su šiais drabužiais pateikiamas papildomas aspiringinio ir nusirengimo instrukcijas.

Nors defektu tikrinybė nedelsdamas, nedelvėkite drabužių su defektais. Drabužį su defektais (nenaudokite) ir grąžinkite savo tiekėjui.
Laikymas - nelaikykite dėtiliame karštyje ar ten, kur yra tiesioginių saulės spindulių
Išmetimas - drabužius išmeskite laikydamiesi vietos nuostatų
Kilus klausimų, kreipkitės į „Ansell" techninę komandą.
Gamintojas atsiako visų garantijų, išskyrus konkrelaii nurodytas ant produkto pakuotės, ir neatsako už netinkamą „Ansell" produktų naudojimą.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU MT

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE disponibbli biss tlinżiżel mien
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Standard li kien magħruf qabel bħala MICROGARD® 2000 Standard

Birka Marki&mims: 1. Darba tirpa raġonijiet/simola nosaukums. 2. CE markējums. Atbilst Eiropas Padomes Regulai 2016/425 attiecībā uz Kategoriju III. Šo produktu pārbaudīja un sertificēja SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland Pilnvarotās iestādes nr. 0598 3. Ķīmiskās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu kalpošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet visu norādījumu. 5. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Izmēru piktogrammā norādīti kermeņa izmēri. **9.** Nemazgāt. **10.** Negludināt. **11.** Nežāvēt vēsa žāvētājā. **12.** Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā. **13.** Nelietot atkārtoti. **14.** Viegli uzliesmojošs materiāls. Netuviniet atklātai liesmai.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 15. Apstiprināta atbilstība pilnas kermeņa aizsardzības "tipiem". **16.** Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdurošanas izturības atbilst 1. klasei, nevis 2. klasei. Pretestība. **17.** EN 1149-5 — audums ir aizsērdzāts ar vielu, kas piemīt antistatiskas īpašības, un nodrošina aizsardzību pret elektrostatiskajiem spēkiem (ja ir pareizi zemēts). **18.** Audums ir pārbaudīts atbilstoši EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem. **19.** DIN 32781:2010 Aizsardzība pret mehāniskajiem draudiem. Skatiet dokumentu par pesticīdiem.

Fizikālā aizsardzība pret ķīmisku vielu iekļūšanu — audums AlphaTec® 2000 Std

	Atzrūšanas EN klase°		lespiešanās EN klase°	
	Balts/ Zaļš	Zeltains	Balts/ Zaļš	Zeltains
Sērskābe (30%)	3 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3
o-xilols	2 no 3	2 no 3	3 no 3	3 no 3
1-butanols	3 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3

AlphaTec® 2000 Standard aizsargtērpa kopējā efektivitāte

5. tips. Pārbaude ar daļiņām EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Atbilst prasībām
Ljmn, 82/90 ≥ 30% un Ls, 8/10 ≥ 15%

6. tips. Pārbaude ar smidzinātāmšanu EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasībām

Radioaktīvās daļiņas EN 1073-2:2002** 2. klase

Elektrostatiskās īpašības EN 1149-5:2008 Atbilst prasībām T_{50} < 4 s

°°Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdurošanas izturība atbilst 1. klasei, nevis 2. klasei. Pretestība. Nav jāvalkā, ja uz produkta ir redzami bojājumi. Nelietojiet uguns tuvumā. Nav paredzēts aizsardzībai pret jonizējošo starojumu.

AlphaTec® 2000 Standard EN 14126:2003 rezultāti

Pārbaudes metode	Klasifikācijas EN	Pārbaudes metode	EN klasifikācija
ISO 16603	Atbilst prasībām (20 kPa)	ISO 16604	6. klase no 6
EN ISO 22610	6. klase no 6	ISO/DIS 22611	3. klase no 3
ISO 22612	3. klase no 3		

Tipiskas lietošanas jomas

AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbiniekiu aizsardzībai no bīstamām vielām vai uz jutīgu produktu un procesu aizsardzību no daļiņu piesārņojuma, kad tiek lietots aizsardzībai pret noteiktām briesmām atkarībā no toksiskuma un iedarbības apstākļiem. Tālāk tiek uzrādīti divi tipi aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

- Pirms lietošanas pārbaudiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības darbību, piemēram, plīsumi, bojātas šuves un stiprinājumi, spiest netīras dalas). Nomainiet bojātus tērpus.
- Novelkot piesārņotu darba tērpu, uzmanieties, lai lietotājs nesaskartas ar bīstamām vielām, ja tērps ir piesārnots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušā).
- Ja darba tērps ir piesārnots, nodiļu vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovāc un jālikvidē ja nav nodrošināta cita veida aizsardzība, kamēr tērps netiek nomainīts. Darba tērpa uzlāde var izraisīt statisma stresu. Lai samazinātu šarstuma stresa vai Ansell darba tērpu produkti varētu nebojāt vai kļūt bīstami, ir jāveic pareiza iziešana.
- Ja darba tērps ir piesārnots, nodiļu vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovāc un jālikvidē ja nav nodrošināta cita veida aizsardzība, kamēr tērps netiek nomainīts. Darba tērpa uzlāde var izraisīt statisma stresu vai Ansell darba tērpu produkti varētu nebojāt vai kļūt bīstami. Lai samazinātu šarstuma stresa vai Ansell darba tērpu produkti varētu nebojāt vai kļūt bīstami, ir jāveic pareiza iziešana.
- Antistatiskā apavu iziešana ir atkarīga no grīdas virsmas un apavu mitruma. Lai nodrošinātu pareizu iziešanu, ir jāievēro ražotāja norādījumi par apaviem un grīdas virsmas mitruma līmeni. Ja nav pieejami norādījumi par apaviem, ir jāpārbauda, vai apavi ir piemēroti, izmantojot atbilstošu testēšanas ierīci.
- Ja darba tērps ir piesārnots, nodiļu vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovāc un jālikvidē ja nav nodrošināta cita veida aizsardzība, kamēr tērps netiek nomainīts. Darba tērpa uzlāde var izraisīt statisma stresu vai Ansell darba tērpu produkti varētu nebojāt vai kļūt bīstami. Lai samazinātu šarstuma stresa vai Ansell darba tērpu produkti varētu nebojāt vai kļūt bīstami, ir jāveic pareiza iziešana