USER INSTRUCTIONS

EN INSTRUCTIONS FOR USE

CATEGORY I = EN ISO 21420:2020
CATEGORIA II = EN388:2016 + A1:2018

A. USE
This instruction for the PPE product as defined in Chapter I Article 1 REGULATION (EU) 2016/425 for the "Use" is to be utilized and/or integrated in combination with the specific information that is mentioned or included on or inside each packaging enclosure. These products are designed to protect the hands against the risks as shown by the pictograms displayed, as defined at the relevant EN or EN ISO standards. They are in conformity with the applicable requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425. The product is CE marked with the CE mark and complies with the applicable health and safety requirements of Annex II. Depending on the specific risks, the product is tested and certified by an EU Notified Body, cf. the REGULATION (EU) 2016/425. Use gloves only for the designated purposes as set forth by glove markings and referring to the relevant EN standards.

Protection from mechanical risks
1. Abrasion resistance (performance levels 0 to 4)
2. Blade cut resistance (performance levels 0 to 5 or "X" if TDM Test Performed)
3. Tear resistance (performance levels 0 to 4)
4. Puncture resistance (performance levels 0 to 4)
5. TDM ISO EN 13997 cut resistance (performance levels A to F)
6. Impact Test EN 349:2020 + A1:2021 Minimum requirement against impacts in the knuckle area (not applicable in the finger area which cannot be tested). If no P is declared, no impact protection is provided.

Cut resistance grading (levels A1-A9) according to the American National Standard Institute ANSI-105-2016

Protection from risks
A. Contact Heat (levels 0 to 4)
B. Convective Heat (levels 0 to 4)
C. Permeability of water (level 0 or 1 - Warning: for gloves that are marked, the protection against water is not at all times, but there may be the insulation properties nevertheless remain)

Protection against heat
A. Limited flame spread (levels 0 to 4)
B. Contact heat (levels 0 to 4) for palm protection only
C. Convective heat (levels 0 to 4) protection in the palm area only
D. Radiant heat (levels 0 to 4) protection in the palm area only
E. Small splashes of molten metal (1 to 4) protection in the palm area only
F. Large quantities of molten metal (1 to 4) protection in the palm area only

Suitable for contact with foodstuffs. Products carrying this pictogram are in conformity with the requirements of EU Regulation and 2023/2006 as well as with all applicable National Regulations for Food Contact Materials.

WARNING - The performance (from A to F) declared for the gloves is based on tests performed only on the palm area of the gloves. For gloves with two or more layers, the overall performance levels may not exceed those of the performance of the outermost layer of the gloves. In gloves with seams, the seam may reduce the overall mechanical protection (not applicable only to the palm of the glove.

B. PRECAUTIONS FOR USE
Never use these gloves with chemicals. Never use these gloves with corrosive substances. Gloves should not be used when there is a risk of entanglement with moving machine parts. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections. For mechanical risks, do not use if the glove shows signs of cuts, tears or other damage. Replace the gloves if they show signs of wear. Avoid wearing damaged, dirty or worn gloves. Ensure glove proper sizing. Refer to chart on reverse.

Size	S	M	L	XL	XXL	XXXL - 12
	6 - 7	8 - 8	9 - 9	10 - 10	11 - 11	12 - 12

Glove size to meet EN 2420 Annex 8 requirements.

C. INGREDIENTS/HAZARDOUS INGREDIENTS
Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitized persons, who may develop irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain "professional" medical advice immediately.

D. CARE INSTRUCTIONS
Storage & Expiration: If stored in a cool, dry environment away from direct sunlight, glove materials will not deteriorate, however, fit may be affected.
Cleaning: If gloves get laundered, PIP France cannot be liable for performance of the glove or damage, defects and/or imperfections that may be affected.

E. DISPOSAL
After use, the gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Disposal of gloves must then be in accordance with Local Authority Regulations. Dispose or incinerate under controlled conditions.

Copies of Declarations and Technical Files are maintained and can be retrieved from:
PIP France - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

07/2024

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE S.A.S.
120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85
www.pipeurope.com

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26, 36077
Altavilla Vicentina (VI) Italy
Tel +39 0444 573422
www.industrialstarter.com

INDUSTRIAL STARTER España S.L.
Av. Progres, 2 Pl. Campo Anibal,
46530 Puzol (Valencia) ESPAÑA
Tel +34 96 141 40 41
www.industrialstarter.es

INDUSTRIAL STARTER POLSKA - sp. z o.o.
ul. Elżbiety i Wilhelma Schonów 11-23
41-205 Sosnowiec POLAND
Tel +48 32 260 0026
www.industrialstarter.com

INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.
Ludvíkova 1351/16; 71600
Ostrava - Poruba CZECH
Tel +420 596 628 707
www.industrialstarter.com

ISM Heinrich KrämerGmbH & Co. KG
Koggenweg 1, 59557
Lippstadt - Germany
Tel +49 2941 76060
www.ism-europe.de

ULTIMATE INDUSTRIAL
Victoria Gate, Victoria Road WV1 2 RD
Wolverhampton - UK
Tel +44 1902 451451
www.ultimateindustrial.co.uk

ES INSTRUCCIONES DE USO

CATEGORÍA I = EN ISO 21420:2020
CATEGORÍA II = EN388:2016 + A1:2018

A. USO
Este instructivo para el producto de protección personal, según se define en el Capítulo I, Artículo 3 - REGULACIÓN (UE) 2016/425, para el «Uso» debe ser utilizado y/o integrado en combinación con la información específica que se menciona o incluye en o dentro de cada envoltura. Estos productos están diseñados para proteger las manos contra los riesgos indicados por los pictogramas representados, tal como se define en las normas EN o EN ISO correspondientes. Se ajustan a los REGULACIÓN (UE) 2016/425 aplicables. El producto lleva el marcado CE y cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Anexo II, incluyendo la evaluación de conformidad aplicable a los productos de EU. Según los requisitos específicos, el producto es sometido a un Organismo Notificado de EU para su certificación, cf. REGULACIÓN (UE) 2016/425. Use guantes solo para los fines designados, establecidos por los marcos del guante y los iconos de referencia que se muestran a continuación.

Protección de riesgos mecánicos
1. Resistencia a la abrasión (niveles de desempeño 0 a 4)
2. Resistencia a corte de cuchillo (niveles de desempeño 1 a 5 o «X» si se realizó la prueba TDM)
3. Resistencia a rasgado (niveles de desempeño 0 a 4)
4. Resistencia a perforación (niveles de desempeño 0 a 4)
5. Resistencia al corte TDM ISO EN 13997 (niveles de desempeño A a F)
6. Protección contra impactos (opcional) Guantes que ofrezcan protección contra impactos en la zona de los nudillos (no aplicable en la zona de los dedos, que no puede evaluarse). Si no se proporciona protección contra impactos

Guantes adecuados para uso en largaos donde existan áreas inflamables o explosivas.

Los tres instructivos de uso antes de hacer cualquier uso de los guantes. Si se encuentra con el Estado de Conformidad de los pictogramas, significa que esta prenda cumple con los requisitos de la normativa vigente. Si no, no debe usarse para este riesgo específico. Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones o sobre algún uso en específico, contacte con PIP France S.A.S. como se indica a continuación.

Protección contra el calor
A. Propagación limitada de la llama (0 a 4)
B. Calor por contacto (0 a 4) para protección de la palma
C. Calor por convección (0 a 4) protección en la palma y el dorso
D. Calor radiante (0 a 4) protección en la palma y el dorso
E. Pequeñas salpicaduras de metal fundido (1 a 4) protección en la palma, la muñeca y la muñeca
F. Grandes cantidades de metal fundido (1 a 4) protección en la palma y la muñeca

ADVERTENCIA: El rendimiento (de A a F) declarado para los guantes se basa en pruebas realizadas solo en el área de la palma de los guantes. Para guantes de dos o más capas, el nivel de rendimiento general puede no reflejar necesariamente el rendimiento de la capa exterior de los guantes. En guantes donde la palma y el dorso son de dos capas, la protección mecánica aplicable solo a la palma del guante.

Clasificación de resistencia al corte (niveles A1-A9) de acuerdo con el Instituto Nacional Estadounidense de Normas ANSI-105-2016

Protección del/los
A. Calor de contacto(nivel 0 a 4)
B. Flujo por convección (nivel 0 a 4)
C. Permeabilidad al agua (nivel 0 o 1 - Advertencia: para los guantes que son marcados, dichoflujo y fabricación con un nivel de 1 tiene en cuenta que ciertas partes que proporcionan aislamiento cuando se mojan pueden no)

Protección contra el calor
A. Propagación limitada de la llama (0 a 4)
B. Calor por contacto (0 a 4) para protección de la palma
C. Calor por convección (0 a 4) protección en la palma y el dorso
D. Calor radiante (0 a 4) protección en la palma y el dorso
E. Pequeñas salpicaduras de metal fundido (1 a 4) protección en la palma
F. Grandes cantidades de metal fundido (1 a 4) protección en la palma

Apto para contacto con alimentos. Los productos que llevan este pictograma están conformes con los requisitos del Reglamento (UE) 1935/2004 y 2023/2006, así como con todas las Reglamentos Nacionales aplicables para materiales en contacto con alimentos.

Advertencia: En caso de salpicaduras de metal fundido, el usuario debe abandonar inmediatamente el puesto de trabajo y quitarse los guantes. Es posible que el calor no fluya de forma degresiva. Para los guantes que tienen varias capas, el nivel de rendimiento del conjunto puede no reflejar necesariamente el rendimiento de la capa exterior de los guantes. En los guantes con costuras, la costura puede reducir la protección mecánica general (no aplicable a la palma del guante). Si no se puede garantir la seguridad, no se debe usar el producto. Antes de usar los guantes, inspeccione los guantes para ver si hay defectos o imperfecciones. Para los riesgos mecánicos, no los use si los guantes muestran signos de cortes, desgarros o otros daños. Reemplace los guantes si muestran signos de desgaste. Evite usar guantes dañados, sucios o desgastados. Asegúrese de que el guante de la talla correcta. Consulte la tabla al reverso.

Talla	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	XXL - 11

Tamaño del guante para cumplir con los requisitos del Anexo 8 de EN 2420.

C. INGREDIENTES/INGREDIENTES PELIGROSOS
Algunos guantes pueden contener ingredientes conocidos por ser una posible causa de alergias en personas sensibilizadas, que pueden desarrollar reacciones irritantes o alérgicas por contacto. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, busque atención médica profesional de inmediato.

D. INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Mantenimiento y caducidad: Si se almacenan en un ambiente fresco y seco, donde no reciban luz de sol directa, los materiales del guante no se deteriorarán, aunque el ajuste podría verse afectado.
Limpieza: Si los guantes se lavan, PIP France no puede ser responsable del desempeño del guante ni de los daños, defectos e imperfecciones que puedan surgir.

E. DESECHO
Después de su uso, los guantes pueden estar contaminados con materiales infecciosos o peligrosos. Los guantes deben desecharse de conformidad con los reglamentos de las autoridades locales. Deséchelos o incinérelos en condiciones controladas.

Copias de las declaraciones y los archivos técnicos se conservan en, y pueden recuperarse de:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

IT ISTRUZIONI PER L'USO

CATEGORIA I = EN ISO 21420:2020
CATEGORIA II = EN388:2016 + A1:2018

A. USO
Le presenti istruzioni relative al prodotto DPI definito nel Capo I, art. 3 - REGOLAMENTO (UE) 2016/425 in relazione all'"Uso" sono destinate a essere utilizzate e/o integrate congiuntamente alle specifiche informazioni citate o incluse sopra/entro all'imballo di ogni confezione. Questi guanti sono progettati per proteggere le mani da rischi, come mostrato dai pittogrammi raffigurati e come definito nelle pertinenti norme EN o EN ISO. Sono conformi ai requisiti applicabili del REGOLAMENTO (UE) 2016/425. I guanti sono conformi a uno testati secondo i requisiti applicabili in materia di salute e sicurezza riportati nell'Allegato II, comprese l'applicabile valutazione di conformità ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/425. Indossare i guanti solo per i fini designati, stabiliti dai marcatori del guanto e le icone di riferimento che si trovano sul retro.

Protezione da rischi di natura meccanica
1. Resistenza all'abrasione (livelli di prestazione da 0 a 4)
2. Resistenza al taglio da coltello (livelli di prestazione 1 a 5 o "X" se è stato eseguito il test TDM)
3. Resistenza allo strappo (livelli di prestazione da 0 a 4)
4. Resistenza alla perforazione (livelli di prestazione da 0 a 4)
5. Resistenza al taglio TDM ISO EN 13997 (livelli di prestazione A a F)
6. Protezione antiurto (facoltativa) Guanti che offrono protezione contro gli impatti nella zona delle nocche (non applicabile nella zona delle dita, che non può essere sottoposta a test). Se non è dichiarata una P, non è prevista alcuna protezione contro gli impatti.

Guanti adatti per l'uso in aree in cui esistono zone infiammabili o esplosive.

Prima di qualsiasi utilizzo dei guanti, si prega di leggere per l'uso. Il fornito pittogrammi. Se il guanto è applicabile e i guanti non è progettato, o quando non è stato testato per tale rischio, non deve essere usato per tale rischio specifico. Se avete domande o dubbi su queste istruzioni o su qualsiasi uso specifico, contattate PIP Francia S.A.S. come indicato più avanti.

Protezione dal calore
A. Fiamma limitata (livelli da 0 a 4)
B. Calore per contatto (livelli da 0 a 4) solo per protezione del palmo
C. Calore convettivo (livelli da 0 a 4) protezione del palmo
D. Radiante (livelli da 0 a 4) protezione del palmo
E. Piccoli schizzi di metallo fuso (da 1 a 4) protezione del palmo
F. Grandi processi di metallo fuso (da 1 a 4) protezione del palmo

Attenzione - In caso di spruzzi di metallo fuso, l'utente deve lasciare immediatamente la postazione di lavoro e togliersi i guanti. Il calore può non fluire in modo graduale. I guanti che presentano più strati, il livello di prestazione del complesso può non riflettere necessariamente il livello di prestazione dello strato esterno dei guanti. Nei guanti con cucitura, la cucitura può ridurre la protezione meccanica complessiva (non applicabile solo al palmo del guanto). Se non è garantita la sicurezza, non usare il prodotto. Prima di usare i guanti, ispezionare i guanti per eventuali difetti o imperfezioni. Per i rischi meccanici, non usare se i guanti mostrano segni di tagli, strappi o altri danni. Sostituire i guanti se mostrano segni di usura. Evitare di indossare guanti danneggiati, sporchi o usurati. Assicurarsi che la taglia del guanto sia corretta. Fare riferimento alla tabella sul retro.

Taglia	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	XXL - 11

Dimensione del guanto conforme ai requisiti della norma EN 2420 allegato 8.

C. INGREDIENTI/INGREDIENTI PERICOLOSI
Alcuni guanti possono contenere ingredienti conosciuti per essere una possibile causa di allergie in persone sensibilizzate, che potrebbero sviluppare reazioni di irritazione e/o allergiche da contatto. Se dovessero verificarsi reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente a un medico professionale.

D. ISTRUZIONI PER LA CURA
Conservazione e scadenza: Se i guanti vengono conservati in un ambiente fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, i relativi materiali non si deteriorano, ma l'idoneità potrebbe essere compromessa.
Pulizia: Se i guanti vengono lavati, PIP France non può essere ritenuta responsabile delle prestazioni dei guanti, né dei danni, difetti e/o imperfezioni che ne possono derivare.

E. SMALTIMENTO
Dopo l'uso, i guanti possono essere contaminati da materiali infettivi o comunque pericolosi. Lo smaltimento dei guanti deve avvenire in conformità con le normative delle autorità locali. Smaltire o incenerire in condizioni controllate.

Le copie delle dichiarazioni e i fascicoli tecnici sono tenuti aggiornati e possono essere ottenuti presso:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

NL INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

CATEGORIE I = EN ISO 21420:2020
CATEGORIE II = EN388:2016 + A1:2018

A. GEBRUIK
Deze gebruiksaanwijzing voor het PBM product zoals gedefinieerd in hoofdstuk I, artikel 3 - VERORDENING (EU) 2016/425 voor het "gebruik" moet worden gebruikt en/of geïntegreerd in combinatie met de specifieke informatie die op elke verpakkingsbijlage wordt vermeld of opgenomen. Deze producten zijn ontworpen om de handen te beschermen tegen de risico's zoals weergegeven door de afgebeelde pictogrammen, zoals gedefinieerd in de relevante EN of EN ISO normen. Ze voldoen aan de toepasbare vereisten van de VERORDENING (EU) 2016/425. Het product is CE gemarkeerd met de CE-markering en voldoet aan de toepasbare gezondheids- en veiligheidseisen van Bijlage II, met inbegrip van de toepasselijke conformiteitsbeoordeling zo bedoeld in Hoofdstuk IV van de VERORDENING (EU) 2016/425. Gebruik handschoenen alleen voor de aangewezen doeleinden, zoals hieronder beschreven door handschoenmarkeringen en referentie-iconen.

Bescherming tegen mechanische risico's
1. Schuurweerstand (prestatieniveaus 0 tot 4)
2. Snijbeschadigingen van het blad (prestatieniveaus 1 tot 5 of "X" indien TDM-test uitgevoerd)
3. Scheurbestendigheid (prestatieniveaus 0 tot 4)
4. Perforatiebestendigheid (prestatieniveaus 0 tot 4)
5. TDM ISO EN 13997 snijbestendigheid (prestatieniveaus A tot F)
6. Slagbestendigheid (optioneel) Handschoenen die een gebied van de knokkels bieden (niet van toepassing op de vingers, die niet kunnen worden getest). Als er geen P wordt aangegeven, is er geen beschermingen tegen aanslagkrachten.

Handschoenen geschikt voor gebruik in omgevingen met ontvlambare of explosieve gebieden bestaan.

Lees de gebruiksaanwijzing van de drie instructies voordat u de handschoenen gebruikt. Als u de pictogrammen van de Conformiteitsstatus ziet, betekent dat deze test niet van toepassing is en niet mag worden gebruikt voor dit specifieke gevaar. Als u vragen hebt over deze instructies of een specifieke toepassing, neem dan contact op met de PIP Frankrijk S.A.S., zoals hierboven aangegeven.

Bescherming tegen hitte
A. Beperkte vlamverspreiding (niveau 0 tot 4)
B. Contactwarmte (niveau 0 tot 4) alleen voor handpalmbescherming
C. Convectiewarmte (niveau 0 tot 4) bescherming van de handpalm en rug
D. Stralingswarmte (niveau 0 tot 4) bescherming van de handpalm en rug
E. Kleine spatten van gesmolten metaal (1 tot 4) bescherming van de handpalm en rug
F. Grote hoeveelheid bescherming op handpalm en pols

Waarschuwing Bij spatten van gesmolten metaal moet de gebruiker onmiddellijk de werkplek verlaten en de handschoen uitkleden. De warmteoverdracht kan niet gelijkmatig plaatsvinden. Voor handschoenen met meerdere lagen is het prestatieniveau van het complete handschoenpaar niet per definitie de hoogste laag van de handschoen. Bij naden kan de mechanische bescherming van de handschoen (niet van toepassing op de handpalm) verminderd zijn. Indien de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, mag de handschoen niet gebruikt worden. Controleer de handschoenen voor gebruik op defecten of onvolkomenheden. Voor mechanische risico's niet gebruiken als de handschoen sporen van snijwonden, scheuren of andere beschadigingen vertoont. Vervang de handschoenen als ze sporen van slijtage vertonen. Vermijd het dragen van beschadigde, vuile of versleten handschoenen. Zorg voor de juiste maat handschoen. Raadpleeg de onderstaande tabel.

Grootte	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	XXL - 11

Handschoenmaat zo'n voldoen aan de EN 2420 Annex 8-vereisten.

C. INGREDIËNTEN/GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN
Sommige handschoenen kunnen ingrediënten bevatten waarvan bekend is dat ze een mogelijke oorzaak zijn van allergieën bij gevoelige personen, die irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen. Als er allergische reacties optreden, vraag dan onmiddellijk "professioneel" medisch advies.

D. ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Opslag & Vervaldatum: As de handschoenen worden opgeslagen in een koele, droge omgeving en de buurt van direct zonlicht, zal het materiaal van de handschoen niet verslechteren, maar de pasvorm kan wel worden aangetast.
Reinigen: Als de handschoenen worden gewassen, kan PIP Frankrijk niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de handschoen of voor de eventuele schade, defecten en/of onvolkomenheden die kunnen ontstaan.

E. VERWIJDERING
Na gebruik kan de handschoen besmet zijn met bacteriën/ziekte of andere gevaarlijke stoffen. Het weggooien van handschoenen moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke overheidsregelgeving. Vernietigen of verbrandenonder gecontroleerde omstandigheden.

Exemplaren van de verklaringen en de technische dossiers worden opgeslagen bij:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

DA BRUGSANVISNING

KATEGORI II = EN ISO 21420:2020
KATEGORI II = EN388:2016 + A1:2018

A. BRUG
Denne brugsanvisning for PPE produktet som defineret i kapitel I, artikel 3 - FORORDNING (EU) 2016/425 om "brug" kan anvendes og/eller integreret i kombination med specifikke oplysninger, der er nævnt eller indlagt på/inder inden hver emballage. Disse produkter er designet til at beskytte hænderne mod risikoen som vist ved de afbildede piktogrammer, som defineret i de relevante EN eller EN ISO standarder. De er i overensstemmelse med de gældende krav i FORORDNING (EU) 2016/425. Produktet er CE-mærket med CE-mærket og opfylder de gældende sundheds- og sikkerhedskrav, som anført i bilag II, herunder den overensstemmelsesvurdering, der er omhandlet i FORORDNING (EU) 2016/425. Brug kun handsker til de formål, som angivet af handskemærkningen og refererende til de relevante EN-standarder.

Beskyttelse mod mekaniske risikoer
1. Slidstyrke (ydeevneniveauer 0 til 4)
2. Skæreholdfasthed (ydeevneniveauer 1 til 5 eller «X» hvis TDM-test udført)
3. Rivestyrke (ydeevneniveauer 0 til 4)
4. Punkteringsmodstand (ydeevneniveauer 0 til 4)
5. TDM ISO EN 13997 skæreholdfasthed (ydeevneniveauer A til F)
6. Slagfasthed (valgfri) Handsker, der giver beskyttelse mod slag i knoledelen (ikke anlagt i fingerområdet, som ikke kan testes). Hvis ingen P er deklareret, gives ingen slagbeskyttelse.

Skæreholdfasthedsniveau (niveau A1-A9) ifølge American National Standard Institute ANSI-105-2016

Beskyttelse mod kontakt
A. Kontakt varme (niveauer 0 til 4)
B. Konvektiv varme (niveauer 0 til 4)
C. Vandtætheder (niveau 0 eller 1 - Advarsel: for handsker, der er mærket, dækker vandtætheden ikke altid, men der er alligevel nogle isolerende egenskaber, selv de afskaffes ikke)

Beskyttelse mod varme
A. Begrænset flammespredning (niveau 0 til 4)
B. Kontakt varme (niveau 0 til 4) kun for håndfladebeskyttelse
C. Konvektionsstrømning varme (niveauer 0 til 4) kun for håndfladeområdet
D. Strålevarme (niveauer 0 til 4) beskyttelse på håndfladeområdet
E. Sveisspand (1 til 4) beskyttelse på håndfladeområdet og håndledet
F. Flytende metal (1 til 4) beskyttelse på håndfladen og håndledet

Advarsel I tilfælde af sprøjt af smeltet metal skal brugeren straks afbryde arbejdet og tage handskerne af. Varmen kan ikke altid fordeles jævnt. Ydeevneniveauet for hele handskeparet er ikke nødvendigvis det samme som det, der findes i det ydre lag af handskerne. For handsker, der har flere lag, gælder ydeevneniveauet for det samlede handskepar ikke nødvendigvis det ydeevneniveau, der findes i handskernes yderste lag. I handsker med sømme kan sømmene reducere den samlede mekaniske beskyttelse (ikke anlagt kun ikke mere end). Hvis der ikke er angivet noget P, gives der ingen beskyttelse mod slagkræfter.

Skæreholdfasthed (niveau A1-A9) ifølge American National Standard Institute ANSI-105-2016

Beskyttelse mod kontakt
A. Kontakt varme (niveauer 0 til 4)
B. Konvektiv varme (niveauer 0 til 4)
C. Vandtætheder (niveau 0 eller 1 - Advarsel: for handsker, der er mærket, dækker vandtætheden ikke altid, men der er alligevel nogle isolerende egenskaber, selv de afskaffes ikke)

Beskyttelse mod varme
A. Begrænset flammespredning (niveau 0 til 4)
B. Kontakt varme (niveau 0 til 4) kun for håndfladebeskyttelse
C. Konvektionsstrømning varme (niveauer 0 til 4) kun for håndfladeområdet
D. Strålevarme (niveauer 0 til 4) beskyttelse på håndfladeområdet
E. Sveisspand (1 til 4) beskyttelse på håndfladeområdet og håndledet
F. Flytende metal (1 til 4) beskyttelse på håndfladen og håndledet

Egnet til kontakt med fødevarer. Produkter med dette piktogram er i overensstemmelse med de Europæiske Forordninger (EU) 1935/2004 og 2023/2006 samt med alle gældende nationale regler for fødevarekontaktmaterialer.

Advarsel - Ydeevnen (fra A til G) angivet for handsker er baseret på tester udført kun på handsken. For handsker med to lag eller flere lag gælder ydeevneniveauerne ikke nødvendigvis for hele handsken, men kun for det yderste lag af handsken. I handsker med fingerhætter og tygger kan den mekaniske beskyttelse af hele handsken blive lavere.

B. FORHOLDSREGLER VED BRUG
Brug aldrig disse handsker sammen med kemikalier. Brug aldrig disse handsker med ætsende kemikalier. Hvis der er risiko for at blive fanget i bevægelige maskindele er det forbudt at bruge handsker. Undersøg handskerne for defekter inden brug. Hvis der er risiko for mekanisk slid bør handsken ikke bruges, hvis der er tegn på slitage, revner eller andre skader. Undgå at bruge beskadigede, snavsede eller slidte handsker. Sørg for handsker i den korrekte størrelse. Se diagrammet nedenfor.

Størrelse	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	XXL - 11

Handskestørrelse for at opfylde kravene i EN 2420 Annex 8.

C. INGREDIENTER / FARLIGE INGREDIENSER
Nogle handsker kan indeholde ingredienser, der er kendt for at være en mulig årsag til allergier hos overfølsomme personer, der kan udvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, så skal "professionel" lægehjælp søges med det samme.

D. PASNINGSVEJLEDNING
Opbevaring og udløbsdato: Hvis handskerne opbevares kølige, i et tørt miljø væk fra direkte sollys, vil handskematerialet ikke nedbrydes, men størrelsen kan ændre sig.
Rengøring: Hvis handskerne vaskes, kan PIP Frankrig ikke drages til ansvar for handskernes ydeevne eller skader, hul og/eller mangler, der kan opstå.

E. BORTSKAFFELSE
Efter brug kan handskerne være blevet forurenet med smittestoffe eller andre farlige stoffer. Afhending af handsker skal ske i overensstemmelse med kommunale bestemmelser. Bortskal eller afbrænd under kontrollerede forhold.

Kopier af erklæringer og tekniske filer opbevares og kan hentes fra:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tlf + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

NO BRUKSANVISNING

KATEGORI II = EN ISO 21420:2020
KATEGORI II = EN388:2016 + A1:2018

A. BRUK
Denne instruksjonen for PVO-produktet som definert i kapitel I, artikkel 3 - FORORDNING (EU) 2016/425 for «bruk» skal benyttes og/eller integreres i kombinasjon med den spesifikke informasjonen som er nevnt eller inkludert på/i hver enkelt emballasje. Disse produktene er designet for å beskytte hendene mot risikoen som vist av piktogrammene som er avbildet, som definert i de relevante EN- eller EN ISO-standardene. De er i overensstemmelse med de gjeldende kravene i FORORDNING (EU) 2016/425. Handskene oppfyller og er merket i henhold til de gjeldende sundhets- og sikkerhetskravene, som anført i vedlegg II, herunder gjeldende vurderingsprosedyre for samsvar i henhold til FORORDNING (EU) 2016/425. Bruk hansker bare til de angitte formål som angitt av hansketegnene og refererende til relevante EN-standarder.

Beskyttelse mot mekaniske risikoer
1. Slitestyrke (ytelsesnivåer 0 til 4)
2. Kutteholdfasthet (ytelsesnivåer 1 til 5 eller «X» hvis TDM-test utført)
3. Rivestyrke (ytelsesnivåer 0 til 4)
4. Punktering motstand (ytelsesnivåer 0 til 4)
5. TDM ISO EN 13997 kutteholdfasthet (ytelsesnivåer A til F)
6. Slagfasthet (valgfritt) Hansker som gir beskyttelse mot slag i knokkelområdet (ikke anlagt i fingerområdet, som ikke kan testes). Hvis ingen P er deklarert, gir ingen slagbeskyttelse.

Kutteholdfasthetsnivå (nivåer A1-A9) i henhold til National Standard Institute ANSI-105-2016

Beskyttelse mot kontakt
A. Kontakt varme (nivåer 0 til 4)
B. Konvektiv varme (nivåer 0 til 4)
C. Vanntetthet (nivå 0 eller 1 - Advarsel: for hansker som er merket, dekker vanntetthet ikke alltid, men det er fortsatt noen isolerende egenskaper som ikke er blitt fjernet)

Beskyttelse mot varme
A. Begrenset flammespredning (nivåer 0 til 4)
B. Kontakt varme (nivåer 0 til 4) kun for håndflatebeskytelse
C. Konvektionsstrømning varme (nivåer 0 til 4) kun for håndflatebeskytelse
D. Strålevarme (nivåer 0 til 4) beskytelse på håndflatene og håndleddet
E. Sveisespand (1 til 4) beskytelse på håndflatene og håndleddet
F. Flytende metall (1 til 4) beskytelse på håndflatene og håndleddet

Egnet til kontakt med fødevarer. Produkter med dette piktogrammet er i samsvar med de europeiske forordninger 1935/2004 og 2023/2006 samt med alle gjeldende nasjonale regler for fødevarekontaktmaterialer.

Advarsel Ved sprut av smeltet metall må brukeren umiddelbart forlate arbeidsplassen og ta av seg hanskene. Det er ikke nødvendigvis en jevn fordeling av varmen. Ytelsesnivået for hele hanskeparet er ikke nødvendigvis det samme som det som er det ytterste laget av hansken. For hansker med sømmer kan sømmene redusere den samlede mekaniske beskyttelsen (ikke anlagt kun ikke mere). Hvis sikkerheten ikke kan bli garantert, bør produktet ikke brukes. Inspiser hansker for defekter eller ufullkommenheter. For mekaniske risikoer, ikke bruk hansker hvis det er tegn på kutt, rifter eller andre skader. Bytt ut hansker hvis det er tegn på slitasje. Unngå å bruke skadede, skitne eller slitne hansker. Sørg for at hansken er riktig størrelse. Se diagrammet nedenfor.

Størrelse	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	XXL - 11

Handskestørrelse for å oppfylle kravene i EN 2420 Annex 8.

C. INGREDIENSER / FARLIGE INGREDIENSER
Noen hansker kan inneholde ingredienser som er kjent for å være en mulig årsak til allergier hos overfølsomme personer, der kan utvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, så skal "professionel" lægehjælp søges med det samme.

D. VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
Oppbevaring og utløpsdato: Hvis hanskene oppbevares kjølig, i et tørt miljø vekk fra direkte sollys, vil hanskematerialet ikke nedbrytes, men det kan endre hansken.
Rengjøring: Hvis hanskene vaskes, kan ikke PIP France holdes ansvarlig for hanskenes ytelse eller skader, hull og/eller mangler som kan oppstå.

E. BORTSKAFFELSE
Etter bruk kan hanskene ha blitt forurenset med smittestoffer eller andre farlige stoffer. Avhending av hansker skal skje i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser. Kast eller brenn under kontrollerte forhold.

Kopier av erklæringer og tekniske filer blir bevart og kan hentes fra:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tlf: + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Faks: + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

AR تعليمات الاستخدام

الفئة الثانية = EN ISO 21420:2020
الفئة الثانية = EN388:2016 + A1:2018

أ. الاستخدام
هذه التعليمات الخاصة بمنتج الوقاية الشخصية المعرف طبقا للفصل I، المادة 3 من اتحاد الأوروبي (2016/425 بشأن "الاستخدام" يجب استخدامها و/أو دمجها في مجموعة مع المعلومات المحددة أو المدرجة على أو داخل كل عبوة. هذه المنتجات مصممة لحماية اليدين من المخاطر كما هو موضح في الرسومات التوضيحية المعروضة، كما هو محدد في المعايير الأوروبية أو الأوروبية الدولية ذات الصلة. هي تتوافق مع المتطلبات المعمول بها من اتحاد الأوروبي (2016/425. المنتج يحمل علامة CE ويتوافق مع المتطلبات الصحية والسلامة المعمول بها من الملحق II، بما في ذلك تقييم المطابقة المعمول به وفقا لاتحاد الأوروبي (2016/425. اعتمادا على المخاطر المحددة، يتم اختبار المنتج وتصديقه من قبل الاتحاد الأوروبي المعتمد، راجع اتحاد الأوروبي (2016/425. استخدم القفازات فقط للأغراض المقصودة كما هو محدد بعلامات القفاز والرموز المرجعية ذات الصلة.

الحماية من المخاطر الميكانيكية
1. مقاومة الكشط (مستويات الأداء من 0 إلى 4)
2. مقاومة القطع بالنصل (مستويات الأداء من 1 إلى 5 أو "X" إذا تم إجراء اختبار TDM)
3. مقاومة التمزق (مستويات الأداء من 0 إلى 4)
4. مقاومة الثقب (مستويات الأداء من 0 إلى 4)
5. مقاومة القطع TDM ISO EN 13997 (مستويات الأداء من A إلى F)
6. مقاومة الصدمات (اختيارية) القفازات التي توفر الحماية ضد الصدمات في منطقة المفاصل (غير قابلة للتطبيق في منطقة الأصابع التي لا يمكن اختبارها). إذا لم يتم الإعلان عن P، فلا توجد حماية ضد الصدمات.

تصنيف مقاومة القطع (المستويات A1-A9) وفقا للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير ANSI-105-2016

الحماية من المخاطر
A. التلامس الحراري (المستويات من 0 إلى 4)
B. التدفق الحراري (المستويات من 0 إلى 4)
C. نفاذية الماء (المستوى 0 أو 1 - تحذير: بالنسبة للقفازات المميزة، فإن الحماية ضد الماء ليست دائمة، ولكن قد تظل خصائص العزل كما هي)

الحماية من الحرارة
A. انتشار اللهب المحدود (المستويات من 0 إلى 4)
B. الحرارة التلامسية (المستويات من 0 إلى 4

CS POKYNY K POUŽITÍ

KATEGORIE I = EN ISO 21420:2020
KATEGORIE II = EN 388:2016 + A1:2016

A. POUŽITÍ

Tyto pokyny k použití platí pro výrobek DOP, jde o ovedené v kapitole 1 Článku 1 - NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425, jsou určeny k použití v členských státech Evropského hospodářského prostoru a jsou zahrnuty do kvalitetních informací, které jsou uvedeny v každém jednotlivém informačním letáku. Tyto rukavice mají za účel ochranu v ochranné rukou před různými zranitelnými mechanickými rizik. Spřluž pokyny NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 a obsahují informace o vhodném způsobu výběru a používání rukavic. Pokud jsou rukavice určeny k ochraně proti různým zranitelným mechanickým rizikům, je k výběru přesného pracovních úkolů uvedeného v kapitole 10 NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425, a pouze v souvislosti s těmito pokyny k použití. Pouze rukavice pouze pro stanovené účely uvedené ustanovení rukavic a zabraňuje na rizik vyplývající z jiného

Ochrana před mechanickými rizky
A. Ohrožení proti kyjovitosti (minimální úroveň 0 až 4)
B. Ohrožení proti pronikání ostrými předměty (minimální úroveň 0 až 5 nebo „X", „P")
C. Odolnost proti nárazu (minimální úroveň 0 až 4)
D. Odolnost proti pronikání (minimální úroveň 0 až 4)
E. TOM ISO EN 13997 odolnost proti pronikání (minimální úroveň 0 až 4 F.)
F. Rukavice pro ochranu před nárazem (vibrace) Rukavice, které splňují minimální požadavky na odolnost proti nárazu, mají na palcovém chránič, který poskytuje lepší ochranu proti nárazu.

Rukavice vhodné pro použití v ohlazech, kde se vyskytují ředění nebo vysoké vlhkosti.

Před jakýmkoli použitím rukavic si přečtěte pokyny pro použití. Pokud je pod veřejnou z jakéspojení uvedeno jiné znamení 2, znamená to, že tento text nebo pokyn jsou k dispozici v elektronické podobě na této specifické webové stránce. Máte-li vážné dotazy týkající se těchto pokynů nebo jakékoliv konkrétní kontaktní použití, kontaktujte zástupce společnosti PIP France S.A.S. uvedeného níže.

Ochrana před hlubinami
A. Hořlavost (úroveň 0 až 4)
B. Kontaktní teplo (úroveň 0 až 4) pouze pro ochranu tkaní.
C. Konvektivní teplo (úroveň 0 až 4) pouze pro ochranu tkaní.
D. Sálavé teplo (úroveň 0 až 4) pouze pro ochranu tkaní.
E. Malé kapky roztavených kovů (1 až 4) ochrana na dlani, palech a zápěstí
F. Velké množství roztavených kovů (1 až 4) ochrana na dlani a zápěstí

Varování: V případě použití rukavic v blízkosti zdrojů vysokých teplot nemusí ochranné rukavice nemusí poskytovat ochranu proti sálavému teplu, nemusí ochranné rukavice nemusí poskytovat ochranu proti sálavému teplu, nemusí vlivu vodní, ani ochranné rukavice vzhledem pouze na celý produkt, vzhledem ohrnutí mohou Rukavice nesmí přijít do contact s otevřeným plamenem, pokud není individuálně Jiného ochranné prvky planem. Rukavice nebo z jiných materiálů nemusí poskytovat ochranu proti jiným nebezpečím jakýmkoliv kontaktu. Pokud jsou rukavice vyrobeny z textilie, nemusí poskytovat ochranu proti vodě, ani ochranu proti vlhkosti. Rukavice nesmí být v kontaktu s pohyblivými částmi. Rukavice nesmí být v kontaktu s elektrickým proudem. Pokud jsou rukavice vyrobeny z textilie, nemusí poskytovat ochranu proti vodě, ani ochranu proti vlhkosti. Rukavice nesmí být v kontaktu s pohyblivými částmi. Rukavice nesmí být v kontaktu s elektrickým proudem.

B. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

Nikdy tyto rukavice neopravujte v chemikálemi. Nikdy tyto rukavice nepoužívejte ve zvažovacím ovlivní. Rukavice by měly vsenily přijít do styku s otevřeným ohněm. Rukavice by nemely být používány tvrdé, ostrých či tvrdých nebo zaoblených předmětů. Před použitím, zkontrolujte rukavice ohledně poškození nebo nedokonalostí. Z důvodu zjednodušení se na rukavicích objevují z produktu. C Se tak se objevuje jako bílá usazenina na rukavice nebo rukavice. Tato usazenina je zcela neškodná. Nemusí se odstranit. Jedná se o vedlejší produkt zvlhčovací proces vulkanizace. Zajistěte si správnou velikost rukavic. Viz níže uvedené tabulky.

Velikost XS = 6 | S = 7 | M = 8 | L = 9 | XL = 10 | XXL = 11 | XXXL = 12

Měření XS = 6 | S = 7 | M = 8 | L = 9 | XL = 10 | XXL = 11 | XXXL = 12

Velikost rukavic výrobce je specifikována EN 21420 přílohy B.

C. PŘÍSLUŠY / NEBEZPEČNÉ PŘÍSLUŠY

Některé rukavice mohou obsahovat přísady, které mohou být příčinou alergií a přechlíbitelných snob, a vzbíd mužův vzniknout podráždění a vrtnění alergické reakce při užívání a dalšího bolesti. Pokud jste alergickým reakcím, nepoužívejte výrobkům „alergickém" Alkalickou pomoc.

D. POKYNY PRO SPRÁVNOU PÉČI

Skladování a expozice: Při skladování a chlazením suchém prostředí bez přímého slunečního svitu se materiál rukavic nebude kazit, ale může dojít k tomu, že rukavice nebudou ochranné.

Údržba: Pokud rukavice vyprejete, spotřebují PIP France neopravuje odpovídající za rukavicích nebudou nebo poškozené, závisí v závisle na jejich stavu.

E. ÚKONY PO POUŽITÍ

Po ukončení mohou být rukavice znečištěny infekčním nebo jiným nebezpečným materiálu. Likvidace rukavic musí probíhat v souladu s příslušnými místními nařízeními. Likvidace se musí provádět v souladu s příslušnými místními nařízeními.

Kopie prohlášení o technické dokumentaci jsou uchovávány a můžete je získat na následujících kontaktech:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel. + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

I. KATEGÓRIA = EN ISO 21420:2020
II. KATEGÓRIA = EN 388:2016 + A1:2016

A. HASZNÁLAT

Jelen egyéni védőeszközök termék használati utasítást, mely megfelel a - 2016/425/EU rendelet I. fejezet, 3. cikkének, alkalmazott kell az egyes a termék rendszabályaiban megemlített egyes ezen. Ilyen alatt található specifikációk egyéb kell alkalmazni. Ezeket a termékeket úgy terveztük, hogy megfelelő a kezet a veszélyekkel szemben, amit azt az típusú alkalmazott. Megfelelő a, vonatkozó EN vagy EN ISO szabványok szerint vizsgáltuk. Ezek a kesztyűk a munka és a szabadidő alatt egyaránt alkalmazhatók. Ez a termék megfelel a 2016/425/EU rendelet szabályainak. A rendelet szerinti megfelelés az EU-tanúsítási eljárás szerinti megfelelőségértékelés megtörtént. A kesztyű kiválasztja a kesztyűn található piktogram és az adatok hivatkozási kombinációt megadott szabályok tekintetében.

VARÓVÓ! Kifejezetten tartós (kód 4 és 5) ütésállomány per rukavice je zaručen na testech mechanické nárazy. Pokud je na palcovém chránič, jedná se o lepší ochranu proti nárazu. Pokud rukavice nemají palcovém chránič, nemusí poskytovat ochranu proti nárazu. V rukavicích, kde se dbát o hlavní bílé, se nemusí poskytovat ochranu vzhledu pouze na dlaň rukavice.

Ochrana před mechanickými rizky
A. Kyjovitost (třída 0 až 4)
B. Odolnost proti pronikání ostrými předměty (třída 0 až 5 nebo „X", „P")
C. Odolnost proti nárazu (třída 0 až 4)
D. Odolnost proti pronikání (třída 0 až 4)
E. TOM ISO EN 13997 odolnost proti pronikání (třída 0 až 4 F.)
F. Rukavice pro ochranu před nárazem (vibrace) Rukavice, které splňují minimální požadavky na odolnost proti nárazu, mají na palcovém chránič, který poskytuje lepší ochranu proti nárazu.

Ochrana před hlubinami
A. Hořlavost (třída 0 až 4)
B. Kontaktní teplo (třída 0 až 4) pouze pro ochranu tkaní.
C. Konvektivní teplo (třída 0 až 4) pouze pro ochranu tkaní.
D. Sálavé teplo (třída 0 až 4) pouze pro ochranu tkaní.
E. Malé kapky roztavených kovů (1 až 4) ochrana na dlani, palech a zápěstí
F. Velké množství roztavených kovů (1 až 4) ochrana na dlani a zápěstí

Figyelmeztetés: Olvadt fém fröccsanása esetén a felhasználónak szüksége van egy megfelelő hőszigetelő kesztyűre. Ez a kesztyű nem biztosít teljes körű hőszigetelő szigetelés. Ez a kesztyű nem rendelkezik vízállósággal. Ez a kesztyű nem rendelkezik vízállósággal. Ez a kesztyű nem rendelkezik vízállósággal. Ez a kesztyű nem biztosít teljes körű szigetelés. Ez a kesztyű nem szigetelő. Ez a kesztyű nem szigetelő. Amennyiben bármilyen kérdése van ezekkel kapcsolatban, vagy bármilyen konkrétan egyéni felhasználási célra vonatkozó kérdése van, kérjük, szíveskedjen az alábbi elérhetőségeken kapcsolatba lépni a PIP France S.A.S. képviselőjével az alábbi elérhetőségeken.

Hővel szemben védelem
A. Tűzvédelem (érték 0 és 4)
B. Kontakt hő (0 - 4 szint) csak tempó szövetekhez.
C. Konvektív hő (0 - 4 szint) csak tempó szövetekhez.
D. Sugárzó hő (0 - 4 szint) csak tempó szövetekhez.
E. Kis olvadt fémcseppek (1 - 4 szint) kézfeje, tenyér és a csuklók
F. Nagy olvadt fémcseppek (1 - 4 szint) kézfeje, tenyér és a csuklók

Figyelmeztetés: Olvadt fém fröccsenése esetén a felhasználónak szüksége van egy megfelelő hőszigetelő kesztyűre. Ez a kesztyű nem biztosít teljes körű hőszigetelő szigetelés. Ez a kesztyű nem rendelkezik vízállósággal. Ez a kesztyű nem rendelkezik vízállósággal. Ez a kesztyű nem biztosít teljes körű szigetelés. Ez a kesztyű nem szigetelő. Ez a kesztyű nem szigetelő. Amennyiben bármilyen kérdése van ezekkel kapcsolatban, vagy bármilyen konkrétan egyéni felhasználási célra vonatkozó kérdése van, kérjük, szíveskedjen az alábbi elérhetőségeken kapcsolatba lépni a PIP France S.A.S. képviselőjével az alábbi elérhetőségeken.

B. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ GYÓNTEZKEDÉSEK

Soha ne használja a kesztyűt nyílt angyalnak. Soha ne használja a kesztyűt folyamat gengelnek. A kesztyűk nem érintkezhetnek nyílt lángal. Nem lehet a kesztyűt más tárgyakkal, éles tárgyakkal, vagy szúrós tárgyakkal szúrni. Ellenőrizze a kesztyűt a sérülés vagy a hiányosságok szempontjából. Ez azt jelenti, hogy egy fehér lerakódás jelenik meg a kesztyűn. Ez a lerakódás teljesen ártalmatlan. Nem szükséges eltávolítani. Egyszerűen egy olyan, a kesztyű vulkanizálási folyamatának a mellékterméke. Gondoljon arra, hogy a kesztyű megfelelő méretű legyen. Ez a kesztyű nem szigetelő. Ez a kesztyű nem szigetelő. Amennyiben bármilyen kérdése van ezekkel kapcsolatban, vagy bármilyen konkrétan egyéni felhasználási célra vonatkozó kérdése van, kérjük, szíveskedjen az alábbi elérhetőségeken kapcsolatba lépni a PIP France S.A.S. képviselőjével az alábbi elérhetőségeken.

Méret XS = 6 | S = 7 | M = 8 | L = 9 | XL = 10 | XXL = 11 | XXXL = 12

A kesztyű méretei megfelel az EN 21420:2020 szabványban megadottaknak.

C. ÖSSZETEVŐK/VESZÉLYES ÖSSZETEVŐK

Egyes kesztyűk olyan összetevőket tartalmazhatnak, amelyekről ismert, hogy allergiát válthatnak ki az érzékenykedő egyedekben, akiknél ez a hajlam fennáll. Amennyiben ismeretlen allergiás reakciókat tapasztal, az ilyen allergiás reakciókat, mint az allergiás bőrgyulladás vagy bőrkiütés esetén, ne alkalmazza a kesztyűt.

D. ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

Tárolás és kezelés: Ha az ajánlott, szárat helyen, kizárólag helyezzen napsugárzástól vékony tartalmú, a kesztyű anyagában nem kivetkezik be minőségromlás, azonban a megfelelő illeszkedés megszűnhet.

Tisztítás: Ha a kesztyűket kimosta, PIP France nem felelős a kesztyű teljesítményéért, beleértve az ebből eredő sérüléseket, hibákat és egyéb hibás termékeket.

E. ÁRTALMATLANÍTÁS

Használat után a kesztyűk szennyeződhetnek fertőzést okozó vagy egyéb veszélyes anyagokkal szennyeződhet. A kesztyű ártalmatlanítása a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megtörténjen. Az ártalmatlanítás a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megtörténni.

A vonatkozó nyilatkozatok és műszaki dokumentáció fájljainak másolatai innen szerezhetők be:
PIP France SAS - 120 Grande Rue, 85570 L'Hermenault, FRANCE
Tel.: + 33 (0) 2 51 50 19 80 | Fax: + 33 (0) 2 51 50 19 85 - www.pipeurope.com

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

I KATEGORIJA = EN ISO 21420:2020
II KATEGORIJA = EN 388:2016 + A1:2016

A. LIETOŠANAS

Šīs ražojuma instrukcija, kā nekārtīs REGULAS (ES) 2016/425 2.panta 1.nodaļā 3.punktam, jāizmanto un ievietojamā kopā ar tipiski informācija, ir termiņš izvēlaties maksimālais nepieciešamo vajag ozone. Ādas ādas izstrādātajiem ādas izstrādātajiem ādas izstrādātajiem