Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Germany
Phone +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
www.draeger.com

de	Dräger X-pect 8000	Gebrauchsanweisung
en	Dräger X-pect 8000	Instructions for Use
fr	Dräger X-pect 8000	Notice d'utilisation
es	Dräger X-pect 8000	Instrucciones de uso
it	Dräger X-pect 8000	Istruzioni per l'uso
nl	Dräger X-pect 8000	Gebruiksaanwijzing
da	Dräger X-pect 8000	Brugsanvisning
fi	Dräger X-pect 8000	Käyttöohje
no	Dräger X-pect 8000	Bruksanvisning
sv	Dräger X-pect 8000	Bruksanvisning
hr	Dräger X-pect 8000	Upute za uporabu
tr	Dräger X-pect 8000	Kullanma talimatları
zh	Dräger X-pect 8000	使用说明

90 21 882 - GA 2700.001 (1/2)
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Edition 10 - January 2017 (Edition 01 - December 2009)
Subject to alteration

Notified Bodies:

Dräger X-pect 8110, Dräger X-pect 8120, Dräger X-pect 8240	British Standards Institution PO Box 6221 Kitemark Court Davy Avenue Milton Keynes MK1 9EP United Kingdom Reference number: CE 0086
Dräger X-pect 8320, Dräger X-pect 8321,	for ANSI approval: Colts Laboratories 702 Stevens Avenue Oldsmar, FL 34677 USA for European approvals: INSPEC Certification Services Upper Wingbury Courtyard Aylesbury Buckinghamshire, HP22 4LW United Kingdom Reference number : CE 0194
Dräger X-pect 8310, Dräger X-pect 8312, Dräger X-pect 8330, Dräger X-pect 8340, Dräger X-pect 8510, Dräger X-pect 8515	INSPEC Certification Services Upper Wingbury Courtyard Aylesbury Buckinghamshire, HP22 4LW United Kingdom Reference number : CE 0194
Dräger X-pect 8351	CERTOTTICA S.C.A.R.L. Zona industriale Villanova 32013 Longarone (BL) Italy Reference number: CE 0530
Dräger X-pect 8520	CRITT Sport Loisirs 21 rue Albert Einstein 86100 Chatellerault France Reference number: CE 0501

DE - Gebrauchsanweisung

Zu Ihrer Sicherheit
Gebrauchsanweisung beachten! Jede Handhabung an der Arbeitsschutzbrille setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Die Arbeitsschutzbrille ist nur für die beschriebene Verwendung bestimmt.

Verwendungszweck
Je nach Ausführung schützen die Arbeitsschutzbrillen der Serie Dräger X-pect 8000 die Augen des Trägers vor unterschiedlichen mechanischen Einflüssen.

Zulassungen
Die Arbeitsschutzbrillen sind zugelassen nach:
– EN 166
– EN 170 (teilweise)
– EN 172 (teilweise)
– (EU) 2016/425

Konformitätserklärung:
siehe www.draeger.com/product-certificates

Kennzeichnungen
Sichtscheibe und Brillengestell sind jeweils gemäß den Normen mit einem Code gekennzeichnet, der angibt, wofür die Arbeitsschutzbrille verwendet werden kann.
Kennzeichnung der Sichtscheibe:



Kennzeichnung des Brillengestells:



Legende:

Kurzzeichen 1	Filterschutzstufe: 2-1.2 gegen UV-Strahlen 2C-1.2 gegen UV-Strahlen 5-2.5 gegen Sonnenstrahlen
Kurzzeichen 2	Herstellerkennzeichen
Kurzzeichen 3	optische Klasse
Kurzzeichen 4	mechanische Festigkeit: F Teilchen, die sich mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Aufprallintensität bewegen B Teilchen, die sich mit hoher Geschwindigkeit und mittlerer Aufprallintensität bewegen T Teilchen, die sich auch bei Extremtemperaturen mit hoher Geschwindigkeit bewegen
Kurzzeichen 5	Einsatzbereich: 3 Spritzer und Tropfen 4 Staub mit einer Korngröße >5 µm 5 Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer Korngröße <5 µm 9 Spritzer von Schmelzmetallen und Aufschlag von heißen Feststoffen
Kurzzeichen 6	beständig gegen Beschädigung durch kleine Teilchen
Kurzzeichen 7	beständig gegen Beschlagen
Kurzzeichen 8	CE-Kennzeichen
Kurzzeichen 9	Beschichtung: * antikratz- und antibeschlagbeschichtet ◊ antikratzbeschichtet
Kurzzeichen 10	Norm, nach der die Arbeitsschutzbrille zugelassen ist
Kurzzeichen 11	Produktname

Hinweise zum Gebrauch der Arbeitsschutzbrille
– Wenn die Kurzzeichen "F" oder "B" auf Sichtscheibe und Brillengestell nicht identisch sind, bietet die Arbeitsschutzbrille nur die geringere Schutzstufe.

Gebrauch

⚠ VORSICHT

Wenn eine Arbeitsschutzbrille, die gegen Teilchen schützen soll, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, über einer Korrektionsbrille getragen wird, können Stöße auf die Korrektionsbrille und das Gesicht übertragen werden. Es besteht die Gefahr, dass der Träger sich verletzt.
Geeignete Arbeitsschutzbrille auswählen, die am Gesicht anliegt.

- Die Brillenbügel oder das Kopfband so einstellen, dass die Augen geschützt werden und der Tragekomfort gewährleistet wird.

Reinigung und Desinfektion
Zur Reinigung der Sichtscheibe Leitungswasser (20 ± 5 °C) verwenden und einen Tropfen Geschirrspülmittel zugeben. Nicht trocken reinigen. Die Arbeitsschutzbrille mit einem weichen, fusselfreien Lappen trockenreiben.

Gebrauchsdauer
Verkratzte oder beschädigte Arbeitsschutzbrillen müssen ausgetauscht werden.

Lagerung
Arbeitsschutzbrille in ihrer Originalverpackung trocken und vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt aufbewahren.

Entsorgung
Arbeitsschutzbrille entsprechend den jeweils geltenden örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen.

EN - Instructions for Use

For your safety
Strictly follow the Instructions for Use! Any use of the spectacles/goggles requires full understanding and strict observation of these instructions. The spectacles/goggles are only to be used for the purpose specified here.

Intended use
Depending on the selected design, the Dräger X-pect 8000 spectacles/goggles protect the wearer's eyes from various mechanical influences.

Approvals
The spectacles/goggles are approved in accordance with:
– EN 166
– EN 170 (partially)
– EN 172 (partially)
– (EU) 2016/425

Declaration of conformity:
see www.draeger.com/product-certificates

Labels
The lens and frame are labeled, in accordance with the standards, with a code that indicates the area of application of the spectacles/goggles.
Labeling of the lens:



Labeling of the frame:



Legend:

Code 1	Filter scale number: 2-1.2 against UV rays 2C-1.2 against UV rays 5-2.5 against sunrays
Code 2	Manufacturer label
Code 3	Optical class
Code 4	Mechanical strength: F Particles that move with high speed and low impact intensity B Particles that move with high speed and medium impact intensity T Particles that move with high speed even at extreme temperatures
Code 5	Area of application: 3 Splashes and drops 4 Dust with a grain size of >5 µm 5 Gases, vapours, mist, smoke and dust with a grain size of <5 µm 9 Splashes of melted metal and impact of hot solids
Code 6	Resists damage from small particles
Code 7	Fogging-resistant
Code 8	CE label
Code 9	Coating: * Anti-scratch coated and anti-fog coated ◊ Anti-scratch coated
Code 10	Standard according to which the spectacle/goggle is approved
Code 11	Product name

Notes on use of the spectacles/goggles
– If the codes "F" and "B" are not identical on the lens and frame, the spectacle/goggle features the lower level of protection.

Use

⚠ CAUTION

If spectacles/goggles, which provide protection from particles moving at high speeds, are worn over corrective glasses, impacts can be transferred to the corrective glasses and face. The wearer may be injured.
Select appropriate spectacles/goggles, which rest on the face.

- Set the earpieces or headband so that the eyes are protected and wearing comfort is guaranteed.

Cleaning and disinfection
Use tap water (20 ± 5 °C) and a drop of dishwashing liquid to clean the lens. Do not clean when dry. Wipe the spectacles/goggles with a soft, lint-free cloth.

Service life
Scratched or damaged spectacles/goggles must be replaced.

Storage
Store spectacles/goggles in their original packaging in a dry location protected from direct sunlight.

Disposal
Dispose of the spectacles/goggles in accordance with the applicable local waste disposal regulations.

⚠ WARNING for ANSI-approved eyewear

These eye protectors were manufactured to meet the ANSI Z87.1 standard. The lenses are made from impact-resistant polycarbonate, BUT are not unbreakable and offer limited protection. For work hazards involving the possibility of high mass/high velocity impact (such as fragmenting grinding wheels), goggles face shields and/or machine guards should be considered. Consult with your supervisor or safety specialist to decide which type of protection is required for your work environment. When putting on the protector, use both hands to pull temples apart enough to guide them safely into a comfortable position so that the protector fits securely. Protectors should be frequently inspected. Scratched, pitted or crazed lenses will have reduced visibility and impact resistance, and should be discarded immediately. Clear and tinted lenses flter out 99 % of all harmful UV radiation. Regular tinted lenses such as gray tinted offer protection against sun glare, BUT should not be used in torch welding, brazing, or torch cutting operations or where there are dangerous levels of IR radiation. Clear or regular tinted protectors are not intended for use with infrared radiation. Special IR filter lenses have markings on the lens to indicate the shade number and level of protection. Please consult your safety supervisor when choosing an IR filter lens. These protectors can be disinfected by the use of Germicide UV light or placing at 100 °C for 1 hour. Protectors should be worn as supplied. This protector is appropriate for use with wood working, power tools, construction sites, machining and target shooting or archery. Clean the lens with water only. Use a soft cotton or micro fiber cloth and gently pat the lens dry. Do not use abrasive cleaning compounds, solvents, ammonia or alkaline cleaners. Store in a clean dry area.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN EYE INJURY OR BLINDNESS.

FR - Notice d'utilisation

Pour votre sécurité
Observer les instructions de la notice d'utilisation ! Toute manipulation des lunettes de protection exige la connaissance et l'observation rigoureuses de cette notice d'utilisation. Les lunettes de protection sont uniquement destinées à l'utilisation décrite.

Domaine d'application
Suivant la version choisie, les lunettes de protection Dräger X-pect 8000 protègent les yeux de leur porteur de différentes influences mécaniques.

Homologations
Les lunettes de protection sont conformes aux normes :
– EN 166
– EN 170 (partiellement)
– EN 172 (partiellement)
– (UE) 2016/425

Déclaration de conformité :
Voir www.draeger.com/product-certificates

Identifiants
Conformément aux normes en vigueur, les oculaires et montures sont marqués d'un code indiquant le domaine d'application des lunettes de protection.
Identification de l'oculaire :



Identification de la monture :



Légende :

Référence 1	Degré de protection du filtre : 2-1.2 contre les rayons UV 2C-1.2 contre les rayons UV 5-2.5 contre les rayons du soleil
Référence 2	Indicatif du fabricant
Référence 3	Classe optique
Référence 4	Résistance mécanique : F Particules qui se déplacent à haute vitesse et avec une faible intensité d'impact B Particules qui se déplacent à haute vitesse et avec une intensité d'impact moyenne T Particules qui se déplacent à haute vitesse, même à des températures extrêmes
Référence 5	Domaine d'application : 3 Pulvérisations et gouttes 4 Poussière caractérisée par une grosseur de grain de >5 µm 5 Gaz, vapeurs, brouillard, fumée et poussière caractérisée par une grosseur de grain <5 µm 9 Particules métalliques en fusion et impact de matériaux brûlants
Référence 6	Résistant aux petites particules
Référence 7	Résistant à l'embuage
Référence 8	Signe CE
Référence 9	Revêtement : * revêtement antirayures et antibuée ◊ revêtement antirayures
Référence 10	Norme d'homologation des lunettes de protection
Référence 11	Désignation du produit

Remarques sur l'utilisation des lunettes de protection
– Si les identifiants "F" ou "B" ne sont pas identiques sur l'oculaire et la monture, les lunettes de protection n'assurent que le degré de protection le plus faible.

Utilisation

⚠ ATTENTION

Dans le cas où les lunettes de protection, prévues pour protéger son porteur des particules en déplacement à haute vitesse, seraient portées au-dessus de lunettes correctrices, les chocs risquent d'être transmis aux lunettes correctrices et au visage. Le porteur risque de se blesser.
Sélectionnez alors des lunettes de protection adaptées qui sont en contact avec le visage.

- Réglez la monture ou le serre-tête de manière à protéger les yeux et assurer un maximum de confort.

Nettoyage et désinfection
Nettoyez l'oculaire à l'eau courant (20 ± 5 °C) en ajoutant une goutte de produit à vaisselle. Ne pas nettoyer les lunettes à sec. Essuyez les lunettes de protection à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.

Durée d'utilisation
Les lunettes de protection rayées ou endommagées sont à remplacer.

Stockage
Conservez les lunettes de protection dans leur emballage d'origine et protégez-les des rayons directs du soleil.

Collecte et traitement des déchets
Mettez les lunettes de protection au rebut conformément aux réglementations locales applicables aux déchets.

ES - Instrucciones de uso

Para su seguridad
¡Observar las instrucciones de uso! Toda manipulación de las gafas de seguridad presupone el conocimiento exacto y la observación de estas instrucciones de uso. Las gafas de seguridad están destinadas únicamente al uso aquí descrito.

Uso previsto
Las gafas protectoras de la serie Dräger X-pect 8000 protegen los ojos del usuario contra diferentes influencias mecánicas según el modelo.

Homologaciones
Las gafas protectoras están homologadas conforme a:
– EN 166
– EN 170 (parcialmente)
– EN 172 (parcialmente)
– (EU) 2016/425

Declaración de conformidad:
véase www.draeger.com/product-certificates

Marcas
El visor y la montura llevan un código identificativo conforme a las normas, que determina el uso que puede darse a las gafas protectoras.

Código de la lente:



Código de la montura:



Leyenda:

Símbolo 1	Nivel de protección del filtro: 2-1.2 contra rayos UV 2C-1.2 contra rayos UV 5-2.5 contra rayos solares
Símbolo 2	Código del fabricante
Símbolo 3	Clase óptica
Símbolo 4	Resistencia mecánica: F Partículas que se desplazan a gran velocidad, pero con reducida intensidad de impacto B Partículas que se desplazan a gran velocidad, pero con mediana intensidad de impacto T Partículas que también se desplazan a alta velocidad a temperaturas extremas
Símbolo 5	Campo de aplicación: 3 Salpicaduras y gotas 4 Polvo con un tamaño de grano de >5 µm 5 Gases, vapores, neblinas, humos y polvos con un tamaño de grano de <5 µm 9 Salpicaduras de metales fundidos e impactos de materiales sólidos calientes
Símbolo 6	Resistente contra el deterioro a través de partículas pequeñas
Símbolo 7	Resistente contra el empañamiento
Símbolo 8	Marcado CE
Símbolo 9	Recubrimiento: * recubrimiento antirayado y antivaho ◊ recubrimiento antirayado
Símbolo 10	Norma de homologación de las gafas de seguridad
Símbolo 11	Nombre del producto

Indicaciones respecto al uso de las gafas de seguridad
– Si los signos breves "F" o "B" en el ocular y la montura no son idénticos, las gafas de seguridad sólo ofrecen el nivel de protección inferior.

Manejo

⚠ ATENCIÓN

Si unas gafas de seguridad, que deben proteger contra partículas que salen disparadas a gran velocidad, son utilizadas encima de unas gafas correctoras, es posible que los impactos de estas partículas sean transmitidos a las gafas correctoras y a la cara. Existe la posibilidad de que el portador de las gafas se lesione.
Seleccionar unas gafas de seguridad adecuadas que se utilizan pegadas a la cara.

- Ajustar las patillas de las gafas o las cintas de sujeción de tal manera que los ojos estén protegidos y el uso de las gafas sea cómodo.

Limpieza y desinfección
Para la limpieza del ocular solamente utilizar agua del grifo (20 ± 5 °C) y añadir una gota de líquido lavavajillas. No limpiar en estado seco. Secar las gafas de seguridad por frotamiento utilizando un paño suave y libre de pelusas.

Duración de uso
Las gafas de seguridad rayadas o dañadas tienen que ser sustituidas.

Almacenamiento
Almacenar las gafas de seguridad en el embalaje original en un lugar seco y protegido contra la irradiación solar directa.

Eliminación de residuos
Eliminar las gafas de seguridad conforme a lo indicado en las respectivas disposiciones locales vigentes sobre la eliminación de residuos.

IT - Istruzioni per l'uso

Per la vostra sicurezza
Osservare le Istruzioni per l'uso! Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli occhiali protettivi è necessario acquisire un'ottima conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso. Gli occhiali protettivi devono essere usati esclusivamente per l'impiego descritto.

Impiego previsto
A seconda dei modelli, gli occhiali protettivi della serie Dräger X-pect 8000 proteggono gli occhi da diversi agenti meccanici.

Omologazioni
Gli occhiali protettivi sono omologati ai sensi delle seguenti norme:
– EN 166
– EN 170 (in parte)
– EN 172 (in parte)
– (EU) 2016/425

Dichiarazione di conformità:
vedere www.draeger.com/product-certificates

Contrassegni
Ai sensi delle norme pertinenti, il visore e la montatura sono contrassegnati con un codice indicante l'uso previsto per gli occhiali protettivi.

Marcatura delle lenti:



Marcatura della montatura:



Legenda:

Simbolo 1	Livello di protezione del filtro: 2-1.2 contro i raggi ultravioletti 2C-1.2 contro i raggi ultravioletti 5-2.5 contro i raggi solari
Simbolo 2	Identificazione del costruttore
Simbolo 3	Classe ottica
Simbolo 4	Resistenza meccanica: F Particelle che si muovono con velocità elevata e intensità d'impatto bassa B Particelle che si muovono con velocità elevata e intensità d'impatto media T Particelle che si muovono con velocità elevata anche in caso di temperature estreme
Simbolo 5	Campo di impiego: 3 Schizzi e gocce 4 Polvere con grandezza particelle >5 µm 5 Gas, vapori, nebulizzazioni, fumo e polvere con grandezza particelle <5 µm 9 Schizzi di metalli fusi e urti di materiali solidi molto caldi
Simbolo 6	Resistente ai danni causati da piccole particelle
Simbolo 7	Resistente all'appannamento
Simbolo 8	Marcatura CE
Simbolo 9	Rivestimento: * Rivestimento antigraffio e antiappannante ◊ Rivestimento antigraffio
Simbolo 10	Normativa in base alla quale è avvenuta l'omologazione degli occhiali protettivi
Simbolo 11	Nome prodotto

Note relative all'utilizzo degli occhiali protettivi
– Se i simboli "F" o "B" non sono identici sulle lenti e sulla montatura, gli occhiali protettivi garantiscono il livello di protezione inferiore.

Impiego

⚠ ATTENZIONE

Qualora gli occhiali di protezione contro le particelle che si muovono a velocità elevata vengano indossati sopra occhiali correttivi, eventuali urti possono trasmettersi agli occhiali correttivi o al viso. Sussiste il rischio di danni per l'utente. Scegliere occhiali protettivi adeguati che si adattino perfettamente alla forma del viso.

- Regolare le stanghette o la fascia in modo da proteggere gli occhi e garantire il massimo comfort.

Pulizia e disinfezione
Per la pulizia delle lenti utilizzare acqua del rubinetto (20 ± 5 °C) insieme a una goccia di detersivo per piatti. Non pulire a secco. Asciugare gli occhiali protettivi con un panno morbido senza pelucchi.

Durata di impiego
Sostituire gli occhiali protettivi quando sono graffiati o danneggiati.

Magazzinaggio
Conservare gli occhiali protettivi nella confezione originale, in luogo asciutto e al riparo dai raggi solari.

Smaltimento
Gli occhiali protettivi devono essere smaltiti in ottemperanza alle disposizioni locali vigenti in materia.

NL - Gebruiksaanwijzing

Voor uw veiligheid
Neem de gebruiksaanwijzing in acht! Voor iedere behandeling en gebruik van de veiligheidsbril dient men de gebruiksaanwijzing terdege te kennen en op te volgen. De veiligheidsbril is uitsluitend bestemd voor het beschreven gebruik.

Gebruiksdoel
In diverse uitvoeringen beschermen de veiligheidsbrillen van de serie Dräger X-pect 8000 de ogen van de drager tegen verschillende mechanische invloeden.

Toelatingen
De veiligheidsbrillen zijn goedgekeurd volgens:
– EN 166
– EN 170 (deels)
– EN 172 (deels)
– (EU) 2016/425

Conformiteitsverklaring:
zie www.draeger.com/product-certificates

Markeringen
De lens en het montuur zijn volgens de normen gemarkeerd met een code, die aangeeft voor welk doel de veiligheidsbril kan worden gebruikt.

Markering van de lens:



Markering van het montuur:



Legenda:

Code 1	Filterbeschermingsniveau: 2-1.2 tegen UV-straling 2C-1.2 tegen UV-straling 5-2.5 tegen zonnestraling
Code 2	Markering fabrikant
Code 3	Optische klasse
Code 4	Mechanische bestendigheid: F deeltjes die zich met hoge snelheid en lage botsintensiteit bewegen B deeltjes die zich met hoge snelheid en gemiddelde botsintensiteit bewegen T deeltjes die zich ook bij extreme temperaturen met hoge snelheid bewegen
Code 5	Toepassingsbereik: 3 spatten en druppels 4 stof met een deeltjesgrootte >5 µm 5 gassen, dampen, nevel, rook en stof met een deeltjesgrootte <5 µm 9 spatten van gesmolten metaal en neerslag van hete vaste stoffen
Code 6	Bestand tegen beschadiging door kleine deeltjes
Code 7	Bestand tegen beslaan
Code 8	CE-markering
Code 9	Coating: * antikras- en anticondenscoating ◊ antikrascoating
Code 10	Norm op grond waarvan de veiligheidsbril is toegelaten
Code 11	Productnaam

Aanwijzingen voor gebruik van de veiligheidsbril
– Wanneer de codes "F" of "B" op de lens en het montuur niet identiek zijn, biedt de veiligheidsbril alleen het laagste van de twee beschermingsniveaus.

Gebruik

VOORZICHTIG

Wanneer een veiligheidsbril die bescherming moet bieden tegen zich met hoge snelheid bewegende deeltjes, over een correctiebril wordt gedragen, kunnen stoten worden overgebracht op de correctiebril en het gezicht. Het gevaar bestaat dat de drager letsel oploopt.
Kies een geschikte veiligheidsbril die nauw aansluit op het gezicht.

- Stel de brillenpootjes en de hoofdband zodanig in, dat de ogen worden beschermd en het draagcomfort wordt gewaarborgd.

Reiniging en desinfectie

Gebruik voor reiniging van de lens leidingwater (20 ± 5 °C) waaraan een druppel afwasmiddel is toegevoegd. Niet droog reinigen. Wrijf de veiligheidsbril droog met een zachte, pluisvrije doek.

Gebruiksduur

Bekraste of beschadigde veiligheidsbrillen moeten worden vervangen.

Opslag

Veiligheidsbril in de originele verpakking droog en afgeschermd van rechtstreeks zonlicht opbergen.

Afvoeren

Veiligheidsbril overeenkomstig de toepasselijke plaatselijke voorschriften m.b.t. het deponeren van afval afvoeren.

DA - Brugsanvisning

Til Deres sikkerhed

Overhold brugsanvisningen! Enhver brug af beskyttelsesbrillerne forudsætter et nøje kendskab til og overholdelsen af denne brugsanvisning. Beskyttelsesbrillerne er udelukkende beregnet til det beskrevne anvendelsesformål.

Anvendelsesformål

Alt afhængigt af udførelsen beskytter beskyttelsesbrillerne i Dräger X-pect 8000-serien bærerens øjne mod forskellige mekaniske påvirkninger.

Godkendelser

Beskyttelsesbrillerne er godkendt iht.:
– EN 166
– EN 170 (delvist)
– EN 172 (delvist)
– (EU) 2016/425

Overensstemmelseserklæring:
Se www.draeger.com/product-certificates

Mærkninger

Beskyttelsesglas og brillestel er i henhold til standarderne hver især mærket med en kode, der angiver, hvad beskyttelsesbrillerne kan anvendes til.

Beskyttelsesglassets mærkning:

f.eks. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"
- Kode 9
- Kode 8
- Kode 7
- Kode 6
- Kode 5
- Kode 4
- Kode 3
- Kode 2
- Kode 1

Brillestellets kode:

f.eks. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"
- Kode 11
- Kode 4
- Kode 5
- Kode 10
- Kode 8
- Kode 2

Tegnforklaring:

Kode 1	Filterbeskyttelsesniveau: 2-1.2 mod ultraviolet stråling 2C-1.2 mod ultraviolet stråling 5-2.5 mod solstråling
Kode 2	Fabrikantkode
Kode 3	optisk klasse
Kode 4	mekanisk styrke: F Partikler, som bevæger sig med en høj hastighed og en lav stødintensitet B Partikler, som bevæger sig med en høj hastighed og en middelstor stødintensitet T Partikler, som bevæger sig med en høj hastighed selv ved ekstreme temperaturer
Kode 5	Anvendelsesområde: 3 Stænk og dråber 4 Støv med en kornstørrelse >5 µm 5 Gasser, dampe, tåge, røg og støv med en kornstørrelse <5 µm 9 Stænk af smeltet metal og nedslag fra varme faste stoffer
Kode 6	Modstandsdygtig over for beskadigelse via små partikler
Kode 7	Modstandsdygtig over for tildugning
Kode 8	CE-mærkning
Kode 9	Belægning: * ridsefast og antidug ◊ med ridsefast belægning
Kode 10	Norm, efter hvilken beskyttelsesbrillerne er godkendt
Kode 11	Produktnavn

Henvisninger til brugen af beskyttelsesbrillerne

– Hvis koderne "F" eller "B" på beskyttelsesglasset og brillestellet ikke er identiske, beskytter beskyttelsesbrillerne kun med det lavere beskyttelsesniveau.

Brug

FORSIGTIG

Hvis beskyttelsesbriller, som skal beskytte mod partikler, som bevæger sig med en høj hastighed, bæres ovenover korrektionsbriller, kan stød overføres til korrektionsbrillerne og ansigtet. Der er risiko for, at brugeren kan komme til skade. Vælg egnede beskyttelsesbriller, som ligger tæt op ad ansigtet.

- Indstil brillestængerne eller hovedbåndet således, at øjnene beskyttes og bærekomforten garanteres.

Rengøring og desinfektion

Brug ledningsvand (20 ± 5 °C) til rengøring af beskyttelsesglasset og tilsæt en dråbe opvaskemiddel. Undlad tør rengøring. Tør beskyttelsesbrillerne med en blød, fnugfri klud.

Brugstid

Ridsede eller beskadigede beskyttelsesbriller skal udskiftes.

Opbevaring

Beskyttelsesbriller opbevares tørt og beskyttet mod direkte sollys i deres originale emballage.

Bortskaffelse

Beskyttelsesbriller bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lokale forskrifter om affaldsbortskaffelse.

FI - Käyttöohje

Turvallisuusohjeita

Noudata käyttöohjetta! Suojalasien käyttö edellyttää aina tämän käyttöohjeen tarkkaa tuntemista ja noudattamista. Suojalasit on tarkoitettu vain ohjeessa kuvattuun käyttöön.

Käyttötarkoitus

Dräger X-pect 8000 -suojalasisarjan mallit suojaavat käyttäjän silmiä erilaisilta mekaanisilta vaaroilta.

Hyväksynnät

Suojalasien noudattamat standardit:
– EN 166
– EN 170 (osittain)
– EN 172 (osittain)
– (EU) 2016/425

Vaatimustenmukaisuusvakuutus:
katso www.draeger.com/product-certificates

Merkinnät

Kukin linssi ja kehys on merkitty standardien mukaisella koodilla, joka ilmaisee suojalasien käyttöalueen.

Linssien merkinnät:

esim. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"
- Tunnus 9
- Tunnus 8
- Tunnus 7
- Tunnus 6
- Tunnus 5
- Tunnus 4
- Tunnus 3
- Tunnus 2
- Tunnus 1

Kehyksen merkinnät:

esim. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"
- Tunnus 11
- Tunnus 4
- Tunnus 5
- Tunnus 10
- Tunnus 8
- Tunnus 2

Selitys:

Tunnus 1	Suodatusluokka: 2-1.2 suojaa UV-säteilyltä 2C-1.2 suojaa UV-säteilyltä 5-2.5 suojaa auringon häikäisyltä
Tunnus 2	Valmistaja
Tunnus 3	optinen luokka
Tunnus 4	mekaaninen kestävyys: F nopeasti liikkuvat ja pienenergiset hiukkaset B nopeasti liikkuvat ja keskisuuren energian hiukkaset T äärilämpötiloissakin nopeasti liikkuvat hiukkaset
Tunnus 5	Käyttöalue: 3 roiskeet ja pisarat 4 pöly, jonka hiukkaskoko >5 µm 5 kaasut, höyryt, sumu, savu ja pöly, jonka hiukkaskoko <5 µm 9 sulametalliroiskeet ja kuumien kiinteiden aineiden osumat
Tunnus 6	ei vahingoitu pienistä hiukkasista
Tunnus 7	ei huurru
Tunnus 8	CE-merkintä
Tunnus 9	Pinnoite: * estää naarmuuntumista ja huurtumista ◊ estää naarmuuntumista
Tunnus 10	Standardi, jonka mukaisesti suojalasit on hyväksytty
Tunnus 11	Tuotenimi

Suojalasien käyttöohjeita

– Jos linsseissä ja kehyksessä olevat tunnukset "F" tai "B" eivät ole keskenään samat, suojalasit vastaavat suojausluokista vain pienempää.

Käyttö

HUOMIO

Mikäli nopeasti liikkuvilta hiukkasilta suojaavien suojalasien alla käytetään silmälaseja, saattavat osumat välittyä suojalaseista silmälaseihin ja kasvoihin. Tällöin käyttäjä voi loukkaantua.
Valitse sopivat suojalasit, jotka istuvat kasvoilla hyvin.

- Säädä sangat tai hihna siten, että suojalasit suojaavat silmiä ja istuvat mukavasti.

Puhdistus ja desinfiointi

Puhdista linssit vesijohtovedellä (20 ± 5 °C) ja tipalla astianpesuainetta. Älä puhdista kuivana. Kuivaa suojalasit pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla.

Käyttöikä

Naarmuuntuneet tai vioittuneet suojalasit on vaihdettava.

Säilytys

Säilytä suojalasit alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja auringolta suojattuna.

Hävittäminen

Hävitä suojalasit kulloinkin voimassa olevien paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

NO - Bruksanvisning

Sikkerhetsregler

Følg bruksanvisningen! All anvendelse av vernebrillene forutsetter at denne bruksanvisningen kjennes godt og overholdes nøye. Vernebrillene må bare benyttes til det formålet som er beskrevet.

Bruksområde

Avhengig av utførelse beskytter vernebrillene i serien Dräger X-pect 8000 øynene til den som har dem på, fra forskjellige mekaniske påvirkninger.

Godkjennelser

Vernebrillene er tillatt i henhold til:
– EN 166
– EN 170 (delvis)
– EN 172 (delvis)
– (EU) 2016/425

Samsvarserklæring:
se www.draeger.com/product-certificates

Merking

Glass og brilleramme er i henhold til normene merket med en kode som angi hva arbeidsvernebrillen kan brukes til.

Merking av brilleglass:

f. eks. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"
- Forkortelse 9
- Forkortelse 8
- Forkortelse 7
- Forkortelse 6
- Forkortelse 5
- Forkortelse 4
- Forkortelse 3
- Forkortelse 2
- Forkortelse 1

Merking av brilleramme:

f. eks. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"
- Forkortelse 11
- Forkortelse 4
- Forkortelse 5
- Forkortelse 10
- Forkortelse 8
- Forkortelse 2

Forklaring:

Forkortelse 1	Filterbeskyttelsetrinn: 2-1.2 mot UV-stråler 2C-1.2 mot UV-stråler 5-2.5 mot solstråler
Forkortelse 2	Produsentmerking
Forkortelse 3	optisk klasse
Forkortelse 4	mekanisk styrke F Smådeler, som beveger seg med høy hastighet og lav slagintensitet B Smådeler, som beveger seg med høy hastighet og middels slagintensitet T Småogså ved ekstreme temperaturer beveger seg med høy hastighet
Forkortelse 5	Bruksområde: 3 Sprut og dråper 4 Støv med kornstørrelse >5 µm 5 Gass, damp, tåke, røyk og støv med kornstørrelse <5 µm 9 Sprut av smeltet metall og påslag fra varme faste stoffer
Forkortelse 6	bestandig mot skader fra små deler
Forkortelse 7	bestandig mot dugging
Forkortelse 8	CE-merking
Forkortelse 9	Belegg: * antiripe- og antidugg-belegg ◊ anti-ripe belegg
Forkortelse 10	Standard som vernebrillen er godkjent etter
Forkortelse 11	Produktnavn

Anvisning om bruk av vernebrillene

– Dersom forkortelse "F" eller "B" på brilleglass og innfatning ikke er identiske, gir vernebrillene kun beskyttelse etter laveste trinn.

Bruk

FORSIKTIG

Dersom en vernebrille for vern mot smådeler som beveger seg med høy hastighet skal brukes over vanlige briller, kan slag overføres til den vanlige brillen og til ansiktet. Det er fare for at brukeren får skader.
Velg passende vernebriller som ligger an mot ansiktet.

- Still inn brillebøyle eller hodebånd slik at øynene beskyttes og du får god brukskomfort.

Rengjøring og desinfeksjon

For rengjøring av brilleglass, bruk rent vann (20 ± 5 °C) tilsatt en dråpe oppvaskmiddel. Skal ikke pusses i tørr tilstand. Vernebriller gnis tørre med en myk, lofri klut.

Bruksvarighet

Ripede eller skadede vernebriller skal skiftes ut.

Lagring

Vernebriller skal lagres tørt og beskyttet mot direkte solstråling i originalemballasjen.

Avfallshåndtering

Vernebrillene skal avfallshåndteres ifølge gjeldende lokale bestemmelser for avfallshåndtering.

SV - Bruksanvisning

För din säkerhet

Följ bruksanvisningen! All användning av skyddsglasögonen förutsätter att du läst bruksanvisningen och även följer den. Skyddsglasögonen är endast avsedda för den användning som beskrivs där.

Avsedd användning

Beroende på utförande skyddar skyddsglasögonen i serien Dräger X-pect 8000 ögonen för den som bär dem mot mekaniska påfrestningar av olika slag.

Certifieringar

Skyddsglasögonen är certifierade enligt:
– EN 166
– EN 170 (delvis)
– EN 172 (delvis)
– (EU) 2016/425

Försäkran om överensstämmelse:
se www.draeger.com/product-certificates

Märkningar

Linser och glasögonbågar är i enlighet med reglerna märkta med en kod som anger vad skyddsglasögonen är avsedda för.

Märkningar på linsen:

t.ex. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"
- Symbol 9
- Symbol 8
- Symbol 7
- Symbol 6
- Symbol 5
- Symbol 4
- Symbol 3
- Symbol 2
- Symbol 1

Märkning av glasögonbågarna:

t.ex. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"
- Symbol 11
- Symbol 4
- Symbol 5
- Symbol 10
- Symbol 8
- Symbol 2

Teckenförklaring:

Symbol 1	Filterskyddsklass: 2-1.2 mot UV-strålning 2C-1.2 mot UV-strålning 5-2.5 mot solstrålning
Symbol 2	Tillverkarmärkning
Symbol 3	Optisk klass
Symbol 4	Mekanisk hållfasthet: F Kringflygande partiklar som rör sig med hög hastighet och låg kollisionsintensitet B Kringflygande partiklar som rör sig med hög hastighet och medelhög kollisionsintensitet T Kringflygande partiklar som rör sig med hör hastighet vid extrema temperaturer
Symbol 5	Användningsområde: 3 Stänk och droppar 4 Damm med en partikelstorlek på >5 µm 5 Gaser, ångor, dimma, rök och damm med en partikelstorlek på <5 µm 9 Stänk från smält metall och inträngande av heta föremål
Symbol 6	Beständig mot skador genom små partiklar
Symbol 7	Beständig mot kondens
Symbol 8	CE-märkning
Symbol 9	Beläggning: * reptålig och antikondens ◊ reptålig
Symbol 10	Norm, enligt vilken skyddsglasögonen är godkända
Symbol 11	Produktnamn

Hänvisningar om användningen av skyddsglasögonen

– Om symbolerna "F" och "B" på linsen och glasögonbågarna inte är identiska, uppfyller skyddsglasögonen endast den lägre skyddsklassen.

Användning

OBSERVERA

Om skyddsglasögon, som skall skydda mot kringflygande partiklar med hög hastighet, bärs ovanpå ett par optiska glasögon kan stötar överföras på de optiska glasögonen och ansiktet. Detta innebär risk för personskador.
Välj lämpliga skyddsglasögon som ligger an mot ansiktet.

- Ställ in glasögonbågarna eller huvudbandet så att ögonen skyddas och de känns komfortabla att bära.

Rengöring och desinficering

Använd kranvatten för rengöring av linserna (20 ± 5 °C) och tillsätt en droppe med diskmedel. Rengör inte skyddsglasögonen utan vatten. Torka skyddsglasögonen med en mjuk, luddfri trasa.

Användningslängd

Repade eller skadade skyddsglasögon måste bytas.

Förvaring

Förvara skyddsglasögonen i originalförpackningen på torrt ställe och utom räckhåll för solstrålning.

Avfallshantering

Skyddsglasögonen ska kasseras enligt gällande avfallshanteringsföreskrifter.

HR - Upute za uporabu

Zbog vaše sigurnosti

Pridržavajte se Uputa za uporabu! Svako rukovanje zaštitnim radnim naočalama zahtijeva razumijevanje i pridržavanje ovih uputa za uporabu. Zaštitne radne naočale smiju se rabiti samo u ovdje opisane svrhe.

Namjena

Ovisno o izvedbi, zaštitne radne naočale serije
Dräger X-pect 8000 štite korisnikove oči od različitih mehaničkih utjecaja.

Odobrenja

Zaštitne radne naočale imaju odobrenje prema:
– EN 166
– EN 170 (djelomično)
– EN 172 (djelomično)
– (EU) 2016/425

Izjava o sukladnosti:
pogledajte www.draeger.com/product-certificates

Oznake

U skladu sa standardima stakla i okvir naočala označeni su kodom koji označava za što su zaštitne radne naočale namijenjene.

Oznake stakala:

npr. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"
- Oznaka 9
- Oznaka 8
- Oznaka 7
- Oznaka 6
- Oznaka 5
- Oznaka 4
- Oznaka 3
- Oznaka 2
- Oznaka 1

Oznake okvira naočala:

npr. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"
- Oznaka 11
- Oznaka 4
- Oznaka 5
- Oznaka 10
- Oznaka 8
- Oznaka 2

Legenda:

Oznaka 1	Stupnjevi filtarske zaštite: 2-1.2 protiv UV zraka 2C-1.2 protiv UV zraka 5-2.5 protiv sunčevih zraka
Oznaka 2	Oznaka proizvođača
Oznaka 3	optički razred
Oznaka 4	mehanička otpornost: F Čestice niske udarne snage koje se gibaju velikom brzinom F Čestice srednje udarne snage koje se gibaju velikom brzinom T Čestice koje se gibaju velikom brzinom i kod ekstremnih temperatura
Oznaka 5	Područje primjene: 3 prskanja i kapljice 4 prašina veličine čestice >5 µm 5 plinovi, pare, magla, dim i prašina veličine čestica <5 µm 9 prskanje otopljenih metala i udari vrućih krutih tvari
Oznaka 6	otporno na oštećenja izazvana sitnim komadićima
Oznaka 7	otporno na udarce
Oznaka 8	CE oznake
Oznaka 9	Zaštitini sloj: * zaštićeno slojem protiv grebanja i udaraca ◊ zaštićeno slojem protiv grebanja
Oznaka 10	Normativ, prema kojem su zaštitne radne naočale odobrene
Oznaka 11	naziv proizvoda

Upute za korištenje zaštitnih radnih naočala

– Ako oznake "F" i "B" na staklu i okviru naočala nisu identične, zaštitne naočale pružaju samo niži stupanj zaštite.

Uporaba

OPREZ

Kada se zaštitne radne naočale, koje trebaju štititi od čestica koje se kreću velikom brzinom, nose preko optičkih naočala, tada se udarci sa zaštitnih naočala mogu prenijeti na optičke naočale i lice. Postoji opasnost od ozljede korisnika.
Izabrati odgovarajuće zaštitne naočale koje prilježu na lice.

- Okvir naočala i traku za učvršćivanje postaviti tako da su oči zaštićene a nošenje ugodno.

Čišćenje i dezinfekcija

Za čišćenje stakala koristiti običnu vodu (20 ± 5 °C) s jednom kapi sredstva za pranje posuđa. Ne čistiti na suho. Zaštitne radne naočale osušiti mekom krpom koja ne ostavlja tragove.

Vijek trajanja

Ogrebene ili oštećene zaštitne naočale treba zamijeniti.

Skladištenje

Zaštitne naočale skladištiti u originalnom pakiranju na suhom mjestu zaštićenom od izravnih sunčevih zraka.

Odlaganje

Zaštitne naočale odlagati prema lokalno važećim propisima za odlaganje otpada.

TR - Kullanım talimatları

Kendi güvenliğiniz için

Kullanım talimatına uyunuz! İş güvenliği gözlüğünde yapılacak her iş için, bu kullanma talimatlarının çok iyi bilinmesi ve öngörülmüş olan kurallara uyulması gerekir. İş güvenliği gözlüğü sadece tarif edilen kullanım saha ve amacı içindir.

Kullanım amacı

Modele bağlı olarak, Dräger X-pect 8000 serisinin iş güvenliği gözlüğü kullanıcının gözlerini çeşitli mekanik etkilere karşı korur.

Onaylar

İş güvenliği gözlüğüne aşağıdakiler uyarınca izin verilir:
– EN 166
– EN 170 (kısmen)
– EN 172 (kısmen)
– (AB) 2016/425

Uygunluk beyanı:
bkz. www.draeger.com/product-certificates

İşaretler

Görüş camı ve gözlük çerçevesi, standartlara göre iş güvenliği gözlüğünün ne amaçla kullanılabileceğini belirten bir kodla işaretlenmiştir.

Görüş camının işareti:

Örn. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"
- Kod 9
- Kod 8
- Kod 7
- Kod 6
- Kod 5
- Kod 4
- Kod 3
- Kod 2
- Kod 1

Gözlük çerçevesinin işareti:

Örn. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"
- Kod 11
- Kod 4
- Kod 5
- Kod 10
- Kod 8
- Kod 2

Açılımlar:

Kod 1	Filtre koruma kademesi: 2-1.2 UV ışınlarına karşı 2C-1.2 UV ışınlarına karşı 5-2.5 Güneç ışınlarına karşı
Kod 2	Üretici işareti
Kod 3	optik sınıf
Kod 4	mekanik sağlamlık: F Yüksek hızda ve düşük darbe şiddetinde hareket eden parçacıklar B Yüksek hızda ve orta darbe şiddetinde hareket eden parçacıklar T Aşırı sıcaklıklarda da yüksek hızda hareket eden parçacıklar
Kod 5	Kullanım alanı: 3 Püskürmeler ve damlalar 4 >5 µm tanecik büyüklüğüne sahip toz 5 <5 µm tanecik büyüklüğüne sahip gazlar, buharlar, bulut, duman ve toz 9 Eriyik metallerden püskürenler ve sıcak katı maddelerin çarpması
Kod 6	küçük parçacıkların neden olduğu hasarlara dayanıklıdır
Kod 7	buğulanmaya dayanıklıdır
Kod 8	CE işareti
Kod 9	Kaplama: * çizilmez ve buğulanmaz özellikte kaplanmıştır ◊ çizilmez özellikte kaplanmıştır
Kod 10	İş güvenliği gözlüğünün onaylandığı norm
Kod 11	Ürün adı

İş güvenliği gözlüğünün kullanılmasına yönelik uyarılar

– Görüş camı ve gözlük çerçevesindeki "F" veya "B" kodlar aynı değilse, iş güvenliği gözlüğü sadece düşük bir koruma kademesi sunar.

Kullanım

DİKKAT

Yüksek hızda hareket eden parçacıklara karşı koruma sağlaması gereken iş güvenliği gözlüğü bir düzeltme gözlüğü üzerinde kullanılırsa, düzeltme gözlüğüne ve yüze darbeler aktarılabilir. Kullanıcının yaralanması riski bulunmaktadır.
Yüze oturan uygun bir iş güvenliği gözlüğü seçiniz.

- Gözlük sapını ve kafa bandını, gözler korunacak ve taşıma konforu sağlanacak şekilde seçiniz.

Temizlik ve dezenfeksiyon

Görüş camını temizlemek için musluk suyu (20 ± 5 °C) kullanınız ve bir damla bulaşık deterjanı ekleyiniz. Kuru şekilde temizlemeyiniz. İş güvenliği gözlüğünü yumuşak, iplik bırakmayan bir bezle kurutunuz.

Kullanma süresi

Çizilmiş veya hasar görmüş iş güvenliği gözlükleri değiştirilmelidir.

Depolama

İş güvenliği gözlüğünü orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmadan saklayınız.

Tasfiye

İş güvenliği gözlüğünü, geçerli yerel tasfiye talimatlarına göre tasfiye ediniz.

ZH - 使用说明

为了您的安全

注意使用说明！ 每次使用防护眼镜前必须仔细阅读并遵守本使用说明。本防护眼镜仅适用于规定的使用范围。

使用目的

视规格而定，Dräger X-pect 8000 系列劳保眼镜保护佩戴者的眼睛，避免受到不同的机械干扰。

认证

劳保眼镜的许可标准：
– EN 166
– EN 170 （部分）
– EN 172 （部分）
– (EU) 2016/425

一致性声明：
参见 www.draeger.com/product-certificates

标识

面罩和镜架都根据相关标准的要求配有代码标志，其表明劳保眼镜可以用于怎样的用途。

镜片标识：

例如 “2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*”
- 代码 9
- 代码 8
- 代码 7
- 代码 6
- 代码 5
- 代码 4
- 代码 3
- 代码 2
- 代码 1

镜架标识：

例如 “D CE EN 166 349 BT X-pect 8510”
- 代码 11
- 代码 4
- 代码 5
- 代码 10
- 代码 8
- 代码 2

说明：

代码 1	滤镜防护等级： 2-1.2 防紫外线 2C-1.2 防紫外线 5-2.5 防日光
代码 2	生产商标识
代码 3	光学等级
代码 4	机械强度： F 以较高速度和较低碰撞强度运动的颗粒状物体 B 以较高速度和中等碰撞强度运动的颗粒状物体 T 在极端温度下高速运动的颗粒状物体
代码 5	使用范围： 3 飞溅液体和液滴 4 颗粒尺寸为 >5 µm 的灰尘 5 颗粒尺寸为 <5 µm 的气体、蒸汽、雾气、烟雾和灰尘 9 熔融金属飞溅物和高温固体材料撞击
代码 6	能够防止因微小颗粒造成的损伤
代码 7	防止镜片起雾
代码 8	CE 标识
代码 9	涂层： * 防刮和防雾涂层 ◊ 防刮涂层
代码 10	本防护眼镜通过认证的标准
代码 11	产品名称

防护眼镜使用提示

– 如果镜片和镜架上的代码 “F” 或 “B” 不相同，那么该防护眼镜仅具备较低的防护等级。

使用

小心

如果在近视 / 远视镜上佩戴抵御高速运动颗粒的防护眼镜，冲击力可能会被传输到近视 / 远视镜和佩戴者面部。佩戴者可能因此有受伤的危险。
请佩戴合适的防护眼镜。

- 调整镜脚或头带，以便完全保护眼睛并保证最佳的佩戴舒适性。

清洁和消毒

请使用 (20 ± 5 °C) 的自来水，并添加洗涤剂清洁镜片。请勿在干燥的情况下进行清洁。使用柔软的无毛软布擦干防护眼镜。

使用寿命

如果防护眼镜有划痕或损坏，则必须进行更换。

存放

请将防护眼镜存放于原包装中，并置于阴凉干燥处，避免阳光直射。

报废处理

必须按照当地有效的废弃物处理规定对本防护眼镜进行报废处理。

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Germany
Phone +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
www.draeger.com

pt Dräger X-pect 8000	Instruções de utilização
et Dräger X-pect 8000	Kasutusjuhend
lt Dräger X-pect 8000	Naudojimo instrukcija
lv Dräger X-pect 8000	Lietošanas instrukcija
pl Dräger X-pect 8000	Instrukcja obsługi
sl Dräger X-pect 8000	Navodila za uporabo
sk Dräger X-pect 8000	Návod na použitie
cs Dräger X-pect 8000	Návod k použití
bg Dräger X-pect 8000	Ръководство за работа
ro Dräger X-pect 8000	Instrucţiuni de utilizare
hu Dräger X-pect 8000	Használati útmutató
el Dräger X-pect 8000	Οδηγίες χρήσης
ja Dräger X-pect 8000	取扱説明書

90 21 882 - GA 2700.001 (2/2)
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Edition 10 - January 2017 (Edition 01 - December 2009)
Subject to alteration

Notified Bodies:

Dräger X-pect 8110,
Dräger X-pect 8120,
Dräger X-pect 8240
British Standards Institution
PO Box 6221
Kitemark Court
Davy Avenue
Milton Keynes
MK1 9EP
United Kingdom
Reference number: CE **0086**

Dräger X-pect 8320,
Dräger X-pect 8321,
for ANSI approval:
Colts Laboratories
702 Stevens Avenue
Oldsmar, FL 34677
USA

for European approvals:
INSPEC Certification Services
Upper Wingbury Courtyard
Aylesbury
Buckinghamshire, HP22 4LW
United Kingdom
Reference number : CE **0194**

Dräger X-pect 8310,
Dräger X-pect 8312,
Dräger X-pect 8330,
Dräger X-pect 8340,
Dräger X-pect 8510,
Dräger X-pect 8515
INSPEC Certification Services
Upper Wingbury Courtyard
Aylesbury
Buckinghamshire, HP22 4LW
United Kingdom
Reference number : CE **0194**

Dräger X-pect 8351
CERTOTTICA S.C.A.R.L.
Zona industriale Villanova
32013 Longarone (BL)
Italy
Reference number: CE **0530**

Dräger X-pect 8520
CRITT Sport Loisirs
21 rue Albert Einstein
86100 Chatellerault
France
Reference number: CE **0501**

PT – Instruções de utilização

Para sua segurança
Siga rigorosamente as instruções de uso! A utilização dos óculos de proteção exige o perfeito conhecimento e o rigoroso cumprimento destas Instruções de Uso. Os óculos de proteção destinam-se apenas à finalidade descrita.

Finalidade
Dependendo do design, os óculos de proteção da série Dräger X-pect 8000 protegem os olhos do portador contra várias influências mecânicas.

Homologações
Os óculos de proteção são homologados conforme:
– EN 166
– EN 170 (parcialmente)
– EN 172 (parcialmente)
– (EU) 2016/425

Declaração de conformidade:
consulte www.draeger.com/product-certificates

Identificações
A viseira e a armação são marcadas com um código de acordo com os padrões, indicando para que os óculos de proteção podem ser usados.

Identificação da viseira:



Identificação da armação:



Legenda:

Abreviatura 1	Nível de proteção do filtro: 2-1.2 contra radiações UV 2C-1.2 contra radiações UV 5-2.5 contra raios solares
Abreviatura 2	Código do fabricante
Abreviatura 3	Classe ótica
Abreviatura 4	resistência mecânica: F Partículas que se movem com alta velocidade e baixa intensidade de impacto B Partículas que se movem com alta velocidade e média intensidade de impacto T Partículas que se movem com alta velocidade também em temperaturas extremas
Abreviatura 5	Área de utilização: 3 Respingos e gotas 4 Poeira com uma granulometria >5 µm 5 Gases, vapores, névoa, fumaça e poeira com uma granulometria <5 µm 9 Respingos de metais derretidos e impactos de sólidos quentes
Abreviatura 6	resistente contra danos causados por partículas pequenas
Abreviatura 7	resistente contra embaçamento
Abreviatura 8	Identificação CE
Abreviatura 9	Revestimento: * revestimento anti-risco e anti-embaçamento ◊ revestimento anti-risco
Abreviatura 10	Norma segundo a qual os óculos de segurança foram aprovados
Abreviatura 11	Nome do produto

Notas sobre a utilização dos óculos de proteção
– Se as abreviaturas "F" ou "B" na viseira e na armação dos óculos não forem idênticas, isso significa que os óculos de proteção oferecem somente o nível de proteção mais baixo.

Utilização

⚠ CUIDADO

Quando óculos de proteção com proteção contra partículas que se movimentam em alta velocidade são utilizados sobre óculos de grau, pode haver uma transferência de choques sobre os óculos de grau e o rosto. Há o risco de que o usuário se machuque.
Escolher óculos de proteção adequados, que fiquem bem posicionados junto ao rosto.

- Ajustar as hastes dos óculos ou o arnês de cabeça de maneira que os olhos fiquem protegidos e o uso seja confortável.

Limpeza e desinfecção
Para limpeza da viseira, utilizar água corrente (20 ± 5 °C) e uma gota de detergente para lavar louça. Não limpar os óculos secos. Secar os óculos de proteção com um pano macio e que não solte fiapos.

Durabilidade
Óculos de proteção arranhados ou danificados devem ser substituídos.

Armazenagem
Guardar os óculos de proteção secos na sua embalagem original e protegidos da luz solar direta.

Descarte
Descartar os óculos de proteção de acordo com os respectivos regulamentos locais aplicáveis de eliminação de resíduos.

ET – Kasutusjuhend

Teie ohutuse nimel
Järgige kasutusjuhendit! Tööohutusprillide mis tahes kasutamine eeldab selle kasutusjuhendi täpset tundmist ja järgimist. Tööohutusprillid on ette nähtud ainult kindla kasutusotstarbe jaoks.

Kasutusotstarve
Olenevalt versioonist kaitsevad seeria Dräger X-pect 8000 tööohutusprillid kandja silmi erinevate mehaaniliste mõjude eest.

Kasutusload
Tööohutusprillide kasutuslubade aluseks on:
– EN 166
– EN 170 (osaliselt)
– EN 172 (osaliselt)
– (EL) 2016/425

Vastavusdeklaratsioon:
vt www.draeger.com/product-certificates

Tähistused
Prilliklaas ja -raam on tähistatud standardite kohaselt koodiga, mis näitab, mille jaoks tööohutusprille kasutada saab.

Prilliklaasi tähistus



Prilliraami tähistus



Legend:

lühitähis 1	filtri kaitseaste 2-1.2 UV-kiirguse vastu 2C-1.2 UV-kiirguse vastu 5-2.5 päikesekiirguse vastu
lühitähis 2	tootjamärgistus
lühitähis 3	optikaklass
lühitähis 4	mehaaniline vastupidavus F osakesed, mis liiguvad suure kiiruse ja madala põrkeintensiivsusega F osakesed, mis liiguvad suure kiiruse ja keskmise põrkeintensiivsusega T osakesed, mis liiguvad ka äärmuslike temperatuuride korral suure kiirusega
lühitähis 5	kasutusala: 3 pritsmed ja tilgad 4 tolm terasuurusega > 5 µm 5 gaasid, aurud, udu, suits ja tolm terasuurusega < 5 µm 9 sulametallide pritsmed ja kuumade tahkiste osakesed
lühitähis 6	vastupidav väikeste osakeste põhjustatud kahjustuste suhtes
lühitähis 7	hägustumiskindel
lühitähis 8	CE-märk
lühitähis 9	kate: * kriimustus- ja hägustumiskindel ◊ kriimustuskindel
lühitähis 10	tööohutusprillide sertifikaadi aluseks olev standard
lühitähis 11	toote nimi

Suunised tööohutusprillide kasutamiseks
– Kui lühitähised F või B pole prilliklaasil ja -raamil ühesugused, pakuvad tööohutusprillid ainult madalamat kaitseastet.

Kasutamine

⚠ ETTEVAATUST

Kui tööohutusprille, mis peaksid kaitsma osakeste eest, mis liiguvad suure kiirusega, kantakse tavaliste prillide peal, võivad löögid tavalistele prillidele ja näole üle kanduda. Kandja võib end vigastada.
Valige sobivad tööohutusprillid, mis on näo lähedal.

- Seadistage prillisangasid või pearihma selliselt, et silmad oleksid kaitstud ja kandmine mugav.

Puhastamine ja desinfitseerimine
Kasutage prilliklaasi puhastamiseks kraanivett (20 ± 5 °C) ja lisage tilk nõudepesuvahendit. Vältige kuivalt puhastamist. Hõõruge tööohutusprillid pehme ja ebemevaba lapiga kuivaks.

Kasutusaeg
Kriimustatud või kahjustatud tööohutusprillid tuleb välja vahetada.

Ladustamine
Hoidke tööohutusprille originaalpakendis kuivas kohas, mis on kaitstud otsese päikesekiirguse eest.

Jäätmekäitlus
Suunake tööohutusprillid kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt jäätmekäitlusse.

LT – Naudojimo instrukcija

Jūsų saugumui
Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų! Atliekant bet kokius veiksmus su apsauginiais akiniais, reikia tiksliai žinoti ir laikytis šios naudojimo instrukcijos. Apsauginius akinius galima naudoti tik pagal toliau nurodytą paskirtį.

Naudojimo paskirtis
Priklausomai nuo konstrukcijos, „Dräger X-pect 8000“ serijos darbiniai apsauginiai akiniai apsaugo akis nuo įvairių mechaninių poveikių.

Sertifikatai
Darbiniai akiniai yra sertifikuoti pagal:
– EN 166
– EN 170 (iš dalies)
– EN 172 (iš dalies)
– (ES) 2016/425

Atitikties deklaracija:
žr. www.draeger.com/product-certificates

Ženklinimas
Apsauginis skydas ir akinių rėmai yra pažymėti kodu pagal galiojančius standartus; ženklinimas rodo, kokiam tikslui yra skirti apsauginiai akiniai.

Ženklinimas
Langelio ženklinimas:



Akinių rėmelio ženklinimas:



Paaiškinimai:

Sutartinis ženklas 1	Filtro apsaugos lygis: 2-1.2 nuo UV spindulių 2C-1.2 nuo UV spindulių 5-2.5 nuo saulės spindulių
Sutartinis ženklas 2	Gamintojo kodas
Sutartinis ženklas 3	Optinė klasė
Sutartinis ženklas 4	Mechaninis atsparumas: F dalelės, judančios dideliu greičiu ir atsimušančios mažu intensyvumu B dalelės, judančios dideliu greičiu ir atsimušančios vidutiniu intensyvumu T dalelės, judančios dideliu greičiu net ir esant kraštutinei temperatūrai
Sutartinis ženklas 5	Naudojimo sritis: 3 purslai ir lašai 4 dulkės, kurių dalelių dydis >5 µm 5 dujos, garai, rūkas, dūmai ir dulkės, kurių dalelių dydis <5 µm 9 lydomų metalų purslai ir įkaitusių kietųjų medžiagų nuotrupos
Sutartinis ženklas 6	Atsparūs sugadinimui dėl mažų dalelių poveikio
Sutartinis ženklas 7	Atsparūs rasojimui
Sutartinis ženklas 8	CE ženklas
Sutartinis ženklas 9	Danga: * braižymui ir rasojimui atspari danga ◊ braižymui atspari danga
Sutartinis ženklas 10	Standartas, pagal kurį patvirtinti apsauginiai akiniai
Sutartinis ženklas 11	Produkto pavadinimas

Nurodymai dėl apsauginių akinių naudojimo
– Jei sutartiniai ženklai „F“ arba „B“ ant langelio ir akinių rėmelio nesutampa, apsauginiai akiniai tik yra žemesnio apsaugos lygmens.

Naudojimas

⚠ ATSARGIAI

Jei apsauginiai akiniai, turintys apsaugoti nuo dideliu greičiu judančių dalelių, nešiojami ant korekcinių akinių, smūgiai gali būti perduodami į korekcinius akinius ir veidą. Naudotojui kyla pavojus susižaloti.
Pasirinkite tinkamus ir prie veido priglundančius apsauginius akinius.

- Akinių ieneles arba galvos juostą sureguliuokite taip, kad būtų apsaugomos akys ir būtų patogu.

Valymas ir dezinfekcija
Langelį valykite vandentiekio vandeniu (20 ± 5 °C), kuriame įlašintas vienas lašas indų ploviklio. Nevalykite sausuoju būdu. Apsauginius akinius nusausinkite minkšta nerykštančia šluoste.

Tinkamumo naudoti trukmė
Subraižyti arba pažeisti apsauginiai akiniai turi būti pakeisti.

Laikymas
Apsauginius akinius laikykite originalioje pakuotėje, sausoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.

Utilizavimas
Apsauginius akinius reikia utilizuoti pagal vietines atliekų šalinimo taisykles.

LV – Lietošanas instrukcija

Jūsu drošībai
Ievērojiet lietošanas instrukciju! Priekšnoteikums jebkādām darbībām, kas tiek veiktas ar aizsargbrillēm, ir šīs lietošanas instrukcijas pārzināšana un precīza ievērošana. Aizsargbrilles jāizmanto tikai aprakstītajam pielietošanas veidam.

Pielietojuma mērķis
Atkarībā no modeļa sērijas Dräger X-pect 8000 darba aizsargbrilles aizsargā valkātāja acis no dažāda veida mehāniskās ietekmes.

Sertifikāti
Darba aizsargbrilles ir apstiprinātas atbilstoši:
– EN 166
– EN 170 (daļēji)
– EN 172 (daļēji)
– (EK) 2016/425

Atbilstības deklarācija:
skatīt www.draeger.com/product-certificates

Marķējumi
Atbilstoši standartam stikli un briļļu rāmis ir attiecīgi marķēti ar kodu, kas norāda, kādam nolūkam brilles var lietot.

Lēcas marķējums:



Briļļu rāmja marķējums:



Izmantotie apzīmējumi

1. simbols	Filtra aizsardzības pakāpe: 2-1.2 aizsardzība no UV starojuma 2C-1.2 aizsardzība no UV starojuma 5-2.5 aizsardzība no saules stariem
2. simbols	Ražotāja kods
3. simbols	Optiskā klase
4. simbols	Mehāniskā izturība: F daļiņas, kas pārvietojas ar lielu ātrumu un zemu trieciena intensitāti B daļiņas, kas pārvietojas ar lielu ātrumu un vidēju trieciena intensitāti T daļiņas, kas arī ekstrēmās temperatūrās pārvietojas ar lielu ātrumu
5. simbols	Izmantošanas jomas: 3 šļakatas un pilieni 4 putekļi ar daļiņu lielumu >5 µm 5 gāzes, tvaiki, migla, dūmi un putekļi ar daļiņu lielumu <5 µm 9 izkusušu metālu šļakatas un karstu cieto vielu aplikums
6. simbols	Izturība pret nelielu daļiņu radītiem bojājumiem
7. simbols	Izturība pret aizsvīšanu
8. simbols	CE marķējums
9. simbols	Pārklājums: * pārklājums, kas pasargā no skrāpējumiem un aizsvīšanas ◊ pārklājums, kas pasargā no skrāpējumiem
10. simbols	Standarts, saskaņā ar kuru aizsargbrilles ir sertificētas
11. simbols	Izstrādājuma nosaukums

Norādes par aizsargbriļļu izmantošanu
– Ja uz briļļu lēcas un briļļu rāmja redzamie simboli "F" vai "B" nav identiski, aizsargbrilles nodrošina tikai zemāko aizsardzības pakāpi.

Lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja aizsargbrilles, kas paredzētas aizsardzībai pret daļiņām ar lielu pārvietošanās ātrumu, tiek nēsātas virs koriģējošajām briļlēm, triecieni var tikt pārnesti uz koriģējošajām briļlēm un uz seju. Pastāv bīstamība, ka briļļu nēsātājs var savainoties.
Izvēlieties piemērotas aizsargbrilles, kas pieguļ sejai.

- Iestatiet briļļu kājiņas vai galvas siksnu tā, lai acis tiktu pasargātas un brilles būtu ērti nēsāt.

Tīrīšana un dezinficēšana
Lēcu tīrīšanai izmantojiet ūdensvada ūdeni (20 ± 5 °C), pievienojot vienu pilienu trauku mazgāšanas līdzekļa. Nedrīkst tīrīt sausā veidā. Noslaukiet aizsargbrilles sausas, izmantojot mīkstu bezplūksnu drānu.

Lietošanas ilgums
Ja aizsargbrilles ir saskrāpētas vai bojātas, tās ir jānomaina.

Uzglabāšana
Glabājiet aizsargbrilles to oriģinālajā iepakojumā un sausā, no tiešiem saules stariem pasargātā vietā.

Utilizācija
Utilizējiet aizsargbrilles saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem atkritumu utilizācijas noteikumiem.

PL – Instrukcja obsługi

Dla Państwa bezpieczeństwa
Przestrzegać instrukcji obsługi! Każde użycie okularów ochronnych wymaga od użytkownika dobrej znajomości niniejszej instrukcji obsługi i jej przestrzegania. Okulary ochronne są przeznaczone wyłącznie do użytku opisanego poniżej.

Przeznaczenie
W zależności od wersji okulary ochronne serii Dräger X-pect 8000 chronią oczy użytkownika przed różnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozwolenia
Okulary ochronne są dopuszczone zgodnie z:
– EN 166
– EN 170 (częściowo)
– EN 172 (częściowo)
– (UE) 2016/425

Deklaracja zgodności:
patrz www.draeger.com/product-certificates

Oznaczenia
Wizjer i oprawki okularowe są zgodnie z normami oznaczone kodem, który określa zakres stosowania okularów ochronnych.

Oznaczenie wizjera:



Oznaczenie oprawek okularowych:



Legenda:

Skrót 1	Stopień ochrony filtra: 2-1.2 przed promieniowaniem UV 2C-1.2 przed promieniowaniem UV 5-2.5 przed promieniami słonecznymi
Skrót 2	Oznaczenie producenta
Skrót 3	Klasa optyczna
Skrót 4	Wytrzymałość mechaniczna: F Cząstki poruszające się z dużą prędkością o małej energii uderzenia B Cząstki poruszające się z dużą prędkością o średniej energii uderzenia T Cząstki poruszające się z dużą prędkością również w skrajnych temperaturach
Skrót 5	Zakres stosowania: 3 Rozpryski i krople 4 Pył o wielkości cząstek >5 µm 5 Gazy, opary, mgła, dym i pyły o wielkości cząstek <5 µm 9 Rozpryski stopionych metali i uderzenia gorących ciał stałych
Skrót 6	Odporność na uszkodzenia przez małe cząstki
Skrót 7	Odporność na zaparowanie
Skrót 8	Znak CE
Skrót 9	Powłoka: * chroniąca przed zadrapaniem i zaparowaniem ◊ chroniąca przed zadrapaniem
Skrót 10	Norma, zgodnie z którą okulary zostały dopuszczone
Skrót 11	Nazwa produktu

Wskazówki dotyczące stosowania okularów ochronnych
– Jeżeli skróty „F” lub „B” na wizjerze i oprawkach okularowych nie są identyczne, okulary ochronne zapewniają jedynie niższy stopień ochrony.

Użytkowanie

⚠ OSTROŻNIE

Jeżeli okulary ochronne przeznaczone do ochrony przed cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością są noszone na okularach korekcyjnych, może dojść do przenoszenia uderzeń na okulary korekcyjne oraz twarz. Zachodzi ryzyko odniesienia obrażeń przez osobę noszącą okulary.
Dobrać odpowiednie okulary, które przylegają do twarzy.

- Wyregulować zauszniki oraz taśmę nagłowną w taki sposób, aby zapewnić ochronę oczu oraz komfort noszenia.

Czyszczenie i dezynfekcja
Czyścić wizjer wodą z kranu (20°C ±5°C), dodając kroplę płynu do mycia naczyń. Nie czyścić na sucho. Wytrzeć okulary ochronne miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Okres trwałości
Należy wymienić zadrapane lub uszkodzone okulary ochronne.

Przechowywanie
Przechowywać okulary ochronne w stanie suchym w oryginalnym opakowaniu i chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Utylizacja
Zutylizować okulary ochronne zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

SL - Navodila za uporabo

Za vašo varnost
Upoštevajte navodila za uporabo! Predpogoj za kakršnokoli rokovanje z delovnimi zaščitnimi očali je natančno poznavanje in upoštevanje teh navodil za uporabo. Delovna zaščitna očala so namenjena samo za opisano uporabo.

Predvidena uporaba
Delovna zaščitna očala serije Dräger X-pect 8000 glede na različico ščitijo oči uporabnika pred različnimi mehanskimi poškodbami.

Certifikati
Delovna zaščitna očala so v skladu z:
– EN 166
– EN 170 (delno)
– EN 172 (delno)
– (EU) 2016/425

Izjava o skladnosti:
glejte www.draeger.com/product-certificates

Oznake
Steklo in okvir očal sta v skladu s standardi označena s kodo, na kateri je navedeno, v kakšne namene se lahko delovna zaščitna očala uporabljajo.

Oznake

Oznaka okenca:

npr. "2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*"

- Kratica 9
- Kratica 8
- Kratica 7
- Kratica 6
- Kratica 5
- Kratica 4
- Kratica 3
- Kratica 2
- Kratica 1

Oznaka okvirja očal:

npr. "D CE EN 166 349 BT X-pect 8510"

- Kratica 11
- Kratica 4
- Kratica 5
- Kratica 10
- Kratica 8
- Kratica 2

Legenda:

Kratica 1 — Stopnja zaščite filtra:
- 2-1.2 proti UV-žarkom
- 2C-1.2 proti UV-žarkom
- 5-2.5 proti sončnim žarkom

Kratica 2 — Oznaka proizvajalca

Kratica 3 — Optični razred

Kratica 4 — Mehanska trdnost:
- F delci, ki se premikajo z visoko hitrostjo in imajo nizko intenzivnost udarca
- B delci, ki se premikajo z visoko hitrostjo in imajo srednjo intenzivnost udarca
- T delci, ki se ob ekstremnih temperaturah premikajo z visoko hitrostjo

Kratica 5 — Območje uporabe:
- 3 brizganje in kapljice
- 4 prah z velikostjo zrn >5 µm
- 5 plini, hlapi, meglice, dim in prah z velikostjo zrn <5 µm
- 9 brizganje taljenih kovin in udarjanje vročih trdnih snovi

Kratica 6 — Odporno na poškodbe, ki jih povzročajo manjši delci

Kratica 7 — Odporno na rosenje

Kratica 8 — Oznaka CE

Kratica 9 — Obloga:
- * obloga proti praskam in proti nabiranju oblog
- ◊ obloga proti praskam

Kratica 10 — Standard, po katerem so delovna zaščitna očala dovoljena

Kratica 11 — Ime izdelka

Napotki za uporabo delovnih zaščitnih očal

– Če kratici "F" ali "B" na okencu in okvirju očal nista enaki, potem delovna zaščitna očala nudijo le nizko stopnjo zaščite.

Uporaba

⚠ PREVIDNOST

Če delovna zaščitna očala za zaščito pred delci, ki se premikajo z visoko hitrostjo, nosite prek korekcijskih očal, potem se lahko udarci prenesejo na korekcijska očala in obraz. Obstaja nevarnost poškodbe uporabnika.
Izberite primerna delovna zaščitna očala, ki se prilegajo obrazu.

- Ročaj očal ali naglavni pripenjalni trak nastavite tako, da so oči zaščitene in je zagotovljeno udobje ob uporabi.

Čiščenje in razkuževanje

Za čiščenje uporabite pitno vodo (20 ± 5 °C) in dodajte kapljico sredstva za pomivanje posode. Očal ne čistite suhih. Delovna zaščitna očala obrišite z mehko krpo, ki ne pušča dlačic.

Rok uporabe

Opraskana ali poškodovana delovna zaščitna očala je treba zamenjati.

Skladiščenje

Delovna zaščitna oblačila skladiščite v originalni embalaži in zaščitena pred neposredno sončno svetlobo.

Odstranjevanje med odpadke

Delovna zaščitna očala odstranite v skladu z veljavnimi krajevnimi predpisi za odlaganje odpadkov.

SK – Návod na použitie

Pre vašu bezpečnosť

Dodržiavajte návod na použitie! Predpokladom akejkoľvek manipulácie s pracovnými ochrannými okuliarmi je presná znalosť a dodržiavanie tohto návodu na použitie. Pracovné ochranné okuliare sú určené len na opísané použitie.

Účel použitia

V závislosti od vyhotovenia chránia pracovné ochranné okuliare série Dräger X-pect 8000 zrak používateľa pred rôznymi mechanickými vplyvmi.

Osvedčenia

Pracovné ochranné okuliare sú schválené podľa:
- EN 166
- EN 170 (čiastočne)
- EN 172 (čiastočne)
- (EÚ) 2016/425

Vyhlásenie o zhode:
pozri www.draeger.com/product-certificates

Označenia

Priezor a rám okuliarov sú v súlade s normami vždy označené kódom, ktorý definuje oblasť použitia pracovných ochranných okuliarov.

Označenie priezoru:

napr. „2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*“

- Skratka 9
- Skratka 8
- Skratka 7
- Skratka 6
- Skratka 5
- Skratka 4
- Skratka 3
- Skratka 2
- Skratka 1

Označenie rámu okuliarov:

napr. „D CE EN 166 349 BT X-pect 8510“

- Skratka 11
- Skratka 4
- Skratka 5
- Skratka 10
- Skratka 8
- Skratka 2

Legenda:

Skratka 1 — Ochranný filtračný stupeň:
- 2 – 1.2 proti žiareniu UV
- 2C – 1.2 proti žiareniu UV
- 5 – 2.5 proti slnečnému žiareniu

Skratka 2 — Značka výrobcu

Skratka 3 — Optická trieda

Skratka 4 — Mechanická pevnosť:
- F Čiastočky, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou a vyznačujú sa nízkou intenzitou nárazu
- B Čiastočky, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou a vyznačujú sa strednou intenzitou nárazu
- T Čiastočky, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou aj pri extrémnych teplotách

Skratka 5 — Oblasť použitia:
- 3 Striekance a kvapky
- 4 Prach so zrnitosťou > 5 µm
- 5 Plyny, výpary, aerosól, dym a prach so zrnitosťou < 5 µm
- 9 Striekance roztavených kovov a náraz horúcich pevných látok

Skratka 6 — Odolnosť proti poškodeniu malými čiastočkami

Skratka 7 — Odolnosť proti oroseniu

Skratka 8 — Značka CE

Skratka 9 — Povrchová úprava:
- * povrchová úprava proti poškriabaniu a oroseniu,
- ◊ povrchová úprava proti poškriabaniu.

Skratka 10 — Norma, podľa ktorej sú pracovné ochranné okuliare schválené

Skratka 11 — Názov výrobku

Upozornenia týkajúce sa používania pracovných ochranných okuliarov

– Ak sa skratky „F“ alebo „B“ na priezore a ráme okuliarov nezhodujú, pracovné ochranné okuliare poskytujú iba nižší stupeň ochrany.

Používanie

⚠ POZOR

Ak sa pracovné ochranné okuliare poskytujúce ochranu proti čiastočkám, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou, nosia na okuliaroch s korekčnými sklami, môže dochádzať k prenosu nárazov na okuliare s korekčnými sklami a na tvár. Hrozí nebezpečenstvo poranenia používateľa.
Zvoľte vhodné pracovné ochranné okuliare, ktoré priliehajú na tvár.

- Ramienka okuliarov alebo hlavové upínacie popruhy nastavte tak, aby ste zaistili ochranu zraku a pohodlie pri nosení.

Čistenie a dezinfekcia

Na čistenie priezoru používajte vodu z vodovodu (s teplotou 20 ± 5 °C) s kvapkou prostriedku na umývanie riadu. Nečistite ich nasucho. Pracovné ochranné okuliare vyutierajte dosucha mäkkou handričkou nezanechávajúcou vlákna.

Doba používania

Poškriabané alebo poškodené pracovné ochranné okuliare je nutné vymeniť.

Skladovanie

Pracovné ochranné okuliare uchovávajte v ich originálnom balení na suchom mieste a chráňte ich pred priamym slnečným žiarením.

Likvidácia

Pracovné ochranné okuliare zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi upravujúcimi likvidáciu odpadov.

CS - Návod k použití

Pro vaši bezpečnost

Postupujte podle návodu k použití! Každá manipulace s ochrannými pracovními brýlemi předpokládá podrobnou znalost a dodržování ustanovení uvedených v tomto návodu k použití. Ochranné pracovní brýle jsou určeny pouze pro uvedené použití.

Účel použití

Podle provedení chrání oči uživatele před různými mechanickými vlivy.

Povolení

Ochranné pracovní brýle jsou schválené podle:
- EN 166
- EN 170 (částečně)
- EN 172 (částečně)
- (EU) 2016/425

Prohlášení o shodě:
viz www.draeger.com/product-certificates

Označení

Zorník a brýlová obruba jsou vždy označeny kódem, který udává, k čemu lze ochranné pracovní brýle použít.

Označení zorníku:

např. „2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*“

- Značka 9
- Značka 8
- Značka 7
- Značka 6
- Značka 5
- Značka 4
- Značka 3
- Značka 2
- Značka 1

Označení brýlové obruby:

např. „D CE EN 166 349 BT X-pect 8510“

- Značka 11
- Značka 4
- Značka 5
- Značka 10
- Značka 8
- Značka 2

Legenda:

Značka 1 — stupeň ochrany filtru:
- 2-1.2 proti UV záření
- 2C-1.2 proti UV záření
- 5-2.5 proti slunečnímu záření

Značka 2 — identifikátor výrobce

Značka 3 — optická třída

Značka 4 — mechanická pevnost:
- F součástky, které se pohybují vysokou rychlostí a s nízkou intenzitou nárazu
- B součástky, které se pohybují vysokou rychlostí a se střední intenzitou nárazu
- T součástky, které se i při extrémních teplotách pohybují vysokou rychlostí

Značka 5 — Oblast použití:
- 3 stříkající a kapající kapaliny
- 4 prach o velikosti částic > 5 µm
- 5 plyny, výpary, mlha, kouř a prach o velikosti částic < 5 µm
- 9 kapky roztavených kovů a nárazy horkých pevných předmětů

Značka 6 — odolné vůči poškození malými částicemi

Značka 7 — odolné vůči orosení

Značka 8 — označení CE

Značka 9 — Povrch:
- * vrstva proti poškrábání a orosení
- ◊ vrstva proti poškrábání

Značka 10 — norma, podle které jsou ochranné pracovní brýle schváleny

Značka 11 — název produktu

Pokyny k používání ochranných pracovních brýlí

– Jestliže nejsou značky „F“ nebo „B“ na zorníku a brýlové obrubě totožné, poskytují ochranné pracovní brýle pouze nižší ze stupňů ochrany.

Použití

⚠ POZOR

V případě, že jsou ochranné pracovní brýle, které mají chránit před částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí, nasazeny přes korekční brýle, mohou se nárazy přenášet na korekční brýle a obličej. Existuje nebezpečí, že se jejich uživatel poraní.
Zvolte vhodné ochranné pracovní brýle, které přiléhají k obličeji.

- Nastavte obroučky brýlí nebo hlavové pásky tak, aby byly chráněny oči a zůstalo zachováno pohodlí při nošení.

Čištění a dezinfekce

K čištění zorníků použijte vodu z vodovodu (20 ± 5 °C) a přidejte kapku prostředku na mytí nádobí. Nečistěte na sucho. Ochranné pracovní brýle osušte měkkým hadříkem nepouštějícím chloupky.

Doba použitelnosti

Poškrábané nebo poškozené ochranné pracovní brýle se musí vyměnit.

Skladování

Ochranné pracovní brýle uchovávejte v jejich původním obalu a chraňte je před přímým slunečním zářením.

Likvidace odpadu

Ochranné pracovní brýle likvidujte v souladu s platnými místními předpisy o likvidaci odpadu.

BG – Ръководство за работа

За вашата безопасност

Спазвайте ръководството за работа! Всякакви манипулации по работните предпазни очила предполагат точно познаване и спазване на това ръководство за работа. Работните предпазни очила са предназначени само за описаната тук употреба.

Предназначение

В зависимост от изпълнението работните предпазни очила от серия Dräger X-pect 8000 предпазват очите на носещия ги от различни механични въздействия.

Сертификати

Предпазните работни очила са сертифицирани според:
- EN 166
- EN 170 (частично)
- EN 172 (частично)
- (EC) 2016/425

Декларация за съответствие:
вижте www.draeger.com/product-certificates

Обозначения

Визьорът и рамката на очилата са обозначени съответно според стандартите с код, който посочва, за какво могат да се използват работните предпазни очила.

Обозначение на визьора:

например „2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*“

- Кратко обозначение 9
- Кратко обозначение 8
- Кратко обозначение 7
- Кратко обозначение 6
- Кратко обозначение 5
- Кратко обозначение 4
- Кратко обозначение 3
- Кратко обозначение 2
- Кратко обозначение 1

Обозначение на рамката:

например „D CE EN 166 349 BT X-pect 8510“

- Кратко обозначение 11
- Кратко обозначение 4
- Кратко обозначение 5
- Кратко обозначение 10
- Кратко обозначение 8
- Кратко обозначение 2

Легенда:

Кратко обозначение 1 — Степен на предпазване на филтъра:
- 2-1.2 срещу УВ лъчи
- 2C-1.2 срещу УВ лъчи
- 5-2.5 срещу слънчеви лъчи

Кратко обозначение 2 — Обозначение на производителя

Кратко обозначение 3 — Оптичен клас

Кратко обозначение 4 — Механична якост:
- F Частици, които се движат с висока скорост и ниска ударна интензивност
- B Частици, които се движат с висока скорост и средна ударна интензивност
- T Частици, които при екстремални температури се движат с висока скорост

Кратко обозначение 5 — Област на приложение:
- 3 Пръски и капки
- 4 Прах с фракция > 5 µm
- 5 Газове, пари, мъгла, дим и прах с фракция < 5 µm
- 9 Пръски от разтопени метали и удари от нагряти твърди вещества

Кратко обозначение 6 — Устойчиви срещу повреди от малки частици

Кратко обозначение 7 — Устойчиви срещу изпотяване

Кратко обозначение 8 — CE маркировка

Кратко обозначение 9 — Покритие:
- * с покритие против надраскване и изпотяване
- ◊ с покритие против надраскване

Кратко обозначение 10 — Стандарт, по който са сертифицирани работните предпазни очила

Кратко обозначение 11 — Име на продукта

Указание за използване на работните предпазни очила

– Когато кратките обозначения „F“ или „B“ на визьора и рамката не са идентични, работните предпазни очила предлагат ниска степен на защита.

Употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато работните предпазни очила, които трябва да предпазват от частици, движещи се с висока скорост, се носят над коригиращи очила, ударите могат да бъдат предадени върху коригиращите очила и лицето. Съществува опасност от нараняване на носещото ги лице.
Изберете подходящи работни предпазни очила, които да прилягат на лицето.

- Регулирайте дръжките или лентата за глава по такъв начин, че очите да бъдат защитени и да бъде осигурен комфорт при носене.

Почистване и дезинфекция

За почистване на визьора използвайте водопроводна вода (20 ± 5°C) и добавете една капка препарат за почистване на домакински съдове. Не почиствайте на сухо. Избършете до сухо работните предпазни очила с мека кърпа, която не пуска конци.

Продължителност на ползване

Надраскваните или повредени работни предпазни очила трябва да бъдат сменени.

Съхранение

Съхранявайте работните предпазни очила в тяхната оригинална опаковка и далеч от пряка слънчева светлина.

Изхвърляне

Изхвърлете работните предпазни очила в съответствие с действащите местни нормативни разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

RO - Instrucţiuni de utilizare

Pentru siguranţa dumneavoastră

Respectaţi instrucţiunile de utilizare! Orice manipulare a ochelarilor de protecţie presupune cunoaşterea şi respectarea exactă a instrucţiunilor de utilizare. Ochelarii de protecţie sunt prevăzuţi numai pentru utilizarea descrisă.

Scopul utilizării

În funcţie de variantă, ochelarii de protecţie din seria Dräger X-pect 8000 protejează ochii purtătorului de diferite influenţe mecanice.

Omologări

Ochelarii de protecţie sunt omologaţi conform:
- EN 166
- EN 170 (parţial)
- EN 172 (parţial)
- (EU) 2016/425

Declaraţie de conformitate:
vezi www.draeger.com/product-certificates

Marcaje

Atât vizorul, cât şi rama de ochelari sunt identificate, conform standardelor, printr-un cod care specifică utilizările permise ale ochelarilor de protecţie.

Marcajul vizorului:

de ex. „2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*“

- Codul 9
- Codul 8
- Codul 7
- Codul 6
- Codul 5
- Codul 4
- Codul 3
- Codul 2
- Codul 1

Marcajul ramei de ochelari:

de ex. „D CE EN 166 349 BT X-pect 8510”

- Codul 11
- Codul 4
- Codul 5
- Codul 10
- Codul 8
- Codul 2

Legendă:

Codul 1 — grad de protecţie filtru:
- 2-1.2 împotriva razelor UV
- 2C-1.2 împotriva razelor UV
- 5-2.5 împotriva razelor soarelui

Codul 2 — identificatorul producătorului

Codul 3 — clasa optică

Codul 4 — rezistenţă mecanică:
- F particule care se mişcă cu viteză mare şi forţă de impact scăzută
- B particule care se mişcă cu viteză mare şi forţă de impact medie
- T particule care se mişcă cu viteză mare chiar şi la temperaturi extreme

Codul 5 — domeniu de utilizare:
- 3 stropi şi picături
- 4 praf cu granulaţie > 5 µm
- 5 gaze, vapori, ceaţă, fum şi praf cu granulaţie < 5 µm
- 9 stropi de metale topite şi impactul materialelor solide fierbinţi

Codul 6 — rezistent la deteriorări produse de particule mici

Codul 7 — rezistent la depuneri

Codul 8 — marcaj CE

Codul 9 — strat de protecţie:
- * strat anti-zgâriere şi anti-aburire
- ◊ strat anti-zgâriere

Codul 10 — standard pe baza căruia sunt omologaţi ochelarii de protecţie

Codul 11 — numele produsului

Remarci privind utilizarea ochelarilor de protecţie

– În cazul în care codul „F” sau „B” nu este identic pe vizor şi pe rama de ochelari, atunci ochelarii de protecţie asigură nivelul de protecţie mai scăzut dintre cele două.

Utilizarea

⚠ ATENŢIE

În cazul în care ochelarii de protecţie care oferă protecţie împotriva particulelor care se deplasează cu viteză mare sunt purtaţi peste ochelari de corecţie, şocurile pot fi transmise ochelarilor de corecţie şi feţei. Există riscul rănirii purtătorului ochelarilor.
Se vor alege ochelari de protecţie adecvaţi care ating faţa.

- Braţele ochelarilor sau banda pentru cap se vor regla în aşa fel încât ochii să fie protejaţi şi purtatul ochelarilor să fie confortabil.

Curăţarea şi dezinfectarea

Pentru curăţarea vizorului se va utiliza apă de la robinet (20 ± 5 °C) cu o picătură de detergent pentru vase. Curăţarea uscată nu este permisă. Ochelarii de protecţie se usucă prin ştergere cu o lavetă moale fără scame.

Durata de utilizare

Ochelarii de protecţie zgâriaţi sau deterioraţi trebuie înlocuiţi.

Depozitarea

Ochelarii de protecţie se depozitează în ambalajul original, în loc uscat şi ferit de acţiunea directă a razelor soarelui.

Eliminarea ca deşeu

Ochelarii de protecţie se vor elimina ca deşeu conform prevederilor locale în vigoare referitoare la eliminarea deşeurilor.

HU – Használati útmutató

Az Ön biztonsága érdekében

Tartsa be a használati útmutatót! A munkavédelmi szemüveggel kapcsolatos minden művelet a jelen használati útmutató pontos ismeretét és betartását feltételezi. A munkavédelmi szemüveg kizárólag az ismertetett alkalmazásra szolgál.

Az alkalmazás célja

Kivitelüktől függően a Dräger X-pect 8000 sorozatú munkavédelmi szemüvegei különböző mechanikai behatásoktól óvják a viselő szemét.

Engedélyek

A munkavédelmi szemüvegek a következők szerint vannak engedélyezve:
- EN 166
- EN 170 (részben)
- EN 172 (részben)
- (EU) 2016/425

Megfelelőségi nyilatkozat:
lásd www.draeger.com/product-certificates

Jelölések

A látómező és a szemüvegkeret szabvány szerint mindig kóddal van megjelölve, amely jelzi a munkavédelmi szemüveg lehetséges alkalmazási területeit.

Lencse jelölése:

pl. „2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*”

- 9. rövidített jelölés
- 8. rövidített jelölés
- 7. rövidített jelölés
- 6. rövidített jelölés
- 5. rövidített jelölés
- 4. rövidített jelölés
- 3. rövidített jelölés
- 2. rövidített jelölés
- 1. rövidített jelölés

Szemüvegkeret jelölése:

pl. „D CE EN 166 349 BT X-pect 8510”

- 11. rövidített jelölés
- 4. rövidített jelölés
- 5. rövidített jelölés
- 10. rövidített jelölés
- 8. rövidített jelölés
- 2. rövidített jelölés

Jelmagyarázat:

1. rövidített jelölés — Szűrő védelmi fokozata:
- 2-1.2 UV sugárzás ellen
- 2C-1.2 UV sugárzás ellen
- 5-2.5 napsugárzás ellen

2. rövidített jelölés — Gyártó jelölése

3. rövidített jelölés — Optikai osztály

4. rövidített jelölés — Mechanikai szilárdság:
- F részecskék, amelyek nagy sebességgel és alacsony becsapódási intenzitással mozognak
- B részecskék, amelyek nagy sebességgel és közepes becsapódási intenzitással mozognak
- T részecskék, amelyek szélsőséges hőmérsékleten is nagy sebességgel mozognak

5. rövidített jelölés — Alkalmazási terület:
- 3 freccsenő és csöpögő folyadék
- 4 por >5 µm magmérettel
- 5 gázok, gőzök, köd, füst és por <5 µm magmérettel
- 9 fröccsenő olvadt fém és forró szilárd anyagok becsapódása

6. rövidített jelölés — Kis részecskék okozta károsodásnak ellenálló

7. rövidített jelölés — Párásodásnak ellenálló

8. rövidített jelölés — CE jelölés

9. rövidített jelölés — Bevonat:
- * karcolásálló és párásodásálló bevonattal
- ◊ karcolásálló bevonattal

10. rövidített jelölés — Szabvány, amely szerint a munkavédelmi szemüveget engedélyezték

11. rövidített jelölés — Terméknév

Megjegyzések a munkavédelmi szemüveg használatához

– Amikor az „F” vagy „B” rövidített jelölés a lencsén és a szemüvegkereten nem azonos, a munkavédelmi szemüveg az alacsonyabb védelmi fokozatot biztosítja.

Használat

⚠ FIGYELEM

Ha a nagy sebességgel mozgó részecskék elleni védelemre szánt munkavédelmi szemüveget korrekciós szemüveg fölött viselik, a becsapódások ereje átadódhat a korrekciós szemüvegre és az arcra. Fennáll annak a veszélye, hogy a viselő megsérül.
Válasszon megfelelő munkavédelmi szemüveget, amely felfekszik az arcra.

- A szemüvegszárakat vagy a fejpántot úgy állítsa be, hogy a szemek védelme és a viselési kényelem biztosított legyen.

Tisztítás és fertőtlenítés

A lencse tisztítására csapvizet (20 ± 5 °C) használjon, és adjon hozzá egy csepp mosogatószert. Szárazon tisztítani tilos. A munkavédelmi szemüveget puha, szöszmentes kendővel törölje szárazra.

Használati idő

A megkarcolódott vagy károsodott munkavédelmi szemüveget ki kell cserélni.

Tárolás

A munkavédelmi szemüveget eredeti csomagolásában szárazon és közvetlen napsugárzástól védve tárolja.

Ártalmatlanítás

A munkavédelmi szemüveget a mindenkori érvényes helyi hulladék-megsemmisítési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

EL - Οδηγίες χρήσης

Για την ασφάλειά σας

Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης! Οποιαδήποτε χρήση των προστατευτικών γυαλιών προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και αυστηρή τήρηση των παρόντων οδηγιών χρήσης. Τα προστατευτικά γυαλιά προορίζονται μόνο για την περιγραφόμενη χρήση.

Σκοπός χρήσης

Ανάλογα με την έκδοση, τα προστατευτικά γυαλιά της σειράς Dräger X-pect 8000 προστατεύουν τα μάτια από διάφορες μηχανικές επιδράσεις.

Εγκρίσεις

Τα προστατευτικά γυαλιά είναι εγκεκριμένα κατά:
- EN 166
- EN 170 (εν μέρει)
- EN 172 (εν μέρει)
- (ΕΕ) 2016/425

Δήλωση συμμόρφωσης:
βλ. διεύθυνση www.draeger.com/product-certificates

Σημάνσεις

Το πανοραμικό κρύσταλλο και ο σκελετός επισημαίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα με έναν κωδικό, ο οποίος δηλώνει τον σκοπό χρήσης των προστατευτικών γυαλιών.

Σήμανση του κρυστάλλου:

π.χ. «2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*»

- Σύμβολο 9
- Σύμβολο 8
- Σύμβολο 7
- Σύμβολο 6
- Σύμβολο 5
- Σύμβολο 4
- Σύμβολο 3
- Σύμβολο 2
- Σύμβολο 1

Σήμανση του σκελετού:

π.χ. «D CE EN 166 349 BT X-pect 8510»

- Σύμβολο 11
- Σύμβολο 4
- Σύμβολο 5
- Σύμβολο 10
- Σύμβολο 8
- Σύμβολο 2

Λεζάντα:

Σύμβολο 1 — Επίπεδο προστασίας φίλτρου:
- 2-1.2 έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
- 2C-1.2 έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
- 5-2.5 έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας

Σύμβολο 2 — Κωδικός κατασκευαστή

Σύμβολο 3 — Οπτική κατηγορία

Σύμβολο 4 — Μηχανική αντοχή:
- F σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και μικρή ένταση πρόσκρουσης
- B σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και μεσαία ένταση πρόσκρουσης
- T σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες

Σύμβολο 5 — Πεδίο χρήσης:
- 3 πιτσιλιές και σταγόνες
- 4 σκόνη με μέγεθος κόκκου >5 µm
- 5 αέρια, ατμοί, νέφη, καπνοί και σκόνη με μέγεθος κόκκου <5 µm
- 9 πιτσιλιές από εύτηκτα μέταλλα και πρόσκρουση θερμών στερεών σωμάτων

Σύμβολο 6 — Αντοχή σε ζημιές από μικρά σωματίδια

Σύμβολο 7 — Αντοχή στο θάμπωμα

Σύμβολο 8 — Σήμανση CE

Σύμβολο 9 — Επίστρωση:
- * αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επίστρωση
- ◊ αντιχαρακτική επίστρωση

Σύμβολο 10 — Πρότυπο κατά το οποίο έχουν εγκριθεί τα προστατευτικά γυαλιά

Σύμβολο 11 — Όνομα προϊόντος

Υποδείξεις για τη χρήση των προστατευτικών γυαλιών

– Αν το σύμβολο «F» ή «B» δεν είναι το ίδιο στο κρύσταλλο και στο σκελετό, τα προστατευτικά γυαλιά παρέχουν το μικρότερο επίπεδο προστασίας.

Χρήση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν φοράτε προστατευτικά γυαλιά τα οποία παρέχουν προστασία από σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από διορθωτικά γυαλιά, οι προσκρούσεις μπορεί να μεταδοθούν στα διορθωτικά γυαλιά και στο πρόσωπο. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.
Επιλέξτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, τα οποία εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο.

- Ρυθμίστε τους βραχίονες ή τον ελαστικό ιμάντα κεφαλής με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των ματιών και η άνετη εφαρμογή.

Καθαρισμός και απολύμανση

Για να καθαρίσετε το κρύσταλλο, χρησιμοποιήστε νερό βρύσης (20 ± 5 °C) και μια σταγόνα απορρυπαντικό πιάτων. Μην καθαρίζετε με στεγνό πανί. Σκουπίστε τα προστατευτικά γυαλιά με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Διάρκεια χρήσης

Σε περίπτωση που τα προστατευτικά γυαλιά γρατζουνιστούν ή υποστούν ζημιά, αντικαταστήστε τα.

Αποθήκευση

Διατηρείτε τα προστατευτικά γυαλιά στην αρχική συσκευασία τους, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Απόρριψη

Απορρίψτε τα προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

JA – 取扱説明書

安全について

記載内容を厳守！保護めがねの取り扱いにあたっては、本取扱説明書の内容を正しく理解し、留意することを前提条件とします。保護めがねは、記載される目的にのみ使用できます。

使用目的

Dräger X-pect 8000 シリーズの保護めがねは、それぞれの仕様に応じて、使用者の眼を様々な機械的影響から保護します。

承認

保護めがねは、以下の規格に従って、承認されています：
- EN 166
- EN 170 （一部）
- EN 172 （一部）
- （EU）2016/425

適合宣言書：
www.draeger.com/product-certificates を参照

コード表示

レンズとフレームには、規格に従って、保護めがねの用途を示すコードが表示されています。

レンズのコード表示：

例「2C-1.2 D 1 BT 9 KN CE*」

- コード 9
- コード 8
- コード 7
- コード 6
- コード 5
- コード 4
- コード 3
- コード 2
- コード 1

フレームのコード表示：

例「D CE EN 166 349 BT X-pect 8510」

- コード 11
- コード 4
- コード 5
- コード 10
- コード 8
- コード 2

説明：

コード 1 — 光学フィルタの等級：
- 2-1.2 UV カット
- 2C-1.2 UV カット
- 5-2.5 太陽光カット

コード 2 — 製造元コード

コード 3 — 光学等級

コード 4 — 機械的強度：
- F 高速かつ小さい衝撃力で運動する粒子
- B 高速かつ中程度の衝撃力で運動する粒子
- T 極端な温度条件下でも高速で運動する粒子

コード 5 — 対応分野：
- 3 飛沫および液滴
- 4 粒子径 >5 µm の粉じん
- 5 ガスおよび蒸気、ミスト、煙、粒子径 <5 µm の粉じん
- 9 溶融金属の飛沫および熱せられた固体の衝突

コード 6 — 微細粒子による破損に対する耐性

コード 7 — 防曇性

コード 8 — CE マーク

コード 9 — コーティング：
- * キズ防止加工および曇り止め加工
- ◊ キズ防止加工

コード 10 — 保護めがねが準拠する規格

コード 11 — 製品名

保護めがねの使用に関する注意事項

– レンズとフレームのコード「F」または「B」が同じでない場合、保護めがねの保護性能は低い方の等級に準じます。

使用方法

⚠ 注意

高速で運動する粒子から眼を保護する目的で保護めがねを使用する場合に、これを視力矯正めがねの上からかけると、衝撃が視力矯正めがねと顔面に伝わる可能性があります。その結果、着用者が負傷する危険性が生じます。
顔面にフィットする適切な保護めがねを選択してください。

- めがねのつるまたはヘッドバンドは、眼を保護し、快適に着用できるように調節してください。

クリーニングおよび消毒

レンズは、食器用洗剤を 1 滴加えた水道水（20 ± 5 °C）でクリーニングします。乾いた状態ではクリーニングしないでください。保護めがねの水分は、糸くずの出ない柔らかい布で拭き取ります。

耐用年数

キズまたは破損が確認された保護めがねは交換してください。

保管

保護めがねは、オリジナルパッケージに入れて、直射日光の当たらない乾燥した場所で保管してください。

廃棄

保護めがねは、それぞれの地域の現行の廃棄物処理規則に従って廃棄してください。