


(GB) WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC and EN ISO 13688:2013. It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garment after 10 years after production date.



Wash at 40°C. Do not bleach. Tumble dry- low heat. Iron at low temperature max. 110°C, dry cleaning is not allowed.

Material: 80% polyester 20% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AL) VESHJE PUNE – UDHEZIME PËRDORIMI

Këto veshje pune janë një model I tëshëtë i paisive për mbrojtje personale me rezik të ulët, veganërisht përkushtet e motit jo ekstremist te ulëta. Ato janë në përpjthje me dispozitat e Direktivës e Këshillit të 89/686/EEC dhe EN ISO 13688 : 2013.

Eshët e rënëdësishme të përzgjedhet përmesa e duhur, e preferueshme duke i pruar veshjet. Testoni veshjet përpëra përdorimit: mos përdorni veshjet shumë të ndotura osa të dëmtuar.

Udhezimet e kujdesit dhe magazinimit: Veshjet duhet të ruhen në ambiente të pastërta që të thata në temperaturë nga +5 deri në 40°C. Eksponimi i drejtprerjeit ndaj diellit mund të këtë ndikim njerëzitësine e veshjes. Pastrojeni veshjen pas përdorimit. Rëra, mbetjet e ndërhyrjeve ose papastërit të tjera mund të përshtypen dëmtimin mekanik të veshjes. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos i përdorni veshjet pas 10 viteve nga data e prodhimit.



Të lahen në 40 °C. Të mos përdoret zbardhues. Të thahen në temperaturë të ulët. Të Hekurojnë në temperaturë të ulët max. 110 °C. Pastrimi kumik nuk është i nevojshëm.

Materiali: 80 % poliester, 20 % pamuk. Veshjet e shkaktoj iritim të lëkureve dhe reaksion alergik përfi njerzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste që tilla të mos përdoret kjo veshje në asnjë rast.

Prodhucesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AZ) İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR

İşçi qeyimləri minimal risk və qeyri ekstremal hava şəraitində qorunmaq üçün sədaya deyiz.

Istifadədən əvvəl ölüncüt düzgün seçmək vacibdir.

Geyimini temiz və zədəsiz olduğunu amin olmaq lazımdır.

Saxlanması və istismarı: Geyim +5 dən +40°C qədər temperaturda temiz və quru yerde saxlanmalıdır. Birbaşa günəş işığı məhsulun möhkəmliyinə təsir göstərə bilər.

Istifadədən sonra paltar temizləyin. Qum, tikinti materialları və digər cırıldırıcılar qalğıları paltarıñ mekaniki işmərimizi sürətləndirir. Saxlama müddəti istehsalçından 110 ilən artıq olmamalıdır. İstehsal günündən 10 il sonra geyimi etməyin.



40°C-də yumaq, ağardıdan istəfədə etməyin, aşağı derecədə ütüləmek (max. 110°C) kimyevi temizləmə qadağandır.

Material: 80 % poliester, 20 % pamuk. Geyim dərisi həssas olan insanlarda alergik reaksiya vera bilər.


İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(BG) РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизайн и предлага защита спрещу минимални рискове в неекстремни атмосферни условия. В съответствие е с изискванията на Европейската Директива 89/686/EEC и EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер препоръчително с помощта на практичен тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте сино замърси или повредени облекла.

Инструкции за съхранение и употреба: Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Приятка слънчева светлина може да повлияе негативно на срока на употреба. Почистването на облеклото след употреба. Плясък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение не трябва да надвишава 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклека 10 години след датата на производство.



Да се пере при 40°C, да не се избелва, сушено в сушилна при ниска температура, да гладите при температура до 110°C, да не се подлага на химическо чистене.

Материал: 80 % полиестер, 20 % Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алеригични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се попълва повече.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům, zejména před klimatickými vlivy, které nejsou vyjímečně ani extrémní. Využívajte EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, použijete pouze oděv správné velikosti dle plakogramu na štítku výštem v oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, nepoužívejte silné znečištění nebo poškozený oděv.

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Příjem slunečního světla může povzbudit vlnivost výrobku. Použijte udržujte toto obléčení v čistotě. Zbytky píska, stavebních materiálů, mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by neměla přesahnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se řídte pokyny danými na všech štítcích s plakogramy: prát při 40°C, neběhem prosředků uvolňujících chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachetky max. 110°C, nepoužívat postupy průmyslového čističení.


Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – takovém případě oděv dále nepoužívejte

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(DE) ARBEITSBEKLEIDUNG - ANWENDERINFORMATIONEN:

Diese Bekleidung ist als Schutz vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungsseinflüssen, die nicht außerordentlich noch extrem sind, bestimmt. Sie erfüllt die Anforderungen der EN ISO 13688:2013 und der Richtlinie 89/686/EEC.


Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Plakogramm auf dem eingeblendeten Schild tragen. Vor der Benutzung den Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.



Die Bekleidung ist als Schutz vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungsseinflüssen, die nicht außerordentlich noch extrem sind, bestimmt. Sie erfüllt die Anforderungen der EN ISO 13688:2013 und der Richtlinie 89/686/EEC.

Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Plakogramm auf dem eingeblendeten Schild tragen. Vor der Benutzung den Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.

Lagerung und Pflege: In einem trockenem und sauberem Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung sauber halten. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigten mechanischen Beschädigung beitragen. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingeblendeten Schildern mit den Piktogrammen richten: Waschen bei 40°C, nicht mit Chlor frei gebenden Mitteln bleichen, kann im Trommeltrockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, bei Temperatur der Bügelfläche max. 110°C bügeln. Keine industrielle Reinigung anwenden.

Material: 80 % polyester 20 % Baumwolle. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.


Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

(DK) ARBEJDSBEKLÆDNING – BRUGEROPDRÆTTING:

Denne arbejdsbeklædning skal beskytte mod minimale risici, herunder specielt mod vedforhold, der hverken er usædvanlige eller ekstreme. Arbejdsbeklædningen lever op til kravene i EN ISO 13688:2013.

Prøv tøjet på før brug. Brug kun tøj, der passer i størrelsen (se skiltet, der er syet på tøjet). Kontroller tøjets tilstand før brug. Undlad at bære tøj, der er meget smasket eller beskadiget.

Opbevaring og vedligeholdelse: Tøjet opbevares i et tørt og rent rum ved temperatur mellem +5°C og 40°C. Direkte sollys kan påvirke produktets levetid negativt. Efter brug holdes tøjet rent. Rester af sand, byggematerialer osv. kan være medvirkende til hurtige slid. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tøjet ikke anvendes mere.



Ved brug og vedligeholdelse af dette produkt skal du følge vaskeanvisninger på skiltet, der er syet på tøjet: vaskes ved 40 grader, brug ikke blegemidler der frigiver klor, kan tørretumbles ved lav temperatur, kan stryges på et strygebrett, hvis temperatur ikke overskrider 110°C, må ikke rennes kemisk.

Material: 80 % polyester, 20 % bomuld. Kan forårsage hidruritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.


Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

(EE) TÖÖRIIDEDE KASUTUSJUHEND:

Tööriideval on lihts konstruktsiooniga isikukaitsevahend, mis kaitsevad minimaalseste riskidest eestime ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Tööriivid on valmistatud kooskõlas 89/686/EEC direktiivil.

Tööriivaste valimisel on oluline valida õige suurus, selleks soovitame röövaid eelnevalt selgva proposita. Enne kasutamist kontrollige kinnitustööle olukorda ja veenduge, et need poleks katki või liigelt maardunud.

Salitamise ja hoidluse juhised: Tööriidele peavad olema ladustatud puhas ja kuivitas kohas temperatuuril +5 kuni +40°C. Ottsene pääsevalgus võib kahjustada tööriideleitu, läidestundru ilm, tolm või muud rütmus võib kiirendada tööriideleitu. Salitamise ega tiheduse läidestundru ülal puhastage tööriideleitu peale igat kasutamist. Tööriideleitu läidestundru ilm, tolm või muud rütmus võib kiirendada tööriideleitu. Alapäraselt peab tööriideleitu läidestundru ilm, tolm või muud rütmus võib kahjustada tööriideleitu. Tööriideleitu läidestundru ilm, tolm või muud rütmus võib kahjustada tööriideleitu.



Pesta kuni 40°C vees, pesuväljadestajat mitte kasutada, trummelkuivatust madala temperatuuri, trikkida madala temperatuuri max. 110°C, keemiline puhastus on keelatud.

Material: 80 % poliester 20 % puuvill. Röövaste kasutamine võib tekida naahäritust ja allergisi reaktsioone inimestele kellet on väga tundlik nah. Naahärituse või allergiile reaktsiooni tekkinnisel ei tohi tööriivid kasutada.


Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhia Varabrik

(ES) ROPA DE TRABAJO - INFORMACIÓN A LOS USUARIOS:

Estas prendas ofrecen protección contra riesgos mínimos, en particular, los efectos climáticos que no sean excepcionales o extremos. Conforman con EN ISO 13688:2013.

Antes de usar, pruebe las prendas y use solo el tamaño adecuado según el pictograma en la etiqueta. Controle también su estado y evite utilizar prendas extremadamente sucias o dañadas.

Almacenamiento y mantenimiento: Guardar en un lugar seco y limpio a temperaturas entre +5° y 40° C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, ya no usar luego de este periodo.



Observe las instrucciones de los pictogramas en la etiqueta: Lavado a 40°C, no usar lejías de cloro, puede secarse en secadora a temperatura baja y plancharse a 110°C. No usar lavado industrial.

Material: 80 % poliéster 20 % algodón. Puede causar irritación en personas con sensibilidad, en tal caso, interrumpir el uso.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč


(FI) SUOJAVAATE - TIETOJA KÄYTÄJÄLLE:

Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää ennen kaikkea sääolohin liityvältä minimaalisilta riskiltä, jotka eivät ole poikkeuksellisia tai äärimmäisiä. Tuote täytää standardin EN ISO 13688:2013 vaatimusten.

Koikella tuotetta ennen sen käyttöä ja käytä vain sopivan kokoista tuotetta siihinkinnessytä lapsuuden olevien pikartogrammien mukaisesti. Tarkasta tuotteen kunto ennen sen käyttöä, alá käytä vahingoittunutta tai voimakkasta läikintäantuttuota.

Varastointi ja huolto: Varastoit tuote kuivassa ja puhtaassa tilassa +5°C - 40°C lämpötilassa. Suora auringonvalo voi vaikuttaa haitallisesti tuotteen kestokyvyn.

Täysin läpinäkyvä säilytys on mahdollista. Hiekka, rakennusaineiden yms. jäämät voivat nopeuttaa mekaanista vahingoittumista. Varastointitajan ei pitäisi yliittää 10 vuotta. Alá käytä tuotetta tavan ajan jääkeen.



Noudata tuotteen käytön ja huollon yhteydessä siinä olevien lappujen pikartogrammeilla ilmoitusta: pesulämpötila 40°C, alá käytä kloro vapautavia valkuaisaineita, voidaan kuivata rumpukuivauajassa alemmassa lämpötilassa, silitettäessä sääsiliityspinnan lämpötila olla korkeintaan 110°C, alá käytä teollisuuspuhdistusmenetelmiä.

Materiali: 80% polyesteri, 20% puuvilla. Errittää herkällä henkilöillä voi ilmetä ihon äärimyistä – tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käytöö.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekkia tasavalta

(FR) VETEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipement de protection individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques . Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE et EN ISO 13688:2013 Conseil .

Il est important de choisir la taille correctement , de préférence avec une épreuve pratique. Examiner les conditions de vêtements avant l'utilisation : ne pas utiliser les vêtements très pollués ou endommagés

Les instructions de stockage et de soins : Les vêtements doivent être stockés dans un endroit propre et sec à la température de 5 à 40°C. Lumière directe du soleil peut affecter la durée de vie du vêtement . Gardez le vêtement propre après

utilisation. Du sable , débris de matériaux de construction ou autre saleté peuvent accélérer les dommages mécaniques du vêtement . La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .



Laver à 40°C. Ne pas blanchir. Sécher chaleur sèche - bas , fer à repasser à basse température max . 110°C, le nettoyage à sec n'est pas autorisé.

Matiel: 80 % polyester, 20 % coton . Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.

Producator: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

(HU) RADNA ODJEĆA – UPUTE ZA KORISNIKE:

Ova je radna odjeća jednostavno zaštitno sredstvo za zaštitu od najmanjih opasnosti, posebno od neekstremnih vremenskih uvjeta. U skladu sa što odredbama Direktive 89/686/EEC u normi EN ISO 13688:2013.

Važno je odabrat odgovarajući veličinu, po mogućnosti s praktičnom probom. Pređejete odjeću prije uporabe: ne upotrebljavajte veoma zaprijanu ili ostecenu.

Skladištenje i održavanje: Ova se odjeća mora čuvati na čistom i suhom mjestu na temperaturi od +5°C do 40°C. Izravna sunčeva svjetlost može nepovoljno utjecati na vaku. Ne izbjegljivo, sušiti u sušilici na nižoj temperaturi do najviše 110 °C. Kemikalijko čišćenje nije dozvoljeno.

Materijal: 80 % poliester, 20 % pamuk . Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjeću.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česka Republika

(HU) TAJEKOZTATO-MUNKARUHA RENDELTELTESSZERÜ HASZNÁLATÁHOZ

Ez a munkaruhá egyszerű tervezésű védőszok, minimális kockázatokkal, minden extrém időjárás. Kiélegít a 89/686/EGK tanácsi irányelv előírásait.

Megjegyzés: minden mértékben megfelelő ruhát viseljen. Jasavolj, astaci gravézvirk, osztályozásban.

Alapanyag: 80 % poliészter, 20 % pamuk. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjeću.

Proizvođač: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

(IT) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO – INFORMAZIONI PER CHI LO INDOSSA:

Il presente indumento è destinato alla protezione dei lavoratori contro i rischi minimi, in particolare, contro i fenomeni climatici che non sono eccezionali neppure estremi. Risponde ai requisiti della norma EN ISO 13688:2013 e della direttiva 89/686/CEE.

L'indumento va provato prima di essere utilizzato. Indossa solo l'indumento da taglia, secondo le indicazioni riportate sull'etichetta applicata all'interno dell'indumento. Verificare le condizioni dell'indumento prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'indumento molto sporco o danneggiato.

Stoccaggio e manutenzione: Conservare in luogo asciutto e pulito a temperatura compresa tra +5°C e +40°C. La luce diretta del sole può pregiudicare la durata di vita del prodotto. Dopo l'utilizzo dell'indumento è necessario sempre pulirlo. I residui di sabbia e di materiale edile ecc. possono provocare degrado e danni precoci. Il tempo di conservazione non deve superare in alcun caso i 10 anni. Dopo tale termine, bisogna procedere allo smaltimento dell'indumento.

Stoccaggio e manutenzione: Conservare in luogo asciutto e pulito a temperatura compresa tra +5°C e +40°C. La luce diretta del sole può pregiudicare la durata di vita del prodotto. Dopo l'utilizzo dell'indumento è necessario sempre pulirlo. I residui di sabbia e di materiale edile ecc. possono provocare degrado e danni precoci. Il tempo di conservazione non deve superare in alcun caso i 10 anni. Dopo tale termine, bisogna procedere allo smaltimento dell'indumento.

Matériaire: 80% legeljebb 40°C

DARBO APRANGOS – VARTOTOJO**INSTRUKCIJA:**

Šis darbo drabužis yra paprasto dizaino asmeninė apsauginė priemonė apsaugai nuo minimalios rizikos ne ekstremaliomis oro sąlygomis. Tai atitinka Tarybos Direktivos 89/686/EEB ir EN ISO 13688:2013 nuostatas.

Svarbu pasirinkti tinkamąją tipo, pageidautinius su prūtūpimo praktiniui patikrinimui. Reikia išnagrinėti drabužio sąlygas prieš naudojimą: nenaudokite stipriai sutęptos arba sugadintos aprangos.

Saugojimo ir priežiūros instrukcija: drabužiai turi būti laikomi švarioje ir sausoje vietoje, nuo +5 iki 40°C temperatūroje. Tiesioginiai saulės spinduliai gali neišgerti pakeisti drabužio naudojimo laiką. Po naudojimo drabužių laikyti švaru. Smėlis, statybiniai medžiagai ar kitu nešvarumui liekanos gali paspaudinti drabužio mechaninius pajėdzinius. Saugojimo laikas neturėtų viršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Nenaudokite drabužio po 10 metų nuo pagaminimo datos.



Skalbi 40°C temperatūroje, nebentini, džiovinti žemuoje temperatūroje. Lyginti žemuoje temperatūroje, maks. 110°C, cheminius valymas neleidžiamas.

Audinys: 80 % polyesteris 20 % medvilnė. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirgimą ar alergiją žmonėms, turintiems jautrą odą. Tokiu atveju drabužio nenaudoti toliau.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika


LV DARBA APGĒRS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Šis darba apgērs ir izstrādāts kā individuālais aizsardzības līdzeklis aizsardzībai pret minimālīm riskiem lietojot to neekstremālajos laika apstākļos. Saskaņā ar Padomes Direktivas 89/686/EK noteikumiem.

Iv svarīgi parēzi izvēlēties izmēru, vēlams pieļaujot.

Apgēra pārbaudes nosacījumi pirms izmantošanas: nelietojet netīras vai bojātas drēbes.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apgērs jaūzglabā tirā un sausā vietā temperatūra no +5 līdz 40°C. Tieši saules gaismā var negatīvi ietekmēt apgēra kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apgērbi uzturēt tīru. Smilši, būvmateriāli paleiek un citi netrūmi var pārātrināt mehaniskos bojājumus uz apgēbra. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadim kopš rāzošanas datuma.



Mazgāt pie 40°C, nebaināt. Zāvēšana centrifugā zemā temperatūrā, gludināt zemā temperatūrā max. 110°C, ķīmiska tīrīšana nav atļauta.

Materiāls: 80 % polesters 20 % kokvilna. Apgēra lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alergiskas reakcijas cīlēkam ar īoti jutīgu ādu, sādā gadījumā nelietojet vairs šo apgērbu.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

NO ARBEIDSKLÄR - BRUKERVEILEDNING:


Disse arbeidsklærne er kategorisert som verneutstyr av enkelt design til beskyttelse mot minimal risiko - spesielt ikke-ekstreme værforhold. Klærne er i samsvar med EU-direktiv 89/686/EEC og EN ISO 13688:2013.

Før de tas i bruk må man ved prøving sikre seg at klærne er i passende størrelse.

Kontroller klærne før bruk: Ikke bruk skitne klær eller klær som er skadet.

Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold: Klærne skal oppbevares i ren og tørre omgivelser med temperaturer på +5 til 40 °C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rent etter bruk. Sand, rester av bygningsmaterialeller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Apmelvningstiden bør ikke overskrive 10 år fra produksjonsdipunktet.

Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsdipunktet.



Vask ved 40°C. Tåler ikke klorbleking. Tørtrekommel på lav varme. Strykning med en lav temperatur. (Max 110 °C). Kan ikke tørke.

Materiale: 80 % polyester 20 % bomull. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke brenne brukes.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjeckia

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Dit kledingstuk is ontworpen als persoonlijk beschermingsmiddel tegen minimale risico's in normale weersomstandigheden. Het is in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn 89/686/EEG en EN ISO 13688:2013.

Het is belangrijk om de juiste maat te selecteren bij voorkeur door middel van een 'put-on practical test'. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Indien dit laatste het geval is, het artikel niet meer gebruiken.

Opslag: Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte met een temperatuur van 5-40 °C. Buitens het bereik van direct zonlicht. Zorg dat het kledingstuk schoon en droog is na gebruik. Zand, resten van bouwmateriaal of ander vuil kan de mechanische eigenschappen van het kledingstuk beïnvloeden. Het artikel mag slechts 10 jaar vanaf de fabricagedatum worden bewaard. Daarna dient het artikel vervangen te worden.



Wassen op max. 40°C. Vervolgens het artikel laten drogen op kamertemperatuur. Het kledingstuk is niet geschikt om te bleken of chemisch te reinigen. Het kan wel op lage temperatuur in de droger of op max. 110°C gestreken worden.

Materiaal: 80 % polyester 20 % katoen. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

PL ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

OPIS: odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnym warunkami pogodowymi. Spełnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC oraz jest zgodna ze zharmonizowaną normą EN ISO 13688:2013.


WAŻNE: przed przytapieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzież, najlepiej poprzez jej przymierzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży; nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

SPOSÓB PAKOWANIA: Każda odzież pakowana jest w oryginalne opakowanie foliowe.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA: odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnym warunkami pogodowymi. Spełnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC oraz jest zgodna ze zharmonizowaną normą EN ISO 13688:2013.

WAŻNE: przed przytapieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzież, najlepiej poprzez jej przymierzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży; nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

PRAĆ W TEMP: Prac 40°C w wodzie ze standardowymi vodkami pianymi



prasować żelazkiem o niskiej temperaturze (max. 110°C)



MATERIAŁ: 80 % poliester, 20 % bawełna.

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska


IMPORTER W POLSCE: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT VESTUÁRIO DE TRABALHO –**INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES:**

Este vestuário é destinado para a proteção contra riscos mínimos, especialmente contra os efeitos climáticos que não são excepcionais, nem extremos. O vestuário cumpre os requisitos da norma EN ISO 13688:2013 e da diretiva 89/686/EEC.

Antes de usar, provar o vestuário. Usar somente o vestuário do tamanho correto em conformidade com o pictograma na etiqueta costurada no vestuário. Antes de usar, verificar a condição do vestuário, não usar o vestuário que está fortemente contaminado ou danificado.

Armazenagem e manutenção: Armazenar em lugar seco e limpo a temperatura + 5 °C até 40 °C. A luz solar direta pode ter um efeito negativo para a vida útil dos produtos. Depois de usar, este vestuário tem que ser mantido limpo. Os restos de areia, materiais de construção, etc. podem contribuir para a deterioração mecânica acelerada. O período de armazenagem não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário depois deste período.



Skalbi 40°C temperatūroje, nebentini, džiovinti žemuoje temperatūroje. Lyginti žemuoje temperatūroje, maks. 110°C, cheminius valymas neleidžiamas.

Audinys: 80 % polyesteris 20 % medvilnė. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirgimą ar alergiją žmonėms, turintiems jautrą odą. Tokiu atveju drabužio nenaudoti toliau.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika

LV DARBA APGĒRS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Šis darba apgērs ir izstrādāts kā individuālais aizsardzības līdzeklis aizsardzībai pret minimālīm riskiem lietojot to neekstremālajos laika apstākļos. Saskaņā ar Padomes Direktivas 89/686/EK noteikumiem.

Iv svarīgi parēzi izvēlēties izmēru, vēlams vēlēties.

Apgēra pārbaudes nosacījumi pirms izmantošanas: nelietojet netīras vai bojātas drēbes.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apgērs jaūzglabā tirā un sausā vietā temperatūra no +5 līdz 40°C. Tieši saules gaismā var negatīvi ietekmēt apgēra kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apgērbi uzturēt tīru. Smilši, būvmateriāli paleiek un citi netrūmi var pārātrināt mehaniskos bojājumus uz apgēbra. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadim kopš rāzošanas datuma.

Mazgāt pie 40°C, nebaināt. Zāvēšana centrifugā zemā temperatūrā, gludināt zemā temperatūrā max. 110°C, ķīmiska tīrīšana nav atļauta.

Materiāls: 80 % polesters 20 % kokvilna. Apgēra lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alergiskas reakcijas cīlēkam ar īoti jutīgu ādu, sādā gadījumā nelietojet vairs šo apgērbu.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

NO ARBEIDSKLÄR - BRUKERVEILEDNING:

Disse arbeidsklærne er kategorisert som verneutstyr av enkelt design til beskyttelse mot minimal risiko - spesielt ikke-ekstreme værforhold. Klærne er i samsvar med EU-direktiv 89/686/EEC og EN ISO 13688:2013.

Før de tas i bruk må man ved prøving sikre seg at klærne er i passende størrelse.

Kontroller klærne før bruk: Ikke bruk skitne klær eller klær som er skadet.

Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold: Klærne skal oppbevares i ren og tørre omgivelser med temperaturer på +5 til 40 °C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rent etter bruk. Sand, rester av bygningsmaterialeller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Apmelvningstiden bør ikke overskrive 10 år fra produksjonsdipunktet.

Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsdipunktet.

Vask ved 40°C. Tåler ikke klorbleking .Tørtrekommel på lav varme. Strykning med en lav temperatur. (Max 110 °C). Kan ikke tørke.

Materiale: 80 % polyester 20 % bomull. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke brenne brukes.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjeckia

SI DELOVNA OBLAČILA. NAVODILA ZA UPORABO

Delovna oblačila so namenjena za osebno zaščito pred minimalnimi tveganji, ob neizkrenih vremenskih pogojih. Oblačilo je izdelano v skladu s predpisi direktive 89/686/EEC.

Pomembno je izbrati pravilno velikost oblačila; najboljše je ugotovite s poskušanjem. Pred

uporabo preverite stanje oblačila: ne uporabljajte umazanega ali skodovanega oblačila.

Shranjevanje in čiščenje: Oblačilo hranite v čistih, suhih prostorih, pri temperaturi do 5 °C do 40 °C. Direktna sončna svetloba lahko vpliva na obstojnost oblačila. Oblačilo je uporabiti očistiti. Pesek, ostanki gradivinskih materialov in druga umazanja lahko na oblačilu povzroči poškodbe.

Perite pri temperaturi do 40°C pri nizkih obratih, ne belite, likajte pri nizki temperaturi do 110°C. Suhoto čiščenje dovoljeno.

Materijal: 80 % polyester, 20 % bomba. Oblačilo lahko izzove irritacije na koži in alergične reakcije; v tem primeru oblačila ne uporabljajte več.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

SK PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA:

Duravna oblačila so namenjená za ochranu proti minimálnym rizikám ajachne pred klimatickými vplyvmi, ktorí sú násu výnimočné ani extrémne. Vyhovuje EN ISO 13688:2013.

Pred použítiom odevu vydysiaťte, upozrite iba odev správne velkosťou podľa

piktogramu na etikete vysvetľujúcej výrobku. Pred použítiom preveriť stav odevu, nepoužívajte silno znečistený alebo poškodený odev.

Skladovanie a údržba: Skladovať na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5 °C až 40 °C. Priame slnečné svetlo môže nepríjemivo oplývať životnosť výrobku. Po použítiu udržiavať toto obliečenie v čistote. Vzývky piesku, stavebných hmôd a pod. môžu prispievať k uchylenému mechanickému poškodeniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.

Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými v súčasných piktogramoch: pral 40°C, nebeliť prostredkami uvoľňujúcimi chlór, možno susítiť v bubenovej sušidle súčiastky na nižšej teplote, zlepšiť si učesanie.

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna. Výrobca súčasťou odevu je všetky ľahšie koričníky.

Výrobca: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

Spinomocnenec pre Slovenskú republiku: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľnicná cesta 2, 903 01 Senec

TR ÇALIŞMA GIYSİLERİ – KULLANIM TALİMATI

Bu çalışma giysisi minimal riskler özelliği, aşın hava koşullarına karşı koruma içini basıt bir kişisel koruyucu tasarım ekipmanıdır. 89/686 / EEC

Consekre Direktifin hukuki hâkimîle uygundur. Tercihen bir pratik testle gösterimle, doğru boyut seçmemi önemlidir. Kullanmadan önce giysi koşullarını incleyin: ağır kırıcı veya hasarı giysi kullanılmayın.

Depolama ve dikkat telâhitî: Giysilerin +5°C ile 40°C arası isida temizlik ve kuru birer mehâzafâdeye gerekir. Doğruan günüs işigi giysinin ömrünü olumsuz etkileyebilir. Kullanmadan sonra giysi temiz tutun. Bir kuru, inşaat malzemeleri veya diğeri kıl kalınlâti giysinin mekanik hasar hızlandırır. Depolama süresi 10 yıldan fazla olabilir. Kullanmadan itibaren 10 yıldan fazla kullanılmayın.

Üretici: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti

UA РОБОЧИЙ ОДЯГ - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Цей робочий одяг є засобом індивідуального захисту простого дизайну для захисту від мінімального ризику, особливо не екстремальних погодних умов.

Відповідно до положення Директиви Ради 89/686/EEC та EN ISO 13688:2013.

Важливо правильно вибирати розмір, переважно з практичними вигробами.

Вибрати стан одягу перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг.

Зберігання та інструкції по догляду: Одяг повинен зберігатися в чистому та сухому місці при температурі від +5 до 40 °C. Справне сонячне світло може негативно вплинути на термін служби одягу. Зберігайте одяг в чистоті після використання. Пісок, запахи будівельних матеріалів або інших забруднень може прискорювати механічне пошкодження одягу. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років з дати виробництва. Не використовуйте одяг через 10 років після дати виготовлення.

Прання при 40°C. Не відблювати. Сушити в пральній машині при низькій температурі. Прашуєте при низькій температурі (до 110 °C). Не хімчистити

Materijal: 80 % poliester, 20 % bavona. Використання одягу може викликати розщрідання шкіри, алергічні реакції у людей з дуже чутливою шкірою,

в тому разі не слід використовувати цей одяг надалі.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic