

WORKSAFE

Heat/Weld Gloves

 Category II For intermediate risks

Version May 2015

SE Användarinformation för handskar
DK Brugeroplysninger for handske
NO Brukerinformasjon for handsker
GB User Information for gloves
FI Käyttäjän käsiteet

PL Informacje o użtykowniku rękawic
DE Benutzer-Info über Handschuhe
ET Kasutaja Info kindad
FR Informations d'utilisation des gants
ES Información del usuario guantes

Art. No.	Model	Sizes	Standard package	*Notified Body	EN 388:2003		EN 407:2004		EN12477:2001 +A1:2005 Type A	EN12477:2001 +A1:2005 Type B
						ABCD		ABCDEF		
40530170	Worksafe Weld 7	8, 9, 10, 11	6/48	1	2111	412X4X			•	
40530181	Worksafe Heat 1	8, 9, 10, 11	6/72	1	3111	41XX4X				
40530180	Worksafe Weld 20	One size	1/10/60	1	4133	4123X	•		•	
40530182	Worksafe Weld 2	7, 8, 9, 10, 11	6/72	1	3111	41XX4X			•	
40530183	Worksafe Weld 3	9, 10, 11	6/72	1	3111	41XX4X			•	
40530184	Worksafe Heat 4	10, 11, 12	6/48	1	4142	413X4X				
40530185	Worksafe Weld 5	9, 10, 11	6/48	1	4142	413X4X	•			
40530186	Worksafe Weld 6	10	6/48	1	4142	413X4X	•			
40532091	Worksafe Weld 12	8, 9, 10, 11, 12	6/72	1	3121	41XX4X			•	

*These gloves are tested and type approved by Notified Body:

1. N.B. 0321, SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
 2. N.B. 0075, CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Cedex 07, France

For further information please contact:

Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden

SE +46 (0)10 60 40 000

NO +47 481 122 22

www.procurator.net

DK +45 761 150 00

FI +358 (0) 207 768 501

SE

EN 388:2003 Skydd mot mekaniska risker



A: Nötningsmotstånd 0-4
 B: Skärbeständighet 0-5
 C: Rivhållfasthet 0-4
 D: Punkteringsmotstånd 0-4

ABCD

EN 407:2004 Skyddshandskar mot värme och/eller eld



A: Bränbarhet 0-4
 B: Kontaktvarme 0-4
 C: Konvektionsvarme 0-4
 D: Strålningsvarme 0-4
 E: Små stänk av smält metall 0-4
 F: Stora stänk av smält metall 0-4

ABCDEF

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Skyddshandskar för svetsare
 Typ A: Handskar med mindre fingerkänsla, men bättre värmeresistens

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Skyddshandskar för svetsare
 Typ B: Handskar med bättre fingerkänsla, men med längre värmeresistens

Hansken är inordnad i kategori II, för medelhöga risker. Handskarna överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG avseende personliga skyddsutrustningar. Handskarna är testade enligt EN420:2003 Allmänna fördringar för handskar. Dessa handskar är avsedda för svets- och lödarbeten och/eller arbete i heta miljöer samt där skydd mot mekanisk påverkan behövs i handflata och fingrar. Med mekaniska risker menas inte arbeten med rörliga maskindelar. Resultatet rörande respektive EN-standard anges under eller vid sidan om aktuellt pictogram. Resultatet 0 anger när den lägsta nivån inte uppnås och X innebär att parametern inte har blivit testad alt. att produkten inte är anpassad för att täcka användning inom avsett riskområde. Redovisat testresultatet är resultatet av tester på ett laboratorium och speglar inte alltid de verkliga förhållandenāna på en arbetsplats. "Dessa handskar är testade och typgodkända av anmält organ, Notified Body. För användning kontrollera att handskan passar för avsedd arbetsuppgift. Förråva oanvända handskar i originalförpackning. Förvaring i svart och mörkt utrymme. Vid råt förvaring är handskens hållbarhet med förändrade produktgenskaper minst 10 år. Nya och använda handskar bör noggrant kontrolleras så att de är fria från skador innan användandet. Vid tecken på skador ska produkten omedelbart kasseras. Använd mjukt borste för rengöring av handskens. Tvätt skadar handskens och rekommenderas ej. Använda handskar bör tas om hand enligt riks- eller regionala föreskrifter på kontrollerade industriella avfallsupplag. OBS! Färgat skinn kan färga sig! Läder kan innehålla spår av krom som i vissa fall orsakar hudreaktioner och irritation. Resär och gummidammar innehåller latex som i vissa fall kan framkalla allergi / orsaka hudreaktioner och irritation. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Tänk på att använda svetshandskar tillsammans med lämpligt övrigt skyddsrustning. Informationen i detta skyddsinformationsblad om säkerhet är baserad på vår nuvarande kunskap. Tillskott av ytterligare information kan innebära ändringar i delar eller hela faktabladet.

DK

EN 388:2003 Beskyttelse mot mekanisk risiko



A: Slidstyrke 0-4
 B: Snitbeständighet 0-5
 C: Rivstyrke 0-4
 D: Stikbeständighet 0-4

ABCD

EN 407:2004 Handsker, der beskytter mod termiske risici



A: Brändbarhet 0-4
 B: Kontaktvarme 0-4
 C: Konvektionsvarme 0-4
 D: Strålevarme 0-4
 E: Små stänk av smeltet metall 0-4
 F: Stora stänk av smeltet metall 0-4

ABCDEF

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Beskyttelseshandskar til svejsere
 Type A: Handsker med mindre fingerfærdighed, men bedre varmebestandighed.

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Beskyttelseshandskar til svejsere
 Type B: Handsker med forbedret fingerfærdighed, men med en lavere termisk modstand.

Handsken tillhör kategori II, mellermisiko. Handskene overholder bestämmelserna i direktiv 89/686/EØF vedrørende personlige væremidler. Handskene er testet i henhold til EN420 Generelle krav til handske. Disse handskene er beregnet til sveje- og loddearbejde og/eller arbejde i varme miljøer, samt hvor der kræves beskyttelse mod mekanisk påvirkning i håndflade og fingre. Med mekaniske risici menes der ikke arbejde med bevegelige maskindeler. Resultatet vedrørende pågældende EN-standard angives under eller ved siden af det aktuelle pictogram. Resultatet 0 angiver, hvil si det laveste niveau ikke er opnået, og X angiver, at parameteren ikke er testet alternativt at produktet ikke er beregnet til anvendelse inden for et bestemt risikoområde De viste testresultater er resultatet af test foretaget på et laboratorium, og afspejler ikke altid de virkelige forhold på en arbejdsplads. "Disse handskere er testet og typgodkendt af testcenter, Notified Body. For anvendelse skal det kontrolleres, at handskene eigner sig til den pågældende arbejdssopgave. Brugte handsker skal opbevares

NO

EN 388:2003 Beskyttelse mot mekanisk risiko



A: Slitasjemotstand 0-4
 B: Kuttmotstand 0-5
 C: Rivemotstand 0-4
 D: Motstand mot gjennomhuling 0-4

ABCD

EN 407:2004 Vernehansker mot varme og/eller lid



A: Brennbarhet 0-4
 B: Kontaktvarme 0-4
 C: Konvektionsvarme 0-4
 D: Strålevarme 0-4
 E: Mindre sol av smeltet metall 0-4
 F: Større sol av smeltet metall 0-4

ABCDEF

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Vernehansker for sveise
 Type A: Hansker med mindre fingerfærdighed, men bedre varmebestandighed.

Vernehansker for sveise
 Type B: Hansker med forbedret fingerfærdighed, men med lavere termisk modstand.

Handskene er klassifisert i kategori II, for middels høy risiko. Hanskene samsvarer med bestemmelserne i direktiv 89/686/EEG om personlig verneutstyr. Hanskene er testet i henhold til EN420 Generelle krav til hansker. Disse handskene er beregnet for sveise- og loddearbeider og/eller arbeid i varme miljøer, samt for arbeid der der kræves beskyttelse mot mekanisk påvirkning i håndflate og fingre. Med mekanisk risiko menes ikke arbeid med bevegelige maskindeler. Resultatet angående respektive EN-standard angis under eller ved siden av det aktuelle pictogrammet. Resultatet 0 angis hvis det laveste nivået ikke oppnås, og X innebærer at parameteren ikke er testet eventuelt at produktet ikke er tilpasset for å dekke bruk i gjeldende risikoområde. Angitte testresultater er resultatet av tester i laboratorium, og gjenspeiler ikke altid de virkelige forholdene på en arbeidssted. "Disse handskene er testet og typgodkjent av godkjenningsorgan, Notified Body. Før bruk må du kontrollere at handsken passer til den aktuelle arbeidsoppgaven. Oppbevar ubrukte handsker i originalpakningen. Oppbevar mørkt og kjølig. Ved råt oppbevaring er handskens holdbarhet med forändrade produktgenskaper minst 10 år. Nye og brukte handsker bør kontrolleres nøyaktig, slik at de er frie for skader før bruk. Ved tegn på skader skal produktet kasseres umiddelbart. Bruk en myk børste til å rengjøre hanske. Klesvask skade hanske og anbefales ikke. Brukte handsker må håndteres i henhold til nasjonale eller regionale forskrifter for industriarvall. OBS! Färgat skinn kan fara sig! Lär kan innehålla spår av krom i noen tillfällen som kan orsaka hudreaktioner och irritation. Elastisk strikket håndledd og elastisk snor innehåller latex som i noen tillfällen ger allergiereaktioner och förårsaker hudirritation. Hvis hudirritation skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakta lege hvis irritationen vedvaretar. Husk å bruke sveisinghandskene sammen med andre passende verneutstyr. Informasjonen i dette verneinformasjonsbladet om sikkerhet er basert på vår nåværende kunnskap. Tillegg av ytterligere informasjon kan medføre endringer i hele databladet eller dele av det.

GB

EN 388:2003 Protection from mechanical risks



A: Resistance to abrasion 0-4
 B: Blade cut resistance 0-5
 C: Tear resistance 0-4
 D: Puncture resistance 0-4

ABCD

EN 407:2004 Protective gloves against thermal risks and/or fire risks



A: Burning behavior 0-4
 B: Contact heat 0-4
 C: Convective heat 0-4
 D: Radiant heat 0-4
 E: Small splashes of molten metal 0-4
 F: Large splashes of molten metal 0-4

ABCDEF

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Protective gloves for welders
 Type A: Gloves with less dexterity, but better heat resistance

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Protective gloves for welders
 Type B: Gloves with improved dexterity, but with lower thermal resistance

The glove is graded under category II, for intermediate risk. The gloves comply with the regulations of Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. The gloves are tested in accordance with EN420 General requirements for gloves. These gloves are intended for welding and soldering work and/or work in hot conditions, as well as for work where palms and fingers require protection from mechanical impact. Mechanical hazards are not associated with work with moving machinery parts. Results regarding each EN standard are stated under or beside the pictogram in question. A 0 result indicates that the lowest level has not been achieved and X means that the parameter has not been tested or that the product is not designed for use in the designated hazard area. The test result shown is the result of laboratory tests and does not always reflect the actual conditions at a place of work. *These gloves are tested and type approved by notified body, Notified Body. Before using check that the glove suits the work task intended. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room. With proper storage the gloves have a 10 year shelf-life with unchanged product attributes. New and used gloves should be checked carefully to make sure that they are damage-free before being used. If there are signs of damage to the product, discard it immediately. Use a soft brush to clean the glove. Laundry damaging the glove and not recommended. Used gloves should be disposed of in accordance with the regulations of national or regional controlled industrial waste deposits. NOTE! Dyed leather may cause stains. Leather may contain traces of chromium in some cases, cause skin reactions and irritation. Elastic knitted wrist or elastic band contains latex that in some cases give rise to allergies and cause skin irritation. If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists. Remember to use welding gloves along with other appropriate protective equipment. The information in this safety information pamphlet is based on our current knowledge. Additional information may entail changes to parts of the data sheet, or to its entirety.

F1

EN 388:2003 Mekaanisten riskeni suoja



- A: Hankauskestävyyss 0-4
- B: Viiltosuojaus 0-5
- C: Repäisyljuus 0-4
- D: Pistoosuojaus 0-4

ABCD

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan Kuumuuus ja/tai tuli



- A: Palo-ominaisuudet 0-4
- E: Sulaneen metallin pienet roiskeet 0-4
- B: Käytöllä lämpö 0-4
- F: Sulaneen metallin suuret roiskeet 0-4
- C: Konvektiolämpö 0-4
- D: Säteilylämpö 0-4

ABCD

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

Hitsaajien suojauskäineet
Typpi: Hanskat vähemmän taitoa, mutta parempi lämmönkestävyyys

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Hitsaajien suojauskäineet
Typpi B: Hanskat parantunut näppärystä, mutta piempi lämmönkestävyyys

Käsine lasketaan luokkaan II, keskisuuret riskit. Käsineet ovat henkilösuojaimia koskevan direktiivin 89/686/EEC TTY mukaiset. Käsineet on testattu seuraavien standardien mukaisesti: EN420 Käsineidenyleiset vaatimukset. Nämä käsineet on tarkoitettu hitsaus- ja juotostöihin ja/tai työskentelyyn kuumissa ympäristöissä sekä paikkoihin, jossa kämnen ja sormet on suojaavat mekaanisella valkuutuksesta. Mekaanisia vaaroilla ei tarkoita töitä liikkuvien koneeseen osassa. Kysyseinen EN-standardi ilmoittaa kulloisekin kuvatunnukseen alla tai viereessä. Tulokseksi ilmoitetaan 0, jos alinta tasoa ei saavuteta, ja X tarkoittaa, ettei parametria ole testattu tai että tuote ei soveltu peittävään käyttöön arvioidulla varaa-alueella. Raportoitu testitulos perustuu laboratoriotesituloksisi eikä aina kuvasta työpaikan todellisia olosuhteita. "Käsineet on testattu ja tyypillisesti myös ilmoitettu, Notified Body. Tarkista ennen käyttöä, että käsine sopii aiutuun työtehtävään. Säilytä käytäntöätkin käsineitä alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viljelessä ja pimeässä. Oikein säilytettynä käsineen tuotemerkisaiheet pystyvät muuttumattomina vähintään 10 vuotta. Uusien ja kattavien käsineiden kohtalaan aina ennen käytöötä tarkistetaan huolellisesti, ettei niissä ole vaarointia. Jos tuotteessa on merkkejä vaarioista, se se on heti hävitettävä. Käytä pimehää harjaan käsine. Pesula vahingoittaa käsine ja ei suosittelua. Käytetystä käsineestä on hävitettävä valvotuja teollisuusjätteitä koskevien valtakunnallisten tai paikallisten sääntöjen mukaan. HUOMAUTUS: Värijatty nahka voi päästä väriltä. Nahka voi sisältää pieniä määrä kromia joissakin tapauksissa aiheuttaa ihon reaktioita arsylystä. Elastinen ja joustava neulottu ranne sisältää latexiä, joka voi joissakin tapauksissa aiheuttaa allergiaa ja ihoarystytä. Jos ihoarystytä ilmenee, pese vaikuttavalle vedellä ja miedolla saippualla. Jos arsytyys jatkuu, käänny lääkärin puoleen. Muista käyttää hitsaus käsineet sekä muita asianmukaisia suojaravinteita. Tämän turvaliusistodteen tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Tietojen päivitykset voivat käsittää muutoksia tiedoteen osiin tai koko tiedotteeseen.

PL

EN 388:2003 Ochrona zagrożeniami mechanicznymi



- A: Odporność na ścieranie 0-4
- B: Odporność na przeciśnięcie 0-5
- C: Odporność na rozdrabnianie 0-4
- D: Odporność na przebiecie 0-4

ABCD

EN 407:2004 Rękawice chroniące przed ryzykami termicznymi i/lub ogólnymi



- | | |
|--|---|
| A: Odporność na działanie plomienia 0-4 | E: Odporność na działanie niewielkich płynnych cząstek metalu 0-4 |
| B: Odporność na kontakt z ciepliem 0-4 | F: Odporność na działanie dużych płynnych cząstek metalu 0-4 |
| C: Odporność na konwekcyjne 0-4 | |
| D: Odporność na promieniowanie ciepliego 0-4 | |

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

Rękawice ochronne dla spawaczy.
Typ A: Rękawice z mniejszą sprawnością, ale lepiej odpornośćą na ciepło

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Rękawice ochronne dla spawaczy
Typ B: Rękawice o podwyższonej sprawności, ale z mniejszą odpornością termiczną

Rękawice jest sklasyfikowany do kategorii II, dla normalnego ryzyska. Rękawice są zgodnie z przepisami Dyrektywy 89/686/EEC, dotyczącej środków ochrony osobistej. Rękawice są testowane zgodnie z EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne. Te rękawice są przeznaczone do spawania, lutowania i wykonywania innych prac w wysokiej temperaturze, a także do zadań, przy których ręce i elonie trzeba chronić przed uderzeniem mechanicznym. Praca z ruchomymi częściami maszyny nie wiąże się z zagrożeniami mechanicznymi. Wyniki dla każdej normy EN są podane pod poszczególnymi ikonogramami lub obok nich. Wynik 0 oznacza, że nie osiągnięto najwyższej poziomu; X oznacza, że parametr nie był testowany lub produkt nie jest przeznaczony do użycia w miejscu, gdzie występuje dane zagrożenie. Wynik testu jest rezultatem badań laboratoryjnych i nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste warunki w miejscu pracy. Te rękawice są testowane i zatwierdzone przez uprawniony organ, Notified Body. Przed użyciem upewnij się, że rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy. Nie używane rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywanie w chłodnym i ciemnym miejscu. Rękawice mogą być przechowywane w odpowiednich warunkach przez 10 lat bez utraty swoich właściwości. Nowe lub używane rękawice powinny być dokładnie kontrolowane przed użyciem. Jeżeli występują oznaki uszkodzenia produktu, należy go razu wyrzucić. Użyj miekkiej szczotki do czyszczenia rękawiczki. Pralnia uszkodzenia rękawicy i nie jest zalecane. Zużytą rękawice powinny być usunięte zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi lub regionalnymi dotyczącymi kontrowalnych wysypisk odpadów przemysłowych. Uwaga! Kolorowe rękawice mogą bląkanąć! Skóra może zawierać śladowe ilości chromu w niektórych przypadkach powodując reakcję skóry i podrażnienia. Elastyczna dzianina wokół nadgarstka zawsze lateks i w niektórych przypadkach może powodować alergię i podrażnienie skóry. Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, umyć je roztworem delikatnego mydła i wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, aby używać rękawic spawalniczych wraz z innego odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Informacje dot. bezpieczeństwa zawarte w tej broszurze są oparte na aktualnej wiedzy. Dodatkowa informacja może pociągać za sobą zmiany części lub całości arkusza danych.

DE

EN 388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren



- A: Verschleißwiderstand 0-4
- B: Schnittfestigkeit 0-5
- C: Reißfestigkeit 0-4
- D: Durchstoßwiderstand 0-4

EN 407:2004 Schutzhandschuhe gegen Wärme und/oder Feuer



- | | |
|-------------------------|--|
| A: Brennbarkeit 0-4 | E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls 0-4 |
| B: Kontaktwärme 0-4 | F: Große Spritzer geschmolzenen Metalls 0-4 |
| C: Konvektionswärme 0-4 | |
| D: Strahlungswärme 0-4 | |

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

Schutzhandschuhe für Schweißer
Typ A: Handschuhe mit weniger Geschick, aber bessere Hitzebeständigkeit

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Schutzhandschuhe für Schweißer
Typ B: Handschuhe mit verbesserten Geschicklichkeit, aber mit geringeren thermischen Widerstand

Der Handschuh fällt unter die Kategorie II für mittlere Risiken. Die Handschuhe entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EEG zu persönlicher Schutzausrüstung. Die Handschuhe wurden gemäß EN420 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe. Diese Handschuhe sind für Schweiß- und Lötarbeiten bzw. Arbeiten bei heißen Umgebungen sowie für Arbeiten konzipiert, bei denen die Handflächen und Finger vor mechanischen Einwirkungen geschützt werden müssen. Mechanische Gefahren stehen nicht in Zusammenhang mit Arbeiten mit sich bewegenden Maschinenteilen. Die Ergebnisse bezüglich der jeweiligen EN-Norm werden unter oder neben dem entsprechenden Piktogramm angegeben. Als Ergebnis wird „0“ angegeben, wenn die niedrigste Stufe nicht erreicht wird. „X“ bedeutet, dass der Kennwert nicht geprüft wurde oder dass das Produkt nicht für den Gebrauch in dem ausgewiesenen Gefahrenbereich bestimmt ist. Die belegten Testergebnisse stammen von Labortests und geben nicht die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz wieder. „Diese Handschuhe wurden von der registrierten Organisation N.B. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe für die vorgesehene Arbeit geeignet sind, bevor Sie sie verwenden. Bewahren Sie unbenutzte Handschuhe in ihrer

Originalverpackung auf. An einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. Bei richtiger Aufbewahrung halten die Handschuhe mit unveränderten Produkteigenschaften mindestens 10 Jahre. Neue und bereits verwendete Handschuhe sollten vor der Verwendung auf Beschädigungen kontrolliert werden. Bei Anzeichen von Beschädigungen muss das Produkt sofort entsorgt werden. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Handschuh zu reinigen. Wäscherservice: Beschädigung der Handschuhe und nicht zu empfehlen. Gebrauchte Handschuhe sollten entsprechend nationaler und regionaler Vorschriften zu Industrieabfällen behandelt werden. Achtung! Gefärbtes Leder kann abfärbaren Leder kann Spuren von Chrom in einigen Fällen enthalten, Hautreizungen und Irritationen. Elastischen und der elastisch gestrickte Handgelenkbereich enthält Latex, das in manchen Fällen Allergien und Hautreizungen auslösen kann. Wenn Hautreizungen auftreten sollten, waschen Sie die betroffene Stelle mit milder Seife und Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung anhält. Denken Sie daran, Schweiß-Handschuhe zusammen mit anderen geeigneten Schutzausrüstung zu benutzen. Die Informationen in diesem Schutzinformationsblatt zur Sicherheit basieren auf unserem gegenwärtigen Wissenstand. Neue Erkenntnisse können zu teilweisen oder ganzen Änderungen des Informationsblattes führen.

ET

EN 388:2003 Kaitse Kaitse mehaaniliste ohtude eest



- A: Kulumiskindluse 0-4
- B: Lõika Resistens 0-5
- C: Purunemiskindlus 0-4
- D: Torkelkindluse 0-4

ABCD

EN 407:2004 Kaitsekindlad termiliste riskide (kuumuse ja/või tule) eest



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| A: Katsetatud on põlemiskindluse 0-4 | C: Konvektiivse soojusele 0-4 |
| B: Vastupidavus kontaktsoojusele 0-4 | D: Kürgusojuuse 0-4 |
| Vastupidavus kontaktsoojusele 0-4 | E: Sulametalli väikestele 0-4 |
| | F: Suurtele pritsmetele 0-4 |

ABCD

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

Keevitajate kaitsekindlad
Tüüp: Kindad vähem osavust, kuid parameetri suumusele

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Keevitajate kaitsekindlad
Tüüp B: Kindad täiuslasi osavust, kuid madalamale soojapäidavusega

Kinnas on klassifitseeritud kategooriasse II kasutamiseks mõõduku oru korral. Kindad vastavad isikukaitsevahendeid kaitsevate direktiiviga 89/686/EÜMÄ sättestatud nõuetele. Kindaid on katsetatud vastavalt standarditele EN 420 (Üldnõuded kaitsekinnastele). Kindad on mõeldud keevitus- ja joontistöökudeks ja/või tööks kuumades tingimustes, samuti töötamiseks tingimustes, kus on vaja kaitsta peopesi ja sõrmi mehaanilise mööju eest. Mehaanilised rõhud ei seondu seotuks, mis hõlmab seadmetsi, kliivaid, osaidga. Igas EN-standardil tulemusel on töödud vastava piktogrammi all või kõrvale. Tulemus „0“ tähistab seda, et vastavat parametrit ei katsetatud või ei tööde ei ole loodud kasutamiseks ohjutusteks. Naidatud katsetulemus on saadud laboris ega kajastata alati tegelikule tingimusel töökohal. „Nei“ kindaid on katsetanud ja nõel on tüübikinnitus andnud asutus, Notified Body. Enne kasutamist kontrollida kinnise boolvastust plaatitud töölusesandega. Kasutamata kindaid hoida originaalkapendiks. Hoida jahedas ja pimedas kohas. Korralikkes hoitutingimustes on kinnaste sälivilusaga 10 aastat, mille jooksul toote omadused ei muutu. Enne kasutamist tuleb seda ja kasutatud kindad põhjalikult üle kontrollida veendumaks, et need ei ole loodud väga saanud. Kui tootel esineb märke kahjustustest, kõrvaldage see viivitamatult kasutusest. Pehme harjaga puhastada valutult. Pesumaja kahjustamata kindad ja pole soovitatud. Kasutatud kindad tuleb käiteda kooskõlas riiklike või kohalike õigusaktidega tööstusjäätmete kaitsemise kohta. Markus! Värvitud nahă võib jooksmata hakata! Nahk võib sisalda kroomi mõningatest juhtudel põhjustatud nahārritust ja ärkitus. Elastne ja elastne pael kootud randmeoise sisalda latexit, mis mõnes juhul võib suruendada allergiaid ja põhjustada nahārritust. Kui tekib nahārritus, peesta ärkitud kohta örmatoimelise seebi ja veega. Kui ärkitus ei koo, võtta ühendust arstiga. Palun kasutada keevitus kindad koos teiste soobivate isikukaitsevahenditega. Sellel teabelehel sisalduv info pöhineb meiehetketoadmetist. Lisateave võib põhjustada muutusi andmelehe osades või kogu andmelehel.

FR

EN 388:2003 Protection contre les risques mécaniques



- A: Résistance à l'abrasion 0-4
- B: Résistance à la coupe 0-5
- C: Résistance à la déchirure 0-4
- D: Résistance à la perforation 0-4

ABCD

EN 407:2004 Gants de protection contre la chaleur et/ou le feu



- | | |
|------------------------------|---|
| A: Inflammabilité 0-4 | E: Petites projections de métal en fusion 0-4 |
| B: Chaleur au contact 0-4 | F: Grandes salpicaduras de metal líquido 0-4 |
| C: Chaleur de convection 0-4 | |
| D: Chaleur rayonnante 0-4 | |

ABCD

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

Gants de protection pour soudeurs
Type A: Gants avec moins de dextérité, mais une meilleure résistance à la chaleur

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Gants de protection pour soudeurs
Type B: Gants avec une meilleure dextérité, mais avec une résistance thermique inférieure

Le gant est classé dans la catégorie II pour les risques intermédiaires. Les gants sont conformes aux dispositions de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. Les gants sont testés conformément aux normes EN420 Exigences générales pour les gants de protection. Ces gants sont conçus pour la soudure et/ou le travail dans des températures élevées, ainsi que pour les tâches longues des paumes de main et les doigts doivent être protégés contre les chocs mécaniques. Les risques mécaniques ne sont pas associés aux tâches impliquant des pièces d'équipement mobiles. Les résultats concernant chaque norme EN sont indiqués sous le pictogramme correspondant ou à côté. Le résultat 0 indique que le niveau le plus bas n'a pas été atteint et X signifie que le paramètre n'a pas été testé ou que le produit n'est pas conçu pour être utilisé dans le domaine à risque indiqué. Le résultat présenté est le résultat de tests menés en laboratoire et ne reflète pas toujours les conditions réelles d'un lieu de travail. *Ces gants sont testés et homologués par l'organisme notifié, Notified Body. Avant utilisation, il convient de vérifier si les gants sont appropriés à la tâche prévue. Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d'origine. À conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Si la conservation est adéquate, les propriétés de résistance du produit sont maintenues pendant 10 ans au minimum. Les gants neufs et usagés doivent être soigneusement contrôlés avant utilisation afin de s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Si le produit est endommagé, le jeter immédiatement. Utilisez une brosse douce pour nettoyer la boîte à gants. Blanchisserie endommager le gant et n'est pas recommandée. Les gants usagés doivent être traités en décharge industrielle contrôlée, conformément aux directives nationales ou locales en vigueur. REMARQUE : la couleur du cuir peut s'altérer. Cuir peut contenir des traces de chrome dans certains cas, provoquer des réactions et des irritations cutanées. Le poignet tricoté élastique contient du latex et matériau susceptible de causer des allergies et des irritations cutanées. En cas d'irritation cutanée, nettoyez la zone affectée avec du savon doux et de l'eau. Si l'irritation persiste, veuillez consulter un médecin. N'oubliez pas d'utiliser des gants de soudage ainsi que d'autres équipements de protection appropriés. Les informations relatives à la sécurité, contenues dans la présente fiche d'informations en matière de protection, reposent sur nos connaissances actuelles en la matière. Tout complément d'information peut impliquer des modifications de la fiche, entièrement ou en partie.

ES

EN 388:2003 Protección contra riesgos mecánicos



- A: Resistencia a la abrasión 0-4
- B: Resistencia a los cortes 0-5
- C: Resistencia a desgarro 0-4
- D: Resistencia a perforaciones 0-4

ABCD

EN 407:2004 Guantes de protección contra los riesgos térmicos y/o riesgo de incendio



- | | |
|--------------------------------|---|
| A: Comportamiento al fuego 0-4 | E: Pequeñas salpicaduras de metal líquido 0-4 |
| B: Calor por contacto 0-4 | F: Grandes salpicaduras de metal líquido 0-4 |
| C: Calor convectivo 0-4 | |
| D: Calor radiante 0-4 | |

ABCD

EN12477:2001 +A1:2005 Type A

Guantes de protección para soldadores. Tipo A: Guantes con menos destreza, pero mejor resistencia al calor.

EN12477:2001 +A1:2005 Type B

Guantes de protección para soldadores. Tipo B: Guantes con mayor destreza, pero menor resistencia al calor.

El guante pertenece a la categoría II, para riesgos normales. Los guantes cumplen la normativa europea de la Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección individual. Estos guantes han sido probados según las normas EN 420 Requisitos generales para guantes. Estos guantes son adecuados para soldar o trabajar en condiciones de calor, y también para tareas en las que las palmas y los dedos de la mano requieren rotación contra el impacto mecánico. Los riesgos mecánicos no están asociados a las tareas que se realicen con piezas móviles de máquinas. Los resultados relativos a cada normativa EN están indicados debajo o al lado de cada pictograma en cuestión. Un resultado 0 significa que no se ha alcanzado el nivel mínimo y X significa que el parámetro no se ha comprobado o que el producto no está diseñado para usarse en el área de peligro designada. Los resultados que se muestran son los resultados obtenidos en un laboratorio, que no siempre refleja las condiciones reales del lugar de trabajo. *Estos guantes han sido probados y aprobados por el organismo notificado, Notified Body. Compruebe que los guantes son adecuados para el trabajo previsto antes de utilizarlos. Guarde los guantes no utilizados en el paquete original. Guarde los guantes en un lugar fresco y oscuro. Los guantes conservarán sus características intactas durante un período de 10 años si se guardan de un modo adecuado. Antes de utilizar guantes nuevos y usados, verifique detenidamente que no presentan daños. Si se detectan signos de daños en el producto, debe desecharse inmediatamente. Use un cepillo suave para limpiar el guante. Servicio de lavandería dañar el guante y no se recomienda. Los guantes usados deben desecharse de acuerdo con las normativas nacionales o regionales sobre residuos industriales. Nota: El color del cuero teñido puede descolorir. De cuero puede contener trazas de cromo en algunos casos, provocar reacciones en la piel y la irritación. Los puños de punto elástico contienen latex y en algunos casos provocan alergias e irritación cutánea. En caso de irritación de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón suave. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Recuerde usar guantes de soldadura junto con otros equipos de protección adecuados. La información de seguridad que aparece en este folleto se basa en nuestro conocimiento actual. Cualquier información adicional puede comportar cambios en partes de la hoja de datos o en su totalidad.