

Snijbescherming

Gedrukt op: 09-04-2019

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coatingmateriaal)
- Intercept-garen (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes (in elastische tricot manchet)

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

EN-testgegevens

| | a | b | c | d | e | f |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| EN388:2016 | 3 | X | 3 | 2 | B | |

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

| Voeringmateriaal | Steken per inch | Coatingmateriaal | Afwerking | Manchetstijl | Kleur | EN-maten | Lengte (mm) | Verpakking |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---|
| Intercept-garen | 18 | Nitril | Palm gecoat | Tricot manchet | Blauw en zwart | 6,7,8,9,10,11 | 225-280 | 12 pairs in a bag; 12 bags in a shipper; 144 pairs in a shipper |

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com