



CE 0194

EAC

EN 149:2001 + A1:2009 TP TC No. 019/2011

*Inspec international Limited,
56 Leslie Hough Way,
Salford, Greater Manchester M6 6AJ,
United Kingdom
(notified body 0194)

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

T: +49(0)911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.com

uvex

uvex FFP1,
uvex FFP2,
uvex FFP3

protecting people

uvex-safety.com

protecting people

uvex-safety.com

1) Przestrzegać instrukcji użytkowania

2/3) Warunki przechowywania – patrz opakowanie 4/5) Data produkcji i przydatności – patrz opakowanie

Zastosowanie Półmaska filtrująca cząsteczki to środek chroniący drogi oddechowe, składający się w całości lub w większości z materiału filtracyjnego (nie zawiera alergenów). Zastosowanie przy poziomie ochrony FFP1 (kolor niebieski), FFP2 (kolor pomarańczowy) i FFP3 (kolor czarny) do ochrony przed aerozolami ciał stałych i cieczy aż do wielokrotności zdefiniowanego najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS).

FFP1 = 4 × NDS (brak możliwości stosowania przeciw cząstkom substancji rakotwórczych czy radioaktywnych oraz przeciw mikroorganizmom i enzymom),
FFP2 = 10 × NDS (brak możliwości stosowania przeciw cząstkom substancji radioaktywnych, wirusom i enzymom),
FFP3 = 30 × NDS.

*) NDS to np. wymienione w niemieckim dokumencie TRGS 900 najwyższe dopuszczalne stężenie w powietrzu w strefie roboczej – wartości MAK i TRK.

(MAK = maksymalna koncentracja w miejscu pracy; TRK = techniczna wartość koncentracji)

Ostrzeżenie/ograniczenie

Przeczytać krajowe przepisy oraz instrukcję obsługi i przestrzegać ich. Maski nie chroni przed gazami ani oparami. Użytkownik musi zostać zaznajomiony ze sposobem użytkowania i obsługą produktu. Włoski na twarzy lub blizny w obszarze krawędzi maski utrudniają jej prawidłowe osadzenie. Z półmaską filtrującą cząsteczki nie wolno wchodzić do niewentylowanych zbiorników, kopalni, kanałów ani małych pomieszczeń. Zawartość tlenu w otoczeniu musi wynosić co najmniej 17% obj. (przestrzegać norm krajowych). W razie zagrożenia brakiem tlenu, zbyt dużego stężenia substancji szkodliwych lub nieznanymi proporcjami należy stosować urządzenia izolacyjne odpowiednie do otoczenia. W razie wzrostu oporności oddechowej, po użyciu lub w razie uszkodzenia maski zutylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno modyfikować produktu. Nie stosować w warunkach zagrożenia wybuchem.

Sprawdzenie przed użyciem

Maska musi być odpowiednia do zastosowania. W każdym przypadku należy samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących zastosowania należy zgłosić się do oso-

by odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Sprawdzić maskę pod kątem przydatności i uszkodzeń; w razie uszkodzeń lub upływu daty przydatności nie stosować maski.

Instrukcja dotycząca zakładania

Należy przestrzegać piktogramów na opakowaniu we właściwej kolejności. Ostrożnie rozciągnąć wstępnie opaskę dwoma rękami (niekonieczne w przypadku opaski tekstylnej). Położyć wyprofilowaną lub rozłożoną maskę na dłoni, tak aby opaski zwały się do dołu. Umieścić maskę pod brodą zaciskiem na nos w górę. Umieścić dolną opaskę wokół karku, a górną powyżej uszu. Dostosować zacisk na nos. Zapiąć opaskę i/lub dostosować, o ile to możliwe. Sprawdzić szczelność maski: Umieścić obie ręce wokół maski i wykonać silny wydech. W razie wycieku powietrza przy krawędziach ponownie dopasować zacisk na nos i/lub opaskę. W przypadku braku szczelności nie podchodzić do stanowiska pracy! Odpowiednie dopasowanie maski jest niezbędne w celu zapewnienia ochrony. Nieprawidłowe dopasowanie może prowadzić do poważnych chorób.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu; warunki przechowywania / trwałość – patrz opakowanie. Chronić maskę przed

substancjami chemicznymi, wilgocią, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniem.

Oznaczenie

NR = jednorazowego użytku (zutyliзовать po zakończeniu zmiany); R = wielokrotnego użytku (ale nie dłużej niż przez 3 zmiany), zwrócić uwagę na punkt „Czyszczenie”; D = spełnia wymagania badania zatkania pyłem dolomitowym.

Czyszczenie/dezynfekcja

W przypadku masek z oznaczeniem R natychmiast po użyciu wyczyścić je sprężem do czyszczenia uvex clear i zdezynfekować (spryskiwać przez 5 sekund z odległości ok. 30 cm). Sprawdzić maskę przed następnym użyciem pod kątem użyteczności.

Certyfikacja Produkt spełnia wymagania zharmonizowanej normy EN 149:2001+A1:2009 i do 20.04.2018 r. odpowiada wymogom dyrektywy 89/686/EWG z okresem przejściowym jednego roku. Najpóźniej od tego czasu produkty będą spełniać wymogi rozporządzenia 2016/425. Obowiązujące orzecznictwo można znaleźć w deklaracji zgodności, która jest dostępna pod adresem:

www.uvex-safety.com/ce

Certyfikowano przez*