

ČERVA®

GB WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC and EN ISO 13688:2013. It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40°C. Do not bleach. Tumble dry- low heat. Iron at low temperature max. 150°C, dry cleaning is not allowed.

Material: 100% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL VESHJE PUNE – UDHËZIME PËRDORIMI

Këto veshje pune janë modelim I thjeshtë i pajisjeve për mbrojtje personale me rezik të ulët, veçanërisht për kushtet e motit jo ekstremisht të ulëta. Ato janë në përputhje me dispozitat e Direktivat e Këshillit të 89/686/EEC dhe EN ISO 13688:2013.

Është e rëndësishme të përzgjidhet përmasa e duhur, e preferueshme duke i provuar veshjet. Testoni veshjet përpara përdorimit: mos përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuara.

Udhëzime e kujdesit dhe magazinimit: Veshjet duhet të ruhen në ambiente të pastërta dhe të thata në temperaturë nga +5 deri në 40°C. Ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj dritill mund të ketë ndërmjet në jetëgjatësinë e veshjes. Pastrojeni veshjen pas përdorimit. Rëra, mbetjet e ndërtimeve ose reparatit të tjera mund të përshpejtojnë ndëmtim mekanik të veshjes. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos i përdorni veshjet pas 10 viteve nga data e prodhimit.



Të lahen në 40 °C. Të mos përdoret zbradržues. Të thahen në temperaturë të ulët. Të Hekuroren në temperaturë të ulët max. 150°C. Pastrimi kimik nuk është i nevojshëm. **Materiali:** 100% pamuk. Përdorimi i veshjes mund të shkaktojë iritim të lëkurës dhe reaksione alergjik për njerzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos përdortë kurrë veshje në asnjë rast.

Prodhuesit: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AZ İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR

İşçi qeymləri minimal risk və qeyri ekstremal hava şəraitində qorunmaq üçün sadə dizayna malikdir.

İstifadədən əvvəl ölcünü düzün seçmək vacibdir.

Geyimizin və zədəsiz olduğuna əmin olmaq lazımdır.

Saxlanma və istisarı: Geyim +5 dən +40°C qədər temperatura təmiz və quru yerdə saxlanılmalıdır. Birbaşa günəş işığı məhsulun möhkəmliyinə təsir göstərə bilər.

İstifadədən sonra paltar təmiz saxlayın. Ümum, tikint materialları və digər çirkləndiriciləriın qalıqları paltarın mexaniki aşınmasını sürətləndirə bilər. Saxlanma müddəti istehsal gündən 10 ildən artıq əlməməlidir. İstehsal gündündən 10 il sonra geyimi istifadə etməyin.



40°C-da yumaq, ağardıcıdan istifadə etməyin, ağaşi dərəcədə ütüləmək (max. 150°C) kimyəvi təmizləmə qadağandır.

Material: 100% pambıq. Geyim dərisi hassas olan insanlarda alergik reaksiya vərə bilər.

İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Respublikası

BG РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизајн и предлага заштита срещу минимални ризиове в неекстремни атмосферни услова. В съответствие в с изискванията на Европейска Директива 89/686/ЕЕС и EN ISO 13688:2013.

Важно е да избере те правилния размер препоръчително с помоща на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте силно замърсени или повредени облекла.

Инструкции за съхранение и употреба: Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Пряката слънчева светлина може да повлияе негативно на срока на употреба. Почиставете облеклото след употреба. Плъск, остацати от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Сроктът на съхранение не трябва да надвишава 10 години от датата на производство. Не използвайте облекцела 10 години след датата на производство.



Da се пере при 40°C, да не се избелва, сушене в сушилня при ниска температура, да гладите при температура до 150°C, да не се подлага на химическо чистене.

Materiali: 100% Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алерични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се ползва повече.


Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

CZ PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečně ani extrémní. Vyhovuje EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, použijte pouze oděv správné velikosti dle pictogramu na štítku všitém v oděvu. Před použitím prověřte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěný nebo poškozený oděv

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě + 5°C až 40°C. Přímě sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobku. Po použití udržte toto oblečení v čistotě. Zbýtky pisky, stavebních hmot apod. mohou přispívat k uchylenému mechanickému poškození. Doba skladování s neměla přesahňout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Noudata tuotteen käyttöön ja huollon yhteydessä siinä olevien lappujen piktogrammeilla ilmaistuja ohjeita: pesäimättöillä 40°C, älä käytä klooria vapauttavia valkaisuaineita, vöidään kuivata rumpukuivajassaa alemmassa lämpötilassa, silittäessä sä säilytyspinnan lämpötila olla korkeintaan 150°C, älä käytä teollisuuspuhdistusmenetelmiä.

Materiali: 100% puuvilla. Erittään herkillä henkilöillä voi iämetä ihon ärtymistä – tallaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käyttö **Valmistaja:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekín tasavalta

FR VÊTEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipément de protection individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques. Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE et EN ISO 13688:2013 Conseil .

Il est important de choisir la taille correctement, e préférence avec une épreuve pratique. Examiner les conditions de vêtements avant l'utilisation : ne pas utiliser les vêtements très pollués ou endommagés

MAX LADY

Lagerung und Pflege: In einem trockenen und sauberen Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung sauber halten. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigten mechanischen Verschädigung beitragen. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingnähten Schildern mit den Piktogrammen richten: Waschen bei 40°C, nicht mit Chlor frei gebenden Mitteln bleichen, kann im Trommelrockner bei niedrigerer Temperatur getrocknet werden, bei Temperatur der Bügeleichte max. 150°C bügeln. Keine industrielle Reinigung anwenden.

Material: 100% Baumwolle. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DK ARBEJDSBEKLÆDNING – BRUGERVEJLEDNING:

Denne arbejdsbeklædning skal beskytte mod minimale risici, herunder specielt mod vejrforhold, der hverken er usædvanlige eller ekstreme. Arbejdsbeklædningen lever op til kravene i EN ISO 13688:2013.

Prøv tøjene på før brug. Brug kun tøj, der passer i størrelsen (se skiltet, der er syet på tøjet). Kontroller tøjets tilstand før brug. Undlad at bære tøj, der er meget snavset eller beskadiget.

Opbevaring og vedligeholdelse: Tøjet opbevares i et tørt og rent rum ved temperatur mellem + 5°C og 40°C. Direkte sollys kan påvirke produktets levetid negativt. Efter brug holdes tøjet rent. Rester af sand, byggematerialer osv. kan være medvirkende til hurtigere slid. Opbevaringsanden bør ikke overskride 10 år, heretter skal tøjet ikke anvendes mere.



Ved brug og vedligeholdelse af dette produkt skal du følge vaskeanvisninger på skiltet, der er syet på tøjet; vaskes ved 40 grader, brug ikke blegemidler der frigriver klor, kan tørretumbles ved lave temperaturer, kan stryges på et strygebræt, hvis temperatur ikke overskridr 150°C, må ikke renses kemisk.

Material: 100% bomuld. Kan forårsage hudirritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjckien

EE TÖÖRIIDED KASUTUSJUHEND:

Töövõivad on lihtsa konstruktsiooniga isukaitsevahendid, mis kaitsevad minimaalselt riskid eest mitte ekstreemsesse ilmastikutingimustes. Töövõivad on valmistatud kooskäbis 89/686/EEC direktiivile. Töövõivate valimisel on oluline valida õige suurus, selleks soovitame rõivaid eelnevalt selga proovida. Enne kasutamist kontrollige kindlasti töövõiete olukorda ja veenduge, et need poleks katki või liigselt märdunud.

Säilitamine ja hoolduse juhiseid: töövõited peavad olema ladustatud puhtas ja kuivas kohas temperatuuril +5 kuni +40 °C. Otsene päikesevalgus võib kahjustada töövõiete eluiga. Võimalusel puhastage töövõiede peale igat kasutamist. Töövõiete ladestunud lüvi, toim võli muu mustuse võib kiirendada kanga mehaanilist kulumist. Säilitamine aeg ei tohiks ületada 10aastat tuisutamise kuupäevast. Arge kasutage töövõivaid mis on vanemad kui 10aastat tuote valmistamise kuupäevast.



Pesta kuni 40C° vees, pesuvahendajati mitte kasutada, trumelkuivatuse madalal temperatuuril, triikida madalal temperatuuril maks. 150C°, keemiline puhastus on keelatud.

Material: 100% puuvili. Rõivaste kasutamine võib tekitada nahaärritust ja allergilisi reaktsioone inimestele kelled on väga tundlik nahk. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni tekkiniselt ei tohi töövõivaid kasutada.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

ES ROPA DE TRABAJO - INFORMACIÓN A LOS USUARIOS:

Estas prendas ofrecen protección contra riesgos mínimos, en particular, los efectos climáticos que no sean excepcionales o extremos. Conforman con EN ISO 13688:2013.

Antes de usar, pruébese las prendas y use solo el talle adecuado según el pictograma en la etiqueta. Controle también su estado y evite utilizar prendas extremadamente sucias o dañadas.

Almacenamiento y mantenimiento: Guardar en un lugar seco y limpio a temperaturas entre +5° y 40° C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.



Observe las instrucciones de los pictogramas en la etiqueta: Lavado a 40°C, no usar lejías de cloro, puede secarse en secadora a temperatura baja y plancharse a 150°C. No usar lavado industrial.

Material: 100% algodón. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

FI SUOJAVAAITE - TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE:

Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää ennen kaikkea sääoloihin liittyvistä minimaalisista riskeistä, jotka eivät ole poikkeuksellisia tai äärimmäisiä. Tuote täyttää standardin EN ISO 13688:2013 vaatimukset.

Kokkele tuotetta ennen sen käyttöä ja käytä vain sopivan kokoista tuotetta siihen kinnitetyssä lapussa olevien piktogrammien mukaisesti. Tarkasta tuotteen kunto ennen sen käyttöä, älä käytä vahingoittunutta tai voimakkaasti likaantunutta tuotetta.

Varastointi ja huolto: Varastoi tuote kuivassa ja puhtaassa tilassa + 5°C -40°C lämpötilassa. Suora auringonvalo voi vaikuttaa heikallisesti tuotteen kestävikään. Käytä jalkaan säilyttä tuote puhtaana. Hiskaa rakennusainetiden yms. jäämät voivaa nouputtaa mekaanista vahingoittumista. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä tuotetta tämän ajan jälkeen.



Noudata tuotteen käyttöön ja huollon yhteydessä siinä olevien lappujen piktogrammeilla ilmaistuja ohjeita: pesäimättöillä 40°C, älä käytä klooria vapauttavia valkaisuaineita, voidaan kuivata rumpukuivajassaa alemmassa lämpötilassa, silittäessä sä säilytyspinnan lämpötila olla korkeintaan 150°C, älä käytä teollisuuspuhdistusmenetelmiä.

Materiali: 100% puuvilla. Erittään herkillä henkilöillä voi iämetä ihon ärtymistä – tallaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käyttö **Valmistaja:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekín tasavalta


FR VÊTEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipément de protection individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques. Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE et EN ISO 13688:2013 Conseil .

Il est important de choisir la taille correctement, e préférence avec une épreuve pratique. Examiner les conditions de vêtements avant l'utilisation : ne pas utiliser les vêtements très pollués ou endommagés

CE

Les instructions de stockage et de soins : Les vêtements doivent être stockés dans un endroit propre et sec à la température de 5 à 40°C. Lumière directe du soleil peut affecter la durée de vie du vêtement . Gardez le vêtement propre après utilisation. Du sable , débris de matériaux de construction ou autre saleté peuvent accélérer les dommages mécaniques du vêtement . La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .



Бұл өнімді қолдану мен күткенде белгілеше бар тілген етикеттердегі нұсқаулар бойынша жасаңыз: 40°С -та жуу, хлор шығаратын затпен ағарту, аз градуста кетпегіреі баранды кетпiргiше кетiргiле болмай, шeri 150°С үтiк табанында үтiктеуге болмай, өндiрiстiк тазалау әдетiн қолданбау.

Material: 100% шубiре. Ерекше сезiмтал адамдарда терiсi қышыу мүмкiн-өндiай жағдайда кiмдер аяры қарай қолданбаңыз.

Өндiрушi: CERVA GROUP a.s., Прумыслова 483, 252 61 Jенеч, Чехия республикасы

LT DARBO APRANGOS – VARTOTOJŲ INSTRUKCIJA:

Šis darbu drabužis yra prarasto dizaino asmeninė apsauginė priemonė apsaugai nuo minimalios rizikos ne ekstremaliomis sąlygomis. Tai atitinka Trijųos Europos Direktivos 89/686/EEB ir EN ISO 13688:2013 nuostatas.

Svarbu pasitikrinti tinkamą dydį, pageidautina su pritūpimo praktiniu patikrinimu. Reikia išnagrinėti drabužių sąlygas prieš naudojimą: nenaudokite stipriai sutepotos arba sužeistos aprangos

Saugojimo ir priežiūros instrukcija: drabužiai turi būti laikomi švarioje ir sausoje vietoje, nuo +5 iki 40°C temperatūroje. Tiesioginiai saulės spinduliai gali neigiamai paveikti drabužių naudojimo laiką. Po naudojimo drabužį laikyti švarų. Smėlis, statybinių medžiagų ar kitų nešvarumų likęs gali paspartinti drabužio mechaninius pažeidimus. Saugojimo laikas neturėtų viršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Nenaudokite drabužių po 10 metų nuo pagaminimo datos.

Ūhigijs fūlūgijis ka fronūtijs: Da nūdrūmāta ērģasija pŗēti va fūlūosontai se kabārō ka ģŗērō mēros os tērģokrasijs, apō +5 ēvās 40°C. To katēvērijā fūos to ģŗūm ūmŗēri va ēmpŗēros arņņtikā tō ģŗōnō ģŗūijs no ēvŗūmōts. Dŗūpŗērijē kabārō to ēvŗūmā mētā tŗū ģŗŗēto tō. Kŗōks dŗūmō, skŗōns dŗūmōm ūŗķōm ka dŗēks ūsijēs ūmŗōm va ēpŗūjōņņm tŗū mŗķanijā ģŗāŗē to ēvŗūmōts ērģasijā. H apŗūkŗōņņm tŗū ģŗē mŗŗēri va pŗērsā tā 10 ģŗŗōnā apō tŗū ģŗēmŗōņņijā pŗarŗūjōņņijā tō. Mŗŗ ģŗŗōņņojētijs to ēvŗūmā ar ēŗŗōm pŗērsā 10 ģŗŗōnā apō tŗū ģŗēmŗōņņijā pŗarŗūjōņņijā.

Ōŗģijēs fūlūgijis ka fronūtijs: Da nūdrūmāta ērģasija pŗēti va fūlūosontai se kabārō ka ģŗērō mēros os tērģokrasijs, apō +5 ēvās 40°C. To katēvērijā fūos to ģŗūm ūmŗēri va ēmpŗēros arņņtikā tō ģŗōnō ģŗūijs no ēvŗūmōts. Dŗūpŗērijē kabārō to ēvŗūmā mētā tŗū ģŗŗēto tō. Kŗōks dŗūmō, skŗōns dŗūmōm ūŗķōm ka dŗēks ūsijēs ūmŗōm va ēpŗūjōņņm tŗū mŗķanijā ģŗāŗē to ēvŗūmōts ērģasijā. H apŗūkŗōņņm tŗū ģŗē mŗŗēri va pŗērsā tā 10 ģŗŗōnā apō tŗū ģŗēmŗōņņijā pŗarŗūjōņņijā tō. Mŗŗ ģŗŗōņņojētijs to ēvŗūmā ar ēŗŗōm pŗērsā 10 ģŗŗōnā apō tŗū ģŗēmŗōņņijā pŗarŗūjōņņijā.

Ōŗģijēs fūlūgijis ka fronūtijs: Da nūdrūmāta ērģasija pŗēti va fūlūosontai se kabārō ka ģŗērō mēros os tērģokrasijs, apō +5 ēvās 40°C. To katēvērijā fūos to ģŗūm ūmŗēri va ēmpŗēros arņņtikā tō ģŗōnō ģŗūijs no ēvŗūmōts. Dŗūpŗērijē kabārō to ēvŗūmā mētā tŗū ģŗŗēto tō. Kŗōks dŗūmō, skŗōns dŗūmōm ūŗķōm ka dŗēks ūsijēs ūmŗōm va ēpŗūjōņņm tŗū mŗķanijā ģŗāŗē to ēvŗūmōts ērģasijā. H apŗūkŗōņņm tŗū ģŗē mŗŗēri va pŗērsā tā 10 ģŗŗōnā apō tŗū ģŗēmŗōņņijā pŗarŗūjōņņijā tō. Mŗŗ ģŗŗōņņojētijs to ēvŗūmā ar ēŗŗōm pŗērsā 10 ģŗŗōnā apō tŗū ģŗēmŗōņņijā pŗarŗūjōņņijā.

Skalbti 40°C temperatūroje, nebalinti, džiovinti žemoje temperatūroje. Lyginti žemoje temperatūroje, maks. 150°C, cheminis valymas neleidžiamas.

Audinis: 100% medvilnė. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonėms, turintiems jautrią odą. Tokiu atveju drabužio nenaudoti tūliau.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika

LV DARBA APĢĒRBS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Šis darba apģērbs ir izstrādāts kā individuālais aizsardzības līdzeklis aizsardzībai pret minimāliem riskiem lietojot to neekstremlājos laikā apstākļos. Saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK noteikumiem.


Ir svarīgi pārbaudīt izmērus, vēlams pielaiķot. Apģērbā pārbaudես nosacījumi pirms izmantošanas: nelietojiet netīras vai bojātas drēbes.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apģērbs ir jāuzglabā tīrā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40°C. Tiesā saules gaisma var negatīvi ietekmēt apģērbā kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apģērbu uzstūrēt tīru. Smiltis, būvmateriāli paliekas un citi netīrumi var patraīnāt mehāniskos bojājumus uz apģērbā. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš ražošanas datuma.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apģērbs ir jāuzglabā tīrā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40°C. Tiesā saules gaisma var negatīvi ietekmēt apģērbā kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apģērbu uzstūrēt tīru. Smiltis, būvmateriāli paliekas un citi netīrumi var patraīnāt mehāniskos bojājumus uz apģērbā. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš ražošanas datuma.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apģērbs ir jāuzglabā tīrā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40°C. Tiesā saules gaisma var negatīvi ietekmēt apģērbā kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apģērbu uzstūrēt tīru. Smiltis, būvmateriāli paliekas un citi netīrumi var patraīnāt mehāniskos bojājumus uz apģērbā. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš ražošanas datuma.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apģērbs ir jāuzglabā tīrā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40°C. Tiesā saules gaisma var negatīvi ietekmēt apģērbā kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apģērbu uzstūrēt tīru. Smiltis, būvmateriāli paliekas un citi netīrumi var patraīnāt mehāniskos bojājumus uz apģērbā. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš ražošanas datuma.



Mazgāt pie 40°C, nebalinti. Zāvēšanas centrifūžā zemā temperatūrā, gludināt zemā temperatūrā maks. 150°C, ķīmiskā tīrīšana nav atļauta.

Materiali: 100% kokvilna. Apģērbā lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairis šo apģērbu.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

NO ARBEIDSKLÆR - BRUKERVEILEDNING:

Disse arbejdsklæme er kategoriseret som værnetsurfør af enkelt design til beskyttelse ved minimal risiko - specielt ikke-ekstreme vejrforhold. Klæmne er i samsvær med EU-direktiv 89/686/EEC og EN ISO 13688:2013.

For de tas i bruk bør man ved prøving sikre seg at klæmne er i passende størrelse. Kontroller klæmne før bruk: Ikke bruk skitne klær eller klær som er skadet.

Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold: Klæmne skal oppbevares i rene og tørre omgivelser ved temperaturer på +5 til 40 °C. Direkte sollys kan redusere klæmnes holdbarhet. Hold klæmne rene etter bruk. Sand, rester av bygningmaterialet eller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytningen av klæmne. Oppbevaringsvinden bør ikke overskride 10 år fra produksjonstidspunktet. Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonstidspunktet.

Materialer: 100% bomull. Klæmne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klæmne ikke lenger brukes.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

HU TAJEKOZTATO-MUNKARUHA RENDELTEFÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ

Ez a munkaruha egyszerű tervezésű védőeszköz, minimális kockázatok ellen, mint nem extrém időjárárs. Kelteگی a 89/686/EGK tanácsi irányelv előírásai.

Megegyés: mindig méretének megfelelő ruhát viseljen. Javasoljuk, a méretet ráprobával ellenőrizze. Ne viseljen erősen szennyezett, sérült munkaruhát!

Alapanyag: 100% pamut anyagból készült. Érzékeny személyeknél allergiás bőrbreakciók léphetnek fel.