



WE
KEEP
CONSTANT
IMPROVEMENT

SAFETY SPECTACLES

แว่นตาบันรักษ์

แว่นตาบันรักษ์ YS Series

เป็นแว่นตาบันรักษ์ประเภทเดียวกับกีฬาใช้

ลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องดวงตาจากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ ซึ่งอาจปฏิได้ขณะทำงานตัดโลหะ งานเจียร งานขัด เป็นต้น หรือสวมใส่ขณะเล่นกีฬา หรือขับขี่ยานพาหนะ ภูมิประเทศทันสมัย กระชับเข้ากับใบหน้า น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย

ลักษณะจำเพาะ

- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) แข็งแรง ทนทาน ให้ภาพชัดเหมือนจริง สามารถรับแรงกระแทกได้สูง (High impact) โดยผ่านการทดสอบด้วยลูกปืนขนาด 6.35 mm. ยิงไปต่อกลางบนเลนส์ที่ความเร็ว 45 m/s ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าเลนส์ไม่หลุด และไม่มีรอยแตกร้าว
- เคลือบสารป้องกันแสง UV400 ได้ 99.9%
- เคลือบ Anti-scratch ป้องกันรอยขีดข่วน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานของ ANSI Z87.1 และ EN166F

LENS TECHNOLOGY

Polycarbonate Lens

Polycarbonate is one of the strongest and safest materials on the market. They have exceptional strength and resilience. They will survive the impact of a steel ball travelling at 160 km/hr without shattering which meets EN/EU grade for Low Energy Impact Resistance (small particle).

Impact Resistant : Polycarbonate lenses are 10 times more impact resistant than plastic lenses.

Lighter : Polycarbonate lenses are up to 35% lighter and thinner than standard plastic lenses for greater comfort.

UV Protection : Polycarbonate lenses shield your eyes from virtually 100% of the sun's harmful UV rays.

Scratch Resistant : PolyCarbonate lenses are hard coated for excellent durability and scratch resistance.

Easy Care



WE
KEEP
CONSTANT
IMPROVEMENT

SAFETY SPECTACLES แว่นตานิรภัย[®] มาตรฐาน ANSI Z87.1

ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ตามมาตรฐาน ANSI Z87.1

//// Scope and Purpose ขอบเขตและจุดประสงค์

มาตรฐานนี้จะใช้กับอาชีพและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกระบวนการที่อาจเกิดอันตรายกับดวงตาและใบหน้าได้ รวมถึงการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร การเชื่อมและตัดโลหะ สารเคมี และการผลิตซึ่งส่วนต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้คือการทำให้เกิดความต้องการขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า และคำแนะนำสำหรับการเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้

//// Frame Tests การทดสอบกรอบแว่น

กรอบแว่น ตัวแวร์ หรือส่วนที่ติดกับหัว มีเพื่อยืดเลนส์ไม่หลุดออก จะทดสอบพร้อมกับการทดสอบเลนส์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

ในการทดสอบมวลสารสูง

วัตถุ 500 กรัม หล่นจากที่สูง 130 ซม. (51.2 นิ้ว) มาตรฐานจุดที่กำหนดแล้วไม่มีเศษของอุปกรณ์ป้องกันมาสัมผัสด้วยตาของหุ่นทดสอบ ทดสอบกับหุ่นตัวอย่างสี่ตัวโดยจะต้องผ่านห้าหมด

ในการทดสอบความเร็วสูง

ลูกบอลเหล็กขนาด 6.35 มม. (0.25 นิ้ว) ถูกยิงออกม้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับการทดสอบแต่ละประเภท โดยไม่มีเศษของอุปกรณ์ป้องกันมาสัมผัสกับดวงตา ทดสอบตัวอย่างห้าหมด 20 แบบ สามารถล้มเหลวได้เพียงหนึ่งครั้ง แว่นตากันน้ำที่ไม่สามารถอดเลนส์ได้จะต้องทำการทดสอบทั้งตัวแวร์ โดยใช้การทดสอบแบบเดียวกัน

//// Frame Marking การระบุบนกรอบแว่นตา

ส่วนประกอบหลักของกรอบแว่นทั้งหมดจะต้องมีการระบุเครื่องหมายของผู้ผลิตและเครื่องหมาย “787” เพื่อแสดงถึงการผ่านมาตรฐานสำหรับกรอบแว่นของเลนส์สายตาจะระบุเครื่องหมายก็ต่อเมื่อผ่านข้อกำหนดของ ANSI Z80.5-1986.

//// Lens Tests การทดสอบเลนส์

เลนส์แว่นตาทั้งแบบเลนส์สายตาและเลนส์รวมดาวจะต้องสามารถรับแรงกระแทกของลูกบอลเหล็กขนาด 25.4 มม. (1 นิ้ว) ที่ตกลงมา 127 ซม. (50 นิ้ว) สำหรับแว่นตาที่ถูกเลนส์ได้และเลนส์หนาน้อยกว่า 3 มม. จะต้องผ่านการทดสอบความเร็วสูงเลนส์พลาสติกต้องสามารถรับแรงกระแทกของเข็มหนัก 44 กรัม ตกลงมา 127 ซม. (50 นิ้ว) เลนส์ต้องไม่แตกหรือถูกเจาะทะลุ



WE
KEEP
CONSTANT
IMPROVEMENT

SAFETY SPECTACLES แว่นตานิรภัย[®] มาตรฐาน ANSI Z87.1

//// Lens Thickness ความหนาของเลนส์

เลนส์ของแว่นที่ไม่ใช่เลนส์สายตาซึ่งไม่สามารถถอดได้ จะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 3.0 มม. (0.118 นิ้ว) ยกเว้นเลนส์ที่สามารถถอดได้และแรงกระแทกของลูกบอลเลลิก 6.35 มม. (1/4 นิ้ว) ที่ 5.7 mps (150 fps) แต่ความหนาของเลนส์ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. (.079 นิ้ว)

//// Lens Marking การระบุเครื่องหมายบนเลนส์

แต่ละเลนส์จะต้องระบุเครื่องหมายข้อด้านหลังเลนส์ที่มีวัดต่ำที่สุดที่ต้องระบุด้วยสีที่เทินได้ เลนส์ที่มีวัดต่ำที่สุดที่เทินได้จะต้องเป็นเลนส์ที่มีเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าเดิม

//// Optical Requirements ข้อกำหนดด้านการมองเห็น

ข้อกำหนดการมองสำหรับแว่น Plano (ไม่ใช่แว่นสายตา) จะขึ้นอยู่กับการหักเหของแสง ความเข้มของแสงที่ลดลงจะต้องไม่เกิน 3% ส่วนข้อกำหนดเรื่องการส่องผ่านของแสงจะขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์กระจก

//// Side Shields การป้องกันด้านข้าง

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างดวงตาในสถานที่ที่ควรใช้

//// Corrosion การทนการกัดกร่อน

ชิ้นโลหะจะถูกต้มในน้ำเกลือ 10% นาน 15 นาที แล้วต่อที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำออกมาหากให้แห้ง 24 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นส่วนโลหะจุ่มน้ำในน้ำ และตากให้แห้ง แว่นสายตาจะต้องไม่ชำรุดจาก การกัดกร่อน

//// Flammability การทนไฟ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จะถูกทดสอบการทนไฟตามวิธีที่ 2021 ของ Federal Test Standard No.406



WE
KEEP
CONSTANT
IMPROVEMENT

SAFETY SPECTACLES ແວນຕານິຣກ້າຍ

What is “EN166”

EN166 is the core technical standard to which all PPE involved in protecting the eyes or face must be approved. Within the standard, there are numerous levels of compliance, depending on the end use of the piece of equipment in question.

Description of Mark Under EN166	Symbol & Location		Type of Eye-Protector & Comments
	Frame	Lens	
Optical Class - The first digit seen after EN166 notation			
Class 1 (high optical quality) Suitable for occasional wear. Refractive power of 0.06 dioptres		1	Normal optical quality for all safety spectacles & goggles
Class 2 (medium optical quality) Suitable for occasional wear. Refractive power of 0.12 dioptres		2	When seen within a specication the gure 2 usually refers to the standard EN170 and not optical class.
Class 3 (low optical quality) Only suitable for exceptional wear. Refractive power of 0.25 dioptres		3	When seen within a specication the gure 3 usually refers to the standard EN170 and not optical class.
Mechanical Strength			
Minimum Robustness	N/A	N/A	
Increased Robustness (12m/s)		S	Spectacles with reinforced mineral lenses
Low Energy Impact (45m/s)	F	F	Faceshields, goggles & spectacles
Medium Energy Impact (120m/s)	B	B	Faceshields & goggles
High Energy Impact (190m/s)	A	A	Polycarbonate faceshields (High Energy Impact is rarely required in industrial use and can adversely affect the optical class)
Resistance to high speed particles at extremes of temperature -5C to +55C	(T)	(T)	Can be seen in conjunction with symbols F, B or A
Field(s) of Use			
Liquids (droplets or splashes)	3		Goggles (indirect vent & unvented) & faceshields
Large Dust Particles (particles size >5m)	4		Goggles (indirect vent & unvented)
Gas & Fine Dust Particles (smoke/dust with particle size <5m)	5		Goggles (unvented)
Resistance to Short Circuit Electric Arc	8	8	Faceshields minimum thickness 1.4mm. 99.9% UV Iteration
Molten Metal and Hot Solids	9	9	Goggles & faceshields
Hard Coat - resistance to damage by ne particles (optional)		K	
Non-Mist - resistance to misting (optional)		N	
Enhanced reectance (optional)		R	Gold coated visors
Radiant Heat - mesh type protection only	G		
Eye protector designed to t a small head	H		



WE
KEEP
CONSTANT
IMPROVEMENT

SAFETY SPECTACLES แว่นตานิรภัย

ข้อเปรียบเทียบของวัสดุที่ใช้ทำเลนส์แว่นตานิรภัย

วัสดุ	ข้อดี	ข้อเสีย
กระจก Glass	<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันรอยขีดข่วน - มองเห็นภาพได้ชัดเจน - โครงสร้างสอดแนมเฟาเรต - มีเลนส์ออกแบบพิเศษให้เลือกจำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - กันแรงกระแทกในระดับที่ไม่สูง - เกิดรอยแตกง่ายจากการทดสอบแรงกระแทก - หนักกว่าโพลิแครบอนเนตและพลาสติก
โพลิแครบอนเนต Polycarbonet (PC)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดสำหรับกันกระแทก - มีน้ำหนักเบา เกินกว่ากระจก 37% - มีความเข็ตหยุ่นมากกว่ากระจก - สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ง่าย - มองเห็นภาพชัดเจน 91% 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายกว่ากระจก - มีสีจำเพาะ
พลาสติก Plastic	<ul style="list-style-type: none"> - แข็งแรงกว่ากระจก - มีสีให้เลือกมากกว่าโพลิแครบอนเนต - มีน้ำหนักเบา เกินกว่ากระจก 41% - เหมาะสำหรับติดน้อยมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายกว่า โพลิแครบอนเนต - ถูกกระแทกได้บ่อยกว่าโพลิแครบอนเนต

ตารางแสดงสีกากบาทงานกับขนาดของเลนส์

ลักษณะงาน	บันด็อกของเลนส์ (Shade Number)
1. พูดกับงานไม้ลักษณะเยื่องและตัด	2
2. งานเยื่องบนเหล็ก บีดกรีฟ	3-4
3. งานตัดหรือเยื่องตัวอย่างเชิงเหล็กหรือก้าช ซึ่งงานหนาไม่เกิน 1/8 นิ้ว	4-5
4. งานตัดหรือเยื่องตัวอย่างเชิงเหล็กหรือก้าช ซึ่งงานหนามากกว่า 1/2 นิ้ว และงานเยื่องไฟฟ้าที่น้อยกว่า 30 แอมป์	5-6
5. งานเยื่องตัวอย่างก้าช ซึ่งงานหนามากกว่า 1/2 นิ้ว และงานเยื่องไฟฟ้า 30-75 แอมป์	5-8
6. งานเยื่องไฟฟ้า 75-200 แอมป์	10
7. งานเยื่องไฟฟ้า 200-400 แอมป์	12
8. งานเยื่องไฟฟ้ามากกว่า 400 แอมป์	14



WE
KEEP
CONSTANT
IMPROVEMENT

SAFETY SPECTACLES แว่นตานิรภัย

Safety Glasses Lens Color Guide การเลือกสีของเลนส์

////////// แบ่งการเลือกสีของเลนส์เป็น 3 ช่วง ที่ให้ข้าใจความหมายของเลนส์แต่ละแบบ เพื่อให้สามารถเลือกเลนส์ที่เหมาะสม
กับสีที่ต้องการได้โดยง่าย ดังนี้




Clear Safety Glasses เลนส์ใส

สำหรับงานทั่วไปที่ต้องการการป้องกันลิงของกระแทกต่างๆ



Gray Safety Glasses เลนส์สีเทา

สำหรับงานภายในอกที่ต้องการการป้องกันแสงจ้า และการมองเห็นภาพโดยที่ไม่เปลี่ยน



Indoor/Outdoor Safety Glasses เลนส์ใสแบบมีการเคลือบสะท้อนแสงแบบบาง

สำหรับงานประเภทเดียวกับเลนส์สีเทา แต่จะให้แสงผ่านได้มากกว่า ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งลดแสงสะท้อนจากหลอดไฟต่างๆ ได้ดี



Gold, Blue & Silver Mirror Safety Glasses เลนส์ใสทอง สีน้ำเงิน และสีเงิน แบบมีการสะท้อนแสง

สำหรับงานภายในอกที่มีแสงสว่างมากและมีการสะท้อนแสงเข้ามา การเคลือบสะท้อนแสง
ช่วยลดแสงผ่านเลนส์



Dark Green Safety Glasses เลนส์สีเขียว

สำหรับงานทั่วไปที่มีการสะท้อนแสงและรังสี UV เข้ามา




Brown/Espresso Safety Glasses เลนส์สีน้ำตาล

สำหรับงานภายในอกที่ต้องการการป้องกันแสงจ้า ซึ่งสามารถมองเห็นไฟสีกลุ่มจราจรได้
โดยที่ไม่เปลี่ยน



Vermilion Safety Glasses เลนส์สีชมพู

สำหรับงานที่ต้องการเพิ่มความต่างของสี ในขณะที่ลดความเข้มสีทั้งหมดลง ใช้ในการทำงานภายใน




Amber Safety Glasses เลนส์สีเหลือง/orange

ใช้สำหรับป้องกันส่วนของแสงสีฟ้า ช่วยเพิ่มความต่างของสีให้ชัดขึ้น โดยเฉพาะในที่แสงสว่างน้อย



Filter Shades Safety Glasses เลนส์กรองแสง

ใช้สำหรับป้องกันรังสีอุลต้าไวโอล็อต และอินฟารेड สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการหลอมโลหะ
งานเชื่อม เจียร ตัด ตั้งฯ



Shade 1.5-3 สำหรับงานบัดกรี



Shade 3-4 Torch blazing สำหรับงานบัดกรีทองเหลือง



Shade 3-6 สำหรับงานตัดโลหะ



Shade 4-8 Gas welding สำหรับงานเชื่อมแก๊ส



Shade 10-14 Electric arc welding สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า