



EN397:2012  
EN50365:2002

**SUPER QUARTZ  
QUARTZ UP III**

**DELTA PLUS GROUPE**

**B.P. 140 - ZAC deLa Peyrolière  
84405 APT Cedex - FRANCE**

<http://www.deltaplus.eu>

|   |  |
|---|--|
| <b>Organisme Notifié ayant attribué le certificat CE:</b><br><i>CE certifying Notified Body:</i><br><b>2008 : DOLOMITICERT</b><br>Z.I. Villanava –32013 Longarone (BL) –ITALY | <b>Organisme de contrôle selon l'article 11 de la directive 89/686/CEE :</b><br><i>Monitoring Notified Body according to article 11 of directive 89/686/EEC:</i><br><b>0082 : APAVE SUDEUROPE SAS</b><br>BP193<br>13222 MARSEILLE CEDEX 16<br>FRANCE |
|---|--|

## FR CASQUES DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE et aux exigences générales de la norme EN397:2012 & EN50365:2002

### PRÉCAUTIONS ET LIMITES ÉLECTRIQUES LORS DE L'UTILISATION

AVANT TOUTE UTILISATION, l'utilisateur doit s'assurer que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale à laquelle celui-ci sera soumis pendant son utilisation.

Il ne convient pas d'utiliser le casque isolant dans des conditions qui pourraient réduire en partie ses propriétés isolantes.L'efficacité isolante du casque n'est garantie que lorsque celui-ci est porté avec d'autres EPI il convient d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques associés à la tâche entreprise. APRÈS TOUTE UTILISATION :si le casque (notamment sa surface extérieure) devient sale ou contaminé, il doit être minutieusement nettoyé conformément aux consignes d'entretien figurant ci-dessous (entretien/stockage).

### AJUSTEMENT ET INSPECTION DU CASQUE DE PROTECTION

Pour assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière orientée vers l'avant (en position droite). Il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ni trop serré ni trop desserré) avec son système de réglage ( SUPER QUARTZ – A l'aide du bouton « PUSH → » / QUARTZ UP III à l'aide du bouton « ROTOR → ») situé à l'arrière du casque (ajustable de 3 à 63 cm de tour de tête). A l'aide du bouton « PUSH → », situé sur le bandeau arrière du casque. Il s'ajuste en appuyant sur le bouton PUSH, de desserrer le bandeau. A l'aide du bouton « ROTOR → », en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête soit uniformément et confortablement positionnée dans le casque .

La durée de vie du casque est affectée par plusieurs facteurs comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil ou un mauvais usage. Un contrôle quotidien avant chaque utilisation doit être effectué afin de détecter tous signes de fragilisation (fêlures, fissures) sur le casque, le harnais et les accessoires. Tout casque ayant subi un choc important ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. S'il ne présente aucun défaut, il convient alors à l'usage pour lequel il est prévu. La date de fabrication est gravée à l'intérieur de chaque casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection doit offrir une protection adéquate pendant 4 ans (SUPER QUARTZ) et 3 ans (QUARTZ UP III) après sa première utilisation, ou 7 ans (SUPER QUARTZ ) et 5 ans (QUARTZ UP III) après sa date de fabrication.

### ENTRETIEN / STOCKAGE

Ce casque de protection peut-être nettoyé & désinfecté à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution détergente puissante.L'efficacité isolante du casque n'est garantie que lorsque celui-ci est porté avec d'autres EPI il convient d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques associés à la tâche entreprise. APRÈS TOUTE UTILISATION :si le casque (notamment sa surface extérieure) devient sale ou contaminé, il doit être minutieusement nettoyé conformément aux consignes d'entretien figurant ci-dessous (entretien/stockage).

Pour assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière orientée vers l'avant (en position droite). Il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ni trop serré ni trop desserré) avec son système de réglage ( SUPER QUARTZ – A l'aide du bouton « PUSH → » / QUARTZ UP III à l'aide du bouton « ROTOR → ») situé à l'arrière du casque (ajustable de 3 à 63 cm de tour de tête). A l'aide du bouton « PUSH → », situé sur le bandeau arrière du casque. Il s'ajuste en appuyant sur le bouton PUSH, de desserrer le bandeau. A l'aide du bouton « ROTOR → », en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête soit uniformément et confortablement positionnée dans le casque .

La durée de vie du casque est affectée par plusieurs facteurs comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil ou un mauvais usage. Un contrôle quotidien avant chaque utilisation doit être effectué afin de détecter tous signes de fragilisation (fêlures, fissures) sur le casque, le harnais et les accessoires. Tout casque ayant subi un choc important ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. S'il ne présente aucun défaut, il convient alors à l'usage pour lequel il est prévu. La date de fabrication est gravée à l'intérieur de chaque casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection doit offrir une protection adéquate pendant 4 ans (SUPER QUARTZ) et 3 ans (QUARTZ UP III) après sa première utilisation, ou 7 ans (SUPER QUARTZ ) et 5 ans (QUARTZ UP III) après sa date de fabrication.

### ENTRETIEN / STOCKAGE

Ce casque de protection peut-être nettoyé & désinfecté à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution détergente puissante.L'efficacité isolante du casque n'est garantie que lorsque celui-ci est porté avec d'autres EPI il convient d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques associés à la tâche entreprise. APRÈS TOUTE UTILISATION :si le casque (notamment sa surface extérieure) devient sale ou contaminé, il doit être minutieusement nettoyé conformément aux consignes d'entretien figurant ci-dessous (entretien/stockage).

### ACCESOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Les accessoires et/ou pièces de rechange (basane, harnais de rechange, jugulaire, coquille antibruit etc ...), lorsque disponibles, sont livrés avec leurs instructions de montage de Delta plus. N'utiliser que les accessoires fournis par Delta plus.

### MARQUAGES (ESSAIS FACULTATIFS)

Les casques portant l'un de ces marquages, remplissent les exigences additionnelles suivantes :

**+150°C : Très haute température**

*Le casque garde ses performances au dessous de cette température.*

**-20°C / -30°C : Très basse température**

*Le casque garde ses performances au dessus de ces températures*

### 440VAC:Isolément électrique

*Le casque protège l'utilisateur contre un contact accidentel de courte durée avec des conducteurs électriques sous tension pouvant atteindre 440V alternatif. Pour un usage général dans l'industrie ou dans des environnements où les risques électriques sont en-dessous de 440V alternatif.*

### LD: Déformation latérale.

*Le casque protège l'utilisateur contre les déformations latérales.*

### MM: Projection de métaux en fusion

*Le casque (calotte) protège l'utilisateur contre la projection de métaux en fusion.*



**CLASS 0** : classe conforme à la norme européenne EN 50365:2002

**Double triangle:** Symbole international suivant la norme européenne EN 50365:2002

**CLASS 0:** Nombre de la classe suivant la norme européenne EN 50365:2002

**Test électrique (EN 50365:2002)** Le casque fournit une isolation électrique et peut être utilisé lors de travaux effectués sur ou à proximité d'équipements sous tension intégrés à des installations ne dépassant pas les 1000 V CA ou 1500 V CC. Lorsqu'il est combiné à d'autres équipements de protection électrique, ce casque empêche le courant électrique haute tension de passer par la tête de l'utilisateur.

**Tableau de date.** (Année et mois de fabrication)

exemple de numero de lot conforme à la norme européenne EN 50365:2002 (le numéro de lot est égal à la date de production)

**Prendre le dernier point marqué : la ligne sur laquelle il se trouve, indique l'année. Remonter le long de l'axe vertical pour identifier le mois. Dans l'exemple ci-dessous, le casque a été fabriqué en avril 2012.**

## INDUSTRIAL SAFETY HELMETS

comply with the essential requirements of Directive 89/686/EEC & with the general requirements of the regulation EN397:2012 & EN50365: 2002

### ELECTRICAL LIMITS OF USE AND PRECAUTIONS

BEFORE USE, the user has to check that the electrical limits of the helmet correspond to the nominal voltage it is likely to encounter during use.

Insulating helmet should not be used in situations where there is a risk which could partially reduce its insulating properties. Electrical insulation performances are only granted if this helmet is not used alone: it is necessary to use other insulating protective equipment according to the risks involved in the work.

AFTER USE: if the helmet becomes dirty or contaminated, particularly on the external surface, it should be carefully cleaned in accordance with cleaning recommendations below (maintenance/storage).

### ADJUSTMENT AND INSPECTION OF THE PROTECTIVE HELMET

In order to ensure effective protection, this helmet should be worn with its peak forward (sit in straight position) and it should be adjusted to the user's head size (fit not fit to loose or to squeeze) by its adjustment system (SUPER QUARTZ – Using the button "PUSH →" / QUARTZ UP III – Using the button « ROTOR → »), located at the rear of the helmet (size 53-63 cm).

Using the button "PUSH →", located on the helmet's rear neck strap. Press on the PUSH button to loosen the strap. Using the button « ROTOR → » by turning the knob clockwise until the head is evenly and comfortably laying in the helmet.

The helmet life is affected by several factors, such as cold, heat, chemical products, sun light or misuse. Daily and before any use a check should be performed in order to identify any sign of rendering (cracks, flaws) the helmet, its harness and accessories fragile. Any helmet having been subject to a strong shock or having wear signs should be replaced. If it has no defaults, it is therefore proper for the intended use. The manufacturing date is marked inside each helmet.

Under normal usage conditions, this protective helmet should provide proper protection for 4 years (SUPER QUARTZ) et 3 ans (QUARTZ UP III) after the first usage, or 7 years (SUPER QUARTZ ) et 5 years (QUARTZ UP III) according to the manufacturing date.

### MAINTENANCE / STORAGE

This protective helmet may be cleaned and disinfected by means of a cloth impregnated in a low concentration cleaning solution. One shall not use any abrasive or corrosive chemical product. If this helmet cannot be cleaned by using this method, it should be replaced.

The product must be transported its packaging unit. If there is no packaging unit, use packaging that protects the product from shock, exposure to moisture, thermal hazards, exposure to light, holding it away from any product or material or substance that can deteriorate it.

When it is not used anymore or during transportation, the helmet should be stored in a dry cool place away from light, frost and in a location granting that no chemical product or sharp object bends it by falling above. It should not be compressed or stored close to any source of heat. It is recommended that the storage temperature is kept in the range (20±15)°C.

This helmet does not include any substance known to be susceptible of causing allergies. However if a sensitive person has an allergic reaction, it should therefore leave the hazardous area, remove the helmet and ask for medical advice.

ATTENTION: missing or deficiently respect of instructions of use, adjustment/inspections and maintenance/storage, may limit effectiveness of insulation protection.

### ACCESSORIES AND SPARE PARTS

The accessories and/ or spare parts (sweatband, harness parts, chin strap, hearing protection shell etc...), when available, are delivered with installation instructions from Delta plus. Only use accessory provided by Delta plus.

### MARKING (FACULTATIVE TESTING)

Helmets bearing one of the following markings meet the additional requirements as below:

**+150°C :Very high temperature**

*The helmet keeps its performance under this temperature.*

**-20°C / -30°C:Very lowtemperature**

*The helmet keeps its performance above these temperatures*

### 440VAC:Electric insulation

*The helmet protects the user against a short accidental contact with electric leads under voltage which may reach 440V a.c. For general use in industry and in working seat where there is the electrical risks below 440V a.c.*

**LD: Lateral deformation.**

*The helmet protects the user against lateral deformations*

**MM: Molten metal projections**

*The helmet (cap) protects the user against projections of molten metal.*



**CLASS 0** class according with European Standard EN 50365:2002

**Double triangle:**

*International symbol for the European Standard EN 50365:2002*

**CLASS 0:**

*Number of class according to European Standard EN 50365:2002*

**Electrical test (EN 50365:2002)**

*The helmet grants electrical insulation, and it could be used for working live or close to live parts on installations not exceeding 1000V a.c. or 1500 V d.c. When used in conjunction to other electrically insulating protective equipment, this helmet prevents dangerous current from passing through persons via their head.*

**Date table:** (year and month of manufacturing)

example of batch number according with European Standard EN 50365:2002 (the batch number is the production date)

**Take the last marked dot: the line on which it is shows the year, then go up on the vertical axis to find the month. In the following example, this helmet was manufactured in July 2012.**

example of batch number according with European Standard EN 50365:2002 (the batch number is the production date)

**IT ELMETTO DI PROTEZIONE PER USO INDUSTRIALE in conformità alle esigenze essenziali della Direttiva 89/686/CEE e alle esigenze generali della norma EN397:2012& EN50365: 2002**

### PRECAUZIONI E LIMITI ELETTRICI D'USO

PRIMA DELL'USO l'utilizzatore deve verificare che i limiti elettrici del casco corrispondano al voltaggio nominale che si potrebbe verificare durante l'uso. Le proprietà d'isolamento elettrico di questo elmetto non devono essere sfruttate in situazioni a rischio di possibile riduzione, anche parziale, delle proprietà di isolamento. Le performances di isolamento elettrico sono garantite solamente se il presente casco è utilizzato unitamente altri dispositivi di protezione e di isolamento, adeguati ai rischi specifici del luogo di lavoro.

DOPO L'USO: se l'elmetto si sporca o viene contaminato, in particolare modo sulla superficie esterna, deve essere pulito attentamente in conformità alle raccomandazioni di pulizia (manutenzione/conservazione) indicate in seguito.

### REGOLAZIONE E VERIFICA DELL'ELMETTO DI PROTEZIONE

All fine di garantire una protezione efficace, questo elmetto deve essere indossato con il frontino in avanti (sistemato in posizione orizzontale) e deve essere regolato alla taglia della testa dell'utilizzatore (né troppo stretto né troppo largo) tramite il sistema di regolazione, posizionato sulla parte posteriore dell'elmetto (SUPER QUARTZ – Aiutandosi con il tasto « PUSH → » / QUARTZ UP III– Aiutandosi con il tasto « ROTOR → »). (Regolazione del giro-testa da 53 à 63 cm). Aiutandosi con il tasto « PUSH → », situato sulla fascia posteriore del casco. Regolare il casco premendo il tasto PUSH per allentare la fascia. Aiutandosi con il tasto « ROTOR → », girando la chiusura in senso orario fino a che la l'elmetto sia saldamente e confortevolmente posizionato sulla testa

La durata di vita dell'elmetto di protezione dipende da vari fattori come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso non adeguato. Si consiglia un controllo quotidiano prima di qualsiasi utilizzo, per identificare ogni segnale di usura (strepe, difetti) sull'elmetto o sugli accessori. Ogni elmetto che abbia subito un urto serio considerevole o presenti segni di usura deve essere sostituito. Se non presenta alcun danno, l'elmetto è idoneo all'uso. La data di fabbricazione è marcata all'interno di ogni elmetto.

In condizioni normali di utilizzo, questo casco dovrebbe offrire una protezione adeguata per 4 anni (SUPER QUARTZ ) o 3 anni (QUARTZ UP III) a partire dal primo utilizzo ; oppure di 7 anni (SUPER QUARTZ) o 5 anni (QUARTZ UP III) dalla data di fabbricazione.

### MANUTENZIONE / STOCCAGGIO

L'elmetto di protezione può essere pulito e disinfettato con un panno bagnato con detergente a bassa concentrazione. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi. Nel caso in cui l'elmetto non possa essere pulito con questo metodo, deve essere sostituito.

L'elmetto deve essere trasportato nel suo imballaggio unitario. In caso d'assenza di imballaggio unitario, utilizzare un imballaggio che garantisca un'adeguata protezione del prodotto, evitandone gli urti, l'esposizione all'umidità, gli sbalzi termici, l'esposizione alla luce e che lo tenga al riparo da ogni prodotto, materiale o sostanza che lo possa deteriorare. Quando non è più utilizzato o durante il trasporto, l'elmetto di protezione deve essere stoccato in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce e gelo e in un luogo sicuro, dove sia accertato che nessun prodotto chimico o oggetto affilato possa danneggiare l'elmetto cadendo sullo stesso. Non va compresso o posizionato accanto ad alcuna fonte di calore. Si raccomanda di mantenere la temperatura di conservazione entro i 20±15°C. Questo elmetto non contiene sostanze conosciute come suscettibili di provocare allergie. Tuttavia se, in soggetti ipersensibili, si verifica una reazione allergica, il soggetto deve lasciare la zona di rischio, togliere l'elmetto e consultare un medico.

ATTENZIONE: L'errata o incompleta applicazione delle istruzioni d'uso, di regolazione/ispezione e di manutenzione/conservazione, può limitare l'efficacia della protezione di isolamento.

### ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Gli accessori e/o i pezzi di ricambio (frontalino, cuffia di ricambio, sottogola, cuffia antirumore, ecc ...), qualora disponibili, vengono consegnati con le loro istruzioni di montaggio di Delta Plus. Utilizzare solo gli accessori forniti da Delta plus.

### MARCATORE (TEST OPZIONALI)

Gli elmetti su cui sono presenti le seguenti marcature, rispondono anche alle esigenze normative accessorie, come indicato:

**+150°C : Temperatura molto alta**

*Il casco mantiene le sue performance a questa temperatura*

**-20°C / -30°C: basse temperature**

*L'elmetto conserva le proprie performances, ad di sotto e fino a queste temperature.*

### 440VAC:isolamento elettrico

L'elmetto protegge l'utilizzatore da un contatto accidentale di breve durata con conduttori elettrici in tensione che possono raggiungere 440V corrente alternata. Per un uso generale nell'industria o in ambienti in cui il rischio elettrico è inferiore a 440 Vac.

### LD: Deformazione laterale.

*Il casco protegge chi lo indossa da eventuali deformazioni laterali.*

### MM: Proiezione di metalli in fusione

*Il casco (calotta) protegge chi lo indossa dalla proiezione di metalli in fusione.*



**CLASS 0** classe conforme alla normativa Europea EN 50365:2002

**Doppio triangolo:**

*Simbolo internazionale conforme alla norma europea EN 50365:2002*

**CLASS 0:**

*Numero della classe conforme alla norma europea EN 50365:2002*

**Test Elettrico (EN 50365:2002)** Questo casco garantisce l'isolamento elettrico, e può essere utilizzato per lavori su o in vicinanza ad installazioni sotto tensione, non superiore a 1000 V in corrente alternata, o a 1500 V in corrente continua. Quando utilizzato unitamente ad altri dispositivi di protezione e isolamento elettrico, questo casco impedisce il pericoloso passaggio di corrente da un individuo all'altro, in caso di contatto a livello del cranio.

**Tabella della data:** (anno e mese di produzione)

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione)

**Prendere l'ultimo punto precisato : La linea su cui si trova indica l'anno, e poi risalire lungo l'asse verticale per indicare il mese. Nell'esempio precisato, l'elmetto è stato realizzato nel luglio 2012.**

esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lot





