



# uvex

UVEX on maailmalla tunnettu yritys, joka valmistaa turvallisuusvarusteita. Yrityksen päätoimipaikka on Saksassa, mutta sillä on toimintapaikkoja ympäri maailmaa. Yrityksen tuotteita ovat muun muassa suojalasit, suojakäsineet, suojakengät ja suojavarusteita valmistavat koneet. Yrityksen tuotteita on myyty Suomessa vuodesta 1980 lähtien. Yrityksen tuotteita on myyty Suomessa vuodesta 1980 lähtien.

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>a</b>   | <b>Marking on frame</b>  |  |
| <b>I</b>   | Identification of the manufacturer                               |   |
| <b>II</b>  | Number of the EN Standard  |   |
| <b>III</b> | Field(s) of use (where applicable)                               |   |
| <b>IV</b>  | Symbol for resistance to high speed particles (where applicable) |   |
| <b>V</b>   | Certification mark   |   |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>b</b>    | <b>Marking on lens</b>  |  |
| <b>VI</b>   | Scale numbers (filters only)  |   |
| <b>VII</b>  | Identification of the manufacturer  |   |
| <b>VIII</b> | Optical class   |   |
| <b>IX</b>   | Symbol for mechanical strength (optional)   |   |
| <b>X</b>    | Symbol for non adherence of molten metal and resistance to penetration of hot solids (optional) |   |
| <b>XI</b>   | Symbol for resistance to surface damage by fine particles (optional)                            |   |
| <b>XII</b>  | Symbol for resistance to fogging (optional)   |   |
| <b>V</b>    | Certification mark  |   |

Notified Body 0196
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbh
Albstr. 56 | D-12103 Berlin

49401400000/01/1/2\_15x/004

© 2015 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth
GERMANY
+49(0)911 9736-0
Internet:uvex-safety.com

#### D Gebrauchsanleitung für Arbeitsschutzbrillen nach EN 166: 2001

Schutzbrillen bei Raumtemperatur in trockenen Räumen lagern. Sichtscheiben sollten bei großer Staubbelastung regelmäßig gereinigt werden. Sichtscheiben nicht in trockenem Zustand reinigen, sondern mit uvex Reinigungsflüssigkeiten oder unter fließendem Wasser. Verkratzt oder beschädigte Sichtscheiben sollten ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur original uvex Ersatzscheiben und Ersatzteile. Zur Desinfektion der Schutzbrillen fragen Sie bitte im Einzelfall bei uns nach. Bei extrem empfindlichen Personen können bei Hautkontakt mit bestimmten Wirkstoffen unter Umständen allergische Reaktionen auftreten. Wird die Schutzbrille über einer Korrektionsbrille getragen, können mechanische Einwirkungen (z.B. Stöße) übertragen werden und somit eine Gefährdung darstellen.

Falls mechanischer Schutz bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss das Augenschutzgerät die Zusatzzeichnung Z aufweisen (z.B. FT, BT, AT). Ansonsten darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur zum Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwendet werden. Haben Sichtscheibe und Trägkörper nicht die gleichen Kürzzeichen F, B und A, so ist dem gesamten Augenschutzgerät der niedrigere Verwehrsereich zuzuordnen. Sonnenschutzfilter mit einer Transmission von weniger als 80% sind für Verwendung in der Dämmerung und Nacht nicht geeignet.

|                       |   |             |  |
|-----------------------|---|-------------|--|
| <b>I</b>              | <b>Kennzeichnung auf Trägkörper</b>   | <b>II</b>   | <b>Kennzeichnung Sichtscheiben</b>   |
| <b>I</b>              | Identifikationszeichen des Herstellers  | <b>VI</b>   | Schutzstufe (für Filter)   |
| <b>II</b>             | Nummer der EN-Norm  | <b>VII</b>  | Identifikationszeichen des Herstellers   |
| <b>III</b>            | Verwendungsbereich(e)   | <b>VIII</b> | Optische Klasse  |
| <b>IV</b>             | Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit                  | <b>IX</b>   | Kurzzeichen für mechanische Festigkeit   |
| <b>V</b>              | Zertifizierungszeichen  | <b>X</b>    | Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper |
| <b>IV IX</b>          | <b>mechanische Festigkeit</b>   | <b>XI</b>   | Kurzzeichen für Abriebfestigkeit   |
|                       | ohne Mindestfestigkeit (nur Filter)   | <b>XII</b>  | Kurzzeichen Beständigkeit gegen Beschlagen   |
| S                     | Erhöhte Festigkeit (nur Filter)   | <b>V</b>    | Zertifizierungszeichen   |
| F                     | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)   |             |  |
| B                     | Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)  |             |  |
| A                     | Stoß mit hoher Energie (190 m/s)  |             |  |
| <b>III</b>            | <b>Benennung</b>  | <b>III</b>  | <b>Beschreibung der Verwendungsbereiche</b>  |
| ohne allg. Verwendung | nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung | sem         | allg. Verwendung   |
| 3                     | Flüssigkeiten   | III         | Designation  |
| 4                     | Grobtstaub  | sem         | Utilização geral   |
| 5                     | Gas und Feinstaub   | 3           | Líquidos   |
| 8                     | Störlichtbogen  | 4           | Pó grosso  |
| 9                     | „Schmelzmetall u. heiße Festkörper“   | 5           | Gás e pó fino  |
|                       |   | 8           | Arco eléctrico   |
|                       |   | 9           | „Metal de fusão e corpos sólidos quentes“  |

|  |   |
|--|---|
| <b>GB</b>  | <b>Instruction leaflet for safety eyewear according to EN 166: 2001</b> |
| Store spectacles in a dry place at room temperature. Lenses should be cleaned regularly. Never clean lenses when dry, always use cleaning fluid or water. Scratched lenses should be replaced and disposed of. Wearers with extremely sensitive skin may experience allergic reactions upon contact with some raw material. Please contact your uvex customer service department before using spare parts. Eye-protectors against high-speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.                                |   |
| If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T (imp. after the impact letter, i.e. FT, BT or AT). If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. If frame and lens have different certification marks as regards F, B or A the lower value of use applies. Sun protection filters with a transmittance of less than 80% are not suitable for use at night or in a wilderness area. |   |

|   |  |             |   |
|---|--|-------------|---|
| <b>a</b>  | <b>Marking on frame</b>  | <b>b</b>    | <b>Marking on lens</b>  |
| <b>I</b>  | Identification of the manufacturer                               | <b>VI</b>   | Scale numbers (filters only)  |
| <b>II</b>                                       | Number of the EN Standard  | <b>VII</b>  | Identification of the manufacturer  |
| <b>III</b>                                      | Field(s) of use (where applicable)                               | <b>VIII</b> | Optical class   |
| <b>IV</b>                                       | Symbol for resistance to high speed particles (where applicable) | <b>IX</b>   | Symbol for mechanical strength (optional)   |
| <b>V</b>  | Certification mark   | <b>X</b>    | Symbol for non adherence of molten metal and resistance to penetration of hot solids (optional) |
| <b>IV IX</b>                                    | <b>mechanical strength</b>                                       | <b>XI</b>   | Symbol for resistance to surface damage by fine particles (optional)                            |
| none without mechanical strength (filters only) |  | <b>XII</b>  | Symbol for resistance to fogging (optional)   |
| S increased strength (filters only)             |  | <b>V</b>    | Certification mark  |
| F low energy impact (45m/s)                     |  |             |   |
| B medium energy impact (120 m/s)                |  |             |   |
| A high energy impact (190 m/s)                  |  |             |   |

|            |                               |  |
|------------|-------------------------------|--|
| <b>III</b> | <b>Designation</b>            | <b>Description of application areas</b>                                |
| none       | General use                   | Non specific mechanical risks, risks due to UV and/or visible IR light |
| 3          | Líquidos                      | Líquidos (droplets and splashes)                                       |
| 4          | Coarse dust particles         | Dust with > 5µm grain size   |
| 5          | Gas and fine dust particles   | Gas, vapour, mist, smoke, and dust with < 5µm grain size               |
| 8          | Short circuit electric arc    | Electric arc due to short circuit in electrical equipment              |
| 9          | „Molten metal and hot solids“ | Splashes of molten metal and penetration of hot solids                 |

|   |  |             |   |
|---|--|-------------|---|
| <b>a</b>  | <b>Marking on frame</b>  | <b>b</b>    | <b>Marking on lens</b>  |
| <b>I</b>  | Identification of the manufacturer                               | <b>VI</b>   | Scale numbers (filters only)  |
| <b>II</b>                                       | Number of the EN Standard  | <b>VII</b>  | Identification of the manufacturer  |
| <b>III</b>                                      | Field(s) of use (where applicable)                               | <b>VIII</b> | Optical class   |
| <b>IV</b>                                       | Symbol for resistance to high speed particles (where applicable) | <b>IX</b>   | Symbol for mechanical strength (optional)   |
| <b>V</b>  | Certification mark   | <b>X</b>    | Symbol for non adherence of molten metal and resistance to penetration of hot solids (optional) |
| <b>IV IX</b>                                    | <b>mechanical strength</b>                                       | <b>XI</b>   | Symbol for resistance to surface damage by fine particles (optional)                            |
| none without mechanical strength (filters only) |  | <b>XII</b>  | Symbol for resistance to fogging (optional)   |
| S increased strength (filters only)             |  | <b>V</b>    | Certification mark  |
| F low energy impact (45m/s)                     |  |             |   |
| B medium energy impact (120 m/s)                |  |             |   |
| A high energy impact (190 m/s)                  |  |             |   |

|            |                               |  |
|------------|-------------------------------|--|
| <b>III</b> | <b>Designation</b>            | <b>Description of application areas</b>                                |
| none       | General use                   | Non specific mechanical risks, risks due to UV and/or visible IR light |
| 3          | Líquidos                      | Líquidos (droplets and splashes)                                       |
| 4          | Coarse dust particles         | Dust with > 5µm grain size   |
| 5          | Gas and fine dust particles   | Gas, vapour, mist, smoke, and dust with < 5µm grain size               |
| 8          | Short circuit electric arc    | Electric arc due to short circuit in electrical equipment              |
| 9          | „Molten metal and hot solids“ | Splashes of molten metal and penetration of hot solids                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>F</b>  | <b>MODE D'EMPOI POUR LES LUNETTES DE PROTECTION D'APRES LA NORME EN 166:2001</b> |
| Stockez les lunettes dans un endroit sec à température ambiante. Si vous utilisez les lunettes dans un environnement poussiéreux, veillez les nettoyer régulièrement. Ne pas les nettoyer à sec mais avec les produits nettoyants uvex ou bien à l'eau courante. Changer les oculaires dès qu'ils sont rayés ou endommagés. Utiliser que des oculaires et pièces de rechange de la marque uvex. Au cas où vous auriez besoin de désinfecter les oculaires, veuillez suivre les protocoles. Dans certaines circonstances, il est possible qu'il se produise, chez certaines personnes extrêmement sensibles, des réactions allergiques suite à un contact épidermique avec certains matériaux. Au cas où vous portez vos lunettes de protection par-dessus vos lunettes de vue, il est possible que certains effets mécaniques, pouvant représenter un danger, soient transmis (par exemple des chocs). Si la protection mécanique est nécessaire à des températures extrêmes, l'appareil de protection oculaire doit être marqué avec la lettre supplémentaire T (par exemple <span> </span> : FT, BT, AT). Dans le cas contraire, l'appareil de protection oculaire ne peut être utilisé qu'à température ambiante pour la protection contre de fines particules lancées à grande vitesse. Si les oculaires et les armatures n'ont pas les mêmes codes F, B ou A, la lunette de protection ne répondra qu'aux exigences minimales. Les filtres de protection solaire à transmission de moins de 80 <span> </span> % ne sont pas convenable(s) l'emploi pendant le crépuscule ou la nuit. |  |

|              |  |             |   |
|--------------|--|-------------|---|
| <b>a</b>     | <b>Marquage de la monture</b>  | <b>b</b>    | <b>Marquage oculaires</b>   |
| <b>I</b>     | Identification du fabricant  | <b>VI</b>   | Número d'etichelon (seulement le filtre)  |
| <b>II</b>    | Número de la norme EN  | <b>VII</b>  | Identificación du fabricant   |
| <b>III</b>   | Domaine(s) d'utilisation   | <b>VIII</b> | Classe optique  |
| <b>IV</b>    | Symbole pour la résistance aux fines particules lancées à grande vitesse | <b>IX</b>   | Résistance à l'impact   |
| <b>V</b>     | Número de certification  | <b>X</b>    | Symbole pour non-adhérence aux métaux fondus et résistance à la pénétration de solides chauds |
| <b>IV IX</b> | <b>Résistance mécanique</b>  | <b>XI</b>   | Symbole pour la résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules           |
| aucun        | Résistance minime (seulement le filtre)                                  | <b>XII</b>  | Symbole pour la résistance à la buée  |
| S            | Résistance accrue (seulement le filtre)                                  | <b>V</b>    | Número de certification   |
| F            | Impact à faible énergie (45 m/s)   |             |   |
| B            | Impact à moyenne énergie (120 m/s)                                       |             |   |
| A            | Impact à haute énergie (190 m/s)   |             |   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>III</b> | <b>Domaine</b>                              | <b>Description d'application</b>   |
| aucun      | Général                                     | Risques mécaniques non spécifiés et risques engendrés par les rayonnements UV et/ou les rayonnements IR visibles |
| 3          | Líquidos                                    | Líquidos (gouttelettes et projections)   |
| 4          | Poussières                                  | Particules ayant une grosseur > 5µm  |
| 5          | Gas et fines particules de poussières < 5µm | Gas, vapeurs, gouttelettes/vapeurs, fumées et particules de poussières   |
| 8          | Arco eléctrico                              | Dé à un court circuit dans des installations électriques   |
| 9          | „Métaux fondus et solides chauds“           | Projection de métaux fondus et pénétration de solides chauds   |

#### I ISTRUZIONI PER OCCHIALI DI SICUREZZA SECONDO EN 166:2001

Conservare gli occhiali di sicurezza a temperatura ambiente in luoghi asciutti. Pulire regolarmente le lenti impolverate. Lavare le lenti in plastica solo con detergente uovo o sotto acqua corrente. Lenti graffiate o danneggiate dovrebbero essere sostituite. Usare soltanto lenti o parti di ricambio uvex. Per la disinfezione degli occhiali consultare la ditta uvex. Persone estremamente sensibili possono essere allergiche a certi materiali. Se gli occhiali di sicurezza vengono portati al di sopra degli occhiali da vista, possono essere trasmesse le azioni meccaniche (per es. colpi), che rappresentano perciò un pericolo. Nel caso sia necessaria una protezione meccanica a temperature estreme, il dispositivo di protezione oculare deve presentare il marchio addizionale T (per es. FT, BT, AT). Altrimenti il dispositivo di protezione oculare può essere usato come protezione contro particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente. Se la montatura non ha nelle stesse sigle F, B o A il mezzo di protezione degli occhi è da classificare nel campo di applicazione inferiore. Filtri solari con una trasmissione minore all'80% non sono idonei per l'uso di sera e di notte.

|              |  |             |  |
|--------------|--|-------------|--|
| <b>a</b>     | <b>Simbolo sulla montatura</b>                                 | <b>b</b>    | <b>Simbolo sulla lente</b>   |
| <b>I</b>     | Identificazione del produttore                                 | <b>VI</b>   | Classe di protezione (solo filtro)                                     |
| <b>II</b>    | Numero della norma EN  | <b>VII</b>  | Tilverkarens identifiering   |
| <b>III</b>   | Simbolo dei campi di applicazione                              | <b>VIII</b> | EN-testarens nummer  |
| <b>IV</b>    | Simbolo di resistenza meccanica da particelle ad alta velocità | <b>IX</b>   | Användningsområde  |
| <b>V</b>     | Simbolo di certificazione                                      | <b>X</b>    | Symbol for motstånd mot höghastighetspartiklar                         |
| <b>IV IX</b> | <b>Resistenza meccanica</b>                                    | <b>XI</b>   | Certifieringsmärke   |
| Senza        | Resistenza minima (solo filtro)                                | <b>IX</b>   | <b>Mekanisk motståndskraft</b>   |
| S            | Resistenza massima (solo filtro)                               | Uten        | Utan minimalt slag (endast linser)                                     |
| F            | Colpo con energia minima (45 m/s)                              | S           | Kraftigt slag (endast linser)  |
| B            | Colpo con energia media (120 m/s)                              | F           | Lätt slag (45 m/s)   |
| A            | Colpo con energia elevata (190 m/s)                            | F           | Stöt med medelstor energi (120 m/s)                                    |
|              |  | B           | Stöt med stor energi (190 m/s)   |
| <b>III</b>   | <b>Denominazione</b>   | <b>III</b>  | <b>Benämning</b>   |
| Senza        | Utilizzo generale  | Ingen       | Allmän användning  |
| 3            | Liquidi  | 3           | Vätskor  |
| 4            | Polvere grossolana   | 4           | Grovtt damm  |
| 5            | Gas e polvere fine   | 5           | Gas och fint damm  |
| 8            | Arco voltaico parassita  | 8           | Ljusbågar  |
| 9            | „Metallo fuso e corpi solidi bollenti“                         | 9           | „Smält metall och heta fasta föremål“                                  |
|              |  | <b>IV</b>   | <b>Beskrivning av användningsområden</b>                               |
|              |  | Ingen       | Allmän användning  |
|              |  | 3           | Vätskor (droppar och slänk)  |
|              |  | 4           | Damm med korntorlek > 5 µm   |
|              |  | 5           | Gas, ångor, dimma, rök och damm med korntorlek < 5 µm                  |
|              |  | 8           | Ljusålgar  |
|              |  | 9           | „Smält metall och heta fasta föremål“                                  |
|              |  | <b>IX</b>   | <b>Metalsymboler</b>   |
|              |  | Uten        | Ingen mekanisk risker, faror p.g.a. UV- och/eller synlig IR-strålning  |
|              |  | S           | Starkt mekanisk risker, faror p.g.a. UV- och/eller synlig IR-strålning |
|              |  | F           | Lätt mekanisk risker, faror p.g.a. UV- och/eller synlig IR-strålning   |
|              |  | F           | Medel mekanisk risker, faror p.g.a. UV- och/eller synlig IR-strålning  |
|              |  | B           | Starkt mekanisk risker, faror p.g.a. UV- och/eller synlig IR-strålning |

|   |   |
|---|---|
| <b>PT</b>   | <b>Instruções de utilização para óculos de protecção segundo a norma EN 166: 2001</b> |
| Armazenar os óculos de protecção em espaços secos e em temperatura ambiente. Em caso de exposição acentuada ao pó, as lentes devem ser limpas com regularidade. Não limpar as lentes a seco, mas sim com produtos de limpeza uvex, ou abaixo do fluxo de água da torneira. As lentes riscadas ou danificadas devem ser substituídas. Utilizar apenas peças ou lentes de substituição originais uvex. Para a desinfecção dos óculos de protecção consulte, se necessário, a uvex. Pessoas extremamente sensíveis poderão eventualmente sofrer reacções alérgicas ao contacto da pele com determinados materiais. Se os óculos de protecção forem usados por cima de um óculos de correção, podem-se transmitir efeitos mecânicos (p.ex. embates) que representam perigo. Caso seja necessária protecção mecânica em temperaturas extremas, o aparelho de protecção dos olhos tem de possuir a característica adicional T (p.ex. FT, BT, AT). Em caso contrário, o aparelho só pode ser utilizado em temperatura ambiente para a protecção contra partículas projectadas a elevada velocidade. Se as lentes e a armação não possuírem os mesmos símbolos F, B e A, deve-se aplicar a todo o aparelho de protecção dos olhos o campo de aplicação mais baixo. Filtro de protecção solar com um índice de transmissão inferior a 80%, não indicado para utilização no crepúsculo ou de noite. |   |

|              |   |             |  |
|--------------|---|-------------|--|
| <b>a</b>     | <b>Caracterização das armações</b>  | <b>b</b>    | <b>Caracterização das lentes</b>   |
| <b>I</b>     | Caracteres de identificação do fabricante                                 | <b>VI</b>   | Nível de protecção (só filtro)   |
| <b>II</b>    | Número da norma EN  | <b>VII</b>  | Caracteres de identificação do fabricante  |
| <b>III</b>   | Área(s) de aplicação  | <b>VIII</b> | Classe óptica  |
| <b>IV</b>    | Simbolo da resistência contra partículas projectadas a elevada velocidade | <b>IX</b>   | Simbolo para resistência mecânica  |
| <b>V</b>     | Caracteres de certificação  | <b>X</b>    | Simbolo para não aderência de metal fundido e resistência contra penetração de sólidos quentes |
| <b>IV IX</b> | <b>Resistência mecânica</b>   | <b>XI</b>   | Simbolo de resistência à condensação   |
| sem          | Resistência mínima (apenas filtro)  | <b>V</b>    | Caracteres de certificação   |
| S            | Resistência gradual (apenas filtro)                                       |             |  |
| F            | Impacto com pouca energia (45 m/s)  |             |  |
| B            | Embate com energia média (120 m/s)  |             |  |
| A            | Embate com energia elevada (190 m/s)                                      |             |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>III</b> | <b>Designação</b>                         | <b>Descrição das áreas de utilização</b>                                       |
| sem        | Utilização geral                          | Riscos mecânicos não específicos, riscos devido a radiação UV e/ ou IR visível |
| 3          | Líquidos                                  | Líquidos (gotas e salpicos)  |
| 4          | Pó grosso                                 | Pó com tamanho de grão > 5 µm  |
| 5          | Gás e pó fino                             | Gás, vapores, neblina, fumo e pó com tamanho de grão < 5 µm                    |
| 8          | Arco eléctrico                            | Arco eléctrico em curto-circuito nos sistemas eléctricos                       |
| 9          | „Metal de fusão e corpos sólidos quentes“ | Salpicos metálicos e trespassagem dos corpos sólidos quentes                   |

|              |  |             |   |
|--------------|--|-------------|---|
| <b>a</b>     | <b>Markering op het montuur</b>                        | <b>b</b>    | <b>Markering op glazen</b>  |
| <b>I</b>     | Identificatietekens van de fabrikant                   | <b>VI</b>   | Beschermingsfactor (alleen glazen)  |
| <b>II</b>    | Nummer van de EN-norm                                  | <b>VII</b>  | Identificatietekens van de fabrikant  |
| <b>III</b>   | Toepassingsgebied(en)                                  | <b>VIII</b> | Optische klasse   |
| <b>IV</b>    | Code voor de weerstand tegen deeljes met hoge snelheid | <b>IX</b>   | Code voor mechanische sterkte   |
| <b>V</b>     | Certificatiemarkering                                  | <b>X</b>    | Code voor het niet hechten van gesmolten metaal en weerstand tegen doordringen van vaste deeltjes |
| <b>IV IX</b> | <b>Mechanische sterkte</b>                             | <b>XI</b>   | Code voor weerstand tegen beslaan   |
| Geen         | Minimale sterkte (alleen glazen)                       | <b>V</b>    | Certificatiemarkering   |
| III          | Verhoogde sterkte (alleen glazen)                      |             |   |
| F            | Slagvast bij lage energie (45 m/s)                     |             |   |
| B            | Stoot met middelijke energie (120 m/s)                 |             |   |
| A            | Stoot met hogere energie (190 m/s)                     |             |   |

|            |                                      |   |
|------------|--------------------------------------|---|
| <b>III</b> | <b>Aanduiding</b>                    | <b>Beschrijving toepassingen</b>  |
| Geen       | Algemene toepassing                  | Niet gespec. mechanische risico's, gevaar door UV- en/of zichtbare IR-stralen |
| 3          | Vloeistoffen                         | Vloeistoffen (druppels en spatten)  |
| 4          | Grof stof                            | Stof met een korrelgrootte > 5 µm   |
| 5          | Gas en fijnstof                      | Gas, dampen, nevel, roken en stof met korrelgrootte < 5 µm                    |
| 8          | Vlamboog                             | Elektrische vlamboog bij kortsluiting in elektrische installaties             |
| 9          | „Smeltmetaal en hete vaste lichamen“ | Metaalspaten en doordringen van hete vaste lichamen                           |

|              |  |             |   |
|--------------|--|-------------|---|
| <b>a</b>     | <b>Markering op het montuur</b>                        | <b>b</b>    | <b>Markering op glazen</b>  |
| <b>I</b>     | Identificatietekens van de fabrikant                   | <b>VI</b>   | Beschermingsfactor (alleen glazen)  |
| <b>II</b>    | Nummer van de EN-norm                                  | <b>VII</b>  | Identificatietekens van de fabrikant  |
| <b>III</b>   | Toepassingsgebied(en)                                  | <b>VIII</b> | Optische klasse   |
| <b>IV</b>    | Code voor de weerstand tegen deeljes met hoge snelheid | <b>IX</b>   | Code voor mechanische sterkte   |
| <b>V</b>     | Certificatiemarkering                                  | <b>X</b>    | Code voor het niet hechten van gesmolten metaal en weerstand tegen doordringen van vaste deeltjes |
| <b>IV IX</b> | <b>Mechanische sterkte</b>                             | <b>XI</b>   | Code voor weerstand tegen beslaan   |
| Geen         | Minimale sterkte (alleen glazen)                       | <b>V</b>    | Certificatiemarkering   |
| III          | Verhoogde sterkte (alleen glazen)                      |             |   |
| F            | Slagvast bij lage energie (45 m/s)                     |             |   |
| B            | Stoot met middelijke energie (120 m/s)                 |             |   |
| A            | Stoot met hogere energie (190 m/s)                     |             |   |

|            |                                      |   |
|------------|--------------------------------------|---|
| <b>III</b> | <b>Aanduiding</b>                    | <b>Beschrijving toepassingen</b>  |
| Geen       | Algemene toepassing                  | Niet gespec. mechanische risico's, gevaar door UV- en/of zichtbare IR-stralen |
| 3          | Vloeistoffen                         | Vloeistoffen (druppels en spatten)  |
| 4          | Grof stof                            | Stof met een korrelgrootte > 5 µm   |
| 5          | Gas en fijnstof                      | Gas, dampen, nevel, roken en stof met korrelgrootte < 5 µm                    |
| 8          | Vlamboog                             | Elektrische vlamboog bij kortsluiting in elektrische installaties             |
| 9          | „Smeltmetaal en hete vaste lichamen“ | Metaalspaten en doordringen van hete vaste lichamen                           |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIN</b>  | <b>SILMIEN SUOJAINTEN KÄYTTÖOHJE EN 166 MUKAESTI 2001</b> |
| Säilytä suojalasit kuivassa paikassa huonelämpötilassa. Linssiä pitää puhdistaa säännöllisesti. Älä puhdistaa linssiä kuivina, vaan käytä suojalasien puhdistusnestettä tai vettä. Naarmuuntuneet linssit pitää vaihtaa uusin. Käytä vain uvex-varalaseja. Jos on tarpeellista desinfioida linssit ohjeet saa valmistajalta. Jotkut rauka-aineet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita erittäin herkille käyttäjille. Jos suojalasija käytetään normaalien silmälasien päällä, mekaaniset vaikutukset (esim. töyrytyksiä) voivat muodostaa vaaran tilanteen. Mikäli silmälasien lämpötiloin vuokki tarviita mekaaninen suoja, silmäsuojalasissa yhtä olla lisämerkintä T (esim. FT, BT, AT). Muussa tapauksessa silmäsuojasiteä saa käyttää vain normaalsissa huonelämpötilassa suojaksi nopeiden hukkusten aiheuttamista vaaroista. Jos kelyksessä ja linssissa on er merkintä kun F, B ja A, pienin käyttöalue on voimassa. Aunrokoast, joiden läpäisykyky on pienempi kuin 80%, eivät sovi käytettäväksi yöllä eikä hämärässä. |   |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>a</b> | <b>Kehysten merkintä</b> |
|----------|--------------------------|

