



DELTA PLUS



EN420 / EN388

BATCH NUMBER :

**DELTA PLUS GROUP**  
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière  
84405 APT Cedex - France

www.deltaplus.eu

Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :  
n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie  
Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 63637 LYON Cedex 07 - France

n°0072 - I.F.T.H. Institut Français du Textile et de l'Aménagement

Avenue Guy de collonge - 69134 ECULLY - France

FR

**GANTS DE PROTECTION**  
conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE  
et aux exigences générales des normes EN420 & EN388

**COMPOSITION** (Par référence) :

PM159: gant tricot 100% polyamide - jauge 13

PM160: gant tricot 100% polyamide - piéces PVC 1 face - jauge 13

TP169: gant tricot polyester coton avec piéces PVC - jauge 7

LA110: gant coton enduit latex crépe jaune avec dos aéré

DA109: gant jersey coton enduit PVC rouge avec dos aéré

(T) Taille : voir tableau ci-dessous

**INSTRUCTIONS D'EMPLOI :**

Gant pour risques mécaniques, prévu pour un usage général pour des manipulations fines en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques, microbiologiques ou thermiques.

**PERFORMANCES :**

Voir tableau ci-dessous, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). Il indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir au fait de la conception des gants ou du matériau.

(A) L'abrasion (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à l'usure

(B) La coupe (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la coupe par tranchage

(C) La déchirure (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la déchirure

(D) La perforation (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la perforation

(E) La dextérité (de 0 à 5) : Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté)

Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.

**LIMITES D'UTILISATION :**

Ne pas utiliser dans son domaine d'utilisation indiqué dans les instructions d'emploi ci-dessous. Nous attrions l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentent une très haute résistance à la traction (niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles, dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérogènes, ni toxiques. Veuillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.

**INSTRUCTION DE STOCKAGE :**

Stockez au frais sous l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

**INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :**

Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.

**EN** Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/CEE  
and the general requirement of standards EN420 & EN388

**COMPOSITION** (Par référence) :

PM159: 100% polyamid knitted glove - gauge 13

PM160: 100% polyamid knitted glove - 1 side PVC dotting - gauge 13

TP169: polyester/coton knitted glove / PVC dots - gauge 7

LA110: coton enduit latex jaune avec dos aéré

DA109: PVC coated cotton jersey glove with open back

(T) Taille : voir above table

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

All-purpose protective glove for mechanical risks for handling in dry atmosphere not for exposure to chemical, electrical or thermal risks.

**PERFORMANCES:**

See attached table, the levels are obtained on the palm of the glove. They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X: indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

(A) Abrasion (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand wear

(B) Cutting (from 0 to 5): Ability of the glove to withstand cutting

(C) Tearing (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand tearing

(D) Puncture (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand puncture

(E) Dexterity (from 0 to 5): Manual ability to accomplish a task

The higher the performance, the greater the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace.

**USAGE LIMITS:**

Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. Users attention is drawn to the fact that gloves with very high resistance to traction (level 4) must not be used when there is a risk of catching in moving machines. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons. In the event of a reaction, cease use and consult a doctor. These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Ensure your gloves are intact before and during using them and replace if necessary.

**STORAGE INSTRUCTIONS:**

Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging.

**CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:**

No special maintenance is recommended for these types of gloves.

**IT** GUANTI DI PROTEZIONE  
Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE  
Ed ai requisiti generali delle norme EN420 & EN388

**COMPOSIZIONE** (Per referimento) :

PM159: Guanto 100% poliammida - finezza 13

PM160: Guanto 100% poliammida - puntini PVC 1 faccia - finezza 13

TP169: Guanto poliestere / cotone - puntini in PVC - finezza 7

LA110: Guanto cotone intonaco latte giallo con retro aereo

DA109: guanto jersey cotone intonaco PVC rosso con retro aereo

(T) Taglia: vedere tabella qui sotto

**ISTRUZIONI PER L'USO :**

Guanti di protezione contro rischi meccanici, previsti per un uso generico di manutenzione in ambiente asciutto senza pericolo di rischi chimici, elettrico o termici.

**PRESTAZIONI:**

Vedere la tabella in allegato, i livelli si ottengono sul palmo dei guanti. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 4 o 5). 0 indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non sembra essere conforme all'elenco delle concezioni dei guanti o dei materiali.

(A) L'abrasione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere all'usura

(B) Il taglio (da 0 a 5): Capacità del guanto a resistere al taglio

(C) La lacerazione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere alla lacerazione

(D) La perforazione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere alla perforazione

(E) La destruttività (da 0 a 5): Capacità manuale di raggiungere un obiettivo (abilità)

Le elevate sono le prestazioni, maggiore è la capacità del guanto a resistere al rischio associato. I livelli di prestazioni si basano sui risultati del test in laboratorio, i quali non rispecchiano necessariamente le reali condizioni del luogo di lavoro.

**LIMITI D'UTILIZZO :**

Non utilizzare al di fuori del campo d'utilizzo indicato nelle istruzioni d'uso di cui sotto. Vogliamo sottolineare agli utilizzatori il fatto che i guanti presentano un'altissima resistenza alla trazione (livello 4) e, di conseguenza, non devono essere utilizzati in presenza di rischio di risucchio dalle macchine in movimento. Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili, in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario.

**ISTRUZIONI PER IL STOCCAGGIO :**

Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA & LA MANUTENZIONE :**

Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.

**ES** GUANTES DE PROTECCIÓN  
Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE  
y a las exigencias generales de las normas EN420 y EN388

**COMPOSICIÓN** (Por referencia) :

PM159: Guante 100% poliamida - galga 13

PM160: Guante 100% poliamida - puntoeado: PVC 1 cara - galga 13

TP169: Guante de algodón con capa de latex amarillo con dorso aereo

DA109: guante de jersey de algodón con capa de PVC rojo con dorso aereo

(T) Talla: ver la tabla abajo

**INSTRUCCIONES DE EMPLEO:**

Guante de protección para riesgos mecánicos, adaptados para un uso en manipulaciones en condiciones sin líquidos sin riesgo químicos, eléctricos o térmicos.

**RENDIMIENTOS:**

Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X : indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir el desgaste

(B) El corte (de 0 a 5): Aptitud del guante para resistir el corte

(C) El desgarro (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir el desgarro

(D) La perforación (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir la perforación

(E) La destrucción (de 0 a 5): Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacitación)

Mientras mayor es el rendimiento, mayor es la capacidad del guante para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas en laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales en el lugar de trabajo.

**LIMITES DE APLICACIÓN:**

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Queremos llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de que los guantes que presentan una muy alta resistencia a la tracción (nivel 4) no se deben usar cuando hay riesgos de desprendimientos por máquinas en movimiento. Estos guantes no tienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica en contacto con la piel para ser absorbida, excepto a las personas sensibles, en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

**PT** GUANTES DE PROTECCIÓN  
em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE  
e com as exigências gerais das normas EN420 & EN388

**COMPOSIÇÃO** (Por referencia) :

PM159: Luva de malha 100% poliamida - agulha 13

PM160: Luva de malha 100% poliamida - pontinhos de PVC 1 face - agulha 13

TP169: Luva de malha algodão poliéster com pontinhos de PVC - agulha 7

LA110: luva em algodão revestido de latex frisado amarelo com parte posterior ventilada

(T) Tamanho: ver a tabela abaixo

**PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Luva de protecção para riscos mecânicos prevista para um uso geral em ambientes secos em situações onde não haja perigo de riscos químicos, eléctricos ou térmicos.

**DESEMPEÑOS:**

Ver quadro anexo, os níveis são obtidos a partir da palma da mão. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 4). 0 indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X:

**IT** LUVAS DE PROTECÇÃO  
em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE  
e com as exigências gerais das normas EN420 & EN388

**COMPOSIÇÃO** (Por referencia) :

PM159: Luva de malha 100% poliamida - agulha 13

PM160: Luva de malha 100% poliamida - pontinhos de PVC 1 face - agulha 13

TP169: Luva de malha algodão poliéster com pontinhos de PVC - agulha 7

LA110: luva em algodão revestido de latex frisado amarelo com parte posterior ventilada

(T) Tamanho: ver a tabela abaixo

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Luva de protecção para riscos mecânicos prevista para um uso geral em ambientes secos em situações onde não haja perigo de riscos químicos, eléctricos ou térmicos.

**DESEMPEÑOS:**

Ver quadro anexo, os níveis são obtidos a partir da palma da mão. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 4). 0 indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X:

**ES** GUANTES DE PROTECCIÓN  
Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE  
y a las exigencias generales de las normas EN420 y EN388

**COMPOSICIÓN** (Por referencia) :

PM159: Guante 100% poliamida - galga 13

PM160: Guante 100% poliamida - puntoeado: PVC 1 cara - galga 13

TÁROLÁS:  
Tárolás százas, hűvös, jól szellőző, fénytől és fagyótól védejt helyen, eredeti csomagolásban.  
TISZTAS ÉS KARBANTARTÁS:  
A bőrbeli készülékek nem moshatók, vegyleg nem tisztíthatók.

## HR

**ZÁŠITNE RUKAVICE**  
u skladu sa osnovnim uvjetima Direktive 89/686/CEE  
i općim zahtjevima norme EN420 & EN388

SASTAV (Po referenciam):

PM159: pletené rukavice 100% poliamid - standard 13

PM160: pletené rukavice 100% poliamid - PVC izbočenja 1- jauge 13

TP169: poliesterne pletené rukavice pamuk sa PVC izbočenjima - jauge 7

LA110 : Pamucne rukavice od munegon lateksa naborane površine u žutoj boji s prozračnom nadlanicom

DA109: Rukavice od pamucnog žerževa s PVC premazom, crvene boje, s prozračnom nadlanicom

(T) Veličina: vidi tablicu niže

UPUTE ZA UPOTREBU:

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika, predviđene za opću upotrebu u suhom ili masnom okruženju, bez opasnosti ili kemijskih, mikrobioloških, električnih ili topinskih rizika.

PERFORMANSE

Vidi tabelu u prilogu, razine se odnose na dlanove rukavica. Počinju sa nižim razinama performansi (razina 0) do najvećih razina (razina 4 ili 5). Oznaci da je rukavica na najnižoj razini performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti. X znači da rukavica nije podvrnuta testiranju ili da metoda testiranja ne odgovara koncepciji rukavice ili materijala.

(A) Abrazija (od 0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor habanju

(B) Otpornost na kidanje pri rezanju (0 do 5): Sposobnost rukavice na otpor kidanju i rezanju

(C) Otpornost na kidanje (0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor kidanju

(D) Otpornost na bušenje (0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor bušenju

(E) Spretnost (0 do 5) : Vještina ruku pri obavljanju nekog zadatka (spretnost)

Što su performanse na višoj razini to je sposobnost rukavice viša na otpornost riziku. Razine izvedbe su srušene u usporedbi sa laboratorijskim rezultatima, koji nužno ne odražavaju uvjete povezane sa radnim mjestom na kome se koriste rukavice.

GRANICA UPOTREBE:

Ne koristite rukavice izvan područja upotrebe definiranog u uputama za upotrebu. Napomenjemo korisnicima da su rukavice vrlo otporne na habanje (razina 4) i je smiju se koristiti u blizini pokretnih dijelova stroja zbog opasnosti od zahvaćanja u pokretnom dijelu stroja. Ove rukavice ne sadrže poznate kancerogene u otrivne tvari. Kontakt sa kožom može prouzročiti alergijske reakcije kod osjetljivih korisnika i u tom slučaju ih nemajte koristiti i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Pazite da su rukavice uvek čitave i neštetne, ako je potrebno zamjenite ih novima.

UPUTE ZA ČUVANJE:

Čuvajte ih na suvojem i suhom mjestu daleko od ljepljivih i topnih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži..

SAVJET ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Ovim rukavicama nije potrebno nikako održavanje.

## SL

**ZAŠČITNE ROKAVICE**  
v skladu z osnovnimi pogojmi Direktive 89/686/CEE  
in splošnimi zahtevami norme EN420 & EN388

SESTAVA (Po referenciam):

PM159: pletené rukavice iz 100% poliamida - 13 profilov

PM160: pletené rukavice iz 100% poliamida - PVC plike 1 stran - 13 profilov

TP169: pletené rukavice iz bombeza u poliestera s PVC pikami - 7 profilov

LA110 : lateks preveljeće rukavice bombaž s rumenim krepon odpreti nazaj

DA109: PVC preveljeće rukavice bombaž dres s odprtim hrbtu rdeče

(T) Velikost: ogledite si spodnjo tabelo

NAVODILA ZA UPORABO:

Zaščitne rukavice proti mehaničnim tveganjem za splošno uporabo, na suhem ali masnem okolu, brez nevarnosti za kemične, mikrobiološke, električne ali topotine rizike.

PERFORMANSE

Glej tabelo v prilogu, nivoji se nanašajo na dlane rukavic. Začenja se se nižimi nivoji performans (nivo 0) do največjih nivojev (nivo 4 ali 5). 0 pomeni, da so rukavice na najnižji nivoju performansi in da nudijo minimalno zaščito v primeru nevarnosti. X pomeni, da rukavice niso preskušene ali da metoda preskušanja ne ustrezava koncepciji rukavic ali materialu.

(A) Abrazija (od 0 do 4): Sposobnost rukavice glede odpornosti proti obrabi.

(B) Odpornost proti trganju pri rezanju (0 do 5 ) Odpornost rukavice proti trganju in rezanju

(C) Odpornost proti trganju (0 do 4) Odpornost rukavice proti trganju

(D) Odpornost proti preluknjaju (0 do 4) Odpornost rukavice proti preluknjaju

(E) Spretnost (0 do 5) Spretnost rukavice proti opravljanju neke naloge (spretnost)

Bilo kot so performansi visoki, večja je odpornost rukavice proti rizikom. Nivoji izvedbe so nižji v primerjavi z laboratorijskimi rezultati, kar pa ne pomeni, da ne prikazujejo pogojev na delovnih mestih, kjer se rukavice uporabljajo.

OMEJITVE UPORABE:

Ni uporabljajte rukavice izven območja uporabe, definirane v navodilih za uporabo. Informacija za uporabnike: rukavice so zelo odporne proti obrabi ( nivo 4 ) ter jih lahko uporabljate v bližini gibljivih delov stroja, kjer obstaja nevarnost, da bodo gibljivi deli stroja ujame. Te rukavice ne vsebujejo znakovih raktovnih ali strupenih snovi. Stik s kožo lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih osebah. V takšnih primerih jih ne uporabljajte. Posvetujte se s svojim zdravnikom. Pazite, da bodo rukavice vedno cele in nepoškodovane. Po potrebi jih zamenjajte z novimi.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE:

Rukavice hranite v zračnem in suhem prostoru, proč od lepljivih in topnih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalaži.

NASVET ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠĆENJE

Teh rukavici ni potrebno vzdrževati.

## SV

SKYDDSHANDSKAR  
I överensstämmelse med huvudkraven i direktivet 89/686/EEG  
och med de allmänna kraven i standarden SS- EN420 & EN388

MATERIAL (En ref):

PM159: stickade handskar i 100% polyamid - maska 13

PM160: stickade handskar i 100% polyamid - PVC -norröp 1 sida - maska 13

TP169: stickade handskar i polyester och bomull med PVC -norröp - maska 7

LA110: Handskar i bomull med gul latexbeläggning och ventilerad ovanhand

DA109: Röd PVC-belagd handskar i bomulsljusery med ventilerad ovanhand

(T) Storlek: Se tabell nedan

BRUKSANVISNING:

Handskar som skyddar mot mehanička risiker, för en allmän användning i torr eller fett miljö, där det inte finns kemiska, mikrobiologiska, elektriska eller termiska risiker.

EGENSKAPER:

Den bedömning som anges i vidstående tabell avser materialet i innerhanden. Sämsa värde är 0 och bästa värde är 5. 0 anger att handskar har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X:anger att handskan inte provats eller att prövning utförts på ett sätt som ger fullgod utvärdering av handskan och dess material.

(A) Slitstryka (0 - 4): Handskens förmåga att motstå näring

(B) Skärhälfasthet (0 - 5): Handskens förmåga att motstå skärande påverkan

(C) Rivhälfasthet (0 - 4): Handskens förmåga att motstå rivning\*

(D) Skydd mot perforation (0 - 4): Handskens förmåga att motstå perforation

(E) Flexibilitet (0 - 5): Handskens flexibilitet vid arbete

Ju bättre bedömnings desto bättre prestanda och hälfasthet för angivna risiker. Bedömningsarna är baserade på laboratorietester som inte indikerar hela årets verkliga prefrestningar handskarna utsätts för under arbete.

GRÄNSER FOR ANVÄNDNINGEN:

Använd inte handskarna utanför det användningsområdet som ovan beskrivits. OBS ! Handskar med mycket hög draghälfasthet (nivå 4) får inte användas om det finns risk att fastna i maskiner i rörelse. Dessa handskar innehåller inga ämnen som är belagt cancerogena eller toxiska. Kontakt med huden kan framkalla allergijska reaktioner hos känsliga personer, tex från den latex i handskarna i vissa handskar. I sådana fall skall användning av handskens avbytas och läkare uppsökas. Kontrollera handskarna före och under användningen. Byt dem mot nya vid behov.

FÖRVARING:

Förvaras i sin originalförpackning, svart och torrt, frost- och ljuskyddat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL :

Dessa typer av handskar kräver inget särskilt underhåll.

## DA

**SIKKERHEDSHANDSKER**  
i overensstemmelse med de vigtigste krav i Direktiv 89/686/CEE  
samst de generelle krav i norm EN420 & EN388

SAMMENSÆTNING (med reference):

PM159: strikkede handskar i 100% polyamid - storrelse 13

PM160: strikkede handskar af 100% polyamid - PVC-dupper 1 side - storrelse 13

TP169: strikkede handskar af polyester og bomuld med PVC-dupper - storrelse 7

LA110: bomulshandske med gul crepet lateximpregnering og ventileret håndtryk

DA109: bomulsljusery/handske med rød PVC-impregnering og ventileret håndtryk

(T) Størrelse: Se tabell henunder

BRUGSANVISNINGER:

Handske til mehaničke risici beregnet til generel anvendelse i torr eller fedt miljø, uden risiko for kemijske, mikrobiologiske, elektrijske eller værmessige påvirkninger.

YDELSER:

Se vedlagte skema, nivauerne er opnæt i handskernes håndflade. De går fra mindste ydelse (niveau 0) til højeste ydelse (niveau 4 eller 5). 0 angiver, at handsker har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt faraklasse. X: Angiver, at handsker ikke er efterprøvet, eller at prøvemethoden ikke synes at passe til handskens individuelle materialers design.

(A) Afskrabning (fra 0 til 4): Handskens evne til at modstå slid.

(B) Brud (fra 0 til 5) : Handskens evne til at modstå gennemsækning.

(C) Overring (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå ituriving

(D) Perforation (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå perforation.

(E) Håndelag (fra 0 til 5) : Manuel evne til at udfore en opgave (dugheld)

Ju højere bedömnings desto større er handskens evne til at modstå den tilsvarende risiko. Ydelsesniveauerne er baseret på prøveresultater i laboratoriet, hvilke ikke nødvendigvis opfylder de reelle forhold på arbejdssstedet.

ANVENDNINGSREGLER:

Vi henleder brugernes opmærksomhed på, at handskerne, som har en meget stor træks্ট্র্যক্স (niveau 4), ikke må anvendes, når der er risiko for fastna i maskiner i rörelse. Disse handsker indeholder ikke bestanddele, der er kendt som kæmpefremmede eller giftige. Kontakt med huden kan bevise allergiske reaktioner for falsomme personer. Hvis det sker, stop anvendelsen og søg læge. Sørg for, at handskerne er hele før og efter anvendelse, udskift dem om nødvendigt.

OPBEVARINGSANVISNING:

Opbevar dem koldt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDESSESINSTRUKS:

Der kræves ikke noget særskilt vedligehold for denne type handsker.

## FI

**SUOJAKÄSINEET**  
Direktiivin 89/686/CEE  
ja normien EN420 & EN388 yleisten vaatimusten mukaiset

MATERIAALIT (Viiteen mukaan):

PM159: trikojakäsinne, 100 % polyamidi, gauge 13

PM160: trikojakäsinne, 100 % polyamidi, PVC-näppylä, gauge 13

TP169: trikojakäsinne, puuvillapolyesteriä, PVC-näppylä, gauge 7

LA110 : puuvillakäsine, latexpinnoite, keltainen, hengittävä kämmenselkä

(T) Koko: ks. alla oleva taulukko

KÄYTÖÖHOJEET:

Yleiskäytöön mekanisia riskejä vastaan tarkoitettu suojajakäsinne kuivii tai rasvaisi ympäristöihin, joissa ei esinny kemiallisia, mikrobiologisia, sähköisiä tai termisiä riskejä.

OMINAISUUDET:

Oheisen taulukon tasot on saavutettu hanskan kämmenselkille. Taso valitsee heikommin (taso 0) kestävimpään (taso 4 tai 5). 0 tarkoittaa, että käsinne suojaustaso on minimaalinen alhaaseen kysisen vaaranohdalla. X : tarkoittaa, että käsinne ei ole testattu tai että testausmenetelmä ei soveltu kämmenselkille.