

Model: 9877/9883

Version: 26.02.2019


1.090.019/03/02.19/v002

©2019 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Produced for
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181 – 189
90766 Fürth
GERMANY
Telefon: 0800 6644893
Telefax: 0800 6644894

From abroad

Phone: +49 911 9736-0
Fax +49 911 9736-1760
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de



Istruzioni per l'uso

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Kullanim talimat

Navodila za uporabo

Instructies voor gebruik

Használati utasítás

protecting people

dimento dell'abbigliamento protettivo steso in termini di livelli di comfort. Per informazioni sull'idoneità della tuta nel proprio ambiente di lavoro, contattare uvex.

- Per ridurre al minimo lo stress da calore o i danni all'indumento, si consiglia di indossare indumenti intimi appropriati. Per maggiori informazioni, contattare uvex.
- La decisione finale in merito all'adeguatezza dell'utilizzo del prodotto uvex per una particolare applicazione rientra nelle responsabilità dell'utente. Tutti i prodotti uvex sono consigliati per applicazioni singole. In caso di contaminazione, usura o danneggiamento, il capo deve essere tolto e smaltito al più presto secondo le prescrizioni.
- Se si utilizzano i prodotti uvex in combinazione con altri dispositivi di protezione individuale e per una protezione di tipo totale, è necessario fissare mediante nastro adesivo i guanti ai polsi, gli stivali alle caviglie, il cappuccio al respiratore. Spetta all'utente valutare la corretta combinazione dei prodotti uvex con altri dispositivi di protezione individuale.
- In conformità con EN 1149-5:2008:
 - Bisogna fare quanto necessario per assicurarsi che la persona che indossa l'attrezzatura sia propriamente messa a terra. La resistenza tra la persona e il suolo deve essere inferiore a 10⁸ Ω, p. es. indossando calzature adeguate.
 - Gli indumenti di protezione statici dissipativi devono essere aperti o rimossi quando ci si trova in presenza di atmosfere infiammabili o esplosivi o quando di maneggiano sostanze infiammabili o esplosive.
 - Gli indumenti di protezione statici dissipativi non devono essere utilizzati in atmosfere arricchite di ossigeno senza avere prima ottenuto l'approvazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza.
 - Le prestazioni dissipative elettrostatiche degli indumenti di protezione possono essere alterate dall'usura e dalla lacerazione, dal lavaggio e dalla possibile contaminazione.
 - Panni protettivi elettrostatici dissipativi devono coprire in modo permanente tutti i materiali non conformi durante l'uso normale (incluse curvature e movimenti).
 - Le proprietà antistatiche possono ridursi nel tempo. L'utente deve assicurarsi che le proprietà dissipative siano adeguate per l'applicazione.
- UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio dei prodotti uvex.

Prima dell'uso: l'utente deve controllare che gli indumenti protettivi non presentino danni che possano comprometterne le capacità di protezione (ad es. fori, strappi, cuciture ed elementi di chiusura difettosi, molto sporco). Sostituire sempre l'indumento se si rilevano danni.

Istruzioni su come indossarla: aprire la chiusura lampo, inserire le gambe nella tuta e quindi farla salire facendo attenzione a non lacerare il materiale. Chiudere la cerniera lampo e rimuovere la striscia di carta adesiva protettiva. Fare aderire la striscia adesiva alla tuta, facendo attenzione a evitare che si formino delle pieghe. Una volta fissata la fascia di copertura, è necessario utilizzare del nastro adesivo aggiuntivo per assicurare la protezione totale. Quando si utilizza il modello di tuta senza cappuccio insieme a un cappuccio a parte, assicurarsi che il cappuccio abbia un'apertura del viso elastica e una copertura delle spalle di 10 cm da indossare sotto il capo. Il cappuccio dovrebbe essere completamente attaccato alla tuta. Modelli con passadita: dovrebbero essere usati solo con un sistema a doppio paio di guanti. In base al quale chi lo indossa mette il passante sopra il guanto e il secondo guanto viene quindi indossato sopra la manica dell'indumento.

Stoccaggio: i prodotti uvex possono essere conservati in un luogo asciutto e nell'imballaggio originale tra 15 °C e 25 °C, senza esposizione ai raggi UV. Durata di conservazione: 5 anni.

Smaltimento: le tute uvex possono essere incenerite o interrare in discarica controllata senza arrecare danno all'ambiente. Le restrizioni allo smaltimento dipendono solo dal contaminante introdotto durante l'uso.

Per le dichiarazioni di conformità CE, visitare il sito www.uvex-safety.com/ce

de

Etikettenkennzeichnung

1. Hersteller/Produktname 2. Modellbezeichnung 3. Die CE Kennzeichnung bestätigt Kategorie III Zulassung durch SGS Fimko. Die Typ-Prüfung nach PSA VO (EU) 2016/425 wird durch SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body Nr: 0598, durchgeführt. 4. Chemikalienschutzbekleidung mit begrenzter Lebensdauer 5. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Einsatz 6. Schutztypen, die vom Overall erfüllt werden. Besuchen Sie uvex-safety.de für ausführliche Informationen. 7. EN 1149-5 Material ist antistatisch ausgerüstet und bietet bei geeigneter Erdung Schutz vor elektrostatischer Aufladung. 8. Größen 9. Größen-Piktogramm. Kennzeichnet die Körpermaße. 10. Entflammables Material von offenen Flammen fernhalten. 11. Produktionsdatum 12. EAC Zertifizierung nach TP TC 019/2011 ist unabhängig von der CE Kennzeichnung und dem europäischen Prüfnstitut

Pflegesymbole

Washing	Drying	Ironing	Chemical cleaning	Bleaching	Re-use
Do not wash	Do not tumble dry	Do not iron	Do not dry clean	Do not bleach	Do not reuse

Physikalische Leistungsdaten des Materials

EN Klasse*	EN Klasse*
EN 530 Abriebfestigkeit (Visuelle Bewertung)	2 von 6
EN ISO 7854 Biegeerisfestigkeit (Visuelle Bewertung)	5 von 6
EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit	2 von 6
EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit	1 von 6
EN ISO 13935-2 Nahtstärke	3 von 6
EN 863 Durchstoßfestigkeit	1 von 6
EN 25978 Blockwiderstand	Kein Blocken

* EN Klasse spezifiziert gemäß EN 14325:2004. Je höher die Klasse, desto größer die Leistungsfähigkeit.

EN ISO 6530 Penetrationswiderstand gegen Chemikalien – geprüft am Material

	Abweisung	Penetration
Schwefelsäure (30%)	EN Klasse 3 von 3	EN Klasse 3 von 3
Natronlauge (10%)	3 von 3	3 von 3

* gilt für SMS-Rückenteil. Stoff des Hauptteils hat gleiche oder höhere Leistungsmerkmale. Die Schutzklasse des Anzuges basiert allerdings auf der Komponente mit den jeweils schwächsten Leistungsmerkmalen.

„Ganzer Anzug Test“

Typ	EN Klasse	Bestanden
Typ 5: Partikeltest	EN ISO 13982-1(&2): 2004 +A1: 2010 Ljmm 82/90 ≤ 30 % und Ls 8/10 ≤ 15 %	Bestanden
Typ 6: Reduzierter Sprühtest	EN 13034:2005+A1:2009	Bestanden
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1149-5: 2008	Bestanden, t ₅₀ < 4 s

Typische Anwendungsbereiche

uvex 5/6 comfort Overalls bestehen aus 100% Polypropylen SMS laminiert mit Polyethylenfolie und einer SMS-Rückenpartie. Sie sind konzipiert, um Anwender vor gefährlichen Substanzen zu schützen. Sie werden typischerweise eingesetzt zum Schutz vor Partikeln (Typ 5) und leichtem Sprühnebel flüssiger Chemikalien (Type 6), abhängig von Toxizität und Expositionsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie für vollständige Informationen uvex.

Gebrauchseinschränkungen

- Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist vorsichtig vorzugehen, damit der Träger nicht mit gefährlichen Substanzen kontaminiert wird. Bei Kontamination des Overalls sollte ein Dekontaminationsprozess (z. B. Dekontaminationsdusche) vor dem Ablegen des Overalls erfolgen. Dieser Overall wurde nicht für den Einsatz in extremen Umgebungen konzipiert.
- Das Tragen von Chemikalienschutzbekleidung kann Hitzestress verursachen, falls keine angemessene Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich Tragekomfort der Kleidung und Arbeitsplatzbedingungen erfolgt ist. Für Auskünfte hinsichtlich der Eignung des Overalls in Ihrer Arbeitsumgebung kontaktieren Sie bitte uvex.
- Ziehen Sie die Verwendung geeigneter Unterbekleidung in Betracht, um Hitzestress und Beschädigungen Ihrer Bekleidung zu minimieren. Bitte kontaktieren Sie uvex für eine Beratung.
- Die finale Entscheidung, ob ein uvex Produkt für eine Anwendung geeignet ist, liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Alle uvex Produkte sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nach Kontamination, Abnutzung oder Beschädigung ist der Overall umgehend auszuziehen und vorschriftsmäßig zu entsorgen.
- Wenn uvex Produkte in Kombination mit weiterer PSA verwendet werden, sollten die Übergänge Ärmel/Handschuh, Bein/Stiefel, Haupt-/Maske zur Erreichung des vollen "Typ-Level" mit einem geeigneten Klebeband abgedichtet werden. Ausschließlich der Anwender sollte über die korrekte Kombination des uvex Overalls mit anderer PSA entscheiden.
- In Übereinstimmung mit EN 1149-5:2008 gilt:
 - Es sollten die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass der Träger des Schutanzugs richtig geerdet ist. Der Widerstand zwischen der Person und der Erde sollte weniger als 10⁸ Ω betragen, z.B. durch Tragen entsprechender Fußbekleidung.
 - Elektrostatisc ableitfähige Schutzkleidung sollte in entzündlicher oder explosiver Atmosphäre oder bei der Handhabung entzündlicher oder explosiver Stoffe nicht geöffnet oder abgelegt werden.
 - Elektrostatisc ableitfähige Schutzkleidung sollte ohne vorherige Zustimmung des zuständigen Sicherheitsbeauftragten nicht in mit Sauerstoff angereicherten Umgebungen verwendet werden.
 - Die elektrostatisc ableitfähigkeit von Schutzkleidung kann durch Verschleiß, Waschen oder eine mögliche Kontaminierung beeinträchtigt werden.
 - Antistatische Schutzkleidung muss bei normaler Verwendung (einschließlich beim Bücken oder Bewegen) stets alle nicht regelkonformen Materialien bedecken.
 - Die antistatischen Eigenschaften können sich mit der Zeit verringern. Der Anwender muss sicherstellen, dass die Leistung für die Anwendung ausreichend ist.
- Die UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH wird bei ordnungswidrigem Einsatz von uvex Produkten in keinem Fall die Verantwortung übernehmen.

Vor dem Gebrauch: Der Träger muss die Schutzkleidung auf Schäden überprüfen, die den Schutz beeinträchtigen können (z. B. Löcher, Risse, defekte Nähte und Verschlusselemente, starke Verschmutzung). Ersetzen Sie die Kleidung immer, wenn Schäden festgestellt werden.

Anlegen der PSA: Öffnen Sie den Reißverschluss, steigen Sie in den Overall und achten darauf, das Material nicht zu beschädigen. Reißverschluss des Overalls vollständig schließen. Nehmen Sie beim Schließen der Abdeckplatte das Schutzpapier des Klebebandes ab und drücken Sie die Abdeckplatte am Schutanzug an. Beachten Sie dabei, dass sich keine Falten bilden. Nach dem Befestigen der Abdeckplatte sollte zusätzliches Klebeband angebracht werden, um den vollen Schutztyp zu gewährleisten. Stellen Sie bei Verwendung des kapuzenlosen Overallmodells mit separater Kapuze sicher, dass die Kapuze über einen elastischen Gesichtsauschnitt und eine Schulterabdeckung von 10 cm verfügt, die unter dem Kleidungsstück getragen werden sollte. Die Kapuze sollte vollständig an den Overall geklebt werden. Modelle mit Fingerschlaufen: sollten nur in Kombination mit einem System aus 2 Paar Handschuhen getragen werden. Die Fingerschlaufe wird über dem unteren Handschuh getragen und der obere Handschuh über dem Ärmel.

Lagerung – uvex-Produkte müssen trocken, in der Originalverpackung zwischen 15° und 25°C ohne UV-Licht gelagert werden. Haltbarkeit 5 Jahre.

Entsorgung – uvex Produkte können durch Verbrennung oder Deposition entsorgt werden, ohne die Umwelt zu gefährden. Spezielle Entsorgungsregeln ergeben sich nur durch Kontamination während der Verwendung.

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

en

Label Markings

1. Coverall manufacturer/brand name 2. Model identification 3. CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 4. Limited life chemical protective clothing 5. Read this instruction sheet before use 6. Full body protection types achieved by the overall. Visit uvex-safety.de for full details 7. EN 1149-5 Fabric antistatically treated and offers electrostatic protection when suitably grounded 8. Sizing 9. Sizing pictogram indicates body measurements 10. Flammable material keep away from fire 11. Production date 12. EAC certification to TP TC 019/2011 is independent of the CE marking and the European notified body

Maintenance and cleaning:

Do not wash	Do not tumble dry	Do not Iron	Do not dry clean	Do not bleach	Do not reuse

Physical performance of the fabric

EN 530 Abrasion (Visual assessment)	EN Class*
EN ISO 7854 Flex Cracking (Visual assessment)	2 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	5 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN ISO 13935-2 Seam Strength	1 of 6
EN ISO 863 Puncture Resistance	3 of 6
EN 863 Puncture Resistance	1 of 6
EN 25978 Resistance to blocking	No blocking

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number, the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals – tested on the fabric

	Repellence	Penetration
Sulphuric Acid (30%)	EN Class 3 of 3	EN Class 3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3

* refers to SMS back panel fabric. Main body fabric has equal or higher performance, but suit classification is based upon the lowest performing component.

Whole Suit Performance

Typ	EN Klasse	Pass
Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1(&2): 2004 +A1: 2010 Ljmm 82/90 ≤ 30 % und Ls 8/10 ≤ 15 %	Pass
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
Electrostatic Properties	EN 1149-5: 2008	Pass, t ₅₀ < 4 s

Typical Areas of Use

uvex 5/6 comfort coveralls are made of 100% polypropylene SMS with a polyethylene film and a SMS back section. They are designed to protect workers from hazardous substances. They are typically used for protection against particulates (Type 5) and light liquid splashes of spray (Type 6), dependent on the toxicity and exposure conditions. For full details please contact uvex.

Limitations of Use

- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment. This overall is not designed for use in extreme environments.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment and performance of the protective clothing in terms of comfort ratings. For advice on the suitability of the overall in your environment please contact uvex.
- Appropriate undergarments should be considered to minimize heat stress or damage to your garments. For advice please contact uvex.
- The determination of suitability of uvex products for an application is the final responsibility of the user. All uvex products are recommended for single use application. Upon contamination wear or damage the garment should be removed and appropriately disposed of at the earliest convenience.
- Where uvex products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. The user shall be the sole judge for the correct combination of uvex garment and additional PPE.
- In accordance with EN 1149-5:2008:
 - Appropriate steps should be taken to ensure the wearer of suit is properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 10⁸ Ω e.g. by wearing adequate footwear.
 - Electrostatic dissipative protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances.
 - Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer.
 - The electrostatic dissipative performance of protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination.
 - Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements).
 - The antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application.
- UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of uvex products.

Prior to use: the wearer must check the protective clothing for damages which may impair its protection (e.g. holes, tears, defective seams and closing elements, heavy soiling). Always replace the clothing if damages are detected.

Way of dressing: Open the zip, insert legs and dress taking care not to break the material. Close the zip and pull the adhesive release paper. Attach the adhesive stripe to the overall without folds. After securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection. When using the unhooded overall with a separate hood, ensure the hood has an elasticated facial opening and a shoulder coverage of 10 cm that should be worn under the garment. The hood should be fully taped to the overall. Models featuring finger loops: should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the garment sleeve.

Storage – uvex products may be stored dry, in original packaging between 15° and 25° C with no UV light exposure. Shelf life 5 years.

Disposal – uvex coveralls can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal restrictions depend only upon the contaminant introduced during use.

For EC declarations of conformity visit www.uvex-safety.com/ce

Etīķešu apzīmējumi

1. Darba apģērba ražotāja/zīmola nosaukums **2.** Modeļa identifikators
3. CE zīme liecina par SGS Fimko izdotu III kategorijas atļauju. Tipa pārbaudi saskaņā ar PSA VO (ES) 2016/425 ir veicis SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Somija; Ziņojošā institūcija Nr.: 0598. **4.** Ierobežotas lietošanas ķīmiskais aizsargtērps **5.** Izlasiet šīs instrukcijas pirms pirmās lietošanas reizes. **6.** Pilna kermeņa aizsardzība, ko nodrošina kombinezons. Apmeklējiet vietni uvex-safety.de, lai iegūtu pilnīgu informāciju **7.** EN 1149-5 audums ir antistatiski apstrādāts un nodrošina antistatisku aizsardzību, ja ir atbilstošs zemējums. **8.** Izmēri. **9.** Izmēru piktogramma norāda kermeņa izmērus. **10.** Viegli uzliesmojošs materiāls, sargiet no atklātas liesmas. **11.** Ražošanas datums **12.** EAC sertifikācija saskaņā ar TP TC 019/2011 nav atkarīga no CE marķējuma un Eiropas pārbaudes iestādes

Kopšanas simboli:

Nemazgāt	Nežāvēt	Negludināt	Neveikt	Nebalīniet	Nelietot
	centrifūgā		ķīmisko tīrīšanu		atkārtoti

Auduma fizikālais sniegums

	EN Klase*
EN 530 nodilums (Vizuālais novērtējums)	2 no 6
EN ISO 7854	
locījumu plaisāšana (Vizuālais novērtējums)	5 no 6
EN ISO 9073-4 saraušanas pretestība	2 no 6
EN ISO 13934-1 stiepes stiprība	1 no 6
EN ISO 13935-2 Šuvju izturība	3 no 6
EN 863 caurduršanas pretestība	1 no 6
EN 25978 salīšanas pretestība	Nesalīp

* EN klase noteikta saskaņā ar EN 14325: 2004. Jo lielāks klases skaits, jo labāka auduma veiktspēja.

EN ISO 6530 aizsardzība pret šķidrām ķīmiskajām — audums ir pārbaudīts

	Necaurīdība EN klase	Caurīdība EN klase
Sērskābe (30 %)	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10 %)	3 no 3	3 no 3

* attiecas uz SMS atpakaļsūtīšanu. Galvenās daļas pamatam ir vienādas vai augstākas snieguma īpašības. Tomēr apvalka aizsardzības klases pamatā ir komponents ar vājākajām snieguma īpašībām.

Visa tērpa veiktspēja

Tips 5: Daļiņu Tests	EN ISO 13982-1(&2):2004 +A1:2010	Atbilst
	Ljmn 82/90 ≤ 30 % un Ls 8/10 ≤ 15 %	

6. tips: Samazinātas izsmidzināšanas tests	EN 13034:2005+A1:2009	Atbilst
Elektrostatiskās īpašības	EN 1149-5: 2008	Atbilst, t ₅₀ < 4 s

Parastās lietošanas jomas

uvex 5/6 air kombinezoni ir izgatavoti no 100% polipropilēna SMS, kas laminēts ar polietilēna plēvi un SMS muguras daļu. Paredzēti, lai aizsargātu lietotāju no bīstamām vielām. Tie parasti tiek izmantoti aizsardzībai pret daļiņām (5. tips) un vieglām izsmidzinātām šķātkatām (6. tips) atkarībā no toksicitātes un iedarbības apstākļiem. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, sazinieties ar uvex.

Lietošanas ierobežojumi

- Neļirī apģērbī jānovelk uzmanīgi, lai lietotājs nenosmērētos ar bīstamām vielām. Ja apģērbs ir netīrs, pirms tā novilkšanas jāveic tīrīšanas procedūras (t.i., atfīrīšanas duša). Šis kombinezons nav paredzēts izmantošanai ekstremālos apstākļos.
- Valkājot ķīmiskās aizsardzības apģērbu, var veidoties pārmērīgs karstums, ja atbilstoši netiek ņemta vērā darba vietas vide un aizsargtērpu veiktspēja, ņemot vērā komforta pakāpi. Lai saņemtu padomu par kombinezona piemērotību jūsu videi, sazinieties ar uvex.
- Būtu jāapsver atbilstošas apakšveļas lietošana, lai mazinātu karstumu vai bojājumus jūsu apģērbam. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar uvex.
- Tikai lietotājs ir atbildīgs par piemērota uvex produkta izvēli attiecīgajam pielietojumam. Visus uvex izstrādājumus ieteicams izmantot vienreiz. Ja apģērbs ir netīrs vai bojāts, tas jānovelk un attiecīgi jāūstulē pie pirmās iespējas.
- Kad uvex produktus lieto kopā ar citiem IAL un ir jānodrošina pilnīga visu "tipu" aizsardzība, ir nepieciešams arī līmlenti pielīmēt piedurknes pie cimdiem, potīšu daļas pie zābakiem un kapuci pie elpošanas ierīces. Lietotājs pats uzņemas atbildību par pareizu uvex apģērba un papildu IAL kombināciju
- Saskaņā ar standartu EN 1149-5:2008:
 - Jāveic vajadzīgie pasākumi, lai kombinezona valkātājam būtu nodrošināta pareiza aizsardzība pret elektriskās strāvas triecieni. Pretestībai starp cilvēka ķermeni un zemi jābūt mazāk nekā 10⁸ Ω, ko var panākt, piemēram, valkājot piemērotus apavus.
 - Elektrostatiskās izkliešanas aizsargapģērbu nedrīkst atvērt vai novilkt uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē vai arī tad, ja rīkojaties ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām.
 - Elektrostatiskās izkliešanas aizsargapģērbu drīkst izmantot ar skābekli bagātinātā vidē tikai tad, ja ir saņemta atbildīgā drošības inženiera atļauja.
 - Elektrostatiskās izkliešanas aizsargapģērba funkcionalitāti var ietekmēt nodilums, nolietojums, mazgāšana un iespējams piesārņojums.
 - Parastas lietošanas laikā (ietverot liekšanu un kustības) visiem neatbilstošajiem materiāliem ir jābūt nosegtiem ar elektrostatiku izkliejošu aizsargpārsegu.
 - Antistatiskās īpašības laika gaitā var samazināties. Lietotājam jāpārliecinās, ka aizsargapģērba elektrostatiskā izkliešana ir pietiekama lietošanai.
- UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH neuzņemas nekādu atbildību par uvex izstrādājumu jebkādu neatbilstošu lietošanu.

Pirms lietošanas: lietotājam ir jāpārbauda vai aizsargapģērbam nav bojājumi, kas var mazināt tā aizsardzību (piem., caurumi, plīsumi, defektīvas šuves un aizvēršanas elementi, smags piesārņojums). Ja bojājumi ir konstatēti, vienmēr nomainiet apģērbu.

Apģērba uzvilkšana: Atveriet rāvējslēdzēju, ielieciet kājas un rūpīgi uzvelciet apģērbu, nesabojājot materiālu. Aizveriet rāvējslēdzēju un noņemiet uzlīmējamā papīra sloksni. Piestipriniet līmlenti pie kombinezona bez krokām. Pēc noslēgšanas piestiprināšanas jāpieliek papildu līmlente, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību. Lietojot kombinezonu bez kapuces kopā ar atsevišķu kapuci, pārliecinieties, vai kapucei ir elastīgs kakla izgriezums un 10 cm plecu pārsegs, kas būtu jāvalkā zem apģērba. Kapucei jābūt pilnībā piestiprinātai pie kombinezona. Modeļi ar pirkstu cilpām: jālieto tikai kopā ar 2 cimdņu pāriem. Pirkstu cilpa tiek lietota pār apakšējo cimdņu un pārvalkta pāri augšējam cimdnam un piedurknei.

Uzglabāšana – uvex produktus var uzglabāt sausā vietā oriģinālā iepakojumā no 15 °C līdz 25 °C bez UV starojuma iedarbības. Derīguma termiņš ir 5 gadi.

Likvidēšana – uvex kombinezonus var sadedzināt vai apglabāt kontrolētajā poligonā, nekaitējot videi. Apglabāšanas ierobežojumi ir atkarīgi tikai no piesārņojuma, kas veidojies lietošanas laikā.

Plašāku informāciju par EK atbilstības deklarācijām skatiet vietnē www.uvex-safety.com/ce