

RO MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Mănuși de protecție cu cinci degete, dintr-o singură bucată, tricotate din fir poliester cu strat de latex natural pe palmă și degete. Lungime redusă pentru aplicații speciale, mărimea 10 în conformitate cu EN420:2003+A1:2009, EN 388:2003.

Utilizare: Mănușile sunt concepute pentru protejarea mâinii împotriva riscurilor mecanice în condiții uscate sau umede, mai ales în prelucrare fină, producția de utilaje, depozite, industria ușoară, agricultura etc.

Caracteristici și marcaje:



citii instrucțiunile de utilizare



identificare reprezentant autorizat



marcaj de conformitate CE



pictogramă pericol mecanic

2121 - EN 388:2003

Rezistență la frecare: 2

Rezistență la tăiere: 1

Rezistență la sfâșiere: 2

Rezistență la înțepare: 1

EN 388:03 numărul standardului și anul de emiter

HS-04-016 – articol mărime data de fabricație (an)

Întreținerea și utilizarea mănușilor de siguranță: Protejați mănușile împotriva căldurii radiate, nu le expuneți la solvenți organici și vaporii acestora, la lubrifianți, grăsimi și uleiuri minerale. Îndepărtați murdăria persistentă cu o perie și apă. Lăsați mănușile să se usuce la temperatura camerei după utilizare. Mănușile nu pot fi spălate la mașina de spălat sau prin curățare chimică.

Avertisment: Mănușile nu trebuie utilizate dacă există pericolul agățării acestora în componente în mișcare ale utilajelor. Caracteristicile de protecție sunt aplicate numai pe secțiunea pentru palmă a mănușii. Utilizați întotdeauna măsura corectă și verificați starea mănușilor înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați niciodată mănuși uzate, rigidizate sau deteriorate în orice alt fel. Utilizarea mănușilor poate determina unele iritații ale pielii și reacții alergice pentru persoane cu piele foarte sensibilă. În acest caz opriți utilizarea acestor mănuși.

Transport și depozitare: Mănușile trebuie transportate în ambalajul original sau într-o husă de plastic. Este obligatoriu să le depozitați într-un spațiu uscat, răcoros, ferite de lumina directă a soarelui. Durata de depozitare este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții corespunzătoare.

Certificatul de tip CE a fost emis de către organismul notificat nr. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Declarație de conformitate este valabilă până la 21.4.2018 și este publicată la www.cerva.com.

Reprezentant autorizat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă



OCHRANNÉ RUKAVICE PĀĀPRSTOVÉ

Popis: PĀĀprstovĀ pletenĀ ochrannĀ rukavice z polyesteru zo vrĀsnenĀm nĀnosom prĀrodnĀho kauĀuku. DodĀvanĀ sĀ vo veľkosti 10 v sĀlade s EN420:2003+A1:2009, EN 388:2003.

Použitie: Rukavice sĀ urĀenĀ k ochrane proti mechanicĀm rizikĀm v suchom ako aj vlhkom prostredĀ. SĀ urĀenĀ hlavne pre stavebnĀctvo, strojĀrenskĀ priemysel, sklady vĀrobov, poľnohospodĀrstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie znaĀenia:



piktogram informĀcia



identifikĀcia vĀrobcu



znaĀka zhody



piktogram mechanicĀ nebezpeĀenstvĀ

2121 - Stupne mechanickej ochrany EN388:03

Stupeň ochrany proti oderu: 2

Stupeň ochrany proti prerezaniu Āepefou: 1

Stupeň ochrany proti Āalšiemu trhaniu: 2

Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 1

EN 388:2003 - Āislo normy a rok vydania

HS-04-016 - typ rukavice, veľkostnĀ Āislo rukavice,

dĀtum vĀroby (rok)

NĀvod na pouĀivanie a ŀdrĀbu ochrannĀch rukavic: Rukavice chrĀnime pred vysĀchanĀm a pred veľkĀm sĀlavĀm teplom. NesmĀ byĀ vystavenĀ pĀsobeniu organickĀch rozpĀšĀdiel a ich vĀparom. Po pouĀitĀ hrubšiu neĀistotu odstrĀnime kefou a vodou, vystrĀeme a nechĀme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sĀ urĀenĀ na Āistenie prĀnĀm.

Upozornenia: Rukavice sa nesmĀ pouĀĀvatĀ, keĀ existuje nĀzko zachytenia rukavice pohyblivĀmi Āastami strojov. Stupne ochrany sa vzĀhujĀ na dĀhovĀ ĀasĀ rukavice. PouĀĀvajte vĀĀy sprĀvnĀ veľkosĀ rukavic a pred pouĀitĀm skontrolujte stav vĀrobcu. Nikdy nepouĀĀvajte poškodenĀ rukavice. U precitlivĀch osĀb nie je vylĀĀenĀ podrĀĀdenie pokoĀky - v takom prĀpade rukavice Āalej nepouĀĀvajte.

Preprava a skladovanie: PrepravovatĀ v predpĀsanom balenĀ v plastovĀch obaloch. SkladovatĀ v suchom a chladnom prostredĀ, mimo prĀameho sneĀnĀho svetla. Pri vhodnĀch podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredĀ je doba skladovania minimĀlne 5 rokov.

CertifikĀt typu bol vydanĀ notifikovanou osobou Ā. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, PartizĀnske, Slovakia. VyhlĀsenie o zhode je k dispozĀcii na www.cerva.com od 21.4.2018.

Splnomocnenec vĀrobcu pre SR: ĀERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, DĀlnĀĀnĀ cesta 2, 903 01 Senec