

# MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™



## WYKORZYSTANIE (OCHRONA MECHANICZNA)

### Rękawica do pracy mechanicznej w ramach systemu PRECISION HANDLING™ w środowisku suchym. Poziomy wydajności odnoszą się do obszaru dłoni na rękawicy.

**Brak zabezpieczenia przed chemikaliami. Nie stosować rękawic jako zabezpieczenia przed ząbkowanymi krawędziami lub ostrzami czy otwartym ogniem. Rękawic MaxiCut® nie należy nosić, gdy istnieje ryzyko pochwytnienia rękawicy przez ruchome części maszyn.**

Jeżeli rękawice należy nosić w przypadku prac w gorących środowiskach należy się upewnić, że rękawica jest zgodna z EN407 i że została przetestowana pod kątem stosownych wymagań. Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wad lub usterek i nie nosić zniszczonych, poważnie zabrudzonych, przetartych lub zaplamionych (również wewnątrz) rękawic. Może to wywołać podrażnienia i/lub zainfekować skórę i spowodować jej zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dzyrnym lub z dermatologiem. Po użyciu rękawice należy wyčystić suchą szmatką, by usunąć zanieczyszczenia. Jeżli rękawice mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w taki sposób, by wnetrze mogło swobodnie wyschnąć.

#### Rozmiarówka zgodna z EN 420:2003+A1: 2009

Rozmiar	Minimalna długość (mm)	Obwód dłoni (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Jeżli długość rękawic jest krótsza niż podano w powyższej tabeli może ona mieć zastosowanie w konkretnych przypadkach, ponieważ chroni tylko dłoń a nie obszar mankieta.

## EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS

	<b>EN 420:2003+A1 2009</b> Wymogi ogólne (kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika
 A B C D E F	<b>EN 388:2016</b> Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia - N (Poziom 0-4) E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)* F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tap)
 A B C D	<b>EN 388:2003</b> Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia N (Poziom 0-4)
 A B C D E F	<b>EN 407: 2004 / MaxiFlex® Comfort™</b> Zagrożenia termiczne (wysokie temperatury/ogień) A: Łatwo palność (0-4) B: Ciepło kontaktowe (0-4) C: Ciepło konwekcyjne (0-4) D: Ciepło promieniowania (0-4) E: Niewielkie rozpryski stopionego metalu (0-4) F: Duże rozpryski stopionego metalu (0-4)
	<b>Kontakt z żywnością</b> Wykazuje się przydatnością do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością. Należy wejść na stronę <a href="http://www.atg-glovesolutions.com">www.atg-glovesolutions.com</a> , aby zapoznać się ze stosownością użycia w kontakcie z żywnością.
	<b>Data produkcji</b> MM/RRRR

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność. Jeżli „X” zaznaczono jako poziom wydajności, test nie ma zastosowania lub nie został przeprowadzony. Odporność na przekucia nie powinna być mylna z przelakczaniami wykonanymi przy użyciu cienkich końcówek lub igieł. \* WYNIKI TESTU COUPE MAJĄ WARTOŚĆ ORIENTACYJNĄ, A TEST ODPORNOŚCI NA PRZECIECIA TDM (ISO 13997) JEST WYNIKIEM REFERENCYJNYM.

### SKŁADNIKI/ALERGIE

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są powszechnie znanymi przyczynami alergii u osób uczulonych, u których mogą wywołać podrażnienia i/lub reakcje alergiczne w przypadku kontaktu. Jeżli ma miejsce reakcja alergiczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. **OSTRZEŻENIE – TEN PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ NATURALNY LATEKS, KTÓRY MOŻE WYWOŁYWAĆ REAKCJE ALERGICZNE; ABY UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE Należy SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM ATG®.**

### INSTRUKCJE KONSERWACJI

#### Przechowywanie/Czyszczenie:

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródeł ozonu. Rękawice można prać w temperaturze 40°C z użyciem naturalnego detergentu (3 cykle), suszyć naturalnie. Po wyjściu z opakowania rękawice można stosować przez 5 lat po dacie produkcji, wydrukowanej na rękawicy. Cykl życia rękawicy w użyciu zależy od znośności i przetrat.

#### Utylizacja:

Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone zaraźliwymi lub niebezpiecznymi substancjami. Utylizacja powinna przebiegać zgodnie z regulaminem władz lokalnych/miejskich, miejsc miejsce w składowiskach lub w spalarniach w kontrolowanych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji w zakresie wyboru rękawic, ich użytkowania i wydajności oraz by uzyskać kopię deklaracji zgodności CE prosimy o kontakt z ATG® ([info@atg-glovesolutions.com](mailto:info@atg-glovesolutions.com)) lub o wysłanie faksu na numer: +94-11-225.38.87) lub o kontakt z dostawcą rękawic.

### GWARANCJA/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ATG® zaświadcza, że jej produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® na dzień dostawy towarów do upoważnionych dystrybutorów. Za wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym gwarancjami przydatności do określonego celu; odpowiedzialność ATG® ogranicza się do ceny zakupu danego produktu. Kupujący i użytkownicy tego produktu akceptują warunki ograniczenia gwarancji, które nie ulegają zmianie na podstawie porozumień ustnych czy pisemnych.