





Fridrich &amp; Fridrich

NL WERKHANDSCHOENEN

**Beschrijving:** Handschoenen met polyurethaan palmcoating en Chineema drager. Ademend. Verkorte lengte voor speciale toepassingen. Verkrijgbaar in maat 6 - 11 volgens (EU) 2016/425 en 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 en EN 388:2016.

**Gebruik:** Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in droge, koude of natte omstandigheden zoals bouw, industrie, magazijn, landbouw etc.

**Eigenschappen en markering:**

4x43C - EN388:2016

Slijtvastheid: 4 (1-4)  
Snijverstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het

Schuursterke: 4 (1-4) ontwerp / materiaal van de handschoen

Perforatieverstand: 3 (1-4)

TDM snijverstand: C (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - artikel maat productiedatum (maand/jaar)

EN388:2016 normering

**Reiniging en onderhoud:** Bescherf handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale olieën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur om de gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

**Waarschuwing:** Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge mesvermoedheid, de resultaten van de circulaire snijverstandstest (EN 388 - 6.3), geven slechts een indicatie, terwijl de TDM snijverstandstest (TDM EN 388 - 6.3), reëlle resultaten weergeeft. Gebruik altijd de juiste maat. Testen uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huideritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

**Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opstaan in een koeler donker en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabrieksdatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelheid/zin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Certificat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Herman Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07, Frankrijk. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Leverancier:** Cerva GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië.

# ROOK LIGHT HS-04-018

dotyczy jedynie ich wewnętrznzej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakis inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykłuczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic.

**Transport i magazynowanie:** Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikacyjną nr 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Herman Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07, Francja. Deklaracja zgody jest dostępna na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Producent:** CERA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechy.

**Importer w Polsce:** Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

4x43C - EN388:2016

Slijtvastheid: 4 (1-4)

Snijverstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het

Schuursterke: 4 (1-4) ontwerp / materiaal van de handschoen

Perforatieverstand: 3 (1-4)

TDM snijverstand: C (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - artikel maat productiedatum (maand/jaar)

EN388:2016 normering

**Reinigung en onderhoud:** Bescherf handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale olieën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur om de gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

**Waarschuwing:** Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge mesvermoedheid, de resultaten van de circulaire snijverstandstest (EN 388 - 6.3), geven slechts een indicatie, terwijl de TDM snijverstandstest (TDM EN 388 - 6.3), reëlle resultaten weergeeft. Gebruik altijd de juiste maat. Testen uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huideritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

**Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opstaan in een koeler donker en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabrieksdatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelheid/zin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Certificat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Herman Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07, Frankrijk. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Leverancier:** Cerva GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië.

## NO FEMFINGRET VERNEHANSKE

**Beskrivelse:** De femfingred somløse, strikkede hanskeene af chineema er forsyt med et lag polyurethan i håndflænen og i fingrene. De leveres i størrelsen 6-11 med en længde som er tilpasset spesialbruk i samsvar med (EU) 2016/425 og 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. Bruk ikke disse hanskeene dersom det er nødvendig med beskyttelse til håndledet og området rundt.

**Bruk:** Tørr og fuktig miljøer håndtering av materialer. Beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Håndtering av materialer, finere monteringsarbeid, er ment å brukes i alle industribransjer.

**Egenskaper og merking:**



4x43C - EN388:2016

Slijtvastheid: 4 (1-4)

Skjærerfasthet: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

Rivstyrke: 4 (1-4)

Stikkstyrke: 3 (1-4)

TDM kuttmotstand: C (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - artikel storrelse produksjonsdato (år)

EN 388:2016 standard og utstedselsår

**Vedlikehold og bruk av hanskeene:** Beskytt hanskeene mot varmestråling, ikke utsæt dem for organiske løsemidler og damp fra slike, smørmedier, fett, mineralolje og vann. Fjern grov skitt med en børste og la hanskene tørke fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke rennes.

**Advarsel:** Hanskene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hekset opp i bevegelige maskindeler. Siden eggen blir støvet i slike omstendigheter, er det ikke tillatt å bruke hanskene i maskin og ikke rennes.

**Transport og oppbevaring:** Hanskene skal ikke bli lagt i en originalinnpakning eller i et plastdelsk. De må oppbevares tørt og kjølig og skyttes mot direkte sollys. Hyllelevertid er 5 år fra produksjonsdatoen under givne forhold.

Typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Herman Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07, France. Samverskerlæringen er lagt ut på nettstedet [www.cerva.com](http://www.cerva.com).


**Produsent:** CERA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia.

## PL REKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE

**Opis:** Rekawice ochronne z pięcioma palcami, bezszwowe, pokryte warstwą PU w częściach chwytych dloni i na palcach. Dostępne w rozmiarach 6 - 11 z dwugłoszą dostosowaną do specjalnego wykorzystania zgodnie z normą (EU) 2016/425 i 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 i EN 388:2016. Rekawice tych nie należą do grupy I.

**Wykorzystanie i przeznaczenie:** Rekawice przeznaczono do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi. Przeznaczenie i operowanie przedmiotów i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnych materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania w wszystkich gałęziach przemysłu.

**Właściwości i przeznaczenie:**



4x43C - Stopień ochrony EN388:2016

Stopień ochrony przeciw skrótowi: 4 (1-4)

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 4 (1-4) pasowało do projektu / materiał / rekawicy

Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)

Rezystancja cięcia TDM: B (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - typ rekawicy ochronnej - data produkcji (miesiąc/rok)

EN388:2016 - standard i datowanie

Stopień ochrony przeciw skrócienniowi: 4 (1-4)

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 4 (1-4) pasowało do projektu / materiał / rekawicy

Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)

Rezystancja cięcia TDM: B (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - typ rekawicy ochronnej - data produkcji (miesiąc/rok)

Instrukcja konserwacji i utrzymania rekawic ochronnych:

Rekawice należy chronić przed cięciem promieniowym. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par. Po pracy należy oczyścić rekawice z zanieczyszczeń za pomocą szczotki, opróżnić wodą, zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rekawice nie można prać ani cyzować chemicznie.

**Uwaga:** Rekawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchywiania ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Ze względu na zmniejszenie nośności, wyniki testu odporności nie przekroczą okragłym nosem o statym naciwu (EN 388 - 6.2), są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na prześcieranie prosty (TDM EN 388 - 6.3). Jest referencyjnym wynikiem wydajności. Właściwości ochronne rekawic

dotyczą jedynie ichewnętrznej części. Należy zawsze używać rekawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakis inny sposób uszkodzonych rekawic. U osób wrażliwych nie jest wykłuczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rekawic.

**Transport i depozyt:** Rekawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rekawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rekawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikacyjną nr 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Herman Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07, Francja. Deklaracja zgody jest dostępna na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Producent:** CERA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechy.

Importér w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

4x43C - EN388:2016

Slijtvastheid: 4 (1-4)

Snijverstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het

Schuursterke: 4 (1-4) ontwerp / materiał / rekawicy

Perforatieverstand: 3 (1-4)

TDM snijverstand: C (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - typ rekawicy ochronnej - data produkcji (miesiąc/rok)

EN388:2016 - standard i datowanie

Stopień ochrony przeciw skrócienniowi: 4 (1-4)

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 4 (1-4) pasowało do projektu / materiał / rekawicy

Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)

Rezystancja cięcia TDM: B (A-F)

ROOK LIGHT HS-04-018 - typ rekawicy ochronnej - data produkcji (miesiąc/rok)

Instrukcja konserwacji i utrzymania rekawic ochronnych:

Rekawice należy chronić przed cięciem promieniowym. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par. Po pracy należy oczyścić rekawice z zanieczyszczeń za pomocą szczotki, opróżnić wodą, zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rekawice nie można prać ani cyzować chemicznie.

**Uwaga:** Rekawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchywiania ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Ze względu na zmniejszenie nośności, wyniki testu odporności nie przekroczą okragłym nosem o statym naciwu (EN 388 - 6.2), są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na prześcieranie prosty (TDM EN 388 - 6.3). Jest referencyjnym wynikiem wydajności. Właściwości ochronne rekawic

dotyczą jedynie ichewnętrznej części. Należy zawsze używać rekawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w