

## CONDOR para MUJER OB E SRC




Absorción de energía en el talón

Ajuste regular

Suelo de baldosa / productos de limpieza Deslizamiento hacia adelante / Prueba de suela Suelos de baldosa / productos de limpieza -Prueba de tacón Placa de acero / Glicerina

Placa de acero / Glicerina

- Prueba de tacón



Prueba EN ISO 13287:2012 para determinar la resistencia al deslizamiento realizada por TUV Rheinland LGA Products GmbH en Leipzig, Alemania, en Agosto 2019. \*en una escala donde 0,0 es la ausencia de fricción y 1,0 corresponde a una fricción muy alta (por ejemplo, una alfombra seca), SFC registró 0,63 más de tres veces el estándar mínimo de 0,18. Todos los zapatos de SFC están equipados con suela deslizante patentada por Shoes For Crews. Producto probado: DOLCE81 76236

## CONDOR – GUÍA DE DATOS

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) Certificación:

Material superior: Cuero/Malla

Material de revestimiento :

**Poliéster** 

Material de la entresuela: Caucho

Material de la suela:

Puntera de seguridad: N/A

País de origen:

Vietnam

Caucho